10%

## ٱلدُّنُّ لِلْجَّٰخِنُ فَيْ فِ الصَّنَافِحُ وَالْفُونِ

الم نأليف الم

المعلم الماهر الحاذق الْحُواَتَجَهُ لَجْرُجِس طنوس عون اللبناني

#### ﴿ الطبعة الثالثة ﴾

وقد نقلت هذه النسخة من نسخة مطبوعة في مطبعة الجوائب طبعة ثانية برخصة نظارة المعارف بالاستانة

تاريخ الرخصة ١٥ ربيع الآخر س**ن**ة ١٣٠١ وعددها ٩٣٨

طبع شنطك نعنسقة ايبرجمت ندأيا

مطنع لفن المنابة المعترز

mis 7371 a - 3781 7

### ﴿ فهرسة كتاب الدر المكنون \* في الصنائع والفنون \*

	صفحا	﴿ الباب الاول ﴾	
صفة آلة ومغطس لتسلية ذوى	٤٢		
البطالة		فی التلبیس وما یتعلق به کھ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	尹
طريفة تعرف بهما كمية الفضــة	٤٣	<del></del>	صفحة
الراسبة على القطع المراد تلبيسها		ديباجة فى الكلام عن التلبيس	٣
فى ملاحظات كلية الافادة	٤0	فى تنظيف النحاس ومركباته	٤
« اننزاع الفضــة عن القطع غير	>	« تنظيف الهضة	•
الحسنة التفضيض		« تنظيف التوتيا	>>
في انتزاع الذهب	٤٧	« تنظيف الرصاص والقصدير	D
في اخراج المعادن من المغاطس	<b></b> 大	« تنظيف الحديد والفولاذ	٧
والرماد		ه البطاريات	"
فى تنحيس الجادات	٥٢	«كيفية تحضير بطارية بنسن	٩
« استعمال البطارية المنفردة	٥٤	« التنحيس الاحمر بالتغطيس	17
« استعمال الآلة البسيطة	00	« التنحيس الاحمر الغلفاني	"
« كيفية وضع القطع في	٥٨	« صفة مفطس لتنجيس القصدير	12
المغاطس		والحديد المصبوب والتوتيا	
« تلبيس القطع نحاسا يلتصق	٥٩	في التنحيس الاصفر	\٧
L <sub>r</sub> .		« التذهيب بالفرك	١٩
« التنحيس بدون التصاق	٦.	« التذهيب بالتغطيس البسيط	77
« تنحيس الاجسام غير المعدنية	"	« تلوين الذهب	44
« تعمدن غير المعدن	))	« تذهيب آلات الساعات	٣٠
« البلمباجين	71	« التفضيض	40
۵ سد المسام	77	« التفضيض بالقرك	mal
« اخذ القوالب	٦٣	« التفضيض بالتغطيس البسيط ا	۳۷
« عمل قوالب الجبسين	42	« التفضيض الغلفاني	44
J.,		•	

	صفحة		م,فحة
صفة فرنيش للحديد والفولاذ	٧٨	في عمل قوالب الشمع	٦٤
وخصوصا للاسلحة		« عمل قوالبمن معدن دارسي	٦0
فى امزجة لتنظيفالذهب والفضة	))	« عمل قوالب من الجلاتين	))
وتلوينهما وتلميعهما		« عمل قوالب من الكوتابرخا ﴿	77
فى التراكيب المعدنية	٨٢	« تملغم التوتيا	77
		« اللحام والفرنيش	٦٨
﴿ الباب الثاني ﴾		« لحام للسلاسل الفضية	79
﴿ في صبغ الاقمشة ﴾		« انواع لحام اعتيادية للصاغة	))
في الكلام عن الاقمشة	٨٥	« لحام للذهب	٧٠
الصوف	۸٦	« لحام للفضة	))
ببييض الصوف	»	« الكلام عرن الفرنيش	٧١
ک برت الحویر	ΑY	وانواعه	
وي- القطن	٨٨	صفة فرنيش من الحمر	**
القنب والكتان	»	صفة فرنيش من الكو پال	n
في ما هو الصباغ	٨٩	صفة فرنيش من الحمر	))
« الاساس	۹.	والمصطكى	
« المواد الملونة	٩١	صفة طلاء	74
﴿ فِي المُوادِ المُلونَةُ بِالْاسُودِ ﴾		فى الحفر الغلفانى	))
•	))	طريقة لحفر العولاذ والحديد	٧٤
العفص	))	والنحاس فى مغطس واحد	
السماق	44	في التذهيب الناشف	٧o
الكاد الهندى	))	« النيال	۲۲
قشر شجر الجوز	4 hr	« تلوین حدیدة البندقیة الون »	VV
هباب الدخان	11	جميل	
فى المواد الملونة بالازرق	<b>»</b>	« ت <b>لو</b> ینها بلون ازرق	>>
﴿ المواد الملونة بالاحمر ﴾	٩ ٤	« تلويمها بالاسمر	٧٨
•		,	

<b>•</b> •	<b>*</b>
صفحة	صفحة
١٠٧ القطن والكتان	<b>٤</b> الدودة
﴿ في الصباغ الاحمر ﴾	ه.٩ القرمز
١٠٨ في صبغ الصوف باحمر الهوة	« العصفر
۱۰۹ « « الحرير باحمر الفوة	٣٦ الصندل الاحر
۱۱۰ « « الفطن والكتان بامر	﴿ فَى الْمُوادُ الْمُلُونَةُ بِالْاصِفُرِ ﴾
الهوة	« الكركم او العقدة الصفراء
١١٥ في الصباغ الدودي	« البقم
۱۱۶ « « الفرفرى بالدودة	٩٧ الكرسترون
« « الاحمر الوردى بالدودة	« البزور الفارسية
۱۱۷ « صبغ القطن بالدودة ( بلون	« ورق الصفصاف والحور وزمر
عرف الديك )	البابونج
« في الصبغ بالقرمز	﴿ في الصباغ الاسود ﴾
«      « صبغ الحرير بالفرمز	« الصوف
﴿ فِي الصِياغِ الاصفرِ بالكرسترون ﴾	۹۸ الحرير
۱۱۸ الصوف	١٠٠ القطن والكتان
« الحرير	﴿ في الصباغ الكحلي ﴾
« القطُن او الكتان	١٠١ الصوف
•	۱۰۲ الحرير
﴿ فَى الصَّبُّعُ بِالْوَانِ مَرَكَبُهُ ﴾	« الكتان والقطن
﴿ فَى الاخضر ﴾.	﴿ فِي الصِباغِ الرمادي ﴾
١٢٠ الصوف	١٠٣ الصوف
« الحرير	١٠٤ الحرير
۱۲۱ غزل القط <sub>م</sub> او الكتان	«       القطن او الكتان
﴿ فَى البنفسجي والعرفري ﴾	يؤ في الصباع الازرى ﴾
۱۲۱ الصوف	١٠٥ الصوف
۱۲۲ الحرير ۱۲۲ الحرير	١٠٩ ألحرير
J.J 111	•

#### صفحة صفحة في تركيب الكولوديون الحساس ١٢٢ القطن او الكتان 12. « المغطس الفضى للزجاج ﴿ فِي الصِّبَّاغِ البَّرْتَفَّالِي أَوْ " 174 « المظهر الحديدى النارنجي 🏈 121 « المظهر البروكاليك )) ﴿ فِي الألوان المعدنية ﴾ « السائل المعين الاظهار )) « السائل المثبت في الازرق 127 144 « تنظيف الزجاج « الاخضر )) 142 « صب الكولوديون « الاصفر 124 140 « النور وارتكاز الشخص امام « الاحمر 120 177 الامحكتف ﴿ ملحق ﴾ في طبع الالوانعلي )) ٢٤٦ في النور وخصائصه الاقشة ﴿ فِي الصورةِ الاَّجَابِيةِ ﴾ « تحضير محلول ملح القصدير 144 في نقل الصورة على الورق لتصير « ازاله الديوع عن الفماش 101 )) امحابة « ازالة الدنوغ البسيطة المسببة 141 « مغطس يصير الورق الزلالي )) عن عصير النباتات حساسا فى ازالة الدبوع الحديدية التلوىن 104 « ازالة الدبوغ المركبة « تثبيث الصورة على الورق 100 « ترجيع الالوان المتغيرة بالدنوغ 144 « تاميع الصورة 107 ﴿ الباب الثالث ﴾ « يصوير الجمادات )) 🖈 في نقل الصور بالهو توغرافيا 🕻 ﴿ في الموتوغرافيا اي تصوير التمس، ١٥٧ في «ل الصوره كما هي ١٣٣ في بعض كلام عنها « جعلها اكبر مماكانت 101 ﴿ فِي لُوازِمِ التَّصُورِ ﴾ ﴿ فِي مَسَائِلُ مَنْتُورَةً ﴾ في الآلة والصورة السابية 140 ١٥٥ في سؤالات وجرابات « اماكن التصوير 144 في سؤالات وجوابات بخصوص 177 « لوازم الصورة السالبة على 149 الامجابية على الورق الكولوديون

#### صفحة صفحة ١٦٣ في عمل قطن البارود في غراء الدقيق 147 « « تحضير الورق الزلالي « تركيب غراء جيد للمجادين 144 « وسائطلاصلام بمضعيوب وعاملي الكرنون وللحاكة 170 الكولوديون في غراء المواد الحيوانية )) « ملاحظات بخصوص المغطس « المواد الحبوانية 112 الفضى . « انواع الغراء التجاري ١٨٥ ١٦٦ في تصوير جملة النخاص على « طبخ الغراء 147 زجاجة واحدة « ترويق الغراء 19. « « الستار الاصطناعي « القوالب وصب الغراء فها 141 ١٦٧ « تركيب الكواوديون الاصولي « تيبيس الغراء ونشره على 197 ۱۷۲ « تراكيب مختلفة للمظهر الشياك الحديدي « نلميع الغراء 198 فى تراكيب مختلفة للمظهر « استخراج الغراء من العظام 190 اليروكاليك « استخراج الغراء من العظام 197 ١٧٥ فى السائل المثبت الرسم على بالغلي الزحاجة فى استخراج الغراء من العطام في تركيب ما يختص بالصورة بواسطة الحوامض الايجابية على الورق الزلاني ١٩٨ في الغراء السائل ١٧٧ فى تنظيف الزجاج ١٩٩ « تراكيب چيدة لتغرية الزجاج « ازالة الديوغ عن يد المصور 144 والخزف الصيني « عمل الصور السحرية )) صفة طلاء لايتأنر لابلماء ولا « البقايا 149 بالنار ٢٠٣ صفة معجورت للحام الرحام ﴿ البابِ الرابع ﴾ والمرمر ﴿ فِي الْفُرَاءُ وَمَا يَتَعَلَقُ بِهُ عَهِمُ صفة غراء للحام المعادن

والزجاج

١٨٢ في الفراء النباتي

٧٠٣ لحام جيد لتثبيت الحديد في ٧١٦ حبر احمر خمري

الحجر

صفحة

﴿ الباب الخامس ﴾

🍇 فى الشمع وما يتعلق به 🗞

٢٠٤ في عمل الشمع المستعمل للختم ۲۰۵ نرکیب اول

٢٠٦ ﴿ تُركيب ثان ﴾ شمع احمر

« ﴿ تركيب ثالث ﴾ شمع اخضر

« ﴿ نُوكَيبِ رَابِعِ ﴾ شمع احمر

۲۰۷ ﴿ تركيب خامس ﴾ شمع ازرق

﴿ الباب السادس ﴾

🍇 فی الحبر وما یتعلق به 🔊

٢٠٨ في تراكب الحير الاسود

٧١٢ صفة حبر يعرف بالحبر الصيني

صفة حبر غيرقا بل المحو

في عمل الحبر الازرق

٣١٣ صفة حبرأخضر

٢١٤ صفة حير أصفر

حبر ذهبی او فضی

في عمل حبر للمطا بع 110

> حبر احر ))

« حبر کوازی

٧١٧ في عمل حير للكتابة على الاقشة

٢١٩ في عمل الحبر السماثوي

﴿ الباب السابع ﴾

﴿ فِي المرايا وما يتعلق بها ﴾

٢٢١ في أصطناع المرايا ٢٢٣ في تفضيض الزجاج

٢٢٧ تذهيب الزجاج

٣٢٨ واسطة للصق الذهب على الصيني والزجاج

٢٢٩ في كيفية لصق الذهب على الخشب

« في تذهيب الخشب واسطة الزيت

في تذهيب الخشب بواسطة الغراء

واسطة لتذهيب حوافي الكتب ٢٣١ لصق الذهب على الجلد

واسطة لتذهيبالانسجة الحربرية

والعاج

وإسطة للكتابة بالذهب على الفولاذ

واسطة لتفضيض الانسجة الحريرية

في تفضيض العاج

واسطة لحفر الفولاذ

	صفحة		صفحة
فى تحويل الصوف الى صابون	۲٦.	تلوين الرخام وما شاكله	444
كشف ما يستعمله البعض لعش	»	في حفر الزجاج	445
الصابون		واسطة لثقب الزجاج	<b>»</b>
« اصطباع الصابون العطر	771	عمل الحصى المتفرقمة	740
(المطيب)		عمل قش النفط ( الشحاطات )	<b>»</b>
«تحویل دهن الحذیر الی	777	﴿ الباب الثامن ﴾	
صا بون			
فی صابون احمر معطر بالورد	4-14	﴿ فِي المَينِ وَمَا يَتَّمَلَقُ بِهَا ﴾	
« صفة صابون اسمر عطر	772	في اصطناع المينا	749
« غیرہ اصفر	Ñ	« تراكيب المينا الشفافة	>>
« اصطناع صابون خفیف	»	« تراكيب الميها المظلمة البيضاء	717
« صابون معطر بالپرغاموت	473	« كيمية لصق المينا بالمعدن	722
« صابون معطر بالياسمين	))	« الرسم على المينا	4\$4
غيره بالزىبق « اصطناع الصابون الشعاف	<b>ነ ሚሚ</b> »	﴿ الباب التاسع ﴾	
« تعطير الصابون بالراتينج	777	﴿ فِي اصطناع الصابون ﴾	B
« غبره معطر بالمبعة	»	فى ماهية الصابون	
« اصطناع ماء كولونيـا وتعطبر	777	« اصطناع الصابون بالزيت	))
الصابون مه		والصودا	
« غیرہ معطر عاء اثبتا	))	فى طريقة سهلة لا يمطناع الصابون	Y00
« عمل روح الصابون عمل روح الصابون	779	في البيوت	
« عمل صابون ممسك	44.	فی تحویل زیت اللوز الی صابون	707
« ترکیب صابون یزیل الدبوع 	441	« اصطناع سائل يقوم مصام	>>
﴿ البابِ العاشر ﴾		الصابون	
﴿ فَى المواد الـكيمياوية ﴾		« طريقة اخرى لذلك	Y <b>0Y</b>
		« اصطناع صابون بدون نار	Yok
﴿ الباب الحادي عشر ﴾		« صفة صابون قليل الكلفة	))
﴿ فَى مَضَادَاتِ السَّمُومِ ﴾.		« اصطناع الصابون بالبوتاسا	404

کتاب

# اَلدُّنُّ لِلْکِیْنُونِیْ فِی

## الصنافخ والفنؤب



المعلم الماهر الحاذق الخُواكِنَا خَرْجُس طنوس عون اللبناني

#### ﴿ الطبعة الثالثة ﴾

وقد نقلت هذه النسخة من نسخة مطبوعة في مطبعة الحجوائب طبعة ثانية برخصة نظارة المعارف بالاستانة

تاريخ الرخصة ١٥ ربيع الآخر سنة ١٣٠١ وعددها ٩٣٨

عسع شنطك نبيشقة امين مستشدته

مطلعاله المصالية بموترا

- 1978 -- 1787 im

## مقرمة

#### (كما بأصله)

الحمد لله الذي خلق الإِنسان باتقن صنعة وعلمه أصول الصناعه \* فكانت له في معيشته من اووج البضاعه \* والذي ميز بالذكاء المفلحين عن القاصر بن \* وجعل المعلمين قدوة للمتعلمين \* أما بعد فلما كانت الصنائع في بلادنا كاسدة السوق \* وكان شوق المشوق لها غير مشفى باهمال غير المشوق \* ورأيت أن فقدها من بين أبناء المشرق مما يفقدهم ارباحاكليه ۞ فنظهر بلادهم بالنسبة الى غبرها من البلاد المدنة عنزلة غير مرضيه \* لكونها تفتقر الها في أكبر مهماتها ولوازمها \* فتخسر من أموالها قسما تفدر ان توفره اذا اعامت بعض عزائمها ﴿ وَكَانَتُ المؤلَّفَاتُ الصناعية في العربية قليلة الوجود \* فكان بذلك لنا ذكر غير محمود \* فاذكان ذلك ورأيت من الضرورة اليحاد لازم كان مفقودا \* واقامة ركن للصناعة كان مهدودا \* استعنت بالله على تأليف هــذا الـكتاب الـكبير النفع مع صغر حجمه -لانه حاو من الفنون الصناعية ما يغني اللبيب عن سواء عند استعال فهمه ٣ فاني قد ضمنته ما قل وجل من أصول الصنائع الحليله × باساوب سهل المأخذ سريع الفهم وعبارة جامعة وان تكن قليله ﴿ قاصدا بذلك منفعة ابناء الوطن العز بز ﴿ الذين طالماكانوا في احتياج الى استخراج هذا الذهب الابريز ، والذي يقف على فهرسه يعرف ما فيه من الفنون الجزيلة النفع \* والجميلة الوضع \* وانى اسأل الله أن مجعله خالصا لوجهه الكربم \* وينفع به مطالعيه نفعا ينالون به ما يرغبون من تفدم ثروتهم ونجاح بلادهم فانه تعالى السميع الرحيم ﴿

الباب لإول

﴿ فِي التَّلْمُيسِ وَمَا يَتَّمَلُّقُ بِهِ ﴾

﴿ ديباجة ﴾

﴿ في الكالم عن التلبيس ﴾

يقسم هذا الفن الى قسمين الاول التغطيس البسيط المعروف بالطلى والثانى التلبيس الغلفانى ومع كون هذين القسمين متشابهين فى الظاهر يختلفان بحسب حقيقتهما . فالاول منهما أى الطلى يتم بالالفة الكيمياوية والثانى بالتحليل الكيمياوي المسبب عن القوة المكتشفة حديثاً وهى الفوة المكربائية و بما أنه قد شاع استمال الواسطتين اى الطلى البسيط والتلبيس الغلفاني فى معمل واحد وان الاستحضارات التي نستخدم لكلا الفريقين هى تقريباً من نوع واحد وان النايجة الظاهرة منهما للنظر هى واحدة اقتضى أن نتكم عن كل واحد منهما على حدة فنقول و بالله التوفيق في أما الطلى ﴾ فهو أن يكسى سطح القطعة المراد طلبها بغشاء يحصل بنا آف اجزاء كيمياو بة مع ظاهر المعدن المراد طلبه ملتصقة به و يكون هذا الغشاء اذ ذاك اجزاء كيمياو بة حتى انه لا يلبث الا مدة يسبرة ثم يزول

﴿ واما التلبيس الغلناني ﴾ فهو ان يكسى سطح معدن سهل التأكسد كالنحاس والحديد بمعدن آخر صعب التأكسد كالفضة والذهب وذلك ليقى ذلك المعدن من التأكسد بحجبه اياه عن مماسة الهواء السكر وى رأسا فيكسوه قشرة ذات لون ابهج للنظر من لونه الاول وهذه القشرة تكون ملتصقة به التصاقاً ناما وابتة الى مدة طويلة كما يحصل ذلك من تذهيب النحاس او تفضيضه او تنحيس التوتيا الخ .واما سمك القشرة فيكون حسب الارادة

و بهذه العلمية نقدر ان نأخذ مثالا عن جسم ما كصورة محفورة او ما شاكلها ممائلا له بكل دقائقه مماثلة تامة وذلك بان نكسو سطح ذلك الجسم قشرة سمكها بحسب ارادتنا ثم نفسخها عنه . ونقدر ايضاً نحفظ من العطب شخصاً او زهرة او ثمرة او حشرة او ما شاكل ذلك بتلبيسكل من هذه الاجسام قشرة معدنية

واعلم أنه قبل الشروع فى العمل يجب بكل اعتناء تنظيف القطعة المواد تلبيسها مما يعلوها من الوسخ وما يشبهه لان وجود ادنى جسم غريب على سطحها يمنع التصاق المعدن بها و يسبب انفساخه عنها بنوع غير قابل الاصلاح. ولذلك قد اخترعت عدة وسائط لنوال المرغوب و بعد الامتحان الكلى وجدنا اكثر مناسبة من غيرها العمليات الاربع الآتى ذكرها وهى كافيسة لبلوغ المقصود وتختص بالنحاس ومركباته

# -> ﴿ القسم الاول ﴾ (ف التنحيس) ﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فى تنظيف المعادن المعدة للتلميس ﴾ ﴿ فى تنظيف النحاس ومركباله ﴾

اعلم ان النحاس المراد تنظيفه اما ان يكون بحتمل النار او لا يحتملها كالملحوم بالقصدير مثلا والذى يحتمل النار اما ان يكون قطعة واحدة او عــدة قطع صغيرة كالحلق والخواتم وما شاكل ذلك

﴿ فالطريقة الاولى ﴾ اتنظيفه الاحماء فاحماء النحاس الذي يحتمل النار اذا كان قطعاً واحدة يتم بوضعها فوق نار هادئة الى ان تصير حمراء مكمدة . واذا كان قطعاً متعددة كالمذكورة آنفاً يتم احماؤها بوضعها فى آلة كمحمصة البن وتحريكها الى ان تتعرى من كل الاجسام الغريبة والدهنية . واما النحاس الذي لا يحتمل النار فينظف بغلبانه مقدار خمس دقائق فى احد السائلين الآتيين

(السائل الاول) مركب من الاجزاء الآتية

١٠ اجزاء من البوتاسا الكاوية

۱۰۰ جزء من الماء الاعتيادي

(السائل الثاني) مركب من الاجزاء الآتية

٢٥ جزوا من تحت كر بونات اليوناسا

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

﴿ الطريقة الثانية ﴾ هي ان تضع القطعة او القطع الحجاة على ما مر, في السائل الا تي وهي حامية

١٠ اجزاه من الحامض الكبريتيك الثقيل

١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

وتبقيها هناك الى ان تزول القشرة السوداء التى علمها من الاحماء فى للنار ( وهى ثانى اكسيد النحاس ) فيصير لونها احمر معتما ( وهو اول اكسيد النحاس ) واما اذا لم تحم فى النار لكن نظفت فى سائل الپوتاسا فيجب غسلها بللماء قبل وضعها فى السائل المار ذكره هنا

واما اذا كانت مختلطة بحديد او فولاذ او توتيا فلا تغطس فى السائل الحمضى لانه يعطبها فيعوض عنه بفركها برمل ناعم او فرشة نحاسية

﴿ الطريقة الثالثة ﴾ هي ان تغسل النطعة بالماء بعد تحضيرها على ما مر في الطرية الاولى والثانية غسلا جيدا وتغطسها في المزيج الآتي وتخرجها حالا وهـذا المزيج مركب من الاجزاء الآتية

١٠٠ جزء من الحامض النينريك الثقيل ( بالكيل )

١٠٠ جزء من الحامض الكبريتيك الثقيل ( بالكيل )

٠٠١ جزء من ملح الطعام ( تقريبا )

وطريقة مزجها هى ان تضع الحامض النيتريك فى اناء زجاجى ثم تصب فوقه بالتدريج الحامض الكبريتيك محركا اياهما عند الصب بقضيب زجاجى ثم تضيف ﴿ الطريقة الرابعة ﴾ هي ان تغسل القطعة بعد اخراجها من هــذا المزيج في الحال غسلا جيداً لتصير لامعة وتصلح ان توضع في مغطس التلبيس . ولــكي يتم التصاقها بالمعدن المراد تلبيسها اياه الاحسن ان تغطس في المزيج الآتي

١٠٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

٠٠٧٠ « « الحامض الكبر متىك الثقيل

۰۰۰۱ « « نيترات الى اكسيد الزئبق السائل

وذلك بعد ربطها بشريط نحاسى . فتبقيها فى هذا المز بج مقدار خمس أوان الى عشرتم تخرجها وتغسلها بالماء بدون ان نمس باليد ثم تعلقها فى مغطس المبيس

#### ﴿ في تنظيف الفضة ﴾

لا يلزم لذلك سوى احما- القطعة فى اانار ووضعها فى سائل الحامض الكبر يتيك المار ذكره و يزاد على ذلك تنظيفها بالفرشة النحاسية نم تغطس فى المزيم الزئبقى الاخير وتعلق فى مغطس التلبيس

#### ﴿ فِي تنظيف التوتيا ﴾

طريقة ذلك هي ان تغطس القطعة في سائل الوباسا المذكور آنماً وتبقيها مقدار دقيقة نم تغسابها بما. وتغطسها بعض دقائق في سائل الحامض الكبرياييات ثم تخرجها وتغسلها بماء سخن اذا امكن والا فباء بارد وتفركها بعد ذلك بفرشة قاسية وبمسحوق الخفان او بالفرشة النحاسية واذا كانت ملحومة بقصدير او رصاص فمحل اللحام يسود فيجبان تنظف جبدا نم تغطس بالمحلول الزئبقي وتعلق في مغطس التلبس

#### ﴿ في تنظيف الرصاص والقصدير ﴾

هــذان المعدّان ينظفان بامرارها فى سائل الـوباسا وفركهما بمسحوق لحفان ووضعهما قليلا فى المزيج الاً بى

#### ١٠ اجزاء من الحامض الهيدروكاوريك

#### ١٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

ولكن لا يكفى ذلك التنظيف هـذين المعدنين تنظيفا حسنا ولذلك قبل تلميسهما فضة او ذهبا الاحسن ان يلبسا قشرة رقيقة نحاسية فى المغطس النحاسى الذى سيأتى ذكره ان شاء الله

#### ﴿ في تنظيف الحديد والفولاذ ﴾

طريقة ذلك هى ان تغلى القطعة منهما فى سائل الپوتاسا ثم تفركهما بمسحوق الخفان الناعم ثم تضعها مقدار خمس ثوان فى المزيج الا تى

١٦٠٠٠ جزء من الماء الاعتيادي

۰۳۰۰ « من الحامض الهيدروكلوريك ( او مائة من الحامض ، الكبريتيك )

ثم تغسلها حالا بماء بارد وتأخذها الى المغطس . فالحديد والفولاذ يتذهبان جيدا بدون تنحيس واكن فى مغطس مخصوص بهما سيأتى شرحه . واما تفضيضهما فلا يتم بدون تنحيس

لقد استنتج مما ذكر ان التنحيس يكون كنتمة لتنظيف جملة معادن وكوسيط ينهما و بين المعادن الثمينة التى تلبسها . وسنتكام عن المغاطس المختلفة اللازمة لكل منها ولكن قبل ذلك يجب ان نتكام عن الآلة الكربائية التى هى الفاعل الاصلى لذلك

#### ﴿ الفصل الثاني ﴾

#### ﴿ فِي البطاريات ﴾


البطارية هي الآلة المعدة لافراز سائلين كهربائيين ينحدر احدهما من أحد طرفي الآلة ويسمى سلبيا والآخر من الطرف الثاني ويسمى ايجابيا . والشريط او الخيط المعدني المؤدى كلا من السائلين في احــد المجريين الى محل ما يسمى موصلا فاذا وصلت الموصلين اى السلمى والايجابى تتم الدورة اى ان السائلين اللذين كانا مفترقين قبلا يتحدان عند وصلهما بهيئة شرارة . واذا غطست رأسى الموصلين فى سائل بدون ان يمس احدهما الآخر يقال ان ذلك السائل تحت سلطة السائل الكهربائى

فالقطعة المراد تلبيسها تعلق دائما برأس الموصل السلبى المربوط بالتوتيا وسيذكر واما الموصل الثانى اى الايجابى فينتهى غالبا برق او شريط من الپلاتين او يعلق فيه رق من نفس المهدن المحاول فى المغطس

وانواع البطار يات المستعملة للتلبيس كـثيرة جدا . واجود آلة لهذه العمـلية التى مع صغر جرمها تعطى مجرى كهربائيا يدوم مدة على قوة مفر وضة و بكلفة قليلة

و بعد امتحانات كثيرة وجــد ان بطارية بُنُسن و بطارية كروف هما البطاريتان الاكثر مناسبة لكونهما تفيان الشروط المرغو بة

اما بطاریة بنسن فهی مرکبة من آناه زجاجی او فحاری مدهون ( شکل ۱ )



ومن اسطوانة توتيا مسمرة فى اعلاها شريطة من نحاس احمر (شكل ٧) ومن اناه صينى ذى مسام (شكل ٣) ومن قطعة من كر بون الفحم الحجرى المعروف بالسكوك (شكل ٤) ومن برغيين نحاسيين مختلفى الهيئة ومن شريطين او خطين من نحاس اصفر ( والاحسن ان يكون احمر ) يغطيان الا طرق كل منهما بنسيج قطنى او حريرى او بشمع او خلاف ذلك مما لا يوصل السكهرباء . وطول كل منهما حسب الارادة

واما بطارية «كروف » فلا تختلف عن بطارية « بنسن » الا بشئ واحد وهو استمال رقاقة يلاتين عوضا عن الكوك القطب الايجابي . ونظرا لارتفاع قيمة اليلاتين افضل بطارية بنسن لان فعلهما تقريبا واحد

﴿ فَى كَيْفِيةَ نَحْضِيرِ بِطَارِيةٍ بِنْسَنِ ﴾

هي ﴿ اولا ﴾ ان تملأ نصف الاناء الزجاجي من المزيج الآتي

١٢ جزءًا من الحامض الكبريبيك الثقيل

۱۰۰ « من الماء الاعتيادي

﴿ ثَانِيا ﴾ ان تضع داخل الآناء الزجاحي اسطوانة التوتيا مملغمة (١)

﴿ ثَالَتًا ﴾ ان تضع ضمن الاسطوانة الآناء ذا المسام

﴿ رابِعا ﴾ ان تملأ الآناه ذا المسام الى نصفه من الحامض النيتريك الثفيل


﴿ خامسا ﴾ ان تدخل قطعة الكوك في الآناه ذي المسام داخل الحامض النيتر يك (٢)

﴿ سادسا ﴾ ان تربط بالبرغيين شريطا موصلا فى كل من القطبين فنصير البطار بة حاضرة

<sup>(</sup>١) سنتكم عن كيفية تتملغم التوتيا في فصل على حدة

 <sup>(</sup>۲) يلاحظ ان تكون ماحة سطح الحامض النيتريك في الاناء الصبني مساوية لمساحة سطح محلول الحامض الكبريتيك الذي يكون في الاناء الحارجي . واذا كانت مساحة الحامض النيتريك اعلى قليلا فلا بأس من ذلك

فى البطارية التي تليه وهلم جرا فتصير الآلة بهيئة (شكل ٥) فيبقى قطبان



مطلمان الواحد من جهة وهو السلبي والآخر من جهة اخرى وهو الايجابي فير بط فى كل منهما موصل كما م

فبالتحضير المذكور يمكن البطارية ان تشتغل من اربعة ايام الى خمسة . على نه من الضرورة ان يضاف البهاكل عشرين ساعة قليل من مزيج الحامض الكبريتيك فى الاناء الصينى عوضا عماكان قد تصاعد منهما فى تلك المدة

واما بعد مضى الاربعة ايام فديق السوائل وتعرض عمها بسوائل جديدة ولا يقتضى ابقا. البطارية مركبة وهى داخل الحوامض اذاكان لا يراد تشغيلها بل يجب ان تؤخذ كل قطعة منها وتغسل بللاءً وان نوضع الحوامض في آنية معدة لها ذات سدادات

ويجب دائما ان تكون البراغى واطراف الشرط الموصلة فى غاية النظامة . ويستحسن وضع الآلة وقت تسغيلها فى محل مرتفع معد لهـــا ابسهل على الذى يشغلها ملاحظتها بدون انزعاج 11 4

ويجب ان يحترس من ان حوامض البطارية تصل الى المغطس وَاسَطَّةُ ٱلشَّرْطُ الموصلة فيوضع المغطس في محل مرتفع ايضا

ويجب ان توضع البطارية عند تشغيلها فى مكان هاو لان البخار التصاعد منها اذا تكاثف يضر بالصحة

ولا يحسن ان تكون الآلة فى محل فيسه معادن ملبسة او معدة للتلبيس لان البخار المتصاعد يؤذيها ولذلك اتفقوا على وضع البطارية فى مخدع منفود والمغطس فى مخدع يليه و يثقب الحائط الحاجز بين المخدعين و يوسل الموصلان من البطارية الى المغطس مارين فى الثقب

يحدث احيانا ان البطارية لا تفرز مجرى كهربائيا فلا يكون ذلك الا من سوء اتصال الشريطين الموصلين او لعدم نظافتهما او لان احدى الشرائط المسمرة بالتوتيا فى البطارية الواحدة تكون ماسة اسطوانة التوتيا فى البطارية الثانية فيجب ان تصلح الآلة بازالة المانم

ومن اللازم بعد تحضير الآلة وقبل الشروع بالتلبيس ان تعرف محققا اذا كان المجرى الكهربلئي منحدرا من الفطبين اولا . ولاجل معرفة ذلك يجب ان تمس وأس الكوك المطلق من الجهة الواحدة برأس الموصل المربوط بالتوتيا من الجهة الاخرى المقابلة فاذا كان السير جيدا يظهر لك باتحادهما شرارة والا فلا . او ان تمس طرف الشريط السلبي بقطعة من الفولاذ كالمبرد مثلا وتحك الابجابي على المبرد فاذا كان السير جيدا يظهر لك شرارات متعددة والا فيجب ان تعرف المانع ونزيله

وبحدث ايضا ان بطارية مشتغلة من يومين مثلا تقف بدون سبب من الاسباب المذكورة . فيكون ذلك اما الحدم اضافة سوائل كل عشرين ساعة حسبا ذكر واما لاتساع مسام الاناء الصينى فيمتص اذ ذاك من محلول التوتيا الذى يكون فى الاناء الخارجي ويكسو سطح قطعة الكوك قترة بيضاء فتمنع الفعل فلاصلاح هذه العلة بغير ذلك الاناء وتمسح القشرة عن الكوك

سبق القول ان التنحيس هوكتنمة تنظيف وتحضير بعض معادن حتى تصلح

ان تكتسب معادن التمن . فالآن يجب ان نشرع بالكلام عنه وعن كيفية مغاطسه (۱) فنقول

#### ﴿ الفصل الثالث ﴾

#### ﴿ فِي التنحيسِ الاحمرِ بِالتَّغطيسِ ﴾

التنحيس الاحمريتم تارة بالتغطيس البسبط وتارة الكهربائية . فالطريقة الاولى لا تصلح الالتحيس الحديد وهى لا تكسوه الاغشاء رقيقا جدا وقليل الالتصاق وغالبا عوض ان يقيه من التأكسد يكون واسطة له . فالمغطس الاوفق لتنحيس الحديد بالتغطيس البسيط هو ما تألف من وزج الاجزاء الآتية :

دوهم ۳۲ من كبريتات النحاس درهم ۳۲ من الحامض الكبريتيك الثقيل اقة ؛ الى ۸ من الماء الاعتيادى

فبعد تنظيف الحديدكما مر تغطسه في هذا المزيج بعد تذويب الاجزاء جيدا وتخرجه حالا فيكسى غشاء احر لامعا معتدل الالتصاق . واحكن اذا ترك الحديد في هذا المغطس بعض دقائق يعاو سطحه غشاء نحاسى عديم الالتصاق حتى ان ادنى احتكاك بزيله . ففي اور باحيث ينحسون بهدده العاريقة كيات وافرة من شرط الحديد المستعملة للفرش والمقاعد الرفاصة يسحبون الشريط في حديدة السحب المستعملة عند الصائغ فيضغط النحاس على الحديد المغشى به و يمتد فيصير اشد التصاقا واما اذا كان الحديد المنحس صفيحة فتنضغط بين محداتي مكبس فيعتد النحاس و يصير كذلك اشد التصاقا

#### ﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي التَّنحيسِ الاحمرُ الغلفاني }

ان هذا التنحيس بنم بطر يقتين مختلفتين : اما تبحليل مايج محاسى بسيط ككبريتات

<sup>(</sup>١) الفطس هو السائل المحلول فيه معمل قصد تنبيسه على سطح معدن آخر

النحاس مثلا وهذه الطريقة موافقة لتنحيس المعادن التي لا تنضر بها الحوامض .

واما بتحلیل ملح نحاسی مرکب مع قاعدة ثانیة کسیانور الپوتاسا والنحاس وهذه مناسبة لای معدن کان

فالطريقة الاولى تعد من جعلة عمليات تتكام عنها عند فراغنا من الكلام على التذهيب والتفضيض . وتتكام الآن على انثانية الحيدة لتنتحيس كل من المعادن اذ تكسوه قشرة سمكها حسب الاختيار وظرافتها والتصاقها حسب المرغوب . فن بعد امتحان عدة مغاطس متنوعة التركيب وجدنا ان المغطس الآتى هو اصبح واكثر موافقة من غيره وهو يتألف من الاجزاء الآتية

درهم ٦٤ من خلات النحاس

« عنه تعت كر بونات الصودا

« ۲۶ من ثانی کبریتیت الصودا

« ٦٤ من سيانور اليوناسا النقى

اقة ٨ من الماء الاعتيادي

وكيفية تركيبه هى أن تضع خلات النجاس فى أناء ليس فيه مسام كالزجاج والفخار المدهون وتعجنه بقليل من اصل الماء المعين المفطس ثم تضيف مقدار اقة واحدة من الماء وتحت كر بونات الصودا وتحرك ذلك فيصير لون المزيج اخصر فأمحا ثم تزيد عليه اقتين من الماء نفسه وألى كبريتيت الصودا فيصير لونه اصفر مكدا تم تصب فوقه بلق الماء وسيانور اليوناسا وتحركه حتى تذوب الجوامد فير وق و يصير بلا لون كالماء . واما اذا ذابت الاملاح و بقى السائل بلون اصفر فذلك دليل على ان السيانور ليس بالنقاوة المرغوبة فيضاف عليه كمية كافية منه حتى يروق المفطس تماما و بما أنه يلزم لهذا المغطس مجرى كهربائى وافريقت عداد البطاريات . و بعد تنظيف القطعة المراد تنحيسها وتعليقها فى الموصل السلمى خسد رقاقة نحاس احمر مساحة سطحها مساوية لمساوية لمساوية مسطح القطعة المراد تلبيسها وعلمة المراد تلبيسها وعلمة الموصل السلمى خسد رقاقة نحاس احمر مساحة سطحها مساوية لمساوية لمساوية المواد الملمة المراد تلبيسها وعلمة الموصل السلمى خسة رقاقة نحاس احمر مساحة سطحها مساوية لمساوية لمساوية لماء الموسل المراد تلبيسها وعلمة المواد تسلمها وعلمة الموسل علمه الموسل السلمى خسة رقاقة نحاس احمد مساحة سطحها مساوية لمساوية لمساوية لماء المناوية لماء الموسل المساحة سطحها علمه كون الموسل السلمي خسلة وعلمة الموسلة سطحها علمه لماء له يسلم الموسلة سطحها مساوية لمساوية لماء الموسلة سطحها علمه كونه الموسلة سطحها علمه لمية لماء المؤمنة الموسلة سطحها علمه الموسلة ال

الايجابى وغطس الاثنتين معا فى المغطس ويجباذ ذاك ان يكون بعد رقاقة النحاس

عن الفطعة المراد تنحيسها مقدار شبر او اكنتر او اقل قليلا (۱) والاحسن ان تكون فوق قرار تكون القطعة المذكورة في مركز ما توسط من السائل اى ان تكون فوق قرار الاناء بمقدار خمسة او ثمانية قرار يط . فبعد تغطيس القطعة كما سبق تكتسى ببرهة وجيزة غشاء نحاسيا فتعرك الى ان تلبس قشرة بالسمك المطاوب

والمستحسن تحريك المغطس حينا بعد حين بقضب من زجاج او خشب. واعلم انه يتعسر جدا وجدان سيانور النواسا بالنقاوة المرغو به لانه لا يوجد الا فى باريس فاقتضى ان نبين صفة اخرى للمغطس المذكور بحيث يستغنى عن السيانور النقى اذ يقوم متامه الجنس الموجود عند جميع الصيادلة. فالمغطس المستغنى عن نفاوة السيانور يتأنف من الاجزاء الآتية وهو مخصوص بالحديد والفولاذ:

درهم ١٥٠ من كبريتيت الصودا

« ١٥٠ من سيانور البوناسا

« ۱٤٠ من خلات النحاس

« ۱۱۰ من سائل النشادر

اقة ۲۰ من الماء الاعتيادي

وكيفية تحضيره هى ان تحل الجوامد ما عدا حلات النحاس فى <sup>ث</sup>مابى عسر اقة من الماء ثم تحل خلات النحاس فى الاقتين الباقيتين وتضيف اليه سائل السادر ثم تمزج الجميع سوية وتحرك فيروق المزيح ويصبر كالماء وان لم مرق ادف عليه كميه من سيانورالپوناسا حتى يروق

## ﴿ صفة مغطس لتنحيس القصدير والحديد المصبوب والنوتيا ﴾

درهم ۱۰۰ من نانی کبریتیت الصودا

١٦٥ من سيأنور الموتاسا

۱۱۰٪ من خلات النحاس

<sup>(</sup>۱) كلماكات رقاء النجاس في الايمان وربة للقطمة التي في السابي بربد قوة المحرى ويسرخ احا ا

درهم ٦٥ من سائل النشادر اقة ٢٠ من الماء الاعتيادي

قد جرت العادة ان يوضع السائل المركب منه المغطس في اناه من زجاج او فحار مدهون او خسب محكم الضبط كالبرميل و يمد على فوهته قضبان من نحاس احمر او اصفر من الجانب الواحد الى الآخر متصلة بعضها بالبعض الآخر بشريط ارفع منها مر بوط بالموصل السلبي . فتر بط الفطع المراد تلبيسها بخيطان نحاسية رفيعة وتعلق هذه الخيطان بالقضبان فتصير العطع المربوطة بها في داخل المغطس. ويوضع ايضا على الفوهة قضيبان من نحاس على جانبي القضبان الاولى و يوصلان بخيط نحاسي رفيع مر بوط بالموصل الايجابي ولا يصح ان يمس القضيبان القضبان الاولى السلبية . و بغد ذلك يعلق بكل منهما رقاقة من نحاس كما ذكرنا آنفا بنوع ان تكون مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطع المراد تلبيسها فبهذه الواسطة تكون مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطع المراد تلبيسها فبهذه الواسطة تكسى القطع قشرة نحاسية منساوية . هذا اذا كانت القطع كبيرة كالملاعق وما اشبهها . (شكل ٢)





٠

واما اذا كانت القطع صغيرة كالخواتم وما شابهها فانها توضع بعد تنظيفها فى سلة وتر بط قطعة منها بشريط رفيع وير بط الشريط فى علاقة السلة ومن هناك بالموصل السلبى فنم الاتصالية من هذه القطعة المربوطة الى بقية القطع التى لم تر بط لانها تكون بينها فنمسها . ولا يانم لهذه العملية سوى وقاقة واحدة نحاسية بشرط ان تكون فوق السلة موجهة مساحة سطحها الى القطع . ومن اللزوم تحريك القطع التى فى السلة على الدوام لكى تلبس المكشوفة منهما والمغطاة قبل التحريك ابسا متساويا فى الجيع

واعلم ان الرقاقة النحاسية المتصلة بالقطب الايجابي تعوض بذو بانها في المغطس عن كميسة النحاس المحللة بالقوة السكهر بائية والتي تلبسها الفطعة المتصلة بالقطب السلبي . ولكن يحدث احياناً ان هذا التعويض لا يكفي لكون النحاس الذي تلبسه القطعة من اصل المغطس اكثر من الذائب من الرقاقة فيفتة و اذ ذاك المغطس الى نحاس و يبطئ فعله . فلاجل اصلاحه يضاف اليه كمية من خلات النحاس ومثلها من سيا ور الوتاسا . واذ تكررت الاضافة هذه عدة مرات يضاف الى المغطس كمية من الماء

واذا علق فى الفطب الابجابى رقاقة اكثر مساحة من الفطعة المعلمة فى القطب السلمى . او اذا تركت الرقاقة داخل المغطس زمناً طو يلا بدون ان تعلق بازائها قطعة للتلبيس يذوب منها كمية تعيق الفعل و يتاون المغطس بلحن اخضر او از رق فيضاف علمه فى مثل هذه الحالة قليل من سيانور البوتاسا فيصطلح فى الحال

وقد يعلو احيانا رقاقة النحاس الايجابية قشرة سمراء أو بيضاء فتمنع ذو بانها وتقلل فعل المجرى حينئذ فيضاف على المغطس كمية من خلات النحاس محلولة بسائل النشادر كما من الى ان يصير اللون الازرق المسبب عن هذه الاضافة بطئ الزوال. واذا صدف الامن ووضع منه بعدم الانتباه كمية أكثر من اللازم يضاف اليه من سيانور البوتاسا الى ان يحصل الرواق. والحاصل ان من اعتاد على ذلك مدة قايلة ولاحظ بالتدقيق التغييرات التي تحصل في هذا المغطس يقدر باضافة السيانور تارة وباضافة خلات النحاس اخرى ان يقى مغطسه بحالة مرضية

وافنا لزم تفضيض القطعة بعـد تنحيسها تخرج من مفطس النحاس ونمر حالاً بدون ابطاء فى مزيج نيىرات ثانى اكسيد الزئبق وتفسل بماء باود بدون ان نمس وتعلق فى مفطس الذخة

#### حمر الفصل الخامس ك∞ ﴿ في التنحيس الاصفر﴾

ان التنحيس الاصفر هو كثير الاستعال فى اوربا ويفضاونه على التنحيس الاحمر. فكل ما نراه من البراغى والشناكل والزرد والشريط والتريات والقناديل النحاسية هوكله من حديد مصبوب او توتيا مفطىكل منهما بقشرة صفراء حتى انه لا يعرف اذا كانت هذه الاشياء من تلك المعادن أو من النحاس الاصفر الخالص

اما الطريقة لتنظيف المعادن لهذا المغطس فلا تختلف عن طريقة تحضيرها للتنحيسالاحمر ولا فرق ايضا بينهما في تركيبالبطاريات ووضعالقطع فى المغطس وأنما الفرق الوحيد بينهما هوكيفية تركيب المغاطس (١)

ومن بعد الامتحان وجدنا ان المغطس الآتى بيانه اكثر مناسبة من غيره وهو يصلح لكل المعادن بدونِ استثناء و يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ۳۲ من كو بونات النحاس ( المحضر حديثا )

- « ۳۲ من كر بونات التوتيا (٠)
- « ٦٤ من تحت كر بونات الصودا
  - « ٦٤ من كبريتيت الصودا
- ٥٧ من سيانور اليوتاسا ( نقيا بقدر الامكان )
- « نصف من حامض الزرنيخوس ( طعم الفار الاييض )
  - اقة ٨ من الماء الاعتيادي

و ينبغى استحضاركر بونات النحاس والتوتيا اولا فلذلك خذ من كبريتات التوتيا عانية واربعين درها ومثل ذلك من كبريتات النحاس وذوب الملحين فى اقتى ماء وذوب مائة وتمانية وعشرين درها من تحت كربونات الصودا فى المقدار المذكور من الماء ايضا . وامزج المحلولين وحركهما فيتكون واسب اخضر وهو كر بونات النحاس والتوتيا المطلوب . فاتركه بضعساعات ليرسب عماما ثم صب عنه

<sup>(</sup>١) النحاس الاصفر هو مزيج النحاس الاحمر والتوتيا بمقادير محتلفة

السائل واضف عليه سبع اقات ماء ثم اضف كبريتيت الصودا وكر بونات الصودا المذكورين آنفاً . ثم سخن اقة الماء الباقية نتمة الثماني اقات وذوّب فيها سيانور البوتاسا والحامض الزرنيخوس واضف ذلك على المزيج الاول فيصفو لونه حالا والا فيزاد قليل من السيانور فيصير حاضرا للاستمال واما المتصد من وضع الحامض الزرنيخوس في هذا المغطس فهو لكى تصير القطع الملبسة لامعة واذا وضع منه كثير يصير لونها ابيض كالفولاذ ولا يضر ذلك لانها تصفر فها بعد

ومن المعلوم ان الرقاقة المعلقة فى القطب الايجابي يجب ان تكون من النحاس الاصف

ويلزم ان يضاف كل مدة على هذا المغطس قليل من محلول كر بونات النحاس والتوتيا والحامض الزرنيخوس وسيانور الپوتاسا اذ يفتقر الى ذلك بعد استعاله مدة طويلة

ومن المستحيل تعيين كمية الاملاح التى تلزم اضافتها على هــذا المغطس فعلى العامل الحافق ان يلاحظ ذلك ومن لون الراسب يعرف اى ملح يجب اضافته اكثر من غيره او اقل . ولزيادة التوضيح اقول

اذا كان الرسوب بطيئاً مجرب باضافة كر بونات نحاس وتوتبا بدون سيا ور . واذا كان لون الراسب ترابيا معما وخصوصا اذا كان لون المغطس ازرق او اخضر يضاف من السيانور وحده حتى يزول اللون و يصطلح الحال . واذا كان لون الراسب مكدا وغير متساو يضاف اليه قليل من الحامضالا ونيخوس محلولا بسيانور اليوتاس . واذا كان لون الراسب ابيض او ابيض مشر با باخضرار يضاف السه كر بونات النحاس وحده او محلولا بالسيانور . ثم اذا تكررت هده الاضافت مراراً عديدة ولوحظ ان الرسوب لا يتم بسرعة يضاف الى المغطس كمية ماه كافية ليصطلح

ومن بعـــد تلميس القطعة اذا كانت غير معدة للتذهيب او التفضيض تمسح بفرشة نحاسية وتنشف وهكذا فى التنحيس الاحمر حی القسم الثانی کیده۔ ﴿ فی التذهیب ﴾ حی الفصل الاول کیده۔ ﴿ فی انواع التذهیب ﴾

التذهيب يتم بجملة الواع بالفرك والتغطيس والزئبق والقوة الكهربائية اما التذهيب بالفرك فيتم بان تأخذ مزيج الاجزاء الآتية

جزء ٠ من الذهب حسب المطلوب

« ۲ « هيدر وكاورات النشادر

« ٤ « الحامض النيتريك

« نصف من نيترات البوتاس

وتضعه فى انبيق وتحميه بتأن فالحامض النيتريك يفسخ كلورهيدرات النشادر والحامض الهيدروكلوريك المنفرد يتحد مع جزء من الحامض النيتريك فيكون الحامض النيتروهيدروكلوريك المعروف عاء الملكة. فهدا يحل الذهب ويذوبه فتى ذاب الذهب ارفع الانبيق عن النار ودعه يبرد ثم صب المحلول حينئذ فى اناء زجاجى وخذ خرقا من كتان نظيفة وضعها فوق المزيج الواحدة فوقالاخرى واكبسها بقضيب من زجاج الى ان تمتص جميع السائل ثم ارفعها بملقط خشب واحدة فواحدة وابقها قليلا فوق الاناء حتى تنضج بما يمكن منها ثم ضعها لتنشف فى محل مظلم. ثم خد كل قطعة منها ومدها على قضيب زجاجي او خشبي وأدنها من فوق نار هادئة فلا تملب الوجود ملح البار ود الذى وضع فى المزيج لهذه الغاية وضعها اذ في رخامة اتبحترق تماما ثم اجمع رمادها واسحقه حتى ينم وضعه فى جلدة ولغها فى خرق مبلولة واتركها على هذه الحالة ثمانية ايام محركا المسحوق كل يومين لكى يكون كله مرطبا فيصير حاضرا للاستعال

ويكفى ان تأخذ قليلا من هذا الرماد وتضعه على زجاجة وتعجنه بكمية كافية من الماء وتفرك بهقطعة الفضة بعد تنظيفها لتكتسى غشاء ذهبيا وتصقل بعدذلك بالمصقلة

واذا اريد ان يكون لون الذهب محمرا يوضع مع الذهب فى المزيج قليل من النحاس الاحمر النقى

واما التذهيب بالغطيس فهو يستعمل كشيرا عنـــد الصاغة فى اورو با لتذهيب الحلى الصغيرة وهو مخصوص بالنحاس ومركباته كالنحاس الاصفر وما شاكله . واحسن مغطس لذلك هو ما تركب من الاحذاء الاكتبة . " اولا }

واحسن مفطس لذلك هو ما تركب من الاجزاء الآتية الم

اقة ٨ من ماء مقطر ( او ماء المطر )

درهم ٣٦٥ من بيروفصفات الصودا (١)

فضع سبع اقات من الماء فى الله صينى أو فحارى مدهون على الرهادئة وقبل ان يسخن ضع بيروفصفات الصودا معه والركه الى ان يذوب ثم نزله عن النـــار ورشحه بالورق ودعه يبرد ثم خذ بعد ذلك

درهم ٣ من الذهب النقى

« ٨ من الحامض الهيدر وكاوريك النقى

ه من الحامض النينر يك النقى

وضع ذلك فى انبيق واحم قعره قليلا على نار هادئة فيتصاعد بخاء كثبف و بعد بضع دقائق يذوب الذهب و يبقى سائل اصفر مشرب بحمرة . ثم ضع فدق النار وقافا من حديد وفوقه رقا من التنك مثقوبا وركز قعر الانبيق فدقه حنى بحمى قعره فقط ( شكل ٧ ) واترك ذلك على هدذه الحالة الى از يتتصدا دد جمع



الحامض ولما يبطل تصاعد البخار يعرف ان المحلول صار فى الدرجة المرغوبة و يبقى حينئذ فى الانبيق سائل احمر عقيق بقوام الزيت فيرفع الانبيق عن النار و يوضع على دائرة قش حتى يبرد و يجمد المحلول ( ويحترس من ان ينشف المحلول كشيرا على النار فان ذلك غير مناسب لهذا المغطس فاذا حدث ذلك بالاهمال يضاف اليه قليل من مزيج الحامض النيتر وهيدروكلوريك بالمقادير المنوه عنها سابقا و يحمى كما مر) ثم ضع فوقه قليلا من اقة الماء الباقية فيذوب فأضف الذائب بالتدريج عركا اياه الى محلول بير وفصفات الصودا واغسل الانبيق بما بقى من الماء لئلا يبقى فيه شيء من الماء لئلا يبقى فيه شيء من الماء لئلا يبقى فيه شيء من الماء لئلا يبقى

و بعد تنظیف القطعة على ما ذكرنا فى باب التنحیس و ر بطها بشر یط من نحاس اصفر وامرارها فى سائل نیترات ثانى اكسید الزئبق وغسالها بالماء توضع فى هــذا المغطس وهو قریب للغلیان ففى برهة وجیزة تكتسى غشاء ذهبیا فترفع وتفسل عاء وتنشف

ولا يجوزان يفرط بهدا المغطس عند فراغه من الذهب بل يجب ان يحفظ و يعمل خلافه وعند التذهيب تمر القطعة فيه وهو قريب للفليان وتوضع فى المغطس الجديد . وهكذا حين يفتقر المغطس الثانى الى الذهب تمر القطعة فى الاول ثم فى الثانى ثم فى الثالث الجديد . ومن المعلوم انه على التمادى يصير المغطس الثالث ثانيا والثانى اولا والاول يهرق . فهذه الواسطة لا يفقد شى من الذهب المستعمل

قلنا ان التذهيب بهذه الطريقة يكسو القطعة غشاء رقيقا جدا . فاذا اريد ان تلبس قشرة ذات سمك مطاوب تؤخذ عند اخراجها من المغطس وتغسل وتغطس في سائل نيترات الني اكسيد الزئبق ثم تغسل وترجع الى المغطس وتكرر هذه العملية الى ان تصير القشرة بالسمك المطاوب لانه عند تغطيس القطعة في السائل الزئبقي تكسى غشاء زئبتيا و بوضعها في المغطس يذوب هذا الغشاء و يحل محله الذهب

وقلنا ان هــذا المغطس لا يوافق الا لتذهيب النحاس ومركباته . فاذا اريد

تذهيب فضة يضاف اليه عند استحضاره درهمان ونصف من الحامض البروسيك عيار ٨

واعلم انه يقتضى تحريك هذا المغطس دائمًا وهو على النار سواء كان لتذهيب النحاس أم الفضة

#### ﴿ صفة منطس ان للتذهيب بالتنظيس البسيط ﴾

درهم ٦٤ من ثانى كر بونات اليوتاسا

« ١٦٠ من البوتاسا الكاوية

« ٣٠ من سيانور البوتاسا

« ۳ من كلورور الذهب

اقة ٨ من الماء الاعتبادي

وطريقة استحضاره هي ان تحل الجوامد ما عدا كاورور الذهب في سبع اقات من الماه . وتذوب الكاورور في الاقة الباقية ثم تضيفه على المحاول الاول . و بعد ذلك ضع المغطس على النار حتى يكاد يغلى وغطس فيه القطعة المراد تذهيبها فتذهب حالا واعلم انه كلا قل الذهب في هذا المغطس لكنرة استعاله يضاف عليه درهم ونصف من كاورور الذهب وذلك على خمس مرات بدون اضافة املاح اخرى وعند نهاية الحس مرات يضاف اليه كمية ذهب واملاح بالمقادير المشروحة اعلاه . وهكذا يكون استعاله الى وقت غير محدود و يفضل هذا المفطس على السابق لكونه يذهب بكمية متساوية من الذهب اكثر من الاول باربع مرات و يستغنى به عن استعال نيترات ثاني اكسيد الزئبق

واما التذهيب بالزئبق فقد بطل بالكاية فى اور پا اسبب المضرات المسببة عن تصاعد الزئبق وقد عوض عنه بالتلبس الغلفانى . و بما انه كثير الاستعال فى بلادنا نقول:

أنه يجب الاعتناء الكلى عند استعال هـــذه الطريقة بان تجرى العملية تحت

مدخنة جيدة السحب والضبط او في الفلا ومع كل هذه الاحتياطات لا يخلو الامر من الضررو بالاكثر من مس الزئبق لانه يتخلل مسام الجلد فيفسد البنية . وكيفية استحضاره هي ان تضع في بوتقة عشرة دراهم من الزئبق النقي وتضعها فوق النار وتحميها الى درجة ١٠٠ تقريبا وتضيف عند ذلك خمسة دراهم من الذهب وتحرك ذلك بقضيب من حديد والمزيج الذي يتكون حالا يكون بقوام الزبدة . ثم تخرج البوتقة من النار وتصب المزيج في ماء بارد وتحفظه الى وقت الاستعال . ثم تأخذ القطع المراد تذهيبها اذا كانت صغيرة وتمرها فى ماء الفضة وتخرجها حالا وتغسلها بماء ثم تضعها فی آناء فخاری وترشها بمحلول خفیف جدا من نیترات ثانی اکسید الزئبق ثم تهز الآناء محركا القطع حتى ان الزئبق يمتد على سطحها امتدادا متساويا ( و يعرف ذلك من اللون الاَييض الذى يغشاها ) ثم تضع عند ذلك كمية من المزيج الذهبي السابق وتهز الاناء ثانية فيمثد حالا على سطح القطع امتدادا متساويا . وعند ذلك تملا الآناء ماء باردا وتهزه قليلا وتتركه خمس دقائق ثم تهرق الماء وتنقل القطع الى مصفاة نحاسية عميقة ثقوبها كشيرة وضيقة ومسكتها طويلة حتى يسهل على العامل هزها لتحريك القطع بدون لمسها . ثم تضع المصفاة على نار فحم خشب قوية وتحرك دائًا القطع لتكون الحرارة عليها جميعها متساوية . وهكذا يتصاعد الزئبق ويبقى الذهب ملتحما بالقطع التحاما تاما

واما اذا كانت القطع كبيرة فنظفها بالحامض النيتريك واغسلها ثم امسحها بمحلول نيترات ثانى اكسيد الزئبق ثم ضع عليها كمية معينة من المزيج الذهبى ومده بخرقة ثم اغسلها بماه وضعها على النار فيتصاعد الزئبق كما مر وأطفها فى الحامض الكبريتيك المخفف (٤ الى ١٠٠ ماه) واغسلها ونشفها

واما التذهيب بالقوة الحكمر بائية وهو التذهيب الغلفانى فيفضل على ما سواه لانه بواسطته يقدر العامل ان يكسو المعدن قشرة لا يحد سمكها الا ارادته

ویستغنی احیانا عن البطاریات له لیه هــذا النذهیب اذ لوحظ ان اتصال ممدنین مختلفین خصوصا فی وسط سائل حامضی او ملحی یکفی لنمهیج السکمر باثیة فلذلك يتم التذهيب الغلفاني كلما غطس بمحلول ملح ذهبي مناسب جسم مولد مجرى كهر باثيا سلبيا وجسم مولد مجرى ايجابيا

وللايضاح نقول انه يكفى احيانا ربط القطعـة المراد تذهيبها بشريط توتيا وتغطيسها فى مغطس معدن التلبيس الغلفانى لكى يتم التذهيبكما لوكانت معلقة ببطارية

و بما اننا وضعنا هـذه القاعدة نقول ان التلبيس الغلفانى يتم اذا كان المغطس سخنا او بلودا غير انه يختار المغطس الباود لتذهيب القطع السكبيرة الحجم . واما لتذهيب القطع الصغيرة فيختار المغطس السخن

واذا امتحنا الطريقتين مراوا عديدة وجداً انه بكمية ذهب متساوية يتمالتلميس على السخن يعطى لامعية على الطريقتين المذكورتين على حد سوى غير ان التلميس على السخن يعطى لامعية اكثر من الآخر ويكون على ما يظهر اشد التصاقا بما تحته . وانتكام اولا عن المغاطس التي تستعمل على البارد ﴿ مغطس اول ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ١٠٠ من سيانور الپوتاسا

« ۳۰ من الذهب

۱۵۰ من النشادر (سائل)

اقة ٨ من الماء الاعتيادي

وكيفية استحضار همذا المغطس هي ان تضع في انبيق من زجاج سبمين درهما من الحامض الهيدروكاوريك النقى وار بعين من الحامض النيتريك النقى والذهب المذكور اعلاه وتسخن الانبيق فيذوب الذهب . وتداوم التسخين الى ان يتصاعد جميع الحامض و يبقى في قعر الانبيق سائل بقوام الشراب ذولون احمر مشرب بسواد. ثم تنزل الانبيق عن النار وتضعه على دائرة قش ليبرد وتذوب كاورور الذهب المتكون باقة ونصف من الماء ثم تضع فوق هذا المحلول سائل النشادر والمذكور فيرسب راسب احمر فترشح همذا المزيج بالورق النشاش وتغسل ما بقى في القمح مراوا متعددة . احمر فترشح همذا المذيج بالورق النشاش وتغسل ما بقى في القمح مراوا متعددة . فهذا الراسب هو امونيور الذهب الذي لا يصح تجفيفه لانه يتفرقه بسهولة و ربحا فهذا الراسب هو امونيور الذهب الذي لا يصح تجفيفه لانه يتفرقه بسهولة و ربحا يحصل من تفرقعه اضرار بليغة . ثم تذوب السيونور في الماء المذكور آنفا وتضيف

امونيور الذهب وهو رطب وتحرك ذلك بقضيب من زجاج حتى يصفو لونه ويغلى هذا المغطس مقدار ساعة ثم يترك ليبرد فيستعمل . وعند ما يفتقر هذا المغطس الى ذهب حضر امونيور الذهب على ما من و بعد غسله جيدا ضعه فى كمية كافية من الماء (كل درهم من الامونيور بمائة درهم من الماء) واضف عليه بتأنّ من سيانور اليوتاسا كمية كافية لتصفية اللون ثم امزجه بالمغطس

﴿ مَعْطُسَ ثَانَ ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

اقة ٨ من الماء الاعتيادي درهم ١٢٥ من سيا بور اليوباسا

« ۳۰ من الذهب النقي

وطريقة استحضاره هي ان تحضّر كلورور الذهب على ما مر قبيل هـذا ولما يبرد تذوبه في اقة ونصف من الماء . ثم تذوب سيانور الپوتاسا في ما بقى من الماء وتمزج الفريقين فيصفو اللون حالا والا فيضاف على ذلك قليل من السيانور واذا غلى هـذا المغطس نصف ساعة قبل استعاله يصـير اجود للتلبيس واذا افتقر الى الذهب يصاف البه كمية كافية من محاول كلوريد الذهب (كل درهم مع درهمين من سيوار اليواسا)

و يوك پر . وانت بالخيار في ان تزيد على هذين المغطسين من الماء مقدار ما فيهما او ضعفه غير ان التلميس لا يتم بالسرعة المرغوبة

﴿ مغطس ثالث ﴾ وهو مركب من الاجزاء الآتية ( وهو المستعمل عند صاغة هذه البلاد )

درهم ٦٤ من السيانور الاصفر للپوتاسا والحديد

« • ه من كر نونات اليوتاسا ( اوكر بونات الصودا )

« ۱۰ من كلو**رور** النشادر

« ٣٠ من الذهب

اقة ٨٠ من الماء الاعتيادي

ولكى تستحضر ذلك ضع الاملاح فى الماء واغلها نصف ساعة ثم نزلها عن ( ؛ ) النار واتركها حتى ترسب ما تكوّن من كر بونات الحديد . ثم وشح السائل لكى تخرج هذا الراسب . ثم حضر كلورور الذهب كما من اى ذوب الذهب فى الحامض النيتر وهيدروكلور يك وجففه على النار واتركه حتى يبرد . ثم ذوبه فى قليل من الماء وامزجه مع محلول الاملاح فيصير حاضرا للاستعال

ففى جميع هدنه المغاطس الغلقانية المستعملة على البارد يعلق رقاقة ذهب فى الموصل الايجابي تجاه القطعة المراد تلميسها ليعوض بنو بلنها عن الذهب الراسب من اصل المغطس . ولكن لا يكفى هدنا العوض احيانا فيضاف الى المغطس عند الضرورة كمية من كاورور الذهب محاولا مع سيانور اليوتاسا

واذا رأيت لون الذهب الراسب رمّاديا يلزم ان ترفع القطمة وتنظفها بالفرشة النحاسية وترجعها الى المغطس

واذا وضعت فی المغطس ذهبا اکثر من اللازم یصیر الراسب مسودا او احمر مشربا بسواد فلاصلاحه یضاف قلیل من السیانور

واما اذا وضعت من السيانور بزيادة فيبطئ الرسوب ويصير اللون رماديا ازرق واحيانا عوض ان تتذهب القطعة تفقد ما اكتسبته اولا فلاصلاح ذلك يزاد كمية كافية من كلورور الذهب

واذ لا يمكن وضع رقاقه ذهب مساحة سطحها مساوية لمساحة سطح القطع المراد تلبيسها تلاحظ البطاريات فتقالها او تمكثرها حسب افراز المجرى الذى تفرزه اذا كان المجرى السكهر بأئى كثيرا فلون الذهب الراسب يكون اسود او اسود محرا واذا كان قليلا يتلبس وجه القطعة المقابلة لرقاقة الذهب فقط . فذلك من الواجب ان تدار القطع فى المغطس مرارا متعددة

واما اذاكان المجَرى الكهربائى موافقا للمفطس فعند وضع القطعة يعلوها غشاء اصفر وتبقى بهذا اللون الى منتهى العملية

ويحدث احيانا وخصوصا فى المغاطس الجديدة ان الفطعة التى تذهبت عند تغطيسها تفقد الذهب بعـــد مدة . فهذا ينتج كما قلنا اما من كــرة السيا ور وقلة الذهب او عن ضعف المجرى الــكهر بئى فيصلح كل بضده واذا لم تكن القطع المذهبة على البارد باللون الذهبي الجيد فبعد اخراجها من المغطس تغسل وتغطس بمحلول نيترات ثاني اكسيد الزئبق وتحمي على النار فيتصاعد الزئبق وتمسح بالفرشة النحاسية او تغطس في حامض كبريتيك ثقيل ونحمي حتى يتصاعد منها بخار ابيض كثيف ثم تطفأ في محلول حامض كبريتيك (١٠ الى يتصاعد منها معجون من بورات الصودا وماء و يطلى به سطح التطعة وتحمى على النار الى ان يبطل تصاعد البخار وتطفأ في محلول الحامض المكبريتيك

قلنا ان تلبيس الذهب بالبطارية وعلى الناريكون اكثر لامعية وأشد التصاقا من الذى يكون على البارد . ونقول الآن ان المفاطس المناسبة لهذه العملية كثيرة جدا وقد اخترنا منها اجودها وهي ثلاثة . وسنشرح كلا منها بالتفصيل

﴿ مغطس اول لاتذهيب على النار ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ١٥٠ من فصفات الصودا

« ٠٤٠ من ثاني كبريتيت الصودا

« ٠٠٠ من سيانور اليوتاسا النقى ( او ٥ اذا كان قليل النقاوة )

« ٠٠٣ من الذهب

اقة ٠٠٨ من ماء المطر

وكيفية استحضاره هي ان تضع في قدر فحار مدهونة ست اقات من الماه مع فصفات الصودا ثم تضع القدر على النار وتحرك ما فيها بقضيب من زجاج الى ان يذوب الملح عاما ثم تنزل القدر عن النار وتعركها حتى تبرد . ثم تحول الذهب الى كاورور على ما سبق . وحين يجمد تذو به في اقة من الماء المذكور وتذوب أنى كبريتيت الصودا وسيانور اليوتاسا في الاقة الباقية من الماء . ثم تضيف محلول كلورور الذهب بالتدريج محركا اياه بقضيب من زجاج على محلول فصفات الصودا فيتمكر المزيج و يصير بلون اصفر مخضر فبدون ابطاء اضف ثاني كبريتيت الصودا والسيانور اليه فيصفو لون المزيج حالا و يصير صالحا للاستعال

فهذا المغطس يلبس الحديد والفولاذ ذهبا بدون ان يتنحسا اولا . واما التوتيا والقصدير والرصاص ومركباتها فيجب تنحيسها اولا ثم تتذهب فيه اقول. وتنحيس المعادن المذكورة حتى الحديد والفولاذ اجود مما لو بقيا بدونه واذا اريد تلبيس قطع صغيرة تربط بالقطب السلبى ويربط بالقطب الايجابى خيط پلاتين و يغطس كلاهما معا فى المغطس الذى يكون حينئذ على النار وتكون صخونته من درجة ٥٠ الى ٨٠ ( اى قبل الغليان ) ويبقى بهذه الحوارة الى انتهاء العملية. ويجب تحريك القطع فى هذا المغطس

واما أذا كانت القطعة كبيرة فتوضع كما قلنا تجاه خيط البلاتين ويستغنى عن التحريك

ويتم التلبيس فى هـــذا المفطس بسرعة فان بعض دقائق تكفى لان تلبس القطعة قشرة كافية . وبواسطة خيط البلاتين نقدر ان نجعل لون الذهب عليها اصفر فاتحا او غامقا او محمرا قليلا . فان غطس كشيرا احمر الاون والا اصفر

(قاعدة عمومية) اذا قل الذهب من المغاطس التي على النار فالاوفق ان لا يضاف اليها منسه لتكثيره بل تغطس فيها القطع بعض دقائق حتى تلتقط كل الذهب الذى ربما يبقى فيها ثم تغطس فى مغطس جديد

﴿ مغطس ثان على النار ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية :

درهم ٥٠ من سيانور الپوتاسا والحديد

« ١٦ من كو بونات الپوتاسا النقى

« ۲۰ من هیدروکلورات النشادر

« ٣٠ من الذهب

اقة ٠٤ من الماء الاعتيادي

فركب اولا كلورور الذهب كما من واتركه حتى يبرد ويجمد ثم حله بما ثتى درهم ماه . وذوب على النار الاملاح المذكورة واتركها حتى تبرد واضف علمها محلول الذهب محركا بالتدريج . ثم اغل المزيج نصف ساعة معوضا كل مدة عن الماء الذي يتصاعد . فيصير حاضرا للاستعال كالمغطس المار ذكره قبل هذا

﴿ مغطس الله على النار ﴾ وهو يتركب من الاجزاء الآتية

درهم ۱۹ من سيانور الپوتاسا النقى « ۰۳ من الذهب النقى « ۱۰۰۰ من الماء الاعتيادى

فركب كلور و ر الذهب كما مر وذو به بكامل الماء واضف السيانو ر فيصفو لون المزيج حالا . و يفضل هــذا المغطس على ما سواه لسهولة تركيبه . ولكن يحدث الحيانا ان القطع الموضوعة فيه للتلبيس تتعرى من الذهب اللبس محموا من جهة فى اسفل لتلبسه من جهة اخرى . وقــد يكون سطح الذهب الملبس محموا من جهة فى اسفل القطعة مثلا مع ان اعلاها يكون مصفوا فاذا حدث هكذا يغلى المغطس فيصلح الحال

واعلم آنه فى جميع مغاطس التلبيس باردة كانت او سخنة يقدر العامل ان يقلل كمية الماء اذا اواد ولكن وجدنا بلامتحان ان المغاطس الممدة بماءكشير تلبس دائما معدنا ابهج رونقا واشد التصاقا وانكانت بطيئة السير

وقلما يستعملون رقاقة معدن من نوع المعدن المحلول فى المغطس عند التلبيس على النار . فيعوض عنها غالبا بخيط او رقاقة بلاتين يقدر العامل بواسطتها فضلاءن انها تبقى دائما كما هى ان يخفف او يكثر سرعة التلبيس وان يعطى الذهب الملبس ثلاثة ألوان مختلفة فاذا تغطست قليلا يصير اللون اصفر فاتحا او كثيراً فيصير اصفر غامقا او كماما فيكون احمر . والعامل الحاذق يكتفى بالملاحظات المار ذكرها

هذا و بما ان البعض يرغبون فى ان يكون لون الذهب اخضر او ايض احمر او و رديا قصدنا قبل ان ننهى الكلام على التذهيب الغلفانى ان نتكلم على الطرق المختلفة التى تستعمل لايجاد هذه الالوان فنقول

## ﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي تَلُو بِنِ الذَّهُبِ ﴾

يلون الذهب بالوان مختلفة حسب المرغوب فاما طريقة تلوينه بالاخضر او

الابيض فهى ان تضيف على احد المفاطس السابق ذكرها كمية معلومة من محلول سيانور البوتاسا والفضة او محلول نيترات الفضة فقط فيصير لون الذهب الراسب اخضر او اصفر ماثلا الى البياض بحسب كمية الفضة التى تضاف

واما طريقة تلوينه بالاحمر فهى ان تضيف كمية من مغطس النحاس الـكهرىائى المذكور سابقا الى احد المفاطس الذهبية السابقة فيصير لون الذهب احمر

وقد يلون الذهب بلون احمر على طريقة اخرى وهى ان تدهنه بمعجون مركب من خلات النحاس وملح طرطير وملح الطعام وتحميه ثم تطفئه فى محلول الحامض الكبر يتيك وتمسحه بفرشة ( والمزيج المذكور مستعمل عند الصاغة مضافا اليه كمية من الشمع الاصفر وسنتكام عن تركيبه فى ذيل هذا الكتاب)

واماً اللون الوردى فلا يقوم بحق اظهاره على الذهب الا المارسة . و بعد الامتحان المكرر وجدت له طريقة انسب ما يكون وهى ان تذهب القطعة اولا فى احد المغاطس السابق ذكرها ثم تذهبها ثانية ( بشرط ان يكون المجرى الكروبائى قويا جدا ) فى مغطس مركب مما يأتى

جزء ١ من مغطس فضي جديد

« ۲۰ من مغطس ذهبي على السخن جديد

« ۱۵ من مغطس نحاسی احمر جدید

فان لم تصح العملية اول مرة فضع القطعة خمس ثوان فى مزيج ٢٥ جزءا من حامضكبر يتيك وجزء واحد منحامض نيتر يك فيزول ماكان قدغشيها من الفضة والنحاس ويعود الذهب الى لونه الاصفر الاول ثم تعيد العملية الاولى نفسها فتصت

## ﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ في تذهيب آلات الساعات ﴾

ان آلات الساعات لا تكون الا نحاسا مذهبا غير انه لا بحب ان تتذهب رأسا. بل يقتضى تفضيضها اولا تفضيضا مبرغلا ( وهو ما يشاهد فى الساعات من تبرغل او تحجب الذهب بخلاف غيرها ) وقبل الشروع فى هذه العملية يلزم نحضبر القطع لتصير صالحة للعمل اى يجب ان تغلى اولا فى محلول اليوناسا الكلوية ثم تغسل بماء



٨

بارد صاف ( اذا صب الماء على سطح القطعة فامتد عليه كله تكون قد نظفت جيدا والا فيعاد العمل ) ثم تنشف بنشارة خشب ابيض ( اى خال من الراتينج والمواد الدهنية ) و بعد ذلك ضع القطع على لوح فلين منساو فى مراكز محفورة فيله لما وثبتها بدباييس ذات طبعات منبسطة ( شكل ٨) ثم امسحها حالا بفرشة شعوية خالية من الاجسام المدهنية اذ تلتها بمسحوق الخفان بشرط ان يكون فى غانة المتحمومة مبلولا بماء . و يقتضى ان تكون دورة الفرشة على القطعة رحوية على منهج واحد . ثم اغسلها بماء صاف حتى لا يبقى عليها ولا على لوح الفلين من الاجزاء ادنى اثر للخفان . ثم امرر القطع وهى على لوح الفلين فى مزيج مركب من الاجزاء الآتية :

اقة ۸ من الماه الاعتيادى نقطة ٤٠ من نيترات تاني اكسيد الزئبق

درهم واحد وثلث من الحامض الكبريتيك

ثم اخرجها حالاواغسلها بماء متكاثر فتصير مهيأة للتفضيض المبرغل.والتفضيض هذا يتم باحد انواع المسحوق الآتية :

﴿ المسحوق الاول ﴾ وهو مركب مما يأتى :

درهم ١٠ من الفضة النقية تسحق الى آخر درجة من النعومة <sup>(١)</sup>

« ۳۳۲ من كاورور الصوديوم النقى يسحق الى آخر درجة من النعومة

« ۱۰۰ من ثانى طوطوات اليوتاساالنقى يسمحقالى آخر درجة من النعومة

#### ﴿ المسحوق الثاني ﴾ وهو:

درهم ١٠ من مسحوق الفضة كما مر

« ۱۳۲ من كلورور الصوديوم ناعما

« ٠٥٠ من ثاني طرطرات اليوتاسا

#### ﴿ المسحوق الثالث ﴾

درهم ١٠ من مسحوق الفضة

« ۳۳۲ من كلورور الصوديوم

« ۱۳۲ من ثاني طرطرات اليوتاسا

واذا اعطینا ثلاث صفات من المسحوق اللازم لذلك لان البعض يفضلون نوعا منه على آخر .لانه كماكانكاورور الصوديومكثيراً تكون الحبيبات الراسبة اكبر وتكون انعم واصغركما اكثرت من ثانى طوطرات البوتاسا

ومن الضرورة ان تكونالاجزاء المذكورة فىغاية النقاوة . اما ثانى طرطرات اليوتاسا فهو نقى غالبا واماكلورور الصوديوم فيجب تنقيته قبل استع<sub>ا</sub>له <sup>(٣)</sup>

واما كيفية تحضيركل من انواع المسحوق المارة فهي ان تضع الاجزاء في محمصة من الفضة او الصيني وتركبها على نار هادئة ثم تحركها مدة طويلة حتى تمتزج امتزاجا تاما

<sup>(</sup>١) ذوب خمسة عشر درما من نيثرات الفضة في تسم اقات مرالماء المقطر وضع في المذوب رقاقاً نظيفة من النحاس الاحمر النق ثم حركه بقضيب من زجاج وضع الاناء في محل مظلم واثركه مدة ٢٤ ساعة محركا اياه كل خمس ساعات ثم اتركه لترسب كل الفضة ثم اغسل الراسب بماء مقطر مرارا عديدة ثم جفف المسحوق واحترس من ان تضغطه لئلا يتجبل

 <sup>(</sup>۲) تتم تنقیة كاورو الصودیوم بال يحمى فی عجصة من الصینی محركا بملمقة فضة او قضیب زجاجی

ثم تأخذ كمية كافية من هذا المزيج وتعجنها بقليل من الماء حتى تصير بقوام الشراب ثم تأخذ من هـذا المعجون على وأس ملوق وتمده على سطح القطع التى على لوح الفلين . ثم تمسكه باليد اليسرى وتأخذ باليمنى فرشة ذات شعر كثيف وتديرها على ( شكل ٩ ) الفطع دورة الرحى على منهج واحـد بدون ان تميل بها يدك مديرا



٩

فى اثناء ذلك أوح الفلين باعتدال دورة رحوية على منهج ادارة الفرشة وانت تزيد مرة او مرتين من المسحوق الفضى المعجون بالماء مداوما ادارة الفرشة كما من. فأنه كلما كنرت زيادة المسحوق المذكور على الفطع تمكير الحبيبات. ولما تصير الحبيبات بالجرم المرغوب تغسل الفطع بماء وتمسحها بفرشه معدة لذلك وهي مصنوعة من خيطان نحاس اصفر دقيقة جدا كالشعر. واعلم أنه يجب احماء الفرشة المذكورة قبل استعالها لنليين خيطانها والا فلا تجدى نفعا

وقد جرت العادة بان تستعمل لذلك اولا فرشة محماة نصف احماء ( اى قاسية قليلا ) لكشف الحبيبات . ثم فرشة اقسى منها لاظهار اللامعية . ثم فرشة لينة جدا لحجو الخطوط الني ر عا تكون قد حدثت باستعال الفرشة القاسية

و بعد ان تتم هـذه العملية (اى المسح بالفرشة) باتقان ترى بالـكرسكوب (نظارة مكبرة من قرب) حبيبات متساوية الحجم والارتفاع ملتصقة على كل سطح الفطع

وقد جرت العادة ايضا بان تبلل الفرشة النحاسية حين استمالها بمعلى اصول السوس او ساق الصابونار يا المعروف بشرش الحلاوى وذلك يز يد سطح القطعة لمعانا واذا وجد في آلات الساعات قطع فولاذ مسمرة بالنحاس كما يحدث غالبا يجب قبل الشروع بتنظيفها ان تغطى بالمزيج الآتى

- درهم ٢٠ من الشمع الاصفر
  - « ٣٣ من القانونة
- « ١٣ من الشمع الاحمر ( المستعمل للختم )
- ١٠ من اول آكسيد الحديد ناعما ( وهو الاحمر الانكليزي )

وطريقة مزج هذه الأجزاء هي ان تذوّب الشمع الاحمر والقلفونة في اناء صيني

على حرارة خنيفة وتضيف عليهما الشمع الاصفر محركا اياه ليذوب ايضا ثم تضيف اكسيد الحديد بالتدريج محركا بقضيب من زجاج او خشب . ثم تنزل الاناء عن النار مداوما النحريك حتى يبرد المزيج ويجمد

فأحم القطعة التى فيها فولاذ وخذ قليلا من هذا المزيج وضعه على الفولاذ فيمة د و يغطيه . او احم خيطا نحاسيا وخذ فى رأسه قليلا من المزيج وادهن به الفولاذ فيكسوه غشاء يقيه من عملية التنظيف والتذهيب

و بعد الانتهاء من تذهيب القطعة غطسها في زيت زيتون سخن او في زيت النفط فاترا فيذوب الغشاء الشمعي فتغسل القطعة حينتذ بماء الصابون سخنا نم تغسل بالماء الاعتيادي وتمسح بالفرشة النحاسية وتنشف بنشارة الخشب الابيض واذا تذهب المولاذ الموجود في القطعة بالصدفة فحمكه بقطعة حشب لدنة ملتوتة بمسحوق الاحمر الانكايزي او بمسحوق الخفان فيزول الذهب عنه و بعد تحضير القطعة على ما ذكر الذهب تذهب تذهيا خفيفا في احد المغاطس الذهبية الباردة المار ذكرها . و بعد الامتحان وجدنا انه يناسب تذهيبها اكثر في المغطس المركب من المقادير الآتي شرحها :

يؤخذ من الذهب الرملى رقاق صغيرة درهم وثاث ومن بعد احمائها لتتمرى من الاجسام الدهنية توضع فى انبيق و يوضع فوقها مزيج مركب من درهمين من الحامض النيتريك النقى واربعة دراهم من الحامض الهيد روكاوريك النقى و يحمى ذلك قليلا فيذوب الذهب فيترك حتى يتصاعد الحامض و يبقى فى الانبيق سائل احمر مهتم بقوام الشراب ثم ينزل عن النار و يترك حتى يبرد . ثم يضاف اليه عشرون درهما من الماء المقطر فيذوب . وحينئذ ضع المذوب فى اناء زجاجى واضف عليه ١٥٠درها ماء ثم اضف من سائل النشادر النقى كمية كافية حتى يبطل الرسوب . ثم اترك الاناء

حتى يتم رسوب امونيور الذهب الموجود . ثم ارق الماء عنه وصب الراسب فى ورق النرشيح على قمع من زجاج واغسله بماء متطر لتزول رائحة النشادر تماما ثم خذ ورقة الترشيح وما فيهـا وضعها فى اناء زجاجى غير الاول مع ٣٠٠ درهم ماء مقطرا وار بهـة دراهم من سيانور الپوتاسا النقى وحركه فيصفو لون المزيح ثم رشحه ثانية لتخرج الورقة التى وضعتها اولا

واذ يتم ذلك اغل المغطس عشرين دقيقة فيصير جيدا للتذهيب نحت سلطة مجرى كهر بائى مناسب لحبرم القطع المذهبة

و بعد ذلك خذ القطع من على لوح الغلين واربطها بخيطان نحاسية واوصلها في القطب السلبي . و بما أنه لا يلزم لهذه العملية مجرى كهربائي كثير لكن قليل دائم استحسنوا لها بطارية دانيال عوض بطارية بنسن . وهي مركبة من نفس القطع المركبة منها تلك غير أنه عوض المكوك يوضع في الآناء الصيني قضيب او رقاقة نحاس احمر و يوضع فوقها أي داخل الآناء محاول كبريتات النحاس مشبعا عوض الحامض النيتريك . واما باقي العملية فكما ذكرنا آننا . والاحسن أن يعلق عوض رقاقة الذهب في الاعلب الايجابي خط يلاتين

و بعد تذهيب القطع واخراجها من المغطس تغسل بماء وتمسح بالفرشة النحاسية اللينة المحاة كشيراكما مر مبللة بمغلى اصول السوس او الصابوناريا وذلك بعـــد ان تكون قد ركزتها في مراكزها المحفورة لها في لوح الفلين

حى القسم الثالث كى الفضيض ﴾
﴿ فى النفضيض ﴾
﴿ الفصل الأول ﴾
﴿ فى الكلام عن النفضيض ﴾

اعلم آنه قبل اختراع العمليات السكهر باثية كان هـــذا الفن يتم بالعملية الآتية او ما يشابهها وهي :

اولاً يعمل وقاقتان الواحدة من النحاس الاحمر الخالص والاخرى من الفضة

الخالصة ويحمى سطح كل منهما ويطفأ بمحاول مشبع من نيترات الفضة وتسحب الرقاقتان الواحدة فوق الاخرى سحبا متساويا حتى تصيرا كجسم واحد فرتص حياشذ من تلك الرقاقة قطعة بالهيئة المطلوبة فنظهر من احد وجهبها كالفضة الخالصة

من للك الرفاقة تطعة بالله المسلمة من الثقلة (اولا) لاخفاء النجاس بلى اطراف القطعة المقصوصة (ثانيا) لانه لا يناسب لذلك الا النجاس الاحمر الذي هو اعلى قيمة واقل رنة من مركباته (ثانثا) لانه اذا اخذت قطعة من تلك الرقاقة ونقشت نقشا نافرا فالدق اللازم لا عام ذلك يرقق رقاقة الفضة في المحلات النافرة فتكون اذ ذلك مغطاة بقشرة اقل سمكا من المنبسطة التي تبقى بسمكما الاصلى واكون المحلات النافرة اكثر تعرضا للمس والحلك تنعرى من القشرة الفضية وتبقى الغارقة مفضضة . وبالعكس يحصل في التفضيض الغلفاني فان المحلات النافرة تمكتسي قشرة المحلات النافرة تمكسي قشرة اسمك من قشرة المحلات الغارقة ولذلك تبقى مفضضة الى مدة طويلة وهذا المركثير الاهمية

و بما اننا ذكرنا شيئا مماكان يستعمل قبل اكتشاف النفضيض الغلفاني يحسن ان نتكلم قايلا عن العمليتين الآتيتين وهما التفضيض بالفرك الناشف والتفضيض بالتعطيس البسيط فنةول :

### ﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي التَّفْضِيضِ بِالْفُرْكِ ﴾

عملية ذلك هي ان تأخذ الاجزاء الآتية :

درهم ٦٦ من نيترات الفضة الابيض المصبوب ( او كاورور الفضة)

- « ۱۰۰ من ثاني اكسلات اليوتاسا
- « ١٠٠ من ثاني طرطرات اليوتاسا
  - « ۱۲۲ من كاورور الصود بوم
  - ا ۲۷ من كلورور الامونيوم
    - « ٠٤٠ من الماء الاعتيادي

او مزيج الاجزاء الآتية :

درهم ٣٣ من كلورور الفضة

« ٦٦ من ثانى طرطوات البوتاسا

« ۱۰۰ من كلورور الصوديوم

من الماء الاعتيادي كمية تكفي ليصير المزيج بقوام المعجون وطريقة المزج هي ان تسحق الاملاح في هاون صيني في محل مظلم الى ان تصير في آخر درجة من النعومة ثم تضيف اليها الماء وتحفظ هـــذا المزيم في زجاجة صفراً او زرقاء اتحجبه عن النور لأنه يفسده . وعند لزوم استعاله يحلُّ منه كمية في الماء الاحتيادي حتى يصير بقوام الشراب . ثم يؤخذ منه بفرشة صغيرة من شعر ويدهن به النحاس بعد تنظيفه جيدا او القطع المذهبة بالتغطيس البسيط او بواسطة الـكهرباء بشرط ان تكون قشرة النذهيب الـكهربائي رقيقة حتى يمكن النحاس الذي تحت الذهب ان يحلل الفضة على الغشاء الذهبي ثم يترك المعجون عليها الى ان ينشف والاوفق ان يسخن قليلا على نار هادئة لاجل الاسراع . فتتم الالفــة الكيمياوية ومحسب سمك القشرة الذهبية يصير لون المعجون على سطح القطعة ورديا او اخضر والاون الاخضر يدل على انه ذاب من نحاس القطعة كمية وان جرمه تحول الى هيئة معدنية فضية و رسب على القطعة فتغسل القطعة اذ ذاك بكمية وافرة من الماء فيظهر لون فضي جميلي . وبزداد بياضا ولامعية اذا غطس بعض ثوان في محلول خفيف جدا من الحامض الكبريتيك او في محلول سيا نور اليوناسا وهو احسن. وتصقل بالمصقلة اذا لزم الامر . واذا ار يد ان تكسىالقطعة غشاء اكثر ثباتا يكرر وضع المعجون مرة او مرتين على ما مر

#### ﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي التفضيض بالتغطيس البسيط ﴾

هذه العملية تتم فى مغطس على السخنومغطس على البارد . اما المغطس على السخن فكيفية تركيبه هى ان تضع فى قدر من فخار مدهونة سبع اقات ماء مذو با فيه مائة وخمسون درها من سيانور الپوتاسا . ثم تضع فى اناء زجاجى اقة ماء مذو با فيه خمسون درهما من نيترات الفضة المصبو بة وصبهذا المذوب فوق الاول بالتدريج محركا بقضيب من زجاج فيروق المزيج بعد برهة

ثم تغطس القطع المراد تفضيضها فى هذا المغطس وهو يغلى وتخرجها حالا فتكون لابسة غشاء ابيض لامعا رقيقا جدا . واما اذا تركت فى المغطس بعضدقائق فيكون لون الغشاء مممًا واقل لامعية

واعلم أنه يجب تتميم كل عمليات التنظيف للقطع النحاسية المعدة لهذا المفطس كما مر بدون أبطاء بين عملية وعملية غاسلا أياها بعد كل عملية غسلا جيدا . ولا يقتضى تغطيس هذه القطع في سائل نيترات ثانى اكسيد الزئبق لان مضرته هنا اكثر من منفعته

وكثيرون من الملبسين يستعملون البطارية للتلبيس فى هذا المغطس فيطلق عليه والحالة هذه اسم غلفانى

واما المغطس على البارد فهو اجود من جميع المغاطس الفضية البسيطة لان الراسب به يكون اكثر النصاقا بما يحته ويكون لونه جميلا لامعا غير قابل التغير كالذي يحدث في مغاطس اخرى فإن الفضة به ترسب خااصة تقية . وكما طالت مدة ابقاء القطعة في هذا المغطس تكون الفشرة أسمك وذلك بالتحليل الكيمياوي المسبب من الاجزاء التي يترك منها

وكيفية استحضاره هي ان تملأ من ثاني كبريتيت الصودا السائل ( سنتكام عنه في ذيل هذا الكتاب ) ثلاثة ار باع اناه زجاجي او نحارى مدهون . ثم تضيف اليه محركا بالتدريج محلول نيترات الفضة في ماء مقطر متوسط الاشباع الى ان يصبر ذو بان الراسب المتكون بطيئا جدا. فيصير هذا المغطس السهل التركيب ميأ الاستعال

فبعد تنظیف قطعة النحاس الاحمر او الاصفر كما مر وامرارها فی محلول نینرات ثانی اكسید الزئبق تفطس فیه فتكسی فی الحال غشاء ایبضلامعا یزداد سمكا كلا طالت مدة التغطیس وكلما افتقر هـذا المغطس الی فضة بكثرة استماله یضاف علیه من محلول نیترات الفضة كما مر ولما يصير في درجة لا يعود يمكن ثانى كبريتيت الصودا فيها ان يذوب محلول نيترات انفضة يضاف اليه من الكبريتيت المذكور شئ فيعود كما لو كان جديدا واعلم انه لطول مكث هذا المغطس في الاناء الزجاجي يرسب على اطراف هذا الاناء قشرة فضية فترال بان يوضع عليها قليل من الحامض النيتريك وتبقى لتعمل فيترات الفضة

## ﴿ الفصل الرابع ﴾

#### ﴿ في التفضيض الغلفاني ﴾

انه بهـــذه العملية يتم تلييس اكثر الاوانى المزخرفة كالكؤوس والصوانى والصحون والاباريق والشهاعدين والملاعق والظروف وما شاكل ذلك

و بواسطتها نحفظ صحتنا من مضرات النحاس ونزين قاعاتنا وذلك بأنمان ابخس . جدا من اكمان هذه الاوانى لوكانت من فضة خالصة مع ان منظر النوعين واحد . فنقدم الآن للقارئ بدون ان نلتفت الى المغاطس التى يزعم البعض او الكل انها اكثر مناسبة من غيرها صفة مغطسين مجر بين منا ومستعملين فى اكثر معامل فرنسا ﴿ فالاول ﴾ مركب من الاجزاء الآتية

اقة ٢٠ من الماء الاعتيادي

درهم ٣٢٠ من سيانورالپوتاسا نقيا بقدر الامكان

« ٠٨٠ من الفضة الخالصة

وكيفية استحضاره هى ان تضع فى اناء صينى الفضة المذكورة وتضع فوقها مائة وخمسين درها من الحامض النيتريك النقى ثم تضع الاناء على وقاف فوق نار هادئة وتذوب الفضة و يتصاعد بخار اصفر يجب الاحتراس من استنشاقه كثيراً لانه مضر. ولما يبطل تصاعد هذا البخار يبقى فى الاناء سائل مخضر ومسمر او مسمر او بلا نون بحسب كمية النحاس الموجودة فى الفضة المستعملة فيترك على هذه الحالة الى

ان ينشف ويذوب ثانية ويصير بقوام الشمع السائل . ثم تزله عن النار وتحرك الاناء الصينى حتى يمتد ما فيه على اطرافه ويجد وهذا الجامد يسمى نيترات الفضة المصبوب ( المعروف بحجر جهنم ) ويكون بياضه كثيراً او قليلا بحسب نقاوة الفضة ثم تذوّب هذا النيترات في الماء المذكور وتضيف اليه السيانور وتحرك حتى يذوب ايضا فيصفولونه . ولا يختلف تركيب هذا المغطس عن تركيب المغطس الشانى الا بان يكون كاورور الفضة عوض النيترات

وكيفية استحضار كلورور الفضة هي ان تحضر النيترات كما سبق وتذو به في كية ماه وافرة وتضيف اليه تدريجا وانت تحركه محلولا مشبعا من كلورور الصوديوم الى ان يبطل الرسوب ثم تترك المزيج حتى يرسب تماما وترشحه بعد ذلك بورق وتغمل مرارا عديدة كلورور الفضة الباقى ضمن الورق على قمع الزجاج ثم تضعه اخيرا في الاناء المعد المغطس مع الماء وسيانور الپوتاسا وتحركه حتى يذوب السيانور فيصير المغطس حاضرا للاستعال

وهذان المغطسان يستعملان على السخن وعلى البارد سواء واكن الافضل استعالها على البارد

فاذا استعمل احدها على السخن يجب ان اقطع المعلفة بالوصل السلبي تكون دائمة الحركة وان يربط في الايجابي خيط بلاتين غارقا الى ثلاثة ارباعه في المغطس. واما اذا استعمل على البارد فتوضع رقاقة من فضة كما شرحنا في مغطس التنحيس و يترك بدون تحريك

وقد يعوض عن البطارية فى الخاطس المستعملة على الدخن باحاطة القطع المراد تلميسها برقاقة توتيا و بر بطكل قطعة بخيط توتيا وتعليقها بالرقاقة فيبقى محل اتصال خيط التوتيا مسودا بعد انتهاء العملية فلازالة هذا السواد يكفى تغطاس القطعة فى المغطس بدون الخيط مقدار دقيقة واحدة

وحينما يفتقر المغطس الى فضة لـكثرة استعماله يضاف علميه كمية مناسبة من نيترات اوكلورور الفضة بالمقادير المذكورة

واعلمانالماء الذي يكون في المغطس المستعمل على السخن يتصاعد فيعوض عنه بمثله

واذا غطست فى المغطس قطعة نحاس بدون استمال البطارية فعلاها غشاء فضى فاعرف ان كمية السيانور كثيرة وكمية الفضية قليلة . وحينئذ لا تكون القشرة الراسبة تامة الالتصاق خصوصا فى القطع المنحسة على قصد التفضيض لان السيانور بحل القشرة النحاسية ويرسب عوضا عنها قشرة فضية تزول بادنى احتكاك . فيضاف على المغطس شى من النيرات ويجرب بوضع قطعة فيه فاذا لم تبيض يكون اصوليا

واعلم ان الآنية التي توضع فيها المغاطس تختلف حسب اختلاف المغطس بأن يكون على السخن او على البارد . فإن كان على السخن لا يناسب الآناء الا اذا كان صينيا او فخاريا مدهونا او حديديا ملبسا داخله بغشاء زجاحي (اي مينا) واذا كان على البارد يوضع في صندوق من خشب محكم الضبط وملبس داخله بالمادة المسهاة كوتابرخا او في صندوق من التنك يوضع على دائرة اعلاه برواز من خشب وعلى هذا البرواز تركيز قضبان النحاس المتصلة بالقطب السلبي المعدة لتعليق القطع المراد تلبيسها والقضيين المتصلين بالابجابي المعدين لربط الرقاق الفضية التي تعوض بذو بانها عن الفضة الراسية من اصل المحلول الفضى الذي يكون في المغطس كما ذكرنا في باب التنحيس . وليحترس من ان القطع الملبسة والرقاق الايجابية والقضبان النحاسية تمس احدى جهات الصندوق لان ذلك يسبب ضررا جسما فيجب أن تكون القطع والرقاق بعيدة عن قعر الصندوق واطرافه بعدا متساويا وتكون القضبان النحاسية مركزة على برواز الخشب كما ذكرنا . ولاجل راحة الفكر بجب ان يطلي داخل الصندوق براتينج وفى انتصاف العملية تخرج الفطع من المغطس وتقلب فيكون اسفلها اعلاها وبالعكس وان لم تقلب تلبس الجهة السفلي قشرة اسمك من القشرة التي تلبسها الجهة العليا لان السائل في الجهة السفلي يكون مشبعا من الاملاح ً اكثر من اشباعه في العليا . ويجب ان يحرك السائل كل مدة

ومن العادة ان تلبس الدوزينة من اوانى المائدة كالملاعق وما شاكلها من عشرين الى ثلاثين درهما فضة ليكون تلبيسها اصوليا . فكمية الفضة المذكورة ترسب على القطع بمدة خمس عشرة ساعة او اقل او اكثر حسب المجرى الكهر بائى .

ولا يصعب علمينا ان المبس الدوزينة ثلاثين درهما بمدة ثلاث ساعات فقط ولكن بعد الامتحان وجدًا انه كلماكان الرسوب بطيثًا تكون الفضة اشد التصاقا وابهج رونقا والعكس بالعكس

و بعد تنظیف القطع وامرارها بمحلول نیترات اُلنی اکسید الزئبق کما مر تر بط وتغطس فی المغطس ولما تکتسی قشرة رقیقة تخرج وتمسح بالفرشة النحاسیة وترجع الی المغطس

و يستحسن بعد مسحها بالفرشة ان تغسل بالسبيرتو لان مس اليد لها بجعل عليها مادة دهنية تمنع الالتصاق. و بما ان المغاطس الجديدة تكون ابطأ سيرا من المستعملة يقتضى اذا وجد مغطس مستعمل ان تضيف كمية منه الى الجديد وان لم يوجد فأضف الى المغطس الجديد قبل استعاله كمية من سائل النشادر ( ١ الى ١٠٠٠ ) او اغله بعض ساعات وعوض عن الماء الذى يكون قد تصاعد بمثله . ويحدث غالبا ان القطع الملبسة فضة تصفر بعد تلبيسها فلمنع هذا الاصفرار غطس القطع فى المغطس واتركها بعض دقائق من ٥ الى ١٠ بدون ان تصلها بالموصل السلمي و بدون وضع الموصل السلمي و بدون

### ﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ صفة آلة ومغطس لتسلية ذوى البطالة ﴾

لا بد من أن يسر الموسرون الذين لا يعرفون بماذا يقضون أوقاتهم أو الذين ير يدون امتحان هذا الفن الجيل بهذه الايضاحات التى سنوردها لانها ترشدهم الى اصطناع آلة قليلة الثمن خفيفة الكلفة كافية لتتميم الموغوب. وهذه صفنها:

يؤخذ اناء من رجاج او صيى او فحارى مدهون بالعمق والانساء المطلو بين ويملأ ثلاثة او إمه من المغطس الفصى المار ذكره . نم يوضع داخل المغطس اله صينى ذومسام ويملا ثلاثة ارباعه من محلول مركب من مائة جو. ماه وعسرة من سيانور الپوتاسا او من عشرة من ملح الطعام وماثة ماء ويوضع داخل المحلول




اسطوانة او قضيب غليظ من التوتيا ويوضع على فوهة الآناء الخارجي قضيبان من نحاس على هيئة صليب متصلان بالتوتيا وعلى رؤوس القضيبين تلف ملحومة بها دائرة من نحاس (شكل ١٠) وتعلق بها القطع المراد تفضيضها من بعد تنظيفها وامرارها في محلول نيمرات ثاني اكسيد الزئبق كما مرفتم العملية اذ ذاك كا لو استعملنا البطارية المنفردة

### 🍇 الفصل السادس 🧲

﴿ طريقة تعرف بها كمية الفضة الراسبة على القطع المراد تلبيسها ﴾

هى ان تأتى بميزان كميزان الصيدلى (وهو ماكان عموده وكنفاه من نحاس) وتنزع احدى كمفتيه . ثم تأخذ القطع المراد تلبيسها وتعلق كل واحدة منها بخيط ( شكل ١١ ) نحاسي وتعلق الجيع بقضيب من نحاس ايضا وتربط طرفي القضيب



١,

بسلسلة نحاسية تعلقها مكان الكفة التي انتزعها . ثم تغطسها بالمغطس وتغطس ايضا رقاقات الفضة المعلقة بالقطب الإيجابي وتصل عمود الميزان بالموصل السلمي . ثم تضع في الكفة الثانية عيارات توازى ثقل ما علمق مكان المكفة المنتزعة فاذا توازى الثقل ضع في نفس الكفة عيارا يوازى ثقل الفضة التي نريد تلبيسها على القطع واترك ذلك الى ان تستقيم ابرة المبزان فيكون الراسب بالوزن المطاوب عاما . (فنحث الملبسين واصحاب الذمة على استمال هذه الطريقة لانها اصح جدا واخف ثقلة من التي يستعملها البعض وهي ان الملبس بعد وزنه القطع وتغطيسها في المغطس يشيلها ويزنها ليرى اذا كان الراسب بالوزن المطاوب فان زاد يحبط عمله وان يقصى يعيدها الى المغطس وهكذا لا يصح عمله الا بالصدفة )

واعلم اننا عوضا عن تعليق رقاقتين من الفضة فى الفطب الايجابي نقدر ان نعلق رقاقة واحدة على هيئة قضيب . غير انه اذا استعملنا ذلك يحب ان تكون القطع المراد تلبيسها معلقة فى دائرة من نحاس لا فى قضيب فتغطس اسطوانة الفضة داخل الحلقة أتكون على بعد منساو من كل قطعة ومن اللزوم انه عند انتصاف العملية تشال القطع و يربط الخيط فى غير المحل الذى كان مربوطا فيه لكى يلبس ذلك المحلكا لبس غيره من القطعة

## ﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ في ملاحظات كلية الافادة ﴾

﴿ الاولى ﴾ اذا اسودت وقاقة الفضة المعلقة بالقطب الايجابي فذلك دليل على ان المغطس مفتقر الى سيانور البوتاسا وتكون الفضة اذ ذاك شديدة الالتصاق بما تحمها لكن يكون السير بطيئا والمغطس لا يعوض ما فقده من ذوب الرقاقة المسودة. فيلزم اضافة قليل من سيانور اليوتاسا

﴿ الثانية ﴾ اذا ابيضت الرقاقة الايجابية فذلك دليل على أن الفضة قليلة والسيانور كثير فيكون الوسوب سريعا لكن قليل الالتصاق ويكون ذوب الرقاقة في المغطس أكثر من اللازم فتتراكم الكريات الفضية بدون ترتيب على سطح القطع المراد تلبيسها فيجب حينئذ اضافة نيترات اوكلور ور الفضة الى المغطس الى ان يصير ذوبان الكاورور بطيئا او متعسرا

﴿ انتالثة ﴾ اذا بقيت الرقاقة الايجابية بلون رمادى فذلك دليل على ان المجرى بالمقدار المطلوب فتتبم العملية بنوع مرض

﴿ الرابعة ﴾ مند انتهاء العملية بجب ان تؤخذ القطمة الملبسة وتفسل بماء بلود ثم بمزيج الحامض الكبريتيك المحفف ثم تمسح بالفرشة النحاسية وتصقل بالمصقلة

#### ﴿ الفصل التامن ﴾

﴿ فِي انتزاع الفضة عن القطع الغير الحسنة التفضيض ﴾

## اقة ه من الحامض الكبريتيك المركز . درهم ۲۰۰ من الحامض النيتريك المركز

فضع المزيم في أناء من زجاج وعلق القطعة المراد تعريبها بخيطان نحاسية وغطسها فيه وأبقها المدة التى يقتضيها سمك القشرة المراد تذويبها . فان من خواص هـذا المزيم ان يحل الفضة عن النحاس ومركباته خصوصا . وذلك اذا كانت الحوامض خالية من الماء والا فيذوب النحاس . فيجب اذا ان تكون الحوامض خالية من الماء والقطعة المغطسة ناشفة

ومن الضرورة ان يسد الاناء الحاوى هـــذا المزيج سدا محكما ( بسدادة من زجاج) بعد الفراغ من استعماله لئلا تشخله رطوبة الهواء فيفسد

ويحترس من ان تكون القطع المغطسة فيه ملتصقة الواحدة بالاخرى و يجبان تكون معلقة تعليقا عوديا

وعند ما يضعف فعل المزيج يضاف اليه من الحامضين المذكورين المقادير المشار البها . فهذه الواسطة اسلم من الآتية غير انها بطيئة السير وخصوصا اذا كانت القشرة المراد تذويبها سميكة . فلذلك تستعمل الطريقة الثانية . وهي ان تأخذ قدرا من حديد ملبسا داخلها مينا وتملاً ها من الحامض الكبريتيك المركز وتضعها فوق نار هادئة حتى تسخن جيدا وعند ذلك اضف عليها قبضة او قبضتين من نيرات البوتاسا المسحوق جيدا ثم خذ القطعة المراد تعريبها بملقط من التحاس الاحر وغطسها في هدذا المزيج الذي يجل الغضة ولا يمس النحاس ومركباته بنوع حدى . وحين يضعف فعل المزيج يضاف اليه مقدار من نينرات البوتاسا كما مر

وهاتمان الطريقتان لا تنسبان لانتزاع الفضة عن الحديد والتوتيا والرصاص فيحتاج الامر أذ فاك الى عملية ميكانيكية ( اى تزال الفشرة بالمقشة ) او الى تعليق القطعة فى المغطس الفضى معلقة بالموصل الايجابي لا بالسلبي ويغطس رأس الموصل السلمي فى المغطس بدون ان يعلق به شئ

وعند ما يتغير لون احد الامزجة السابقة و يصبر اخضر يازم تجديده ولاخراج الفضة من المزيجين المذكورين يجب ان تضيف على المزيج بمقداره ما. خس

مرات وتحركه ثم تضيف بالتدريج من محاول ملح الطعام فترسب الفضة متحولة الى كلورور . فحذ الراسب حينيّذ واحفظه لكى تصيره فيما بعد فضة خالصة بالطريقة التي ستذكر ان شاه الله

## ﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في انتزاع الذهب ﴾

ان الفولاذ والحديد يتعريان من القشرة الذهبية بدون ان يمسهما ضرر وذلك بتعليق القطعة المراد تعريبها بالموصل الايجابى و بر بط خيط بلاتين برأس الموصـــل السلبى و بتغطيسهما معا فى المحلول الآتى

> درهم ٤٠ من سيانور البوتاسا « ٤٠٠ من الماء الاعتيادي

فبهذا التعاكس يذوب الذهب الراسب على الفولاذ والحديد . فيبقى جزء منه مذو با فى السائل على هيئة سيا نور الذهب والجزء الآخر يرسب على خيط الپلاتين . فهذا الخيط الذى يكون حينتذ مر بوطا بالسلبى ير بط بالايجابى فى مغطس ذهبى فيتعرى من الذهب الذى لبسه

واذا كان النشاء الذهبي المغطى الفولاذ او الحديد كثير الزقة يستغنى عن البطار ية لتعريته لان وضعه في المحلول السابق يكفى غير انه يلزم لذلك مدة اطول بما لو استعملت البطارية

وان الفضة والنحاس ومركباته تتعرى من الذهب بهذه الواسطة ولكون السيانور يحل مع الذهب الفضة والنحاس المواد تعريبهما يفضلون الطويقة الآتية ﴿ تعرية الفضة ﴾ احم قطعة الفضة اذا كانت كبيرة الى ان تصير حمراء مزوقة ثم اطفعها في مزيج مركب من عشرين درها من الحامض الكبريتيك ومائة من الماء فينتزع الذهب و يرسب في قمر الاناء ثم كرر هذه العملية اذا لزم الى ان تتعرى القطعة صغيرة رقيقة فتتعرى بطريقة تعرية الفولاذ والحديد

﴿ تعرية النحاس ﴾ يتعرى النحاس ومركباته اذا كانت القطع صغيرة مذهبة تذهيبا خفيفا بتغطيسها في المزيج الآتي

- « ١٠ من الحامض النيتريك المركز ( « )
- « ۲۰ من الحامض الهيدروكلوريك ( « )

فالحامض النيتر وهيدوكلوريك ( ماء الملكة ) الذى يتكون من ذلك يحل الذهب والحامض النيتر وهيدوكلوريك ( ماء الملكة ) الذهب والحامض الكبريتيك الممزوج معه يقى النحاس من الذوبان . وعند ما يضعف فعل هـذا المزيج يضاف اليه حامض نيتريك وحامض هيدر وكلوريك بالمقادير المذكورة

وقد يعوض عن الحامض الهيدر وكلوريك بملح الطعام وعن الحامض النيتريك بملح البارود اذا تعسر وجودها . غير أنه يجب أن توضع هذه الاملاح مسحوقة وأن يحرك المزيج لتذوب

واعلم ان الحامض الكبريتيك لا يحل النحاس طالمًا بقى مركزا ما لم يمتزج بماء ولو قليلا . فلذلك يجب ان يسد الاناء الموضوع فيه المزيج سدا محكما ائتلا تدخله الرطو بة الكروية فلا يعود صالحا للعمل

فهذه الوسائط المذكورة تستعمل لنزع الذهب عن القطعة اذا اريد حفظها . فان لم تكن لازمة يكفى ان توضع فى الحامض النيتريك النقى اكى يذوب النحاس والفضة المركبة منهما ويبقى الذهب بهيئة قشور صغيرة على سطح المذوب او يرسب فى قمر الاناء . فيكفى حينئذ لاخراجه مزج المذوب عاء مقطر وترشيحه بالورق فيبقى الذهب على الورق . وسنتكام عن الطريقة لارجاء المعادن المذو بة الى طبيعتها الاولى

#### ملحق چچ⊸

﴿ فِي اخراج المعادن من المفاطس والرماد ؛

من الواجب علينا قبل الشروع في باب آخر ان نبين للمارئ كيفية اخراج

المعادن التى تتبقى فى المغاطس التى لا تعود نافعة لسبب من الاسباب. وذلك باقل كلفة فنوفر عليه خسارة مبلغجزيل فنقول ﴿ فى اخراج الذهب ﴾ ان جميع السوائل الحاول فيها ذهب الا التى فيها سيانور البوتاسا يخرج منها الذهب بمزجها بمقدار كاف من الحامض الكبريتيك او الهيدروكلوريك لتكون كثيرة الحوضة ثم بامدادها بماء كثير. ويضاف عليها اذ ذاك كمية من محلول اول اكسيد الحديد فيرسب الذهب على هيئة اكسيد بلون اسود او احمر (ويعرف ان الذهب رسب جميعه اذا لم يتعكر المزيج باضافة محلول اكسيد الحديد) فيجمع بالنشريح على ورقة وينشف بوضعه على النار داخل محصة حديدية مضافا اليه ثقله من ملح البارود و بورات الصودا وكر بونات البوتاسا ثم يوضع فى بوتقة على النار وتحسى الى درجة البياض القليل وتقوى النار الى درجة شديدة وتترك البوتقة على هذه الحالة مدة ثم ترفعها عن النار و بعد ان تبرد تجد فيها زرا من الذهب الخاص نقيا جدا

هذا اذاكان يراد ترجيعه الى اصله والا فتغسل الراسب على الورقة مراوا عديدة عاه محمض قليلا بالحامض الكبريتيك لتعريه من كبريتات الحديد وتذوبه اذ ذاك بالحامض النيتر وهيدروكلوريك وتجففه فيكون قد تحول الى كلورور الذهب. واما اذا كان الذهب محلولا بسوائل فيها سيانور البوتاسا فلجود طريقة لاخراجه هي ان تضع السائل في قدر من حديد وتضعها على نار قوية ليتصاعد الماء تماما ثم تأخذ ما بقى فيها وتجعله في بوتقة حامية كما من مع اضافة قليل من بورات الصودا او من ملح البارود لتسرع الاماعة مم انزل البوتقة على النار واتركها حتى تبرد فتجد زر هب احمر اذا استعملت بورات الصوداوهذا ذهب احمر اذا استعملت ملح البارود واخضر اذا استعملت بورات الصوداوهذا الله بن غير مضر انقاوة الذهب فتجه كاورور الذهب اذا اردت

﴿ اخراج الفضة ﴾ ان اخراج الفضة من السوائل المحلولة هي فيها على هيئة ملح بسيط كالنيترات مذوبة في سائل حامضي مثلا هو امر سهل. فيكفي ان تضيف الى السائل مقدارا من ملح الطعام او من الماء المحمض بالحامض الهيدروكلور يك لترسب كل الفضة على هيئة كلورور. فيغسل هذا الكلورور فيصير جيدا لتركيب مغطس فضي

واما اذا كانت الفضة محلولة على هيئة ملح مزدوج القاعدة (كطرطرات الپوتاسا والفضة وكبريتيت الصودا والفضة فى المغاطس المار ذكرها) فتحمض بالحامض المكبريتيك فهو يطرد الحامض الموجود و يتحد مع الفاعدة الواحدة فتبقى الفضة بهيئة ملح بسيط فيتحول الى كلورور اذا اضيف اليه مقدار من محلول كلورور الصوديوم او من الحامض الهيدر وكلوريك

واما السوائل المحلولة فيها الفضة مع سيانور فتختلف طريقة تحويلها مع انهــا مركبة من قاعدة مزدوجة ( اى سيانور الفضة والپوتاسا ) فاندلك يجفف السائل على الناركا ذكرنا ذلك فى تحويل الذهب و يوضع الحاصل منه فى بوتقة محماة مضافا اليه قليل من كر بوتات الصودا ومن مسحوق الفحم فتصير الفضة زرا فى قعر البوتقة

واذا اريد تحويل كاورور الفضة الى فضة اصلية (اى الى المعدن الاصلى) يوضع الكاورور بعد غسله فى آناء حديدى نظيف ويغمر بماء ثم ينرك هكذا من ٥٠ الى ٣٠ ساعة و بما ان مؤالفة الكاور للحديد هى اكثر منها للفضة اذاك يتحد معه فيكون كاورور الحديد وترسب الفضة اذ ذاك بغاية النقاوة فتغسل بماء فيذوب كلورور الحديد وتبقى الفضة على حالها . و بما ان هـذه الطريقة تقتضى وقتا طويلا استحسنت الطريقة الآتية

وهى ان تضع الكاورور بعد غسله جيدا فى اناه من نجار مع مثله او تلاثة امثال ثقله من التوتيا النقية وتغمر الجيع بماء محمض كثيرا بالحامض الكبرينيات فاكسجين الماء يؤكسد التوتيا فيكون مع الحامض الكبريتيات كبريتات اكسيد التوتيا . وهذا الملح كثير الذوبان . واما هيدروجين الماء فيتحد مع الكور فيض ون الحامض المحيدروكلوريك وهو كثير الذوبان ايضا . فتفلت الفضة اذ ذلا من الكامر وترسب . فاغسلها جيدا مرارا متعددة وامهما على النار اذا اردت ان تسبكها و بما ان التوتيا لا توجد نقية حسب الازوم لهدف العملية قلما تستعمل ايضا فاحسن منها ومن السابقة العملية الا تية

وهى ان يخلط الكاورور بعد غسله جيدا باربعة امثال ثنه، من كر بونت الصودا مسحوقة و بنصف ثقله من مسحوق الفحم و يعجن زايل من الماء و بعضع على صفيحة من تنك ليجف . ثم احم بوتقة الى درجة البياض القليل وضع فبهــا المجفف وقوّ النار واتركها مدة ثم انزلها واذا تبرد تجد فيها الفضة معدنية

﴿ اخراج النحاس ﴾ انه فى المعامل التى يكثر فيها التنحيس يستخرجون النحاس من كل السوائل التى يحل فيها بالطريقة الآتية

يؤخذ برميل و يعلق داخله سلة ملآ نة مسامير وقطعا حديدية عتيقة . ثم يملأ من السوائل المراد اخراج النحاس منها فيأخذ الحديد فيها محل النحاس الذى يرسب فى قعر البرميل نقيا جدا فيصنع منه ثانى اكسيد النحاس بتكايسه على النار مع مماسة الهواء الكروى

واعلم انه لا بد ان تبقى آثار للمعادن فى اشياء لا يمكن جمعها منها بسهولة كالكناسة ونشارة الخشب المستعملة لتنشيف القطع الملبسة والخرق و ورق الترشيح وما شاكل ذلك فنى المعامل يؤخذ كل ذلك و يحرق ثم يسحق رمادد و ينخل و يضاف البه كمية وافرة من الزئبق فتتملغم المعادن الموجودة فى الرماد فيغسل الملغم و يوضع فى معوجة من الحديد المصبوب وتحمى فيتصاعد الزئبق على هيئة بخار وتبقى المعادن فى المعوجة

ولا يخفى ان هذه المعادن تكون ممتزجة اما من فضة وذهب او من فضـة وكا يخفى ان هذه المعادن تكون ممتزجة اما من فضة واضف اليها مقدارا من الحامض النيتر يك النقى فأنه يحل الفضة واما الذهب فيرسب فيغسل جيدا بماء مقطر و يماع فيصير سبيكة واحدة

وانسخ الفضة عن النحاس ضع السبيكة فى اناء من حديد مصبوغ واضف الميها مقدارا من الحامض الكبريتيك وسخنها فالحامض يتحد مع النحاس فيكوّن كبريتات الفضة غير القابل الذوبان فترسب وبعد غسلها تماء

وقد ذكرنا هذه العمليات ليكون القارئ على بصيرة من اعماله

الى هنا انتهى الكادم عن تلميس المعادن على المعادن. فنشرع الآن فى الكادم عن تلميس المعادن على الاجسام الجامدة بالاجمال من حشرت وبالاب

ان مناعتاد على التلبيس بالطرق التى ذكرناها سابقا يهون علميه جدا عمل ما سنذكره لان تركيب المغاطس هنا اسهل للتحضير اذ يستغنى بها عن استمال اجزاء غالبة الثمن والمجرى الكهربائي كثيراكان او قليلا لا يسبب اضرارا كلية كما فى المغاطس هناك

ان تلك الطرائق مستعملة لكساء سطح معدن قشرة رقيقة لتقيه مزالتأكسد واما هذه فهي لكساء جسم قشرة سميكة اذا فسخت عنه تقوم مقامه سمكا وهيئة

فاذا اخذنا فرنكا مثلا وابسناه باحدى الطرق الآتى الكادم علمها وفسخنا القشرة عنه نكون قد اخذنا صورة الفرنك بكل دقائفه . غير ان المحل النافر على الفرنك يكون غارقافى القشرة والعكس بالعكس

واذا اخذنا شخصا من الجص وثلا او من الخشب او الشوم او ثمرة وحضرنا ذلك كاسنذ كر وكسوناه قشرة سميكة من النحاس يكون عندنا اذ ذاك شخص اه ثمرة من النحاس الذي بمكن اخواجه ثمرة من النحاس الذي بمكن اخواجه بعمل ثقب صغير في احدى جهات الجسم النحاسي واذلك يسهل ان خفظ الى واسما الله اجساما من طبعها الفساد والعطب بمدة معمومة كحشدة او زهرة اه ندية وذا بدون تغيير الهيئة الاصلية وطلما

والمعدن الاكنر استعالا الحلك هو النحاس الاحمر لانه يتحوّل بسبولة من الملاحه وفضلا عن مرانته لا يتأكسد بسبولة كغيره ولكون تفضيضه وتذهبه اسبر ما سواه

فالتنحيس الذى تكامنا عنه فى اول الكتاب يتم بتحليل املاح النحاس مركبة مع املاح اخرى و يكون ملتصقا بما تحته واما هذا فيتم بتحليل ملح نحاسى بسيط ( كبر يتات النحاس ) ولا يلتصق كالاول . وهذا الذرع من الصناعة كثير الاستعال جدا فى اور با لانه وفر اتعابا ووقتا ثمينا . ومن اراد معاطاة هذا الفن فليلاحظ ما يأتى اولا أبر يد ان يكسو سطح معدن موصل للكور باء طبعا قشرة نحاسية تلتصق به او تنفسخ عنة بعد انتهاء العملية ليكون معه نسختان متشابهتان الواحدة نافرة وهى الاب والثانية عكسها وهى الام . او يريد ان يكسو جسما غير موصل للكورباء طبعا . فيلتزم ان يحضره بحيث يصير موصلا لها كما لوكان معدنا

فاذا كان الجسم لا يلبس رأسا يجب ان يأخذ له قالب بطبعه على جسم قابل التمدد كالشمع . ثم يتحضر الشمع بحيث يصير موصلا للسكهرباء فيرسب عليه النحاس . فهذا ما يطلب معرفته من العامل

ثم ان هذا التنحيس يتم فى مفطس واحد سواء كان الجسم موصلا للسكهر باه كالمعادن المار ذكرها ام غير موصل كالزجاج والنباتات والحشرات وما شاكل ذلك. وهذا المفطس سهل النركيب وهوكما يأنى

﴿ اولا ﴾ ضع فى انا. لا يؤذيه الحامض الكبريتيك ( من زجاج او غخار مدهون او صينى اوكوتابرخا او رصاص ) قدر ما تريد من الماء الاعتيادى او اضف على الماء عشرة فى المائة من الحامض الكبريتيك

( تنبيه ) اذا وضع المفطس فى اناء من زجاج اوكوتابرخا تلزم اضافة الحامض بالتدر بج مع التحريك والا فيسرع الحامض الى قعر الاناء لانه اثقل من الماء وهناك يتحد مع كمية قليلة منه فيتسبب عن ذلك ارتفاع حرارة ربما تكون اقوى من حرارة الماء الغالى فيكسر الاناء اذا كان من زجاج و يذو به اذا كان من الـكوتابرخا

﴿ ثَانِيا ﴾ ذوب فى هذا المزبج قدر ما يمكن ان يحمل من كبريتات النحاس ولمعرفة ذلك ضع من كبريتات النحاس فى سلة وعلقها على فوهة الآناء واتركها مدة فيذوب الماء كفايته من الملح النحاسى فيكون المغطس حاضرا الاستعال. والاحسن ان تبقى السلة معلقة على جانبه لانه بجب ان يبقى مشبعاً من ملح النحاس المذكور ويجب ان يعتنى الاعتناء الكلى بانتخاب كبريتات النحاس المعد انركيب هـــذا المغطس لان الموجود منه فى المحلات التجارية يكون متفاوت النفاوة. فمنه ما وعلى هيئة باورات مزرقة اللون جميلة المنظر نصف شفافة ومحلوله بالماء يكون ازرق . ومنه ما يحتوى على مقادير مختلفة من زرنيخ ومعادن اخرى فيكون على هيئة باورات مشعبة ببياض او ماثلة الى الاخضرار ومنه ما يحتوى على توتيا وحامض نيتريك المضر وجوده جدا فى هذا المغطس . وسنتكام ان شاء الله عن الرسائط الصحيحة والسهلة العمل لاستحضار هذا الملح بالناوة المرغو بة

ثم ان هدذا المفطس لا يستعمل الا على البارد موضوعا فى الان المنود عنه بالهيئة الموافقة للعامل . وربما يتصعب وجود كذا آنية فى بعض الاماكن بالسمة المطلوبة فيعوض عنها غالبا بصناديق من خشب مدهون داخلها بالكوتابرخا المعادة واتينجية اومغطاة بصفيحة من رصاص مدهونة بفرنيس يكهن حاجزا بين الرصاص والمغطس

ويستعمل اتحليل هذا المغطس آلتان . اما بطارية منفردة او الآلة البسيطة التي تكامنا عنها في التفضيض . وهذا بيانكل منهما

## ﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي استعال البطارية المنفردة .

بعد وضع المغطس فى الآنا. المعدله وتركيب البطارية كما مريعاق بلموسال السلبى (التوتيا) الجسم المراد تلبيسه بعد تحضيره على ما سد كرادا كان خبر معدنى . ويعلق بالموصلى الابجابى رقاقة من تحاس احمر ويعذسان فى المغضس الواحد منهما بازاء الآخر على مساحة واحدة . فتح التناباس و بدر . م. . الاينباط العملية باخراج الجسم مدة فهدة

اذا كان الجسم من معدن نظيف يكتسى حالما يتغطس . واما اذا كان غير موصل كفاية للكهرباء (كالبلمباجين ) فيبتدئ رسوب النحاس عند رأس الموصل المعلق به ذاك الجسم ثم يأخذ بالامتداد رو يدا رو يدا الى ان يلبس كل الجسم


فاو اخذنا رسم أيقونة مثلا على الشمع ودهنا الشمع بالبلباجين وادخلنا فيه رأس الموصل السلبي لابتدأ النحاس ان برسب على رأس الموصل و يأخذ بالامتداد تدريجا الى ان يغطى سطح الشمع المدهون فيكون سمك النحاس في نقطة مركز الموصل اكنر مما هو في غيرها . ومن ماوس قليلا يعرف اذا كانت قوة المجرى الكربائي كثيرة او قليلة فاذا كانت قليلة يكون الرسوب بطيئا فلا يضر والا فبالمكس لان الرسوب يتم بسرعة حينئذ ويكون النحاس الراسب متبرغلا غير متساو او يكون بهيئة مسحوق نحاسي غير متلاح وادني احتكاك يزيله عن الج

## ﴿ الفصل الثالث ﴾

### ﴿ في استعمال الآلة البسيطة ﴾

ان هذه الآلة تفضل على تلك فى المعامل اكونها اسرع واقل كلفة واكثر نجاحا من البطارية . وهى مركبة من اناه فيه محلول كبريتات النحاس السابق (اى المغطس) ومن اناه صينى ذى مسام داخل المحلول ومن قضيب توتيا داخل الاناه الصينى وفوقه ماه محمض بالحامض الكبريتيك (من ه الى ١٠٠) ومعلق فيه الجسم المراد تلبيسه . وهذه الآلة تختلف بين الكبر والصغر بحسب الارادة وهيئة الجسم بشرط ان تكون مساحة سطح النوتيا فى الاناه الصينى مساوية لمساحة سطح الجسم . غيرانه اذ يتصعب ذلك (لانه اذا اردنا تنحيس جسم كبير مثلا يلزمنا ان نضعه فى المغطس ونضع حوله كثيرا من الآنية الصينية وداخلها قسما كبيرا من الآنية وهى كما يأتى

يؤخذ صندوق من خشب مربع منبسط ويطلى داخله بالكوتابرخا او بمادة لا يؤذيها الحامض الكبريتيك ثم يوضع داخله اناه صيتى ذو مسام على ( شكل١٧)



17 17

و يملأ ثلاثة او باعه من الحامض الكبريتيك المحفف كما تقدم و ينزل ضمنه صفيحة من توتيا سميكة (شكل ١٣) ير بط فى اعلاها بواسطة برغى موصل نحاسى يعلق به الجسم المراد تلبيسه فاذا كان ذلك علق على زاويتى الصندوق المتقابلتين سلتين فيهما كبريتات النحاس ليعوض بدوبانه عن النحاس الذى يتحول . وللمامل الخيار فى ان يضع قضيبين من نحاس اصفر على فوهة الصندوق انواحد من جهة الاناء الصينى والثانى من الجهة المعابلة و يعلق بكل منهما الاجسام المراد تلبيسها وذلك بعد ان يوصل الفضيبان بالتوتيا

ويجب ان يكون الوجه المراد تلبيسه من الجسم مدارا نجاه التوتيا لان الهجه المقابل للاناء الصينى يلبس وحسده النحاس واما الوجه الثانى فبتنحس قليلا اولا يتنحس بالكاية. فادا اريد تنحيس جسم على كلا وجهيه خبب ان موضع فى المغطس بين الماين من صينى فى كل واحد منهما صفيحة موتيا متصلة بالاخرى

واعلم أنه يستعمل آنية ذات مسام بهبئات مختلمة واجودها الصيني الذي قد مناه بالذكر ليس لان له خاصية مخصوصة به بل لانه يحجز بين السائلين مه أنه بجعلهما يتصلان اتصالا قليلا بواسطة تحلل مسامه الدقيقة وخصوصا تحت سلطة بحرى كهر بأتى . ولكن اذا لم يكن قد يعوض عنه بالخزف الدى تصنع مه الخلايين او بالكرون او المتانة او جلد رقيق او الخام الذى تصنع منه قادع المراكب و بعض بالكرون او المتانة او جلد رقيق او الخام الذى تصنع منه قادع المراكب و بعض الواع من الخشب . غير ان الصيني يفضل على الجميع لانه لا يه ذى بني من الحوامض فينفع استعاله الى مدة المول

فاذا اردت ان تصنع حاجزا من|لخام فخيطه بالهيئة المطلوبة وأطل محل|لخياطة بالزفت ثم سمر اطراف اعلاه على دائرة من خشب بمسامير نحاسية فيكون كافيا الى مدة طويلة . واذا كان من خشب فيجب ان يكون لوحا رقيقا ابيض اسفنحيا الآنية بختار الصيني علمها جميعا

قلنا ان المجرى الكهربأني يتهيج بفعل بعض الحوامض على التوتيا وقلنا إيضا ان الحامض المستعمل اعتياديا هو الحامض الكبريتيك المحفف ونقول الآن انفعل هذا الحامض على التوتيا ينقطع لما يكون مشبعا منها فيقتضى حينئذ ان نضيف اليه كية جديدة على ما يأتي:

بعد تركيب الآلة كما من تنرك ٢٤ ساعة بدون ان يضاف البها شيُّ و بعــــد مضى هـذه المدة يضاف فوق التوتيا بعض نقط من الحامض السكبريتيك الثقيل ويحرك بقضيب من زجاج وهذه الاضافة تعادكل عشر ساعات الى مضى اربعة او خمسة ايام . ثم تهرق السوائل و يعوض عنها بغيرها لان كبر يتات اكسيد النوتيا بدون ذلك يتباور لكثرته على سطح التوتيا وعلى الآناء الصيني فيسد مسامه و يبطل العمل اذ يحجز الاتصالية . ويحدث احيانا ان النوتيا لا تتأثر او تتأثر قليلا فى السائل الحامضي فتغشاهاقشرة مسودة مسببة عن كثرة الرصاص فيهاو يمتنع بذلك فعل الحامضفلا يهيج الجحرى الكهربائي فانتبه . واذ يحدث ذلك غير التوتيا بانقى منها

وقد يفتقر المغطس الى نحاس ويعرف ذلك عنــد ما يرسب على القطعة بهيئة مسحوق اسود وهذا يكون اذ يكثر الحامض في المفطس. ففي التنحيس بالبطارية المنفردة تعوض وقاقة النحاس الايجابية بذوبانها عن النحاس كلما نرك الحامض ليرسب على القطعة وهكذا يبقى المغطس معتدل الحوضة . وايس كنذلك في التنحيس بالآلة البسيطة لانه كلما تحولت كمية من النحاس يبقى الحامض الذي كان متحدا معها مفتقرا الى غيرها من مثلها وهــذاكاف ليحمض المغطس أكثر من اللازم فيرسب النحاس اذ ذاك بهيئة مسحوق كما قلنا

فلاصلاح ذلك اضف الى المغطس الحامضي كمية كافية من كر بونات النحاس


ليبطل الفوران فالحامض الكبريتيك الخالى من النحاس يطرد الحامض الكربونيك و يتحد مع النحاس المنفرد ليكون كبريتات النحاس . و بعـــد اضافة كربونات النحاس على ما مر يازم احماض المغطس قليلا ليكون موصلا للسكهر باثية

و بعداً ستعال المغطس النحاسي مدة طويلة اذا وجد انه محمض كثيرا بحيث لا يمكن ان تصلحه كمية وافرة من كر بونات النحاس فالاوفق ان يعوض عنه بمغطس جديد

## ﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي كَيْفِيةَ وَضَعِ القَطْعِ فِي الْمُغَاطِسِ ﴾

يجب ان تكون القطع في المغطس معلقة تعليقا عوديا وان تكون الرقاقة الايجابية ( اذا وضعت رقاقة ) تجاهها على بعد منساو من كل منها . واذا استعملت الآلة البسيطة يجب ان تكون الفطع بقرب متساو من الآناء الحاجز وان تكون بعيدة قليلا عن قعر المغطس وتحت سطح السائل قيراطا على الآقل . ويحدث ان هذه القطع تكون خفيفة فتطفو على سطح المغطس فيعلق بها اذ ذاك حسى صغير او قطع من زجاج مستديرة كسدادات قناني او ما شاكلها . واذا كانت القطعة



كساء متساويا . واما اذا كانت غير معدنية فيازم ان يلت سطحها المراد تلبيسه عسحوق معدني لكي توصل الكهر بائية . وعوض ان تربط بمحل واحد كالمعدنية فيجب ان تربط بعدة محلات خصوصا اذا كانت كثيرة التجويف فلذلك تؤخذ خيطان دقيقة من النحاس الاصغر وتغرز فيها (شكل ١٤) واذا كان لا يمكن ان تغرز فيها الخيطان او الخيط بالموصل السلبي وغطسها فترى ان النحاس اخذ يرسب اولا على اطراف الخيطان المغروزة في القطعة ثم يمتد بالتدريج الى ان يغطى كل سطحها المعد له فعند ذلك انزع الخيطان منها الا خيطا واحدا تبقى معلقة به

واذا اردت ان تلبس وجها واحـــدا من قطعة معدنية فادهن الوجه الآخر بفرنيش او شمم اصفر مذوب

ويجبآن تدهن بذلك الخيطان المذكورة الا اطرافها الماسة للقطعة وللموصل

## ﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي تلبيس القطع نحاسا يلتصق بها ﴾

ان النحاس لا يلتصق على كل المعادن فان منها ما هو غير قابل ذلك كالحديد والفولاذ والقصدير والتوتيا . فاذا غطست هذه المعادن في محلول كبريتات النحاس ولو بدون فعل كهربائي تحلل هذا الملح و يذوب جزء منها فيفشاها اذ ذاك راسب نحاسي عديم الالتصاق . فيجب ان تكتسى هذه المعادن اولا قتمرة نحاسية في المفاطس النحاسية المركبة من املاح مردوجة القاعدة ومن هناك تنقل الى مفطس التنحيس المركب من كبريتات النحاس فهذا بزيدها سمكا بقدر الاوادة و عدة اقصر كثيرا من الاولى . واما بقية المعادن فيلتصق بها النحاس التصاقا شديدا بعد ان تنظف تنظفا حسنا

واعلم ان النحاس الذى يرسب على القطعة كلما زاد سمكه بغير هيئة القطعة الاصلية فلا يقتضى ان يكون اسمك من ورق الكتابة الاعتبادى . وعند اخراج القطعة من المغطس تمسح بالفرشة وتصقل

### ﴿ الفصل السادس ﴾

#### ﴿ فِي التنحيس بدون التصاق ﴾

ان هذه الطريقة تستعمل لاخذ نسخ عن ايقونات مجسمة بفسخ القشرة عنها بعد تنحيسها والقشرة تكون بسمك كاف

تقدم الكلام انه يلزم اولا تنحيس المعادن التي تحلل كبريتات النحاس في المفاطس المركبة من ملح مزدوج القاعدة ولكن هنا يجب تحضير القطعة بحيث تصير غير قابلة التصاق النحاس بها وطريقة ذلك ان تلت فرشة ناعمة بمسحوق البلباجين وتمسح القطعة او بشحم وتدهن به القطع بحيث يكون الشحم غير منظور على سطحها ومتساويا . واذا كانت الصورة مثلا مجسمة فلا بد ان تكون القشرة التي تنفسخ عنها ممكوسة فاذا اردتان تكون مثلها فحينئذ ادهن هذه القشرة بالبلهباجين لكى تنحسها واذيتم تنحيسها تفسخ عنها القشرة الجديدة فتكون هي المقصود . ويمكننا ان ناخذ على هذا النسق نسخا كثبرة عن قسرة واحدة

### -ەﷺ الفصل السابع ﷺ-

﴿ في تنحيس الاجسام غير المدنية ﴿

اذا كسونا الاجسام غير المعدنية نحاساً لا يكون ملتصمًا بها بل يكون كمفاف لها اذ تبقى داخله . فلذلك بمكننا ان ننحس الصينى والبلور والحجص والخشب والزهور والاثمار والحشرات وما شاكل ذلك فنصيرها اكثر صلابة ودواما . واكن بما أنها غير موصلة للكربائية يقتضى ان نجعل لها واسطة تؤهلها لذلك وهي تعدنها

## ﴿ الفصل الثامن ﴾

لا في تمعدن غير المعدن :

ذلكان تلدهن سطيح الجسمالواد ساسه بمسحوق معلني و ينبغيان يكون عما

جدا ليكسوه طبقة رقيقة الى آخر درجة حتى لا تتغير هيدُهما على النحاس بمحو نعومة الخطوط او النقط الدقيقة فيها . ولذلك وسائط كثيرة ولكن اذ لا تفى كلها الشروط فسنتكلم عن الاكثر استعالا وموافقة لذلك

# ﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في البلمباجين ﴾

البلمباجين هو اول مادة تفضل على ما سواها لانها توصل السائل الكهرىئى وتمتد على سطح الجسم امتــدادا متساويا وتكون طبقتها رقيقة جدا حتى انها لا تغير سطحه البتة بنوع منظور وذلك اذا كانت نقية

والبلمباجين الموجود فى المحلات التجارية قلما يكون نقيا كالمرغوب فيكون مختلطا بغيره كالتراب والحديد وكبريتور الحديد . فيجب اذا قبل استعماله ان يتنقى من كل هف المواد . فلذلك يسحق و ينخل فى منخل حرير ناعم جدا ثم يعجن عاء و يوضع فى اناء و يغمو بالحامض الميدروكلوريك و يترك ٢٤ ساعة ثم يغسل عاء كثير مراوا متعددة و ينشف فى فرن معتدل الحرارة فيصير بالنقاوة المرغوبة . وهذه المادة جيدة لدهن سطح قطعة قليلة التجويف لدنة او دبقة لكى تمسك عليه وقد استحسن ان يضاف الى البلمباجين ذهب او فضة ليصير اكثر ايصالا للهجرى الكهرى . فالذهب يضاف الى البلمباجين ذهب او فضة ليصير اكثر ايصالا للهجرى الكهرى . فالذهب يضاف الى البلمباجين ذهب او فضة ليصير اكثر ايصالا للهجرى الكهرى . فالذهب يضاف الى البلمباجين ذهب او فضة ليصير اكثر ايصالا للهجرى

ذوب عشرين قمحة من كاورور الذهب فى اثنين وثلاثين درهما من الايثير كبريتيك ثم امزج المحلول بستة عشر درهما من البلمباجين النقى وضع المزيج فى صحن صينى وعرضه للهواء والنور فيتطاير الايثير تماما عدة بضع ساعات . فحرك المسحوق الباقى بقضيب من زجاج ثم نشفه فى فرن واحفظه الى حين الاستمال

واما اضافة الفضة فتكون بان تحل اربعة دراهم من نيترات الفضة المبلور فى ثمانين درهما من ماء مقطر وتمجن بهذا المحلول اربعين درهما من البلمباجين النقى وتنشفه على النار داخل وعاء صينى ثم تضعه فى بوتقة مفاطة وتحممها الى ان تصبر

حمراء ثم تنزلها عن النار وتتركها حتى تبرد ثم تأخذ ما فيها فتسحقه وتنخله بمنخل ناعم جدا وتحفظه للاستعال

. فكل من هذين النوءين من البلمباجين يوصل الكهرباء كما لوكان ممدنا خالصا. ومع انهما اغلى ثمنا من البلمباجين البسيط هما اكثر استعالا منه فى اور با

# ﴿ الفصل العاشر ﴾

### ﴿ في سد المسام ﴾

قد يوجد بعض اجسام من المراد تنحيسها ذات مسام . فيجب سد هـذه المسام قبل ان تدهن بالبلمباجين لشلا يدخل فيها المحلول فيه طب الجسم . ومن هذه الاجسام كر بونات الكاس ( الرخام ) وكبريتات الكاس ( الجص ) والخشب وما شاكل ذلك من الاجسام التي تمتص الماه . فادهنها اذا بمادة لا يخرقهاالماه كالفرنيش او غطسها في شمع مذوب او شحم مع الاعتناء بان لا يبقى على سطحها اثر من هذه المواد يضر بهيئتها

اذا اخذا قالب ايقونة بالجبسين مثلا يجب ان نجعل على دائر هذا القااب خطا ونزره بخيط نحاسى دقيق وننزك لذلك الخيط طرفا مطانا لتمسك به وتهون علينا ادارته ثم تغط القالب فى الشحم او الشمع المذوب وندك على الدار برهة فنرى فقاقيع صفيرة تطفو على سطح المذوب ثم تختفى . وهذه الفقاقيع هى الرطو بة والحواه الاذان يد فه هم الجسم المذوب و يأخذ محلهما فى مسام الجبسين . وحين يبطل ظهور هذه الفقاقيم نخرج القالب و عسكه عوديا فوق المذوب الى ان ينضح بما فيه و ما يدد قليلا نرس غرج القالب و عسكه عوديا فوق المذوب الى ان ينضح بما فيه و ما يدد قليلا نرس عليه من البلمباجين و نتركه حتى يبرد تماما . ثم نأخذ فرشة كانى تمسح بها الساعات و نلتها بالبلماجين فى على جماته و نشام الويا اسود لامعا . و بحسب حسن هذا الفرك اه عدمه يكون التنحيس و شابها للموردة تماما او لا

هــانـا بَكُون اذا كان القالب قليل النجه يف مع الساعيد . واما اذا دن فاتجاويف كتبرة عميقة مجيت لا تسركها المدنه وحدهما اذكان حسم الماد تنحيسه زهرة او ما شاكلها فلا يكفى البسباجين فتجرى العملية الآتية

اذا كان الجسم المراد عمدنه من الخشب او الصيني او ما شا كلهما فذوّب جزءا واحدا من نيترات الفضة في عشرين جزءا من ماء مقطر . واما اذا كان الجسم مما لا يبلله الماء كما اذا كان فيه مادة دهنية او راتينجية او كان زهرة فذوب جزءا من نيترات الفضة في عشرين من السپيرتو درجة ٣٦ وذلك في هاون زجاجي نظيف ثم اربط ذاك الجسم بخيط فضة رفيع وادهنه بقل شعر نظيف من هذا المذوب او غطسه فيه واخرجه واتركه حتى ينشف ثم كرر العملية على ثلاث مرات ثم عرضه لنور الشمس او البخار الهيدروجين وحده او مكبرتا . والاوفق ان يعرض لبخار كبويتور الكربون مشبعا من الفصفور (١٠٠٠) . وذلك ان تضع الجسم في علبة عكمة الضبط وتضع فيها صحنا فيه قليل من المحلول الفصفوري واتركه هكذا بضع ساعات الى ان يتصاعد الكبر يتور تماما . ثم اخرج الجسم اذ ذاك فيكون قد اسود لتأكسد الفضة عليه . فيعلق بالموصل و يغطس في المغطس

# ﴿ الفصل الحادي عشر ﴾

### ﴿ فِي اخذ القوالب ﴾

قلنا اولا اننا اذا نحسنا جسها واردنا ان نأخذ نسخته نفسخ عنه القشرة التى لبسها والا فنبقيها علميه وقلنا ان اذا فسيخناها عَنه تكون عكسه فنعيد العملية على القشرة نفسها لنأخذ عنها نسخة عكسها اى مشابهة الحبسم فتكون ابا

فنقول الآن انه اذا اردنا ان نأخذ نسخة عن صورة مجسمة قليلة الوجود وقابلة العطب فى المغطس فان عملنا العملية المذكورة تعطب الصورة وفضلا عن ذلك يجب تكرار العملية لنأخذ نسخة عن التى اخذت عنها لانه تكون عكمها فيقتضى لذلك تضييع وقت ايضا . فالاوفق اذا ان نأخذ قالبا لتلك الصورة ونلبسه فتخرج لها نسخة نحاسية مشامة تماما من اول مرة

<sup>(</sup>١) خذ زجاجة ذات فوهة واسعة وسدادة زجاجية محكمة الضبط واملاً نصفها من كبريتور الكربول واضف عليه قطعا ناشقة من الفصفور . فيذوب هـذا حالا وكرر الاضافة الى ن يتعسر الدوبان واعلم ان هذا المزيج اذا جف باتهب بسهولة فتنبه

واعلم ان المواد التي تتركب منها القوالب مختلفة الانواع بحسب اختلاف المقام. وسنذكر كلا منها بالتفصيل في ما يأتي

### ﴿ فِي عمل قوالبِ الجبسين ﴾

اذا كان الجسم المراد اخذ قالبه من جبسين يفرك بالصابون جيدا او برش عليه بلمباجين و يفرك ثم نزر بورق سميك او رقاقة رصاص حتى يكون كا نه فى اسفل علمة يظهر منه الوجه المراد اخذ القالب عليه ثم يوضع فى صحن ملآن رملا فانه يمنع سيلان الجبسين اذا كان الورق المزنر به الجبسم غير محكم الضبط ثم يؤخذ صحن آخر فيه كمية من الماء و برش على الماء بالتدريج شئ من الجص المكاس حديثا مسحوقا سحقا الى آخر درجة من النعومة الى ان يصير الماء به بقوام اللبس . فيمرك دقيقة او دقيقتين ثم يحرك باليد تحريكا جيدا و يستعمل حالا . وطريقة استماله هى ان تغط به قلم شعر وتدهن الجسم باعتناء وخصوصا داخل التجاويف ثم تصب عليه المجبسين الى ان يصير بالسمك المطلوب وتعرك حتى يحمد ثم تنزع زنار الورق ومحك ما دخل بينه و بين الجسم من الجبسين وتفسخ الفائب عنه

واعلم ان دهن الجسم بالقلم اولا ضروری لان الجبسين اذا صب دفعة واحدة عليه ربما يتعرض الهواء بينهما فيسبب بعض ثفوب في القالب

# ﴿ فِي عمل قوالب الشمع ﴾

هو ان تأخذ الجسم وتفرك وجهه المراد اخذالفالب عليه بالبه باحين ثم بزره بورق سميك مدهون وجهه الداخلي بالبلمباجين ايصا . ثم تذوب شمما اصفر وقبل ان محمد عماما صبه فوق الجسم وانركه حنى نحمد ثم انسخه عنه

# ﴿ في عمل قوالب من معدن دارسي ﴾

هذا المعدن يستعمل كثيرا مع أنه لا يصح غالبا غيرانه اذا صح يكون احسن من غيره فضلا عن كونه لا يلزمه ان يدهن بشئ آخر لانه من تلقاء نفسه موصل المحكمر باء . وهذا المعدن مركب من مزيج الاجزاء الآتية

جزء ه من رصاص نقی

« ۳ من قصدير

« ۸ من بزموت ( ای مرقشیتا )

وكيفية مزجها هى ان تضعها فى بوتقة وتميعها على النار وكيفية اخـــذ القالب منه هى ان تضع الجسم فى قعر علبة تنك ثم تميع المعدن على النار وتحركه وتنزع عن سطحه ما تأكسد بورقة سميكة وتصبه فوق الجسم وتتركه حتى يبرد فتفسخه فادا هو من احسن ما تظن اذا حصل توفيق

### ﴿ فِي عمل قوالبِ من الجلانين ﴾

واعلم ان ما مضى من المواد يستعمل اذا كان الجسم خاليا من بعض تجاويف متعرجه لأنها بعد ان مجمد عليه لا يعود يمكن اخراجها من النجويف فنعطب . فاذا كان الجسم هكذا لا يصح ان يعمل له قوالب الا من الجلاتين او الكوابرخا لان كلا منهما يدخل فى التجاويف وعند اخراجه يتمدد نظرا للدونته ثم يعود الى هيئته الاصلية (اى كما كان فى التجاويف) غير ان الجلاتين افضل من الكوابرخا ولكن بشرط ان لا يبقى فى المغطس مدة طويلة لئلا يتشرب ماء فيرخف ثم يذوب وكيفية اخذ قالب منه هى ان تأخذ منه قطعا صغيرة نظيفة وتنقعها فى الماء المبارد ٤٢ ساعة الى ان ترخف فتريق الماء عنها ثم تضعها فى الماء المبارد على النه كا يستعمل النجار لتذويب الغراء) وتسخنه الى ان يصير الجلاتين بقوام الشراب فنصبه اذ ذاك على الجسم بعد تزنيره بورق سميك ودهنه بالبلمباجين وتتركه مدة ٢٠ ساعة ثم تفسخ القالب عنه

قلنا ان الجلاتين يُذوب آذا طالت اقامته فى المفطس . ولمنع ذلك قد استعمل ( و ) جلة وسائط واحسمها هي ان تذوب منه تسعين درهما في ثلاثمائة ماء فاترا وتضيف عليه درهما ونصفا من الحامض التنيك ومثل ذلك من سكر النبات وعزج هذه المواد مزجا جيدا وتصمها فوق الجسم المزنر بالورق وعند ما يجف القالب يفسخ عنه . وإذا اردت غطس هذا القالب في محلول ثاني كرومات اليوتاسا (١٠كر ومات الى ١٠٠ ماء) وعرضه لشماع الشمس فيكون أكثر صلابة

# ﴿ في عمل قوالب من الكونابرخا ﴾

الكوابرخاهى صمغ واتينجى لين لا تذوب فى الماء ولا فى الحوامض المخففة. ومن خواصه ان يميع بالحرارة وعند ما يبرد يرجع الى اصله . على ان الكوابرخا اقل لدونة من الجلاتين ولذلك يصعب ان يؤخذ منه قالب عن الاجسام ذات التجاويف العميقة . وطريقة اخذ قالبه هى ان تأخذ اسطوانة من حديد فارغة وتدهن داخلها بشحم او بلمباجين ثم تنزل فبها الجسم واضما تحته رقاقة حديد . ثم تنزل فوقه قطعة كوابرخا متساوية مساحة سطحها بعدان توجه هذا السطح المراد ضغطه على الجسم الى النسار حتى يسخن قليلا وتضع عليها رقاقة حديد ايضا تكون بانساع فوهة الاسطوانة تماما وتكبسها كبسا لطيفا فى مكبس مزيدا الكبس كما بردت الكوابرخا الى ان تعرف انها ملأت كل تجاويف الجسم

و بما انه لا يوجد مكابس فى كل مكان وزمان وان الاجسام المراد تقوابهـــا لا تحتمل الضغط كالجص والرخام وما شاكلهما يستغنى عن المكبس بما يأتى :

ضع الجسم المراد اخذ قالبه فى صينية نحاس او صحن نحار مرتفع الدائر بعد دهنه بالبلمباجين ثم ضع على سطحة كرة (١) من الكونابرخا ثم تضع ذلك فى فرن ذى حرارة كافية فنميع الكونابرخا ( واحدس من ان تحدق ) ولما ترى انها امتدت على سطح الجسم امتدادا تاما احرج الجميع من الفرن واترك حتى يبرد الا قليلا فتفسخ عنه القالب

<sup>(</sup>١) المقصود من جعل الكوتابرخاكرة هو اكرى ما يد الهواء مهمها عند ما تسيل على سطح

واذا كمان الجسم لا يحتمل الحرارة كالخشب فسيّل الكوتابرخا وحدها وصبها عليه ثم بلّ اصابعك بماء او زيت واكبسها عليه شيئا فشيئا حتى تدخل فى كل التجاويف وبعد ان تبرد تفسخها عنه

وبجب الانتباه قبل الفسخ اى ان بحف دائر الجسم مما دخل بينه و بين الورق الحيط به وان يفسخ القالب بتأن لئلا يعطب كل مهما

واعلم ان الكوتابرخا اذا ضغطت فى المكبس تستعمل وحدها ولصكن بالطريقتين الاخيرتين بجب ان يدخلها ما يلينها اكتر من لينها الاصلى كريت السكتان وشخم الخنزير والشمع الاصفو وطريقة مزجها مع كل من هذه المواد هى ان تضعما تريد ان تمزجه بها خمسين دوها فى قدر وتسخنه وعندما يبتدئ ان يسخن تضيف اليه بالتدريج ٢٠٠ درهم من الكوتابرخا قطعا صغيرة وتحركهما بقضيب من خشب الى ان يصير المزيج كالمعجون وعند ما برخف و يتصاعد منه بخار ابيض كثيف ازبله عن النار وصبه فى كمية وافرة من الماء البارد واعجنه هناك حتى يتم الامتزاج ثم انقله الى رخامة واعجنه ايضا واصنعه كرة او صفيحة كاتريد . ولكى يكون سطح الصفيحة متساويا احداها بمحدلة حديد حامية قليلا . وهكذا يتم العمل حسب المرغوب

### ماحق کھ⊙۔

# ﴿ فِي تَمَلَّغُمُ التَّوْتِيا (١) ﴾

حسب وعدنا فى باب التنحيس قصدنا ان نبين كيفية تملغم التوتيا تتمة الفائدة قول

<sup>(</sup>۱) الملنم هو مزیج من الزئبق ومعدن آخر . والقصــد من تملنم التوتیـا هو لـکی یمسر ذوبانها فی المحلول الحامضی ولـکی تزید البطاریة فعلا وخصوصا لـکی یعوض التملنم عن نقاوتهــا اذا لم تـکن نقیة

تستعمل اذ يكزمها كمية وافرة من الزئبق فضلا عن كونه لا يمتد على سطح الاسطوانة امتدادا متساويا واحيانا يتملغم بالشريطة النحاسية المسمرة فى اعلاها فتصير سريعة العطب ﴿ ومنها ﴾ ان يوضع فى الزئبق ماء وحامض كبريتيك ثم تغط به فرشسة ويفرك بها سطح اسطوانة التوتيا الى ان يصير لامما . وهدف العملية ايضا قليلة الاستمال لاتها لا تصح غالبا فضلا عن انها تقتضى وقتا طويلا

واحسن طريقة لتملغمها هي ان تذوب على النار ٦٥ درها من الزئبق في ٢٦٢ من الحامض الهيدر وكلوريك و ٤٠ من الحامض النيتريك . ولما يذوب الزئبق تماما انزل المزيج عن النار واضف اليه ٣٠٠٠ درهم من الحامض الهيدر وكلوريك . غطس اسطوانة التوتيا في هذا السائل بعض ثوان فيكون تملغمها جيدا

# ﴿ القسم الخامس ﷺ ﴿ في اللحام الفرنيش ﴾

19

# ﴿ فَى الْكَارُمُ عَنِ اللَّحَامُ }

سبق القول في ما مضى أنه يكفى ربط القطع المراد تلبيسها أو تشنكا هم بقضيب نحاس ممتد على فوهة المغطس وأن هدا القضيب يربط بالموصل والموصل يربط بواسطة برغى باحد قطبي البطارية فننه القارئ الآن إلى أن محالات اتصال هذه الخيطان والبراغى النحاسية يجبأن تكون في غاية النظافة واهال نظافتها برمى المامل غالبا في ارتباك و يسبب له اتعابا وتضييع وقت ثمين فلمنع هذه الامور يستحسن أن تلحم اطراف هذه الخيطان النحاسية بما تربط به فيستغنى عن تنظيفها كل مدة . وبما أن لحام النحاس وخصوصا الاحمر لا يتم الا بعد تنظيفه جيدا يجب أن نظفه في المحلول الآتي فيسها لحامه

وطريقة اصطناع هـذا المحلول هي ان نشبه الحامض الهيدروكور يك بقطه توتيا وتضع ذلك على لار هادئة حتى يتصاعد الحامض واد يصرر بقواء التمراب اتركه حتى يبرد . وكيفية استعاله هى ان تأخذ منه على ريشة وتدهن المحل المراد لحامه بعد ان تنظفه مما عليه بسكين ثم تلحمه بمزيج القصدير على طرف حديدة حامية . وايكن مزيج القصدير مركبا من جزء واحد من الرصاص الى اثنين من القصدير

### ﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي انواع مختلفة للحام ﴾

﴿ لحام للسلاسل الفضية ﴾

جزء خُمس من مسحو**ق** كبر يتور الزرنيخ ( طعم الفار **)** 

« ۱ من تحاس اصفر

« ٣ من فضة خالصة

ضع الفضة والنحاس فى بوتقة على النار ولما يميعان اضف اليهما كبريتور

الزرنيخ

### ﴿ لحام آخر ﴾

« ۱ من تحاس احمر

« ٤ من فضة خالصة

ضع الزرنيخ والنحاس فى بوتقة على النار حتى يميعا ثم اخرجهما واجعلهما حبوبا ثم ارجعهما الى البوتقة واضف عليهما الفضة وأمع الجميع ثم صبه سبيكة واجعلها مرادة

# ﴿ انواع لحام اعتبادية للصاغة ﴾

ان الصاغة يصنعون اللحام على أر بعة انواع و يسمونها من عيار ٨ و ٦ و ٤ و٣ فعيار ٨ مركب من سبعة اجزاء من الفضة الخالصة وجزء واحـــد من النحاس الاصفر . وعيار ٦ من سنة اجزاء فضة وجزء نحاسا اصفر . والرابع من ١ الى ٤ والثالث من ١ الى ٣

فننبه القارئ الى اله كلما كثر النحاس يصير اللحام اسرع ميما ولذلك يلزم الصاغة

ان يكون عندهم جملة لحامات اكثر او اقل سهولة للميع وهكذاً لا يخشى ان بروا ما لحوه اولا يفك عند ما ير يدون لحم شئ بقر به كما اذا لحوا الاول بعيار ٨ والثانى بعيار ٦ فتكون الحرارة اللازمة لاماعة عيار ٢ غير كافية لاماعة عيار ٨ وهلم جرا

﴿ لحام لازهب ﴾

جزء ١ من الفضة الخالصة

« ١ من النحاس الاحمر

« ۲ من الذهب

ضع الفضة والنحاس فى بوتقة وامعهما ثم اضف اليهما الذهب

﴿ لحام للفضة ﴾

جزء ٢ من الفضة

« ١ من النحاس الاصفر

ضع الفضة فى بوتقة وامعهائم اضف اليها النحاس الاصفر رقاقا صغيرة واحذر من ابقاء المركب على النار وقتا طويلا لئـلا يفسد

﴿ آخر للفضة ﴾

درهم ٣٢ من الفضة الخالصة

« ۲۶ من النحاس الاه فر

« ۲۰ من مسحوق کمبر يتور الزرنيح

امع هذه جميعها في بوتقة

﴿ آخر للفضة اجود }

درهم ١٦ من الفضة الخااصة

« ٨ من النحاس الاصفر

« ٤ • من مسحوق كبريتور الزرنيخ

امح هذه جميعها وصبها حالا

وطريفة اللحم هي أن تجعل مزيج المعادن صفيحة رقيفة وتفطه. رفو صفعة تأخذ القطعة المراد خيا وتف يا على قصعة هم كبدة و على فرم خسب وإذا كانت صغيرة) ثم ترطب المحل المراد لمحه بمحلول مشبع من بورات الصودا وتضع من وقاق اللحام ما يكفى وانفحها بالبورى الى ان تميع . ثم خذ القطعة الملحومة واغلها فى ماء محلول فيه قليل من الشب اذا كانت القطعة غير فضة واذا كانت فضة احمها على نار هادئة الى ان تحمر ثم تتركها حتى تبرد ثم تغليها ست دقائق فى وعاء من نحاس احمر غير مبيض بقصدير وليكن فيه ماء محلول فيه اجزاء متساوية من كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا ومن هناك خذه الى الماء البارد وامسحه بفرشة نحاسية مكررا العملية نفسها اذا لزم الامرحتى تبيض القطعة ابيضاضا متساويا والبعض يعوض عن كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا بمحلول مخفف من الحامض السكبريتيك كلورور الصوديوم وطرطرات البوتاسا بمحلول مخفف من الحامض السكبريتيك

واما اذا كانت القطعة المراد لحماكبيرة فضعها فى نار تكتنفها من الجهات الست وانفخها بمنفخ نفخا قويا ولما تحمر اكشف الحمل المراد لحمه ورش عليه من مسحوق بورات الصودا ثم ضع رقاق اللحام وانفخ عليها بالبورى حتى تميع ثم اتركها حتى تبرد . وهكذا

﴿ تَنبِيه ﴾ يلزم احيانا ربط احدى القطمتين المراد لحم احدهما بالاخرى بخيطان حديد . وعند اجراء العملية يلتحم بها خيط الحديد فلمنع ذلك يضاف الى محلول بورات الصودا قليل من كبريتات الصودا

### ﴿ الفصل الثالث ﴾

### ﴿ فِي الْكَلَّامُ عَنِ الفَرنيشِ وَانْوَاعِهُ ﴾

قلنا أنه يجب ان تكون الخيطان الموصلة مغطاة الا في محل الاتصال بمادة غير موصلة للسكورباء . وتقول الآن ان الخيطان المر بوطة بها القطع المدلاة في المغطس يجب ايضا ان تكون مغطاة بمادة مثل تلك الا في جميع اتصالها بالقطع الملبسة والقطبان الممتدة على فوهة المغطس والا فيرسب عليها الذهب المحلول فتكون خسارة على العامل . فيكفى لذلك غالبا الشمع الاحمر مذوبا بالسيرتو او الشمع الاصفر مذوبا على النار . والكن بما أنه لا يمكن استعالها إذا كان المغطس سخنا

نقدم للقارئ عدة مواد تغنى عنهما وعليه ان يختار منها ما توافقه ﴿ صفة فرنيش من الحمر ﴾

يؤخذ من الحركية وتذوب فى زيت النربنتينا حتى يصير المحاول بقوام العسل فيدهن به

﴿ صفة فرنيش الكو پال ﴾

يؤخذ مزيج الاجزاء الآتية :

درهم ١٥٠ من السكو بال

« ۳۰ من زيت الكتان مغلي

« ۱۰۰ من زيت التربنتينا

وكيفية استحضاره هى ان تضع الكو پال فى قدر من حديد على نار الى ان يسيل فنضيف اليه زيت الكتان وتحركهما حتى يمتزجا ثم تنزلها عن النار وتضيف اليهما زيت التربنتينا مداوما التحريك الى ان يبرد المزيح

﴿ صفة الفرنيش من الحمرّ والمصطكى ﴾

جزء ۲٪ من مسحوق الحمرّ

« ١ من مسحوق المصطكى

ضعهما فى وعاء على نار هادئة الى ان يسيلا و برفحا ثم صب المزنيم على رقاقة من نحاس ودعه يبرد وعند ما تريد استعاله خذ منه كمية وحلها فى زيت تر بنتينا على نار هادئة حتى يصير بقوام الشراب وادهن به

وهــذا الفرنیش الاخیر یفضل علی ما سواه لانه لا یتأثر فی ای مغطس کان ولو کان سخنا ولسکن یشترط ان یکون منه علی الخیطان قشرة سمیکة فیقتضی ان تدهن به ثلاث مرات کلا نشف علیها

وقد يطلب تفضيض كاس مثلا من الخارج وتذهيبها من الداخل فاذا اردت تفضيضها اولا ادهن داخلها بفرنيش وعند ما يتم التفضيض انزع عنما الفرنيش بوضعها فى زيت التربتينا سخنا ثم فى سبيرتو سخن ايض او فى البنربن (وهو الاحسن) لانه بحل جميع المواد الدهنية والراتينجية بمدة يسبرة بدون ان يكهن

سخنا وهو سريع التطاير. ويكفى احياناً فرك الفرنيش بفرشة نحاسية فيتفتت. وقبل ان يتذهب داخل الكاس يلزم احماؤه وتنظيفه كما مرفى باب التفضيض ثم يطلى ظاهر الكاس بالفرنيش وتفطس فى المغطس الذهبى

ولا يخفى اننا بهذه الواسطة نقدر ان نكسو سطح قطعة واحدة عدة معادن مختلفة او معدنا واحدا ملونا بثلاثة الوان كالذهب مثلا فانه يكون فى جهة احمر وفى الثانية اخضر وفى الثالثة اصفر

### \* صفة طلاء ﴾

دوهم ٣٢٠ من الكندر (وهو اللبان المستعمل علمكاً )

« ٠٨٠ من الكوتابرخا قطعا صغيرة

۲۵۰ من مسحوق الخفان

سيل الكوتابرخا على نار وأضف أليها الخفان وحركهما حتى يمترجا ثم اضف الكندر وحرك الجيع الى ان يصير معجونا ثم اطل بذلك داخل الصندوق الخشبى او المعدنى المعدنى المعدنى المعدنى المعدنى المعدنى النحاسى ثم احم رقاقة من حديد وامسح بها الطلاء ليكون متساوى السطح وتسد الخلايا غير ان المفاطس التي يدخلها سيانور تحلل المعجون وتفسده فاذلك لا يستعمل المعجون الا للاوعية المعدة للمغطس النحاسى البسيط

# -ه إلقسم السادس \$ ( في عليات مختلفة ) ( الفصل الاول ) ( في الحفر الغلفاني )

وأينا انه فى المغاطس المستعملة لاتلبيس يعلق بالقطب الايجابى وقاقة من وع المعدن المراد وسوبه وان هذه الرقاقة تعوض بذوبانها عن المعدن الراسب فهـــذه الملاحظة تدلنا على الحفر لانه اذا حجبنا بفرنيش بعض سطح الرقاقة فالمحل الغير المحجوب يذوب ويبقى ما تحت الفرنيش على حاله فيتم الحفر وطرق ذلك كمثيرة غير ان الفرق بينها قليل

فأبسط طريقة لذلك هي ان تدهن صفيحة نحاسية بفرنيش لا يؤثر به المغطس النحاسي وحين ينشف الغرنيش ترسم عليه بقلم نثر ما تريد بحيث رأس القلم يمس النحاس ثم تصلل الصفيحة بالقطب الايجابي من البطارية وتعلق مثلها في السلمي فتحفر المعلقة في الايجابي على ما رسمت بالقلم

واذا اردت ان يكون المرسوم نافرا فارسم على الصفيحة بالفرنيش ما تريد خذوب ما حوله فى المغطس فتنال المراد

ولا يخفى ان كل معدن يحفر فى المغطس المركب منه فالنحاس يحفر فى مغطس مركب من كبريتات النحاس والذهب فى مغطس الذهب والفضة فى مغطس الفضة

### ﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ طريقة لحفر الفولاذ والحديد والنحاس في مغطس واحد ﴾

خذ صفيحة من احد هذه المعادن وادهنها بالفرنيش وارسم ١٥ تر يد كما مر ثم ار بطها بالموصل الايجابى واغس فقط راس الموصل السلبي بازائها في المزيح الاتي

درهم ١٦٠ من الحامض النيتريك

اقة ٢٠٨ من الماء الاعتيادي

ويكفى لهذه العملية سائل كهربائى خفيف فتكفى اذا بطارية واحدة واتكن مدة التغطيس من ساعتبى الى ستساعات حسب العمق المراد بالحفر . واذا اردت ان يكون حفر بعض المحلات اعمق من الآخر فاخرج القطعة كلما عملت ان الحفر فى المحل الغير المراد تعميقه قد صار حسب المطاوب وادهنه بالفرنيش ثم غطس القطعة وهكذا

غير آنه آذا اريد حفر الحديد والفولاذ الانسب آن يكون الموصلان خيطين من حديد دقيمين طولكل منهما ذراع و ربع فقط

# ﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في التذهيب الناشف ﴾

كلما كترت الافادات يزداد العامل سرورا. فمع اننا تكاما عن التذهيب فى بابه قصدنا لاتمام الفائدة ان نتكام هنا عن طريقة جيدة لتذهيب المعادن وغيرها تذهيبا ناشفا كاذى نراه على الايقونات والشماعدين والساعات الموضوعة نحت بيت من زجاج وخلاف ذلك. وهذه كيفية العمل

بعد تنظیف القطعة كما مر فی باب التفضیض اذا كان معدنا و بعد سد مسامها و تعدیما اذا كانت غیر معدن و تنحیسها فی مغطس كبریتات النحاس تنحیسا ناشفا خفیفا (تغطیسها فی مغطس النحاس یكون من ؛ الی ۲ ساعات حسب المطاوب) تزج فی ماه ثم تمر فی المزیج الآتی (وقد مر فی باب التنظیف (۱)):

جزء ١٠٠ من الحامض الكبريتيك ( بالكيل )

« ۱۰۰ من الحامض النيتر يك ( « )

« ۰۰۱ من كلوروو الصوديوم ( بالتقريب )

و بعد امرار القطعة فيه واخراجها حالا تغسل بماء بارد وتمر بعد ذلك فى محاول نيترات أنى اكسيد الزئبق المسار ذكره ايضا وتغسل بماء ثم تعلق بالقطب السلبى وتغطس فى المغطس الآتى :

درهم ٢٠٠ من فصفات الصودا

« • • • من أنى كبريتيت الصودا

٠٠٦ من سيانوو الپوتاسا

اقة ٢٠٠ من الماء القطر

وكيفية استحضاره هي ان تذوب فصفات الصودا في نماني اقات من المـــاء ثم

 <sup>(</sup>١) يستغنى عن هذا الزيج ادا خرجت القطمة من مغطس النجاس فاشفة كالرغوب واما اذا
 بنى على سطحها بعض حبيبات فلا غنى عنه

تضيف البها ثانى كبريتيت الصودا وبعد ان تذوب كلورور الذهب والسيانور فى الاقة الباقية تمزجهما بالسائل الاول

واعلم انه فى هـذا المغطس لا تستعمل رقاقة ذهب القطب الايجابى بل خيط پلاتين لانه يقتضى لذلك مجرى كهر بائى كثير. ففى ابتداء العملية غطس ثلاثة ار باع خيط الپلاتين ثم اخرجه بالتدريج حسب ما تريد ان يكون لون الذهب الراسب ويكفى بهـذا التذهيب ان تكسى القطعة غشاء وقيقا من الذهب لان النحاس تحته هو الذى يجعل اللون ناشفا كالمرغوب

اذا وجدنا ان الغشاء الذهبي غير متساو وليس حسب المرغوب فهذا دليل على ان امرار القطعة فى المزبج الحامضى لم يكن كالواجب فمن الضرورة ان تخرج من المغطس وتغسل بمحلول سخن من سيانور اليوتاسا والماء ثم تغسل بماء وتمر فى محلول نيترات ثانى اكسيد الزئبق وتذهب ثانية

واذا اردت صقل بعض محملات من القطعة بعــد اخراجها من المغطس الذهبى فاغسلها اولا بماء ثم غط المصقلة بمغلى بزر الـكتان او اصول الخطمى واحذر من ان تمسها بما فيه حوامض او صابون لئلا يصير لونها احمر

# ﴿ الفصل الرابع ﴾

### ﴿ في النيال }

ان هده العملية المساة باسم مخترعها هي ان نرصع الفضة بنقس اسود كالهروق وخلافها فبذلك نزداد القطعة المرصعة بثلك المادة قيمة ورونها وطريفة ذلك هي ان تضع في بوتقة عميقة الاجزاء الآتية

درهم ۲۰ من الكبريت

« ۲۶ من هيدروكام رات اانتادر

نم تضع البوتقة على النار الى ان تميع هذه الاجزاء . ثم تأخذ مِرَّمة 'حوى وتضع فيها الاجزاء الآتية : درهم ٥ من الفضة الخالصة

« ١٣ من النحاس الاحمر

« ۲۰ من الرصاص

وتضع البوتقة على النار الى ان تميع هـذه المعادن تماما . فتصبها فوق مزيج الكبريت وهوسائل فيحولها حالا الى كبريتور الفضة والمحاس والرصاص فتضيف حينئذ قليلا من هيدروكلورات النشادر وتخرج الزيج من البوتقة وتسحقه الى ان ينع جيدا

فاذ يتم هذا احفر على قطعة الفضة الرسم الذى تريده وخذ كمية من المسحوق واعجنه بماء مذوب فيه شئ من هيد روكلورات النشادر واحش به الحفر المرسوم . ثم ضع الفطعة على نار قوية لتسييل المزيج فيلتحم بالفضة داخل الحفر . ثم خذ من مسحوق الخفان او الاحمر الانكايزى (اى أكسيد الحديد) وافرك به ما حول الرسم بدون ان تمسه فيزول اللون الاسود و يبقى المزيج داخل الحفر كأنه رسم طبيعى جميل جدا و ياون النحاس بهذا اللون الاسود بالطريقة الآتية :

### ﴿ الفصل الخامس

﴿ فِي تَلُو بِن حَدَيْدَةُ الْبِنْدُقِيةُ بِلُونَ جَمِيلٌ ﴾

نظف الحديدة واحمها قليلا ثم اغمس خرقة فى كاورور الانتيمون السائل وافركها كشيرا فركا شديدا الى ان تصير باللون المرغوب

﴿ فِي تَلُو يُنَّهَا بِلُونَ ازْرُقَ ﴾

نظفها جيدا وافركها بخل ونشفها جيداثم امسحها بخرقة مرطبة بالحامض الهيدروكلوريك واتركها ربع ساعة لتنشف بالهواء ثم اطموها فى رمل حام موضوع

فى وعاه مناسب لهذه الغاية . ثم قوّ النار بالتدريج واكشف الحديدة مرة بعد مرة لترى اذا كانت قد صارت باللون المطلوب . ولما يكون ذلك ارفعها من الرمل وامسحها بخرقة ناشفة وادهنها بالفرنيش الآتى ذكره بعد هذه

### ﴿ فِي تَلُو يَنَّهَا بِالْاسْمَرِ ﴾

اعمل العملية السابقة وعند اخراج الحديدة من الرمل امسحها بخرقة مرطبة قليلا بزيت الزيتون فيسمر اللون الازرق

واذا اريدان يكون هذا اللون متشعبا كالرخام مثلا فبعد تنظيف الحديدة ادهن قليلا المحلات المراد تشعبها بمادة دهنية ثم امسحها بخل الافى المحلات المدهونة ثم اجر العملية السابقة وعنداخراجها من الرمل امسحها حالا بخرقة ناشفة وادهنها بالفرنيش الآتى

﴿ صفة فرنيش من الحديد والفولاذ ( وخصوصا الاسلحة ) ﴾

جزء ١٠ من المصطكى

« ١٥ من السندروس الابيض

« ۳۰ من الكافور

« ٥٠ من صمغ البطم

فذوب هـذه الاجزاء في كية كافية من السپيرتو وغط بها فرشة واطل بها الحديدة وهذا الفرنيش يحفظ السلاح من التأكسد وهو شفاف بحيث لون الحديدة يبقى ظاهرا كما لوكانت غير مدهونة به

### ﴿ الفصل السادس

﴿ فِي امزِجة لتنظيف الذهب والفضة وتله ينها وتله يعها ﴾

درهم ١٦ من الطرطير الاحمر

· « ١٦ من الكيريت المسحوق

« ۳۲ من كلورور الصوديوم

ذوب هـــذه الاملاح في كمية ماء واضف مقدار نصف الماه ملا وادل المزيج ثم غطس فيه القطعة المراد تلميعها و بعد ان تحرجها تراها كما سريد

# (مزیج آخر)

درهم ۸ من كاورور الصوديوم

« ٨ من الطرطير الاحمر

« ٤ من الكبريت المسحوق

« ٤ من الشب المسحوق

« ٤ من السب السحوق « ٤ من كبريتور الزرنيخ المسحوق

اضف على الاملاح ماء و بولا كما ذكر واغله ثم غطس القطعة

المنت على الالمارخ لماء و بورد على ما عزواها، م حسل السلط و با أنه لا يستعمل فى التلبيس الا الذهب الرملي لذلك يكون لون المذهبة دائما اصفر . وقد اخترع جملة وسائط بها يقدر العامل ان يلون الذهب باللون الاحمر . فسنتكلم عن الاكثر استعالا منها

﴿ مزيج لتلوين الذهب بالاحمر ﴾

درهم ١٠٠ من الشمعالاصفر

« ٠١٦ من الشب المكلس

« ۱۹۶ من خلات النحاس

« ١٦٠ من ثالث أكسيد الحديد

« ٠١٦ من كر بونات النحاس

ذوب اولا الشمع على نار هادئة واضف عليه الاملاح مسحوقة جيدا وحرك الجميع ليتم المزيج و بعد ما يبرد اجعله قضبانا . فبعد تنظيف القطعة المراد تلوينها احمها قليلا وافركها بهذا المزيج ثم ضعها على نار هادئة الى ان يحترق الشمع و يبطل تصاعد الدخان فامسحها حينتذ بالفرشة النحاسية واصقلها بالمصقلة . ثم اغسلها فى المذوب الآتى :

د**رهم ١٤٪ من ك**ر بونات البوتاسا

« ۱۶ من الكبريت

« ۳۲ من كلورور الصوديوم

« ۳۰۰ من الماء الاعتيادي

يستعمل هذا المزيج سخنا

﴿ مزيج آخر لتلوينه بالاحمر ﴾

درهم ٣٣٣ من خلات النحاس

« ۳۳۳ من هيدروكلورات النشادر

ر ٣٣٣ من ثالث أكسيد الحديد

« ۳۳۳ من كلورور الصوديوم

ضع الاملاح في خل واغله على النارثم غطس القطعة المراد تلوينها ﴿ مزبح آخر ﴾

درهم ١٠ من مسحوق الكبريت

« ۱۰ من الثوم

ادحق الثوم والـكبريت واغلهما فى بول ثم احم القطعة على النار وغطها فى هذا المزيج فيكون لونها محمرا

﴿ صفة مزيج لتلوين السلاسل الذهبية بلون احضر ﴾

درهم ٣٧ من هيدروكاورات النشادر

« ۳۲ من خلات النحاس

« ١٢ من نيترات البوتاسا

« ٠٠ من كبريتات التوتيا

اسحق الاملاح وذوبها فى الخل وضع فيها السلسلة واغلمها على النار فتخسر

اثل يلون كل معدن باون الذهم 🤌

من ڪبريت مسحوق / من کل منها 'ج: ه مساوية من دم الاخوين مسحوقا /

من الماء حسب الارادة

اغل المزیج ساعتین وصفّه بخرقة رضعة ثم ضع العطعة فی ورو من همار مدهونة واغمرها بهدا السائل ثم غط القدر جیدا واعل نزیم مدة متحرب ننطعة بن دههی

### ﴿ واسطة لتنظيف الذهب وترجيع لونه الاصلي ﴾

ذوب هيدروكلوراتالنشادر فى بول واغل ضمنه القطعة المراد تنظيفها وترجيع لونها الاصلى فبعد ان تغلى يتم المطاوب

واعلم ان الذهب لا يتأثر بالهواء ولا المساء ولا بخارات الجو فلا يغير لونه الا بعض اجسام غريبة تعلو سطحه . فهذه الاجسام تنزع عنه بدون ضرر مهما كان وقيقا بمحلول الصابون او محلول قنوى او بالسيرتو . واما اذا كان الذهب مشغولا كما اذا كان فى تطريز وما اشبهه فلا يستعمل لتنظيفه محلول صابون ولا قلوى لان هذه الاملاح تضر بلون الحربر المطرز بالذهب فيستعمل لهالسيرتو فلا يؤثر شيئاً بالحوير

﴿ فِي تنظيفِ الفضة ﴾

درهم ١٠ من ثاني طرطرات الپوتاسا

١٠ من كلورور الصوديوم

« ۱۰ من الشب

« ٦,٠٠٠ من الماء الاعتيادي

فاغل الفضة فى هذا المزيج فتنظف وتلمع

﴿ مزیج آخر ﴾

درهم ۳۰۰ من كر بونات الكاس

ا ۱۱۲ من عظام مكلسة

لا ١٩٠٠ من مرهم الزئبق

٠١٣ من زيت التربنتينا

وعند الاستعال يحل قليلا من هذا المزيج فى عرق او سيعزنو و تفرك به الفضة

فتنظف . وهو جيد لتنظيف الذهب ايضا

))

وتنظف الفضية ايضا بفركها بماء الصابون. واما اذا كانت القطعة ذات تجاويف فتحمى وتنقع اذ تبرد فى محلول مركب من جزء من الحامض الكبريتيك ومائة ماء و بعد اخراجها تكون بيضاء ناشفة فتفرك بالرمل الناعم وتصقل بالمصقلة. واذا فركت الفضة يهباب الدخان معجونا بماء تنظف وتلمع

### ﴿ في تلميع الفضة ﴾

درهم ۲۵ من الشب

« ۱۲ من الصابون

« ۱۰۰ من الماء الاعتيادي

اغل الشبة بالماء وارفع الرغوة ثم اضف الصابون واغمس بالمزبج خرقة وافرك بها الفضة فتلمع

# الفصل السابع \*

﴿ في التراكيب المعدنية ﴾

﴿ مزیج معدنی اصفر لامع مرکب مما یأنی ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس الاحمر النقي

« ٠١٤ من التوتيا النقية

أمع الاجزاء في بوتقة فيكون الممدن اينا

﴿ مزیج بلون الذهب ﴾

**جزء ١٠٠ من النحاس الاحمر** النقى

« ۲۲۰ من التوتيا النقية

تماع فى بوتقة فيكون المعدن أابين من الاول

﴿ مزیج اشبه بالذهب ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس الاحمر النقى

من التوتيا

مجرى العملية السابقة

﴿ مزیح آخر ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس النقي

« ۲۰۰۷ من التوتيا النقية

« ۲۰۰۷ من القصدير

وهذا المعدن لين وسهل تحت المبرد

﴿ آخو ﴾

جزء ١٠٠ من النحاس المذكور « ۲۰۰ من التوتيا

« ٠٠٦ من القصدير ( وهذا كالسابق )

﴿ نحاس اصفر ﴾

جزء ٩ من النحاس الاحمر

« ۳ من التوتيا

تماع في بوتقة

﴿ معدن جيد لعمل اواني المطبيخ ﴾ جزء ٤٠٠ من القصدير

> « ۲۰ من الرصاص « • • • من النحاس الاحمر

« ۳۰۰ من التوتيا

تماع في بوتقة والمعدن يابس لامع ﴿ معدن بلون الفضة ﴾

جزء ٥ من القصدس

« ١ من المرقشينا

« ١ من الانتيمون

« ۱ من الرصاص

أجر العملية نفسها والمعدن لايتأ كسد بسهولة

﴿ معدن المدافع ﴾

جزء ٩ من النحاس الاحمر

« ١ من القصدير

تماع فى بوتقة

﴿ معدن الاجراس ﴾

جزء ٢٨ من النحاس الاحمر

« ۲۲ من القصدير

تماع

﴿ ذهب اصطناعي ﴾

جزء ١٦ من اليلاتين

« • • • من النحاس الاحمر النقي

« ٠١ من التوتيا النقية

وهذا المعدن بثقل الذهب ولونه وليانته

﴿ صفة تحضير ثاني كبريتور القصدير المسمى بالذهب الموسوى ﴾

یستحضر بمزج ۱۷ جزء قصدیر و ۲ اجزاء زئبق و ۲ اجزاء هیدروکلورات النشادر و ۷ اجزاء زهر الکبریت واحماء المزیج بالتدریج داخل معوجة الی ان یبطل تصاءد الهیدروجین المکبرت . اترك المعوجة تبدد وخذ الطبقة الصفراء النی داخلها فانها الکبریتور المطلوب وهو المعروف بالذهب الموسوی وکشراً ما یستعمل عند الدهانین

تم باب التلبيس ويليه باب صبغ الاقشة

الباب إثباني ﴿ في مسبغ الأقشة ﴾ (ديباجة) ﴿ في الكلام عن الاقشة ﴾

ان الاقشة المعدة للصبغ اما بسيطة وهى ما كانت محوكة من نسيج واحد كما اذا كانت من صوف فقط . او مركبة وهى ما كانت محوكة من اكثركما اذا كانت من حرير وقطن وصوف او غير ذلك . فالبسيطة تصبغ بسهولة والمركبة بالعكس

واعلم ان من الانسجة ما هو نباتي كالقطن والقنب والكتان ومنها ما هو حيوانى كالصوف والحرير. والفرق بين الاثنين هو ان الحيواني كمية وافرة من الأزوت. وهذا المصر يوجد قليلا في النباتي حتى انه لا يوجد اصالة في بعضه وهو يظهر عيانا على هيئة سائل نشادري اذا استقطرنا المواد الحيوانية. وهذا السائل مركب من هيد روجين وأزوت. واذا استقطرنا المواد النباتية يستخرج قليلا منه او لا يستخرج شي

وان المواد الحيوانية عرضة للتعفن وباحراقها تفوح رائحة خراقة نشادرية لوجود الهيدروجين والازوت فيها . واما النباتية فتختمر وتولد بالاستقطار السپيرتووحوامض وان القاويات هي ذات فعل قوى على المواد الحيوانية اذ تذوبها بخلاف النباتية فانها لا تؤثر فيها شيئا

وان الحامض النينريك والحامض الكبريتيك لهما ايضا فعل عليها فات النيتريك يحللها ويفصل عنها الازوت ويتكون اذ ذك حامض كر بونيك وحامض اكساليك والكبريتيك يفصلها ايضا عن الازوت وتبقى بقية المواد المركبة منها فحمية . ويظهر ان الحريرله بعض مشابهة بالمواد النباتية لان القلايات والحوامض لا تفعل به فعلها بالصوف تماما . ويتآنف مع المواد الملونة تآلف المواد النباتية . وانه يجب الانتباء عند استعال الحوامض والقلويات على الحوير وان يكن فعلها

عليه اقل منه على الصوف . فأنها ربما تضر بالخيط اذا كانت كيثيرة

وان القطن يقاوم فعل الحوامض اكثر من القنب والكتان . فالحامض النيتريك اذا كان سخنا فانه يحوله الى حامض اكساليك

### ﴿ العموف ﴾

ان الصوف هو مادة حيوانية تغشاها مادة دهنية ولذلك لا يمتص الماء فاذا ار يد صبغه يقتضى ازالة هذه المادة لشلا تمنع اتحاد المواد الملونة به أذ تكون فاصلة يينها وبينه . وهذه المادة هي صابونية قاعدتها الملاح بوتاسية منها ما هو قابل الذوبان ومنها ما ليس كذلك

وطريقة ازالة المادة الدهنية عن الصوف هي ان تضم الصوف في خلقين وتغمره بثلاثة اجزاء ماء وجزء بولا مختمرا . وتسخن الخلقين الى درجة متوسطة من الحرارة بنوع انها لا تؤذى اليد . ثم تحرك الصوف حينا بعد حين . ثم نرفعه من الخلقين وتغسله عاء وتضعه في سلة كبيرة موضوعة في ماء جار وتدوسه داخل السلة الى ان تذوب المادة الدهنية وتنفصل عنه و يعرف ذلك عند خروج الماء المار في السلة صافيا غير مبيض" . ثم تنشر الصوف حتى ينشف

ويجب الاعتناه الكالى بتنظيف الصوف من هذه المادة ليكون لون الصباخ ابهج واروق للنظر . ويجب حفظ الماء والبول المستعملان اولا اكى يستعملا . نيا فيكون اكثر فعلا لحل المواد الدهنية غير انه يجب ان يضافكل مرة قليل من البول

### ﴿ في تبيض الصوف ﴾

المقصود من تبييض الصوف ازالة اللون الطبيعي الذي يكون فيه وكيفية ذلك هي ان تضعه في خلقين فيها ماء محلول به قليل من نحت كور ونات الصودا ( ١ ك ال ١٠٠ ماء ) وثقل سُبع الكر بونات صابون . ثم نسخن الخلفين كلاول وتغطس الصوف بهذا المحلول ثلاث مرات . ثم تغطمه ثلاث مرات في ماء العادة فاترا . ثم ثلاث موات في خلقين فيها محكور نحت كوره : ت الصود بدون عام ون

وتغسله بعد ذلك بماء فاتر وتنشفه جيدا . ثم تعرضه لبخار الكبريت بالطريقة الآتية :
وهي ان تعلق الصوف على اوتاد في حجرة محكة الضبط على علو ثلاثة اذرع
عن الارض . ثم تأخذ كانونا من الحديد فيه رماد وفوق الرماد اقة كبريت قطعا
صغيرة لـكل خمس اقات صوفا . وتشعل الكبريت (١) من اربع جهات وتخرج
من الحجرة وتقفل الابواب مغلقة اغلاقا محكا مدة ١٧ ساعة . ثم تفتح الابواب
وتترك الصوف معلما حتى ينشف تماما . هذا في الصيف واما في الشتاء فتترك
الابواب مفتوحة الى ان تزول رائحة الكبريت ثم تشعل نارا وتغلق الابواب لكي
تكون الحرارة كافية لنشافه بسرعة . فعند ذلك يكون مبيضا حاضرا للصبغ

### ﴿الحرير﴾

الحربر مادة حيوانية خيطه مغشى طبعا بمادة صمغية لامعية وهو لا يخلو من مادة ملونة حسية وهي الما يخلو من مادة ملونة حسية . فيقتضى العمل الاقشة الحربرية ان تزول منه كل هذه المواد . وخصوصا الصبغة

وطريقة ذلك هى ان تضع فى خلقين ماء مذوبا فيه ٣٠ جزءا صابونا الى ١٠٠ جزء حريرا وتغطس فيها الحرير وتسخن الخلقين الى ما دون الغليان محركا الحرير داءًا . واذ ترى انه ابيض تخرجه وتنشره لينشف . ثم تضعه فى اكياس فى كل كيس عشر اقات . وتغليه ثانية فى ماه محلول فيه صابون (٣٠ ص الى منها لكثرة الحرارة فى قعر الخلقين ( ولمنع هذا المحظور يستعملون فى اور پا بخار الماء عوضا عن النار الحجردة لتسخين الخلقين )

واعلم انه كما تصاءد شئ من الماء بالحرارة يجب ان تعوض عنه لتبقى الاكياس دائما تحت سطح ماء الصابون . واذا كشف الحرير بفتح احد الاكياس ورأيته

<sup>(</sup>۱) تبسط الكبريت متصلا بعضه بالبعض الآخر وتمسه بالنار من الجهات الاربع حتى تمتد فيه بالتدريج . لانه اذا التهب جميعه دفعة واحدة يكون بخاره الكثيف اوكسيجين الهواء حامضا كبريتيكا ينشى الصوف برسوبه عليه كالندى ويعطبه . وإما انخلاق ابواب الحجرة نهو لمنع دخول الهواء الكروى الذى بجعل الاكسيجين في الحامض الكبريتوس المتصاعد من الكبريت

قد صار ابيض ناصعا اخرجه واغسله بماء جار ونشفه . هـــذا اذا كان يراد صبغه . واما اذا ار يد تبييضه مجردا فعرضه بعد هذه العملية لبخار الكبر يت على ما تقدم فى تبييض الصوف

### ﴿ القطن

الفطن مادة نباتية معروفة وهو غير قابل الذوبان فى الماء والزبوت والحوامض النباتية فلا يذوبه الامحلول قلوى سخن مشيع ولا يذوب اذا كان المحلول خفيفا . وفيه مواد ملونة ودهنية ونشاوية واملاح مختلفة منها ما هى فيه طبعا ومنها ما يعلوه من الآلة المستعملة لغزله . ومن الضرورة ان يتنتى من هدده المواد لكى يصير صالحا لتصبغ

وطريقة تنقيته هي ان يغلى القطن بعض ساعات في الماء ثم اربع ساعات في محلول قلموي ( ٢ ق الى ١٠٠ ماء ) ثم يغسل بماء جار و يعصر و ينشف . ثم ينقع قدر ساعتبن في ماء الكاور و يغسل ايضا بماء جار و يعصر و ينشف جيدا

فاذا اريد ان يكون ابيض ناصعا ينقع ثانية فى ١٠ الكاور اخف من الاول ثم ينقع ساعة فى محلول حامض كبريتيك (١٠ ونصف - الى ١٠٠ ١٠) و يخرج ويغسل بماء جار وينشف ثم يغطس ٦ ساعات فى محلول الصابون سخنا (١٠٠ ص الى ١٠٠ ١٠) ويغسل بماء جار وينشف . وهكذا تنتهى العملية

### ﴿ القنب والكتان ﴾

القنب والكتان من المواد النباتية الحاوية ما فى القطن تقريبا من المواد . فيجب ايضا تنظيفها عند الصيغ بالطريقة الآتية

اغل كلا منهما فى الماه تمانى ساعات وابركه سخنا خمسين ساعة بم اغسله جيدا بماه جار ونشفه نم انقعه ساعتبن فى ما الكاور واغسله جيدا ونشفه بم انفعه ساعة فى محلول حادش كدر بالمنذ ( ١ ونصف - الى ١٠٠ ماه ١ ما نسله جيدا ونشفه واتركه اربعة ايام منشورا ثم انتمه ٦ ساعات في محلول الصابون سخنــــا ( ١٠٠ ص الى ١٠٠ من احدها ) ثم اغسله جيدا يماء جار ونشفه

وقد يرد بعض هذه الانسجة من اوريا مبيضا فلا يلزم اذ ذاك لصبغه الا ان يغلى المراد صبغه منها ثماني ساعات في محلول قلويّ ( ١ ونصف ق الى ١٠٠ ماء) ويغسل جيدا ثم ينقع ٦ ساعات في محلول حامض كبريتيك ( ٤ ح الى ١٠٠ ماء ) ويغسل جيدا بماء جار وينشف

واعلم ان اللون لا يكون على القاش زاهيا حسب المرغوب الا اذا كان القاش مبيضا غاية التبييض والافلايتم صبغه حسب المراد

> -٥٠ القسم الثاني ∰⊸ ﴿ في الصبغ والصباغ ﴾ ﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ فِي ما هوالصباغ ﴾

الصبغ هوالطريقة التى بها يتم رسب مادة ملونة على نسيجما بشرط ان يبقى هذا اللون بدون تغيير بتعر يضه للمناصر الفلكية كالهواء ونور الشمس اللذين من خصائصهما ان يقللا رونق الالوان بحسبا تكون كثيرة او قليلة الانحاد بالانسجة ومن الانسجة حيوانية كانت او نباتية ما هو مختلف الالفة مع المادة الملونة عن غيره . فالالفة اذن هي الواسطة الوحيدة لان يكون الصباغ جيدا او لا فالانسجة ذات الالفة الكثيرة تجذب المادة الملونة وتتحدمعها فتكون ثابتة وعكسها بالعكس . ولذلك تقدم القول ان الاقشة المنسوجة من مادة واحدة كالصوف وحده مثلا يسهل صبغها والا فيتصعب لسبب اختلال الفة كل من مواد الانسجة

فيجب اذا ان نعوف القارئ الفة كل من الانسجة الى المواد الملونة . فالفــة الصوف كشيرة بعكس الفة الحرير لها فانهـا اقل من الفة الصوف . لذلك يكفي غالبا لصنع الصوف ازالة المادة الدهنية . والفة القطن والقنب والكتان اقل جدا من الفة

الحرير والصوف . ولذلك لا يصبغ ما سوى الصوف الا بعد اتحاده بمادة ذات الفة معادلة لالفة الصوف وهي على انواع شتى وتسمى الاساس

### ﴿ الفصل الثاني ﴾

### ﴿ في الاساس ﴾

الاساس هو محلول مواد تغط فيها الافشة قبل صبغها لنكوزوسيطا بينها و بين المواد الملونة . والمقصود منها التعويض عما يلزم من الالفة ابعض الانسجة

والاملاح الاصلح والاكثر استعالا لتأسيس الانسجة ثلاثة . املاح الالومين واملاح القصدير واملاح الحديد . فمن املاح الالومين يستعمل كبريتات وخلات الالومين . ومناملاح القصدير كلورور وهيدروكلورات القصدير . ومناملاح الحديد كبريتات ونيترات وخلات الحديد

ويفضل من املاح الالومين خلاته لان الفته كشرة الانسجة والمواد الملونة واكسيد القصدير ذوالفــة كثيرة للمواد الملونة فانه ينبتها على الانسجة ويزيدها رونهاً . والفة اكسيد الحديد اكسر من الهته واكن عا انه من طبعه ذو لون لا يستعمل الالتأبيت الالوان المعتمة

وغير ما ذكر يوجد مؤسسات كشيرة . منها اكسيد النحاس وهو يببت اللون الاصفر على الفطن وممز وجا مع اكسيدالحديد الانوان السوداء على كل من الانسحة ومنها الملاحال كاس بالاجمال غير انها تعلم الانوان الحمراء وتفتح الروقاءوت بتها ومنها المواد الترابية والحوامض المحدنية والمواد القابضة النباتية والزوت وهكذا مادة واحدة من الملونات تعطى النسيج الوانا مختلفة محسب اختلاف المؤسسات

وتقسم هذه المؤسسات الى مركبة و بسيطة . ملركبة هى التي لا تكفى لاعطاء لون ما الا بمساعدة مادة ملونة ومنها املاح الالوماس والنصسد بر والبسيطة هى عكسها اى تعطى لونا بدون مساعدة غيرها ومنها املاح الحديد والمنغنير والنحاس والزثبق

فنقول بالاجمال ان احسن اثاث مثبت هو الملح الاكثر الفة الى الانسجة والمـــادة الملونة معا وهو خلات الالومين لان فيه الخصائص المطلوبة

وكيفية تأسيس الانسجة هى ان تغطس فى محلول احد المؤسسات المذكورة فبمعاضدة الفة النسيج والفة المؤسس تتحد به المادة الملونة . ويلزم غسل النسيج بعد تأسيسه لازالة ما يكون قد لصق به علاوة عما يلزمه من الاساس . لئلا يتحد بهذا الزائد كمية من المادة الملونة فتزول معه من النسيج عند غسله بعد الصبغ لانه يجب غسله بعد الصبغ لازالة ما التصق به من المادة الملونة على غير لزوم

### ﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في المواد الملونة ﴾

المواد الملونة قد تكون نباتية او مدنية او حيوانية . واعلم ان للهواء والماء والنور تداخلا عظيما فى تكوين الالوان . فبتعريض الاقمشة المصبوغة لذلك يفتح اللون او يكده بحسب خصائصه

ومن الالوان ما يمكن تثبيته على التماش ومنها ما هو عكسه . ومنها بسيطة وهى الاسود والازرق والاحمر والاصفر . ومنها مركبة وهى ما تحصل بمزج لونين او اكتر من الالوان البسيطة . فيكون اللون الحاصل مختلفا عن كل من الالوان الممز وجة

# ﴿ فِي المواد الملونة بالاسود ﴾

هى العفصوالسياق والكاد الهندىوقشر شجر الجوز وهبابالدخان وسيذكر كل منها بالتفصيل

### ﴿ في العفص

المفص مادة تتكون من لذع حشرة ما لورق بعض الاشجار وخصوصا الملول ( نوع من السنديان ) والموجود منه فى المتجر نوعان الاسود والابيض وكلاهما منه ما هو مثقوب لان الحشرة التى ثقبته و بقيت داخل العفصة صارت فراشة وخرجت منها ومنه ما هو غير مثقوب لانه قطف قبل خروج الفراشة منه . وهذا هو الاجود واعلم ان العفص بحوى ثلاث مواد وهى الحامض العفصيك والتانين ومادة ملونة صفراء . وهو مستعمل لصبغ الرمادى والاسود ويكون اساسا للصباغ الاحمر والمواد الفعالة فى العفص هى الحامض العفصيك والثانين . و يوجدان ايضا فى قشور شجر السنديان وقشور شجر البندق والبيلسان والسماق . ولا يستعمل فى الصباغ الا ممز وجا بمواد اخرى ما لم يكن الصباغ اسود او رماديا كما ستعلم

### ﴿ فِي السَّمَاقِ ﴾

السهاق شجركثيرالوجود فى بلادنا ويزرع عند الاجانب باعتناه . ويجب قطع اغصانه كل سنة ثم تتيبس الاغصان المقطوعة بورقها وتسحق فيستعمل مسحوقها فى الصباغ ودبغ الجلود . ويعوض به عن المفص احيانا لانه اقل كلفةمنه بشرط ان يكون مضاعف الوزن

واعلم ان كمية الحامض العفصيك والتانين فى السهاق اقل منها فى العفص فاذا صبغ به وحده يعطى لونا وماديا مشربا بصفرة او خضرة و يلمون القطن المؤسس بالالومين باصفر ناشف . والمؤسس باكسيد الحديد بالرمادى الغامق والمؤسس بالالومين واكسيد الحديد معا بالزيتونى . ويستعمل السهاق لتلوين الصوف والحرير بالاسود والرمادى

# ﴿ في الكاد المندى ﴾

هو عصير شجرة في الهند والموجود منه في المتجر هو على هيئة اقراص سلبة قليلاكسرها اسمر معتم

والكادالهندى يناوب فى الماء . والتانين الموجود فيه مخالف الموجود فى العفص لانه لا يتحول الى حامض عفصيك ولكونه يعطى ممزوجا مه املاح الحديد لونا الخضر . بخلاف الحامض العفصيك والتانين الموجودين فى العفص فانهما اذا مزجا مع املاح الحديد يعطيان لونا اسود . والكاد الهندى يستعمل اصبغ القطن والحربر والصوف باون قرفى

### فی قشر الجوز 🧲

قشر الجوز قبل ان ينضج يكون لونه اخضر وبعد ان يقطف و يتعرض للهواء يصير اللون اسمر. ويحفظونه فى اور پا تحت الماء مدة سنة او سنتين فتزداد فيه المادة الملونة . وهو ذو اهمية عظيمة وكثيرة الاستمال فى المصابغ و يصبغ الصوف بلان بندقى ثابت ولا يحتاج الى المؤسسات الا لتشكيل ألوانه وازديادها رونقا واحسن مؤسس لذلك الالومين غير انه فى استعاله لصبغ الصوف لا يحتاج الى مؤسس اصلا. وهو يعطيه لونا بندقيا ثابتا و يبقى الصوف لينا

واعلم ان قشر ثمر الحبوز يؤخذ بعض النضج و يوضع فى براميل ويغمر بماه ويترك سنة او اكثركما تقدم وكلما طال عليه الوقت هكذا يزداد فعلا بالتاوين واما قشر ساق الجوز فيصبغ كقشر الثمر غير انه يجب له مضاعفة السكمية

واما فشر ساق الجور فيصبع كمفشر النمر عير آنه كيجب له مصاعفه السلمية والنعومة وان يكون فى كيس عند ما يوضع فى الخلقين مع الفماش . لانه اذا لصق منه بالفماش شئ يدبغه فلا يستوى الصباغ

### ﴿ في هباب الدخان ﴾

الهباب هو ما يتصاعد من حرق الاخشاب و يلتصق بجدران المداخن . وهو يختلف بحسب اختلاف الاخشاب . غير انه قلما يستعمل لانه لا يعطى الاقمشة لونا ثابتا وانه يقسى الخيط وتفوح منه رائحة مكروهة

### ﴿ فِي المواد الملونة بالازرق ﴾

یؤخف اللون الازوق من مادة زرقاء تستخرج من نوع من النبات وتباع فی المتجر علی هیئة اقراص صلبة لونها ازرق فائح او بنفسجی . وهو النیل وقد یکون مغشوشا غالبا الهلو قیمته . و یعرف عند ما یکون لونه ازرق معما او رمادیا او مخضرا واذا کسرت القطعة منه وشوهد داخلها مشعبا بخطوط مسمرة او مبیضة فهو مغشوش فیجب علی المشتری الحذر من ذلك . وسنت کلم عن کیفیة التصبغ به

### ﴿ فِي المواد الملونة بالاحمر ﴾

الفوة هي عشبة تزرع في ازمير وقبرص واور يا والهند وتوجد طبعا في هــــذه البلاد والمادة الملونة توجد منها في جذورها

تستأصل هذه العشبة بعد ان تنبت بسنتين وتنزع قشمرتها الخارجية حتى تنقى من التراب وتيبس وتسحق

وكيفية تيبيسها هي ان تنشر على شباك في الهواء او تسخن في فرن حام وتحرك قليلا لتثعري من قشرتها الخارجية . ثم تطحن وتغر بل

وهى تباع غالبا مسحوقة ويكون أونها اذ ذاك احمر مائلا الى الصفرة . غير ان الاحسن ان تشترى غير مسحوقة لشلا تكون مغشوشة او غير نظيفة كالواجب . و يختار منها الجذور التي يكون كسرها احمر فاتحا قليل الاصفرار والتي تكون بغلظ نلم قليلة العقد ذات رائحة قوية . والفوة القبرصية والازميرية هي اجود من غيرها ولذلك تطلب في اورويا من هذين المكانين

وهى تمتص رطوبة الهواء فلذلك يجب ان توضع فى محل ناشف لا يدخله الهواء داخل براميل محكمة السد واذا طال عليها الوقت اكبر من ثلاث سنين يضعف فعلما الملون

واعلم ان فى الفوة مادتين ملونتين الواحدة صفراء سريمة الذوبان فى المساء والاخرى حمراء زاهية وهى لا تذوب الا بمعاضدة المادة الصفراء واستمال الفوة فى الصبغ كثير جدا وقد توصلوا الى تثبيت لونها الاحمر على الصوف والقطن والكتان وهى اجود من الدودة وغيرها من المواد الملمونة بالاحمر لان لونها ينبت أكبر من تلك وهى اقل كلفة ولونها يكون ابهج وسيأتى الكلام عن كيفية الصبغ بها

### ﴿ في الدودة ﴾

الدودة هى دويبة صغيرة تعيش على نوع من الصبير (كاكتوس) فتجمع وتخنق فى ماء سخن وتنشف بالشمس فتصير بهيئة حبوب صغيرة 'مينها رمادى يضرب الى الحرة. واجود نوع منها ماكان لونه ابيض فضيا وحباته كبيرة .شفة حتى انها لا تسحق بسهولة اذا ضغطت بين الابهام والسبابة والتى اذا سحقت هكذا لا يبقى منها أثر غبرة على الاصابع

و يوجد احيانا فى المتجر نوع منها منزوءة منه المادة الملونة فيجب على المشترى ان يمتحن منه كمية قبل الابتياع

واعلم ان المادة التى تستخرج من الدودة هى حمراء ارجوانية . وتستعمل الدودة لصبغ الصوف والحرير بلمون احمر ارجوانى وتلمون القطن بلمون ياقوتى واذا خزنت فى محل ناشف تبقى جيدة عدة سنين وبالمكس اذا كانت فى محل رطب

# ﴿ فِي القرمز ﴾

القرمز هو حشرات صغيرة توجد على اوراق نوع من البلوط وتجمع فى منتصف شهر آيار قبل طلوع الشمس لئلا ينشف الندى فتطير هذه الحشرات . و بعد ان تجمع تنقع فى الخل ١٧ ساعة ثم تبسط على خام فى الشمس لكى تيبس فتصير على هيئة حبوب اكبر من حبوب الدودة لونها احمر خمرى . واذا تقع القرمز فى الماء يلونه بلون احرقانى ويجعل طعمه مرا ورائحته جيدة

والفرق بين القرمن والدودة هو ان لون القرمن فى الصبغ يكون احمر ماثلا الى الصفرة ولون الدودة احمر ارجوانيا كما مر والمادة الملونة فى القرمن اقل منها فى الدودة . و يستعمل القرمن لصبغ الصوف بلون احمر خمرى

### ﴿ في العصفر ﴾

العصفر نبات يزرع احسنه في الشرق ( ويسمى زعفرانا ) والمادة الملونة تكون في زهرة متحدة مع مادة اخرى صفراء فيجب ان تستخرج هاتان المادتان وتفصل الواحدة عن الاخرى . وطريقة ذلك هي ان يؤخذ زهر العصفر ويفسل بماء كثير ثم يوضع في كيس بماء جار ويداس حتى لا يعود يخرج مادة صفراء فيمر به الماء صافيا . ثم يوضع في وعاء مع ثقله من تحت كر بونات الصودا مذوبا بماء وبعسد ساعة يصفى بخرقة خام سميكة و يضاف اليه كية من عصير الليمون كافية لاشباع الملح القلوى ثم يغط في المزيج غول قطن فترسب عليه المادة الملونة وتتحد معه .

فينسل القطن وينقع في محلول تحت كر بونات الصودا ويشيع بعصير الليمون . فترسب المادة الملونة في قمر الاناء فيصب عنها السائل وتنشف فتكون بلون محاسى . وهي تبقى على حالها الى ما شاء الله

فبهذه المادة وحدها او ممزوجة مع مواد اخرى يصبغ الحرير والقطن والكتان بجميع درجات اللون الاحمر . غير ان هذه الالوان جميعها غير ثابتة فلا تنفع الا للزخرفة ومن مادة العصفر الحراء ممزوجة مع الطلق تؤخذ الحرة المستعملة عند النساء للوجه

### ﴿ في الصندل الاحر ﴾

الصندل الاحمر هو خشب شجرة كبيرة كثيرة الوجود فى الهند لونه احمر معتم. وهو ثقيل لا رائحة له ولا طعم واذا نقع به . واستعاله مسحوقا ناعما . ولون صباغه اسمر مائل الى الحمرة . فاذا مزج مع مادة اخرى كقشر الجوز والسماق والعفص يكون لونه احمر غير مائل للسمرة

# ﴿ فِي المواد الملونة بالاصفر ﴾ ﴿ الـكركم والعقدة الصفراء ﴾

الحركم اصول نبات يكثر فى الهند وهذه الاصول تمكون مستديرة او مستطيلة صلبة ثقيلة ولون كسرها راتينجى ولها رائحة قوية. وفيها مادة صفراء كشيرة اذا نقع فى الماء البارد لا يذوب منها الا القليل وبالعكس فى الحامض الخليك والسييرتو فان المادة تذوب كلها. وهى تتحد بسهولة مع الانسجة الحيوانية غير ان لينها لا يناسب لكل الانسجة فان الهواء وحده كاف لازالنه

# ﴿ البقم ﴾

هو خشب شجر كثير الوجود فى بلاد المكسيك ويسمى ايضا الخشب الهندى او الاسود وهو صلب جدا ثقيل لونه احمر ماثل الى السمرة من الظاهر و برتقالى من الداخل . فما كان لونه الظاهر اسود والداخل اسمر لا يصلح للصباغ . وهو يستعمل للصباغ الاسود والرمادى والازرق والبنفسجى

# ﴿ الكرسترون ﴾

هو قشر شجر كالسنديان كثير الوجود فى اميريكا ومادته الملونة كثيرة . و يصبغ به مسحوقاً بعد ان يعرى من قشرته الخارجية ( لان فيها مادة ملونة سمراء ) وهوكثير الاستمال لصيغ القطن بالاصفر . وممزوجاً مع الفوة بلون برتقالى وقرفى . ومع لون ازرق بالاخضر

# ﴿ البزور الفارسية ﴾ ﴿

هى ثمر نوع من الرمنوس ( اسم نبات ) لونها اخضر لانها نجمع قبل نضجها غير ان فيها مادة صفراء جميلة جدا . وقلما تستعمل لصبخ الاقمشة لان لونها لا يثبت غير انه يصبغ بها الاقمشة العتيقة التى زال لونها

### ﴿ ورق الصفصاف والحور وزهر الباونج ﴾

ان هذه النباتات تصبغ بلون اصفر غير ثابت وهى قلما تستعمل ولذلك لانطيل الكلام عليها

# ﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في الصباغ الاسود ﴾

### ﴿ الصوف ﴾

ان المــادة التى تصبغ الصوف بلون اسود ثابت هى مزيج اكسيد الحديد مع الحامض العفصيك والتانين فاذا رسبت هذه المادة على الصوف لا تنحل عنه بالماء . واذا كانت كميــة الراسب قليلة يكون اللون وماديا بنفسجيا وكلما كثر يزداد سوادا الى ان يصير اسود حالكا

واعلم ان الصوف المعــد للصبغ اما ان يكون مغزولا او محوكا (كالجوخ) او مجزوزا . ولكل نوع منه عملية اولية قبل الصباغ تختلف عن الاخرى . ويجب ان يكون الصوف عاريا من المواد الدهنية كما سبق القول

واما طرائق صبغه بالاسود فهى كثيرة نورد منها الاسهل والاقرب تناولا والاكثرنجاحا

فاذا كانالصوف مغزولا فانقعه نصف ساعة فى محلول تحتكر بونات الصودا مسخنا قليلا (٢ ك الى ١٠٠ ماه) و بعد اخراجه اغسله بماء جار واعسره واسسه بالطريقة الآتية وهى ان تضع فى خلقين ماء كافيا لغمر الصوف وتغليه ثم تضيف اليه قليلا من كبريتات الالومين وتنزله عن النار وتتركه حتى تضعف حرارته فتصبه بتأن فى برميل وتضع الصوف فى سلة تغطسها فى الماء المذكور ضاغطا الصوف الى ان يغمره المساء تماما ثم تتركه هكذا ساعتين ثم اخرج الصوف واغسله بماء فيكون صالحا الصبغ

عاما تم نازله همدا ساعين تم احرج الصوف واعسه بماء فيمون صحا الصبع واذا كان الصوف محوكا فاجر عايه العملية المذكورة واصبغه بالازرق ( ساتكام عن هذا الصباغ) قبل صبغه بالاسود . والقصد من صبغه بالازرق هو ايكون الاسود احلك واثبت

واذاكان مجزوزا فاجر عليه عملية المغزول

وطريقة صبغ الصوف المحوك هي ان تغليه ساعتين في مغلى العفص ( ٥ ع الى ١٠٠ ص )ثم تخرجه وتضعه ساعتين في سائل سخن مركب من خمسة اجزاء من كبريتات الحديد و ٣٠ من البقم الى ١٠٠ صوفا . ثم تخرجه وتفسله بما جار دائسا اياه فى الماء الى ان يخرج منه صافيا

وطريقة صبغ المغزول والمجزوز هي ان تغلي مائة جز. صوما ساءة ونصفا في سائل مركب من ٥ اجزاء من كبريتات الحديد وجزء واحسد طرطيرا احمر. ثم تخرجه وتشطفه بماء وتغليه بعد ذلك في سائل مركب من ٣٠ جزءا بقما وربع جزء من خلات النحاس الى ان يصبر اسود حالكا ثم اخرجه عند ذلك واغسله جيدا

ان الحرير غيرالمبيض احسناتحادا مع الاسود غير ان تبييضه بجعل لونه اكثر

ثباتا ورونقا وتساويا فمن بعد تبييضه وتعريضه لبخار الكبريت كامريغسل بماء وينقع قليلاً بمحلول صابون خفيف ( ١ ص الى ١٠٠ ماء ) ويغسل بعـــد ذلك جيداً و ينشف ثم اسحق عفصاً وضعه في ماء سخن كاف لغمر الحرير بدون ان يغلي ( ٢٥ ع الى ١٠٠ ح ) ثم ضع الحرير فيه واتركه على النار بدون ان يغلى ٣٦ ساعة ثم اخرجهواعصره ونشفه . ثم ضعه فی سائل سخن مرکب من ٥ اجزاء من کبر یتات الحديد واعصره داخل السائل حتى يتشرب منالسائل تشربا متساويا وابقه منقوعا فيه سخنا من خمس الى ست ساعات معتنيا ان ترفعه من السائل مرة بعد مرة بمدة الساعات لسكى يتخلله الهواء ثم ترجعه اليه . ثم اخرجه واعصره جيدا ونشفه بالهواء ودقه بمخباط منخشب ثم ارجعه الى سائل العفص السابق ذكره مضافا اليهعشرون جزءا عفصا واتركه منقوعا عشرين ساعة ثم اخرجه ونشفه بالهواء . ثم ارجعه الى محلول جدید من کبر یتات الحدید ( ۶ لئه الی ۱۰۰ ح ) وأبقه منقوعا ست ساعات ثم اخرجه وضعه ايضا فى مغلى عفصى كالمار ذكره . ثم اخرجه ونشفه وارجعه الى محلول حدیدی مرکب من ۳ اجزاء من کبریتات الحدید الی ۱۰۰ حریرا . ثم اخرجه واعصره واغسله جيدا وانشره حتى ينشف واعلم انه كلما تكرو وضع الحرير بمغلى العفص ومحلول كبريتات الحديد بزداد الحرير ثقلا واللون سوادا

و بعد انتهاء عملية الصبغ ينقع الحوير نحو ثلاث ساعات في محلول صابون سخن خفيف ( ٣ ص الى ١٠٠ ح ) وذلك يعطيه لامعية وقد يستغنى عن ذلك اذا وضع في كل محلول حديدى مما سبق قليل من مذوب الضمع العربي . نم يغسل الحوير جيدا و ينشف

وقد جرت العادة بان نحفظ السوائل العفصية والحديدية لصبّ كمية حربر ثانيا بشرط ان يضاف الى كل منهاكية من العفص او الحديد حسما يكون السائل. واما المقادير فعلى العامل الفطن ان يعرفها

واذا اريد صبغ الحربر غير مبيض يختار الاصفر منـــه ويغطس فى السوائل العفصية والحديدية غيرسخنة والافتانفش مادة الحرير الصمغية وتمنع اتحاد المـــادة . الملونة به . ويجب ان تكون مقادير الحديد والعفص هنا اكثر من المقادير السابقة وان تكون مدة التغطيس اطول

### ﴿ القطن والكتان ﴾

طريقة ذلك هي ان تأخذ برميلا وتضع فيه حدائد عتيقة وتغمرها بالحل مضافا اليه شي من الطحين ليسرع اختاره وتتركه كذلك او بعين او خمسين يوما فيصير جيدا لصبغ القطن فاذا كان ذلك ومضى عليه الوقت المعين فخذ القطن (او الكتان) وانقعه خمس ساعات في مغلى عفصي سخن ( ١٠ عف الى ٨ ق ) بحيثان حرارته لا تؤذي اليد عمر أخرجه واعسره بوقق وتشفه بالهواء وعند ما ينشف جيدا غطسه في ماء فاتر مضاف السه جزءان من خلات الحديد السائل الذي حضرته اولا في البرميل الى ١٠ اجزاء قطنا ثم اعسر القطن داخله لكي يتشرب وارفعه مرة بعدمرة ليتخلله الهواء مجريا هذه العملية مقدار نصف ساعة ثم اخرجه وانشره عشر ذقائق. من الاول ايضا ثم في مغطس العديد اخف من الاول عنى مغطس خلات الحديد اخف من الاول ايضا ثم في مغطس العديد نم اخرجه وانشره و بعساعة واغسله وانشره حتى ينشف عاما فبعد صبغ القطن (او الكتان) كما سبق ساعة واغسله وانشره حتى ينشف عاما فبعد صبغ القطن (او الكتان) كما سبق يقسو خيطه و يكون اسود بدون لامعية فلاصلاح ذلك اعمل له الهملية الآتية:

خذ ماء كافياً لبل القطن وذوب فيه جزءاً من تحت كر بونات الصودا لكل ١٠٠ جزه ماء ثم اضف على المذوب ٣٠ درها من زيت الزيتون عتيقا لكل اقة قطن . ثم غطس القطن الناشف في همذا المزيج وعصره حتى يتشرب منه نشر با متساويا ثم اخرجه واعصره جيدا ونشغه ثم اغساء جيدا بماه نهر جار فيكون نونه اسود ثابتا لامعا حسب المرغوب . وقد يستعمل البعض الطريقة الآتية

وهى ان يصبغ القطن اولا بازرق نيلى ، سنتكام عن ذلك ) ويغسل ويشف تم ينقغ فى سائل عفص فاتر ٢٤ ساعة ( ١ ع الى ٤ ق ) تم يخرج ويعصر وينشف تم يغطس فى سائل خلات الحديد الذى يكون فى البرميل المار ذكره ( اقة ق الى ١٠ اقات خ) ويكون تغطيسه بالتدريج ،ى كل نصف اقة وحدها حتى تتشرب بسوية ويكون لونها متساويا ايضا . ثم يترك مفطسا ربع ساعة ثم يعصر و ينشر في الهواء عشر دقائق وتكرر هذه العملية مرتين مضافاكل مرة ١٠ اقات من سائل خلات الحديد لكل اقة قطن ثم ينشر في الهواء و يعصر و يغسل في نهر و ينشف .

ثم يغطس فى مغطس زيتى كما مر فى العملية السابقة لكى يتلمع ثم يغسل جيدا غير ان الطريقة الاولى احسن من هـــذه لانها اقل كلفة . ولــكن قبل اخذ خلات الحديد من البرميل يجب ان ترفع الرغوة لانها تضر بالعملية

و يلون القطن ( او الكتان ) بلون اسود مخلى بالطريقة الآتية

وهى ان تؤسس القطن (او الكتان) بغطه فى محلول فاتر مركب من جزء من خلات الالومين وجزء من خلات الحديد ثم تنشره لينشف تماما ٣ ايام فى غرفة تضع فيها نارا . ثم تغسله فى ماء سخن ثم فى ماء بارد ممزوجا به كمية من الطباشير ثم تصبغه فى مغطس فيه ٣٠٠ درهم من البقم لكل ٥٥ ذراعا من القطن بشرط ان تضعه فى المغطس وهو بارد . ثم تضعه على نار بحيث يغلى بعد ساعتين . ثم تخرجه وتعرضه للهواه ثم تغسله وتنشفه

# ﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في الصباغ الكحلي ﴾

### ﴿ الصوف ﴾

طريقه ذلك هى تغلى ساعة ثلاث اقات من قشر السنديان مسحوقا لكل خمس عشرة ذراعا من القاش فى كمية كافية من الماء ثم تصفى المغلى فوق القاش وتغليه ساعة ثم تعصر القاش وتعرضه للهواء ثم تضعه فى مغطس آخر موكب من ٣٠٠ درهم من البقم و بعد ان يغلى البقم ساعة صمّة واضف اليه اربعين درهما من كبريتات الحديد . ثم غطس فيسه القاش واغله ساعة ثم اعصره وعرضه للهواء قليلا ثم ارجعه الى المغطس وهكذا الى اربع

مرات وفى المرة الرابعة عرضه للهواء ربع ساعة وامرره بمحلول كر بونات اليوناسا فاترا ( ١ پ الى ١٠٠ ماه ) . واغسله بماء كشير

### ﴿ الحربر ﴾

طويقة ذلك هي ان تغلى ٦ اقات من قشر السنديان مسحوقا لكل اربع اقات حرير ساعة كما من ثم صَفِّ الماء وخطس فيه الحرير واغله نصف ساعة ثم اعصره وانشره في الهواء . ثم اغل ٣٠٠ درهم من البقّم ساعة وصفه واضف اليه ار بعين درهما من كبريتات النحاس وغطس فيه الحرير واخرجه مرة بعه دمرة الى الهواء على ساعة ثم اثركه في الهواء برهة ثم ارجعه الى مفطس القشر سخنا ومن هناك الى مفطس البقم وهكذا حتى يصير باللون المرغوب ثم ذوب في مغلى ٣٠٠ درهم بقم و ١٥٠ درهم كبريتات الحديد ثم غطسه فيه مدة ثم اخرجه واعصره وامرره في محلول كر بونات البوتاسا فاترا . ( ١ ب الى ١٠٠ ماه ) واغساء حالا بماء كشير

# ﴿ الـكتأن والقطن ﴾

طريقة ذلك هي ان تغلى ساعة اربع اقات من قشر الجوز او الرمان مسحوقا لكل ٣٠٠ فراعا قطنا ( اوكتانا ) في كمية ماه كافية ثم تصفيه وتضيف اليه ٣٠٠ درهم سماقا مسحوقا وغطس فيه القطن ساعة وهو فاتر ثم اخرجه وعرضه الهواء . ثم اغل ثلاث اقات من البقم ساعة وصفهواضف اليه ١٣١ درهمامن كبريتات النحاس وغطس القطن فيه ثم اخرجه وارجعه الى مغطس القشر ثم الى مغطس البقم على ادبع مرات ثم اعمل مغطس بقم كالسابق معوضا عن كبريتات النحاس بخمسائة درهم من كبريتات الحديد وغطس فيه القطن مدة سم اخرجه واعصره وامروه في محلول الهوتاسا كما من السكادم عنى الحرير واغسله جيدا واشفه في الفيءً

# ﴿ الفصل السادس ﴾ في الصباغ الرمادي ﴾

#### ﴿ الصوف ﴾

اذا خففت مقادير المواد المركبة منها المغاطس السوداء وصبغت بها الاقمشة كون لون الصباغ وماديا اى سنجابيا فلذلك ليس لمغاطس الرمادى مقادير مقروة لاننا نقدر بوضع كبريتات الحديد والعفص ان نصبغ النسيج بلون فأمخ او معتم بحسب تلك المقادير ولاجل الايضاح نقدم قاعدة رسمية لهذا الصباغ

وهى ان تغلى العفص فى كمية ماء وتذوب كبريتات الحديد فى كمية اخرى على حدة ثم تضع فى خلقين ماء كافيا لغمر الصوف وتسخنه الى درجة الاعتدال وتضيف اليه مغلى العفص ومذوب الحديد وتغطس فيه الصوف وتبقيه الى ان يصير باللون المرغوب. ثم تخرجه وتغسله حالا. واذا اردت ان تصبغ بهذا المغطس ثانية فأضف عليه كمية من مغلى العفص ومذوب الحديد تناسب اللون الذى تريده ويستحسن ان يصبغ الصوف قبل ذلك بالازرق ليكون اللون اثبت واكثر استواء

وكمّا اكثرت فى المفطس من مغلى العفص وملح الحديد عند التغطيس يكون اللون اكثر اسودادا والعكس بالعكس

واذا اخرجت الصوف ورأيت لونه فاتحا واردت ان يكون اغمق فارجعه الى. المغطس مرة او مرتين الى ان تنال المرغوب

واذا وجدت لونه معها واردت أن يكون فاتحا فغطسه فى ماء فاتر مضاف البه قليل من مغلى العفص او محلول فيه كبريتات الالومين او صابون غير أنه يستغنى عن ذلك اذا خرج الصوف مدة بعد مدة من المغطس الحديدي فتعرف اذا كان اللون قد صار يعجب فتخرجه وتوفر خسارة وتعبا ويجب أن تمكون مفاطس الصباغ فاترة لا سخنة كثيرا وعلى كل حال يجب أن تفسل الصوف عند اخراجه من المغطس بماء كثير

### ﴿ الحرير ﴾

اسس اولا الحرير بنقعه فى ماه كاف لغمره محاول به كبريتات الالومين ( ١٠ ك الى ١٠٠ ماه ) وابقه به اربع ساعات ثم نشفه واغسله وغطسه فى مغطس مغلى خشب البقم ولما يصير باللون المرغوب اخرجه واغسله واعصره . فاذا وجدت لونه معماً بعكس ما تريد امروه فى مذوب الطرطير الاحرىم فى ما فاتر . واذا كان العكس فارجعه الى مغطس البقم حتى تنال المراد

### ﴿ القطن او الكتان ﴾

يصبغ اولا القطن ( او الكتان ) بالازرق ثم يغطس فى مغلى العفص و يعصر و ينشف ثم يوضع فى وعاء خشب فيـه ماء بارد مضاف اليه كمية من خلات الحديد المحضر فى البرميل المار ذكره وكمية من مغلى البقم وتدعه يتشرب فى المغطس و يصير باللون المرغوب ثم يغسل و يعصر و ينشف

و يصبغ القطن ( او الكتان ) بلون سنجابي ثابت بالطريقة الآتية :

وهى آن يغطس القطن بعد تغطيسه فى العنّص فى مغطس خفيف من خلات الحديد المحضر فى البرميل ثم فى مغلى الفوة تم فى محلول الطرطير سخنا بم يعصر برفق و ينشف . ثم يغطس فى مغلى خشب البقم فيكون لونه اسود فاذا امرر فى محلول الصابون سخنا يزول عنه مقدار من اللون الاسود و يبقى سنجابيا مممًا ونابتا

﴿ ولذلك عملية اخرى ﴾ وهي ان تضع في وعاء خشب ٧٥ اقة ماء سخن اثوب خام طوله ار بعون فراعا . وتمزيج بالماء مغلي ٣٧ درهما من العفص وتفطس فيه القماش وتعصره داخل المغطس تم ترفعه قليلا وترده اليه مكررا العمل مقدار ربع ساعة ثم تخرجه وتشطفه بماء وتضعه في اناء آخر فيه ٧٥ اقة بماء بارد مضاف اليه ٢٦٠ درهما من خلات الحديد من البرميل وتعصره في المغطس ١٠ دقائق تم تخرجه وتفسله ﴿ وعملة الله من البرميل وتعصره في المغطس ١٠ دقائق تم تخرجه وتفسله ﴿ وعملة الله من المناه الله المناه المناه

﴿ وعملية اخرى ﴾ وهى ان تضع آنا. ٨٥ اقة ماه سخن مضاف اليه مغلى السماق ( ١٦٠ درهما من السماق مغلى فيـــه كمية ١٥ ) واعمل فى القراش كما فى المغطس السابقو بعد شطفه غطسه فى اناه فيه ٧٥ اقة ماه بارد مع ١٦٠ درها مُوَكَّمَ كُولُونَ الحديد واعصره داخل المغطس الى ان يصير باللون المرغوب ثم اعصره وأغساه

> ﴿ الفصل السابع ﴾ ﴿ ف الصباغ الازرق ﴾

> > ﴿ الصوف ﴾

ركن الصباغ الازرق هو النيل غير انه يمزج مع مواد اخرى تمين لتذويب ومناطس النيل تختلف قليلا باختلاف الانسجة . فلصبغ الصوف يحضر مغطس مركب من الاجزاء الآتية

اقة ٢٣٠ من الماء

« ۱ ونصف من النيل

« ۱ ودرهم ۳۹۰ من کبریتات الحدید

« ١ ونصف من الكلس

« ١ ودرهم ١٥٠ من الصودا

اسحق النيل الى ان ينعم جيدا و رش من الماء على السكلس الى ان يبطل تصاعد البخار منه ثم ذوب الصودا بكية ماء كافية وكبريتات الحديد فى مثلها . ثم امزج الجميع فى خلفين عميقة وسخن المزيج بعد تحريكه جيدا الى دوجة الاعتدال وابقه سخنا ٢٤ ساعة محركا اياه مرة بعد مرة فى الساعتين الاوليين ثم غطس فيه الصوف واشتغل به الى ان يصير باللون المرغوب

و بعد استمال هذا المفطس مدة يرسب فى قعر الخلقين كمية نيل تضعف فعله فيضاف عليه اقة و٢٠٠ درهم من كبريتات الحديد و٣٠٠ درهم كلسا غير مطفأ ويحرك فيذوب النيل الراسب. و بعد ان يستعمل هـذا المغطس كثيرا للصبغ يفتقر الى نيل فيضاف اليه كمية منه حتى يعود كماكان

# ﴿ صفة منطس آخر وهو يركب من الاجزاء الآتية ﴾

اقة ٥٠٠ من الماء

« ٤ ونصف من الصودا

« ١ ونصف من النخالة مغسولة

« ١ ونصف من الفوة مسحوقة جيدا

« ١ ونصف من النيل مسحوقا اعما

ضع الاجزاء الا النيل فى خلقين مع الماء واغلها مدة . ثم اخرج النار من نحت الخلقين واتركها حتى تصير بحرارة معتدلة ثم اضف النيل وحرك المزبح وابقه سخناكما مر ٤٨ ساعة محركا اياه كل ١٢ ساعة و بعد مضى ٨٨ ساعة يصير لون المزبج اصفر وتطفو عليه رغوة و بعض لطخات نحاسية الاون

وفى هذا المغطس ايضا يرسب بعض النيل فى قعر الخلةين بعد الصن به المسكى تذو به خذ ربع المغطس واغله بعدد اضافة ربع وزن النخالة وربع وزن الصودا وربع وزن الفوة وامزج ذلك مع باقى المغطس

وها يفنقر الى النيل اضف اليه كمية منه مسحوقا . و بعد صبه النهاش بالازرق يجب ان يغسل جيدا فى ماء جار لكى يزول ما لصق به من النيل على غبر نزوم . وهكذا يجب اجراء نفس العملية بالافشة الى تصبع بالازرق قبل الله تصبغ بالاسود اذ يراد ذلك

## الحرير

مستعمل لذلك المغطس الثانى غير ان كمية النبل هنا بجب ن تكون اكثر مما هى فى الاول و بعد مضى ٨: ساعة يضاف اليه ٣٠٠ درهم من تحت كرونت الصودا وقليل من مسحوق الفوة و يحرك جيدا و بعد : ساعات يستعمل فالرا

وقبل ان يصبغ به الحربر بجب ان يغلى مدة فى عداول ص.من ٣٠٠ ص الى ١٠٠ ح )ثم يفسل جيدا ويداس فى ما. جر . و بما ان الحرير لا يتاسرب اللون الازرق بسهولة يجب ان تصغ كل قسم منه على حدة معلقا اياه فى عصا تجعلها على فوهة الخلقين فيغطس ثلاثة ارباع هذا القسم فأدره مرارا حتى يتشرب اللون تماما ثم اخرجه الى الهواء وضعه فى اناه ملاكن ماه باردا ثم اعصره ونشفه حالا فى الصيف بالشمس وفى الشتاه بحرارة نار قوية ضمن غرفة

ولما يضعف فعل المغطس اضف اليه ١٥٠ درهما من تحت كر بونات الصودا وقليلا من مسحوق الفوة وقبضة نخالة مغسولة . واذا قل فيه النيل يضاف اليه كمية منه ومن تحت كر بونات الصودا ومن الفوة والنخالة يمقادير متساوية

واعلم ان الحرير لا يلون **با**زرق.معتم بالطر يقة السابقة وحدها . فاذا اريد ذلك يجب ان يصبغ ا**ولا** بالدودى ثم يغسل و يصبغ بالنيلكم مر

واذا اريد صبغ الحرير غير مبيض يجب ان يكون من طبعه ابيض فتشربه ماء وتصبغه اقساما كما مر. والحربر غير المبيض يلتصق به اللون اكثر مما لو كان مبيضا واعلم ان مغاطس غير المبيض يجب ان تكون اقل حرارة من مغاطس المبيض وعكسه في مغطس واحد فاصبغ اولا المبيض ائلا تنحل عن غير المبيض مادته الصغية فتضر بصبغ المبيض

### ﴿ القطن والكتان ﴾

صبغ القطن ( او الكتان ) بالازرق سهل فيكفى ان يغطس فى مغطس نيل بارد وهذه كيفية العمل :

خذ من النيل ٣٠٠ درهم واسحقه جيدا في هاون مرطبا قليلا ائلا يتطاير. ثم ضعه في خلقين واضف عليه ماء يوازنه عشرين مرة من الماء مذوبا فيـه ثقل النيل من الپوتاسا وثفله من الكاس ثم اوقد النار تحت الخلقين الى ان تغلى وانت تحوك المزيج حتى يطفوا عليه شبه رغوة ثم غطس الى اسفل الخلقين قضيبا وأدره فاذا لم يدقر بشئ يكون النيل قد ذاب. واذا تصاءد كثير من الماء قبل أن يذوب الراسب في قمر الحلة فاضف اليها من الماء ما يعوض عما تصاعد. ثم اطفى ٣٠٠ درهم كاسا عماء رشا الى ان يبطل تصاعد البخار منه وامزجه بخمس عشرة اقة ماء وذوب فيه ٩٠٠ درهم من كبريتات الحديد وضع المزيج فى برميل يسع ١٠٠ اقة ماء بعد ان
 تملأ نصفه ماء ثم اضف عليه مغلى النيل المذكور آففا واغسل الحلة بماء حتى لا يبقى
 فيها للنيل اثر واضف هذا الماء الى البرميل ثم املأه الا قليلا من ماء العادة وحركه
 ثلاث مرات فى النهار وابقه خمسين ساعة فيصير حاضرا الصبغ به

فاذا كان ذلك يؤخذ القطن و يغط فى ماء فاتر و يعصر برفق ثم يدخل فيــه عصا تجعله على فوهة البرميل فاذ يتغطس يدار حتى يتشرب تماما و يداوم ذلك الى ان يصير باللون المطلوب. فارفعه حينئذ من البرميل واتركه ينضج فوقه ما يمكن ثم اغسله بماء ضمن اوعية فينحل عنه ما لصق به من النيل على غير لزوم فاحفظ هــذا الماء لكى يضاف على المغطس الذى تحضره بعد الفراغ من هذا

فبعد ان يصبغ بهذا المغطس مرتين او ثلاثًا يأخذ لونه فى ان يضعف و يسود فلاصلاح الحال اضف اليه ٢٠٠ درهم من كبريتات الحديد و ١٠٠ من الكاس غير مطفأ وحركه مرتين فى اليوم . وتقدر ان تقوى فعل المغطس كما نريد باضافة مقادير مختلفة من الحديد والكاس حسب احتياج لون الصباغ

# ﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ في الصباغ الاحمر ﴾

﴿ في صبغ الصوف بأحمر الفوة ﴾

ان الصوف لا يتحد بسهولة بمادة الفوة الملونة قيقتضى تأسيسهفالاساس يتمص هذه المادة و يثبتها عليه . وهذه طريقة تأسيس الدوف

ذوب في ماء غال ١٥٦ جزءا من صبر يثات الالومين و ٣٦ جزءا من الطرطير لكل ٢٧٣ جزءا من الصوف ثم غطس الصوف في هـــذا المذوب وأغله خرجه وانشره حتى بعرد فاعـــرد برفق مضعه في كيس وعلف في مكان رطب واتركه حتى ينشف تمـــاما ثم اغسله بماء جار وانشره فى الهواء حتى ينشف . فيكون قد تأسس

واما طريقة صبغه فهى ان تأخذ مقدار ثلث ثقل من الفوة الجيدة مسحوقة ناعمة واغلما ساعتين فى كمية كافية لغمر الصوف ثم صفّ الماه بمنخل وارجعه الى الخلةين وضع فيها الصوف ثم اضرم النار بالتدريج بنوع ان الخلقين لا تغلى الا بعد ساءة ونصف ثم اخرج الصوف وانشره على وتد فوق الخلةين ثم اضف عليها من الفوة كمية تساوى ما وضمها اولا ومقدار خُمس وزن الفوة من محلول ملح التصدير (سنتكام عنه) وحرك المغطس حتى يمتزج ملح القصدير تماما فارجع الصوف الى الخلقين وحركه ثم سخن المغطس بالتدريج حتى يغلى بعد ساعة وأبق الصوف فيسه نصف ساعة . ثم اخرجه وانشره ثم اغسله جيدا بماه جار وقد انتهى العمل

واعلم انه كلما ازدادت كمية من الطرطير المقررة اعلاه يكون لون الصباء قرفيا معتما عوضا عن ان يكون احمر . وان لون الصوف المصبوغ بالطريقة السابقة يكون اقل او اكثر رونقا بحسب جنس الفوة . وانه اذا غلى الصوف فى المغطس اكثر من المدة المعينة تذوب المادة الصفراء الموجودة فى الفوة و يصير اللون جوزيا مكمدا عوضا عن ان يكون احمر فاتحا . فتنبه لكل ذلك

واعلم ایضا انك اذا اغلیت الصوف ساعتین فی ماه مذوب فیــه كبریتات الحدید ( ۱ ح الی ٤ ص ) ثم اغلیته ساعة مع ربع وزنه من الفوة یكون لونه بنیّا

# ﴿ في صبغ الحرير باحمرالفوة ﴾

خد ٤٨ درهما من كبريتات الالو، بن و ١٠ من محلول ملح القصدير وذوب الجميع في ماء غال كف لغمر ١٥٦ درهما من الحرير . واترك المذوب حتى يبرد ثم أخرج منه ما يرسب بنقله إلى آناه آخر ثم غطس فيه الحرير وأبقه منةوعا ١٢ ساعة واغسله ونشفه ثم غطسه في مغلى ٨٠ درهما من الفوة بشرط ان يكون المغطس فاترا وابقه ساعة على الذار بدون ان يغلى ذذ ينلى الماء به له الساحة الخرج الحرير حالا واغسله عاء جار ونشفه بالشمس

### ﴿ فِي صبغ القطن والكتان باحمر الفوة ﴾

اعلم ان الفوة تلون القطن والكتان بألوان غير الاحمر وذلك بحسب اساس السيج . والفوة هي المادة الوحيدة للصباغ الاحمر الثابت على القطن

فيعجب اذا ان نشرح عن جملة عمليات بهذا الخصوص و بموجبها يقدر العامل ان يكل عمله بالنجاح . وصبغ القطن بلون احمر ثابت اسهل من صبع الكتان به مع ان العملية للاثنين واحدة . وفي بعض المصابغ يصبغون الفطن ( او الكتان ) عوض الفوة بالبقم ولكن بين اللونين تفاوتا من حيث الرونق

وطريقة الصبغ هي أن تبيض اولا القطن ثم تغطسه بمغلى العفص ( ١ ع الى ٤ ق ) ثم في محلول كبريتات الالومين فالرا ( ١ ك الى ٤ ق ) مضافا اليه لـكل ٢٠ أومين جزء من مذوب الصودا ( المركب من ٨٠٠ درهما من الصودا مع ٣٠٠ ماء ) . و بعد نقعه ١٢ ساعة نخرجه وتعصرد برفق وتنشفه وكا كان تنشيفه بطيئا كان لونه ازرق بعد الصبغ ولا يصبغ في مغطس واحد الا اربه اقت قطنا وذلك ليسهل على العامل تدوير القائن في الخلقين و بجعل الماون اكبر نساء يا

واما الخلقين المستعملة لصبغ الكمية المذكورة فيحب ان نسم ١٥٠ الى ٢٠٠ اقة من السائل . فاملاً ها من ما نهر وضعها على النار واضف علمها اقتين من مسحوق الفوة الجيدة وحرك ما فيها (شكل ١٥) ثمر ادخل عصا في الفدير المراد



١,

القول فى غيره حتى يتشرب تماما. مداوما الادارة مزيدا درجة الحوارة الى ما دون الغليان وبعد مضى ثلاثة ارباع ساعة ارفع القطن على حافة الجلقين واضف الى المغطس مائة وخمسين درهما من محلول الصودا الذى تقدم ذكره ثم ارجع القطن الى الخلقين وانزع منه العصا وابقه يغلى ربع ساعة بالاكثر ثم اخرجه وعلقه حتى ينضج عا يمكن من الماء واعصره واغسله فى النهر جيدا وانشره يومين حتى ينشف . ثم اصبغه ثانية كما من فى المغطس مركب من نصف وزن الفوة المذكورة اعلاه بدون اضافة محلول الصودا وعوضا عن ماه النهر فليكن ماه بئر . ثم اخرجه ودعه يبرد واغسله وانشره حتى ينشف

واعلم ان القطن بعد اخراجه من مغطس الفوة يكون لونه احمر كدوا لان مادة الفوة الصفراء اختلطت مع الحراء وشابت اللون . فلازالة هذه المكدرة وتلوينه باحمر وردى غطس القطن برهة في ماء فانر مضاف اليه ١٥٠ درهما من محلول الصودا ثم اخرجه من هذا السائل واغسله بماء نهر وابسطه على مربح حتى ينشف فيزداد لونه رونقا وان اللون الذى يعطى القطن بالطريقة السابقة يكون غير ثابت . ولا يخفى ان اثبات اللون الوردى على الفطن صعب جدا فلا يكون ذلك الافى بعض مصانع اورو يا مع الاعتناء الكلى وهو المسمى بصباغ الدم او دم العفريت او دم القرد او دم المعشوق . ولم يتوصل اليه الاورو ياويون الافى السنين الاخيرة بعد امتحانات شتى وكان كل من يتوصل اليه من اسحاب المصابغ يكتم هذا السر عن غيره فلم يعرفه الالقليل منهم . فلذلك قلما عرف الناس طريقة هذا السبر عن غيره فلم يعرفه الالتليل منهم . فلذلك قلما عرف الناس طريقة هذا الصباغ

هــذا وَبِمَا ان ابناء وطننا قد اعتنواكل الاعتناء بذلك ولم ينجحوا فصاروا متشوقين كل التشوق الى معرفة ذلك فلتكون فائدة عظمى فى وطننا العزيز قصدنا رغبة فى تعميم الفائدة ان نشرح باسهل واحضر اساوب كيفية ذلك فى ما يأتى اعلم ان لهذه العملية عنرة قوانين بها تقرن بالنجاح باذن الله . وهى :

﴿ اُولا ﴾ بجب ان يكون آلماء المستعمل لذلك صالحاً لان للماء فعلا خاصا بالصباغ الذى نحن بصدده . فان منه ما يكون معكرا حاملا مواد متعفنة ومتغير الطعم لسبب كبرة الاملاح فيه التى منها كر بونات الكاس والمانبزا وهذان الملحان يرسبان داخل المغطس على النسيج و يمنعان التصاق المادة الملونة به وذلك لتطاير الحامض الكر بونيك عنهما عند غليان المغطس . ومن الماء ما يكون راثقا جاريا لا طعم له وهو الجيد لكل الصاغات وخصوصا لهذا اى دم العفريت . فتنبه

﴿ ثانيا ﴾ ان تغلى ٣٨ اقة من القطن المراد صبغه ٥ او ٢ ساعات فى محلول الصودا خفيفا ( ١ ص الى ١٠٠ ماء ) نم نخرج القطن وتعلقه فوق الخلةين حتى ينضج ما يمكن وتغسله جيدا بماء جار وتنشره فى الهواء حتى ينشف

يمعد من يسل وعسبه بيدا بنا به و ويستوى يا مو و سهى يست ( ثالثا ) ان تأخذ من مذوب الصودا ثقيلا ١٠٥ داقة ( ٢٠٠ ما الله ١٠٠ ما المارج في المذوب ١١ اقة من زبال الماعز واقة و ٢٠٠ درهم من الحامض السكبريتيك و ١٦٠ درهما من الصمغ العربي و ١٦٠ من هيد وكلورات النشادر ( يجب وضع الصمغ والهيد وكلورات مع المزيج بعد تذويب كل منهما بكية كافية من محلول الصودا الخفيف ) و ٩ اقات من زيت الزيتون عكرا ( مستخرجا بالمطروف ) محلولا في ثلاثة امثال ثفله من محلول الصودا الخفيف . و بعد مزج هذه الاجزاء وتحريكها جيدا غطس امثال ثفله من محلول الصودا الخفيف . و بعد مزج هذه الاجزاء وتحريكها جيدا غطس وانقمه ١٢٠ ساعة ثم اخرجه واعصره وانشره وانشره حتى ينشف ثم ارجعه الى المغطس وانقمه ٢٤ ساعة ثم اخرجه واعصره وانشره وهكذا على ثلاث مرات متوالية . واغسله جيدا اخيرا واعصره ونشفه . ( وهذا المغطس سمى الكي يعطى القطن بعض خصائص المواد الحيوانية التي تتحد باكتر سهولة مع المواد الملونة فتكون اكتر التصاقا بها وثباتا

﴿ رابعا ﴾ ان تركب مغطساً كالسابق لسكن بدون زبل الماعز وتفعل كما سبق قبيل هذا (وهذا يسمى المغطس الابيض)

﴿ خَامَسًا ﴾ أن تأخذ ، اقات ونصف اقة عفصا مرضوضا وتغليه في ١٢٠ اقة من ما نهر الى ان يستحيل نصف الماء الى بخار . فتصفى الباقى فى وعاء خشب وتصب على العفص مقدار الماء الذى تصاعد وتغسله به وتصفيه فوق المصفى الاول . ثم تضع ماء العفص على النار وعند ما يفنر غطس فيه القطن قسما فتسما وعصره داخل المغطس فاترا ٢٤ ساءة ثم عصره جيدا عصرا متساويا وانشره لينشف بدون ان تغسا.

(سادسا) ان تذوب ٩ اقات ونصف اقة من كبريتات الالومين خاليا من الحديد تماما في ١٦٠ اقة ماء سخن بدون ان تغليه فيطفو على السائل بعض رغوة فانزعها واضف اليه ٢٢ اقة ونصف من مذوب الصودا الثقيل وابق هذا السائل فاترا وغطس فيه القطن قسما فقسما حتى يتشرب تماما وابقه هكذا ٢٤ ساعة ثم اخرجه واعصره وانشره لينشف

﴿ سابعا ﴾ ان تركب مغطسا كالسابق وتغطس فيـــه القطن وتنقعه كما مر . و بعد اخراجه وتنشيفه تنقعه ست ساعات فى نهر وتغسله جيدا وتنشفه وهكذا يكون القطن صالحا للصبغ

﴿ ثامنا ﴾ ان لا تصبغ في كل مغطس الاكل اربع اقات على حدة . ولذلك ضع في خلقين نحاس مبيضة ٣١٥ اقة ماء و بعد ان يفتر قليلا اضاليه اربع اقات من دم البقر وحركه جيدا ثم اضف ٩ اقات من مسحوق الفوة الجيدة وحركه ايضا ثم خذ القطن وادخل فيه عصا واجعلها على فوهة الخلقين وغطسه مديرا اياه حتى يتشرب بسوية وداوم الادارة مدة ساعة مقويا الحرارة الى ما دون الغليان الى مضى الساعة ثم اسخب العصا من القطن وغرقه عاما وقو النار حتى يغلى المغطس ساعة فقط ثم اخرجه وعلقه حتى يبرد واغسله جيدا في نهر الى ان بخرج منه الماء رائما ثم انشره حتى ينشف . وهكذا تصبغ كل اربع اقات في مغطس نظير هذا الى ان تصبغ كل القطن و بعد غسله وتنشيفه انفعه في المغطس الآتى ليثبت ما عليه من اللون تصبغ كل القطن و بعد غسله وتنشيفه انفعه في المغطس الآتى ليثبت ما عليه من اللون

﴿ نَاسِعًا ﴾ ان تمزج ما بقى من المغطس الاسود والمغطس الابيض بمقادير متساوية وتغطس القطن فى المزيج وهو فى اكياس الى ان يتشرب بسوية فتتركه هكذا ٦ ساعات ثم تعصره برفق عصرا متساويا وتنشره لينشف بدون ان تغسله

﴿ عاشرا ﴾ ان تذوب جيدا ٥ اقات صابون ابيض في ٣٩ اقة ماه سخن واحذر من ان يبقى شي من الصابون غير ذائب لان ذلك يجعل تلطيخا على القطن . ثم تضيف الى ذلك ٥٤ اقة من محاول الصودا الثقيل وتحرك المزيج جيدا وتغطس فيه القطن وتضع فوقه قضبانا حتى يبقى غارقا وتغطى الخلقين وتغليها غليا لطيفا هدة ساعتين ثم تخرج القطن وتفسله جيدا وتنشره في الشمس حتى ينشف وهكذا تنتهي عملية صباغ الدم

واعلم أن المقصد من اغلاء القطن في المغطس الاخير هو لكى تذوب مادة الفوة الصفراء وتظهر الحراء مكدة قليلا فبتعريضه للشمس ينتح اللون و يصير و رديا جميلا جدا

فقد لاحظنا اذا ان القطن غطس فى الزيت فأتحد معه ثم فى العفص فاتحد التانين مع الزيت فأتحد ما التانين مع الزيت والتانين م فى الفوة فأتحدت مادتاها الصفراء والحراء مع ما ذكر من المواد ثم أُ غلى القطن فى الصابون والصودا فزالت عنه المادة الصفراء و بقيت الحراء متحدة به اتحادا ثابتا

ولكى يكون الزيت قابل الاتحاد مع القطن اضفنا اليه من محلول الصودا لكى يذوب ممزوجا معالماً، وقد جعلنا كمية الصودا قليلة الثلا تتحد تماما معالزيت فيصيرا صابونا فنفسد العملية واخترنا الزيت معكرا لان الراثق لا يناسب مطلقا

واعلم ان اللون بزداد احمرارا كلما اكترت من الفوة فاذا صبغت القطن بمشل وزنه من الفوة يكون اللون ورديا فاتحا بعد وضع القطن فى مغطس الصابون الاخمير واذا صبغته بار بعة امثال وزنه يكون ورديا معما و بزداد ظرفا بعد تعريضه الشمس واذا اخرجت القطن من مغطس الصابون وكان لونه ورديا فاتحا فذلك دليل على ان الزيت قليل او غير جيد فاذا كان قليلا يغطس القطن اكثر من ثلاث مرات فى المغاطس المحلول فيها الزيت واذا كان غير جيد فلا يعود ممكنا ان تجعله معما . واذا اخرجته وكان اللون احمر قائلا تكون العمليات الاولية جيدة فتبسطه على مرج مدة يومين فيفتح لونه و يصير بهجا . واذا كان اللون ماثلا الى البنفسجى فذلك دليل على ان القطن غير مناسب او ان الصودا ان القطن غير مناسب او ان الصودا كان القطن غير مناسب او ان الصودا كان القطن لم ينشف جيدا بين كل كانت كثيرة على الزيت فكونت معه صابونا او ان القطن لم ينشف جيدا بين كل علية واخرى

والبعض بزيد على هذه الفوانين قانونا آخر ولهم حق به وهو:

ضع فى الخلقين ٠٠٠ اقة ماء مذو با فيه ٧ اقات صابونا ابيضو بعد ان يذوب

الصابون تماما اغل السائل قليلائم اضف اليه بالتدريج مع التحريك مزيجا مركبا من ٢٣٠ درها من ملح القصدير في اقة ونصف ماء و ٢٠ درها من الحامض النيتريك وحرك المزيج جيدا وغطس فيه القطن واغله على نار هادئة الى ان يصير بلون وردى فاخرجه واغسله وهو سخن وانشره في الشمس حتى ينشف وهكذا لا تحتاج الى بسطه على المزيج يومين كما مر ويكون لونه اروق

### ﴿ في الصباغ الدودي ﴾

ان لون الدودة هو اللون الابهج والاظرف من كل الالوان الحراء ولو لم يكن غير ثابت لم يكن يستعمل غيره للصباغ الاحمر . وقد يكون اللون معماً لو فاتحا او زهيا واعلم ان لصبغ الصوف بالدودى طريقتين :

﴿ الأولى ﴾ لو فرضنا اننا نريد ان نصبغ ٣٨ اقة صوف. نضع ٧٠٠ اقة ماه فى خلقين محاسبة مبيضة نضعها على نار ونضيف عليها اقتين ومائة درهم من ثانى طرطرات البوتاسا ولما يسخن المزيج نحركه فيذوب الطرطرات فنضيف ٨٠ درهم دودة مسحوقة وبحرك ثم نضيف اقة ونصفا او اقتين من محاول القصدير ونفط الصوف حالا وتحركة حتى يدور فى المفطس ثلاث مرات ونتركه داخل المغطس غالبا ساعتين ثم نخرجه وننشره ثم نغسله فى تهر لينشف

﴿ الثانية ﴾ ان تأخذ نصف الماء المحضر بالطريقة الاولى وتسخنه الى ان يقارب الغليان فتضيف اليه اقة ونصفا او اقتين من مسحوق الدودة منخولا وتحرك المزيج جيدا و بعد برهة تضيف اليه ه اقات ومائة درهم من محلول القصدير ثم تغطس الصوف وتديره داخل المغطس كما تقدم وتتركه فيه نصف ساعة وهو فى درجة الغليان ثم تخرجه وتتركه حتى ينشف فنغسله

واعلم ان كمية الدودة ومحلول القصدير تختلف بحسب اللون المطلوب وقد قررنا المقادير السابقة ليكون العامل على بصيرة فى عمله . وان وع الدودة المستعملة يقدم و يؤخر فى هذا الصباغ فلتكون الدودة جيدة فى كل حال وفى بعض المصابغ يضيفون قليلا من الكركم فى مفطس العملية الاولى فيكون اللون الاحمر افتح وابهج

وان السائل المذكور فى العملية الثانية لا يفقد كل المادة الملونة لصبغ الصوف فيحفظ و يصبغ به بغير ألوان كالبرتقالى والذهبى وما شاكل ذلك باضافة مقادير مختلفة من السكركم وهيدروكلورات القصدير وثانى طرطرات اليوتاسا

وان الصوف المصبوغ كما ذكر اذا اغلى بالمساء كمد لونه الاحمر ثم يصير لحيا فيكون لونه اذا غيرثابت . ويتغير لونه ايضا اذا وضع فى ماء الصابون او ماء قلوى" ولو على البارد . فاعرف ذلك

### ﴿ فِي الصباغ الفرفري بالدودة ﴾

ان هذا اللون يظهر على الصوف بعمليتين ﴿ الاولى ﴾ ان تضع فى خلمنين ماء لتمانى اقتت صوفا وتغليه وتضيف علميه ٢٠٠ درهم من محلول القصدير و٢٠٠ من انى طرطرات الپوتاسا و٢٣ من مسحوق الدودة و٣٣ من مسحوق السكركم ثم ادخل فى الصوف عصا وغطسه مديرا اياه وابقه ساعة ونصفا ثم اخرجه واغسله بماء جار

﴿ الثانية ﴾ ان تضع فى الخلةين ماء مضافا اليه ٢٠٠ درهم من محلول القصدير و٢٠ من ثانى طرطرات الپوتاسا و٣٠٠ من مسحوق الدودة وتغطس الصوف وتبقيه حتى يصير باللون المطلوب فتخرجه وتغسله بماء جار

### 🗲 فى الاحمر الوردى بالدودة ﴾

یفتضی للصوف قبل صبغه بهذا اللون عملیة خصوصیة وهی ان ینقع ۲۰ ساعة فی محلول الحامض الکبریتیك ( ۱۰ ح الی ۱۰۰ ماء ) ثم یغسل بماء جار

فاذا كان هذا اغل فى حلة ماء كافياً لتمانى اقات صوفاً وابقه سخنا ثم ذوب فيــه دوم من ثانى طرطرات الپوتاسا و ٨٠ من كبر يتات الالومين ثم اضف اليه من الدوحة النشادرية كمية تكفى للون المطلوب وادخل عصا فى الصوف وغطسه مدبرا اياه بسرعة ثم اخرجه واغسله بماء جار

واعلم ان هذا اللون قليل الثبات . وأنه كلما طال ابقاء الصوف فىالمفطس يكنر كداد الاحمر فتنبه

### ﴿ في صبغ القطن بالدودة ( بلون عرف الديك ) ﴾

خذ من محلول خلات الالومين ( ١٠٠ خ الى ١٠٠ ماه ) فاترا ما يكفى لفمر ثوب خام وغطس فيه الثوب وابقه حتى يتشرب تماما ثم اخرجه واعصره وانشره فى غرفة حامية يومين حتى ينشف جيدا ثم غطسه فى ماء سخن ممزوج به كر بوئات الكاس واغسله بعد ذلك جيدا بماء العادة . ثم اغل ٨ درهما دودة فى ٨ اقات ماء وضع ذلك فى خلقين فيها ماء بارد ومغلى ٣٠ درهما عفصا ثم غطس فيها ثوب الخام واضرم النار بالندر بج الى ان تغلى الخلقين بعد ساعتين . ثم اخرج الثوب واغسله واذا اضيف على مغطس الدودة السابق كمية من خشب البقم يكون لون الخام للكيا جيلا جدا ( وصبغ الحرير بالدودة هو كصبغ الصوف )

# ﴿ في الصبغ بالقرمز ﴾

اعلم ان الصوف فقط يصبغ جيدا بالقرمن . وطريقة ذلك هي ان تأخذ غزلا ( او جزات ) من الصوف وتغليه نصف ساعة في ماء فيه نخالة ثم تغليه ساعتين في مغطس جديد مركب من وزن خمس الصوف من كبريتات الالومين وجزء من أنى طرطرات البوتاسا لكل عشرة اجزاء من الصوف . ثم تخرج الصوف وتضعه في اكياس في محل رطب وابقه بضعة ايام . ثم فتر في خلقين ماء كافيا واضف اليه ثقل الصوف قرمزا واتركه حتى يبتدئ أن يغلى وعند ذلك غطس فيه الصوف وابقه الى ان يصير بالاون المرغوب فتخرجه وتفله

واما اذا كان الصوف محوكا فضع لصبغه من الاملاح والقرمن مقدار ثقله . ولون القرمز على الصوف يكون اكثر ثباتا من الدودى غير انه لا يكون برونقه وزهوته

### ﴿ فِي صبغ الحرير بالقرمز ﴾

ان صبغ الحرير بالقرمن قلما يستعمل . فاذا اسسته بوضه ست ساعات فى محلول نيترات القصدير نم غطسته فى مغلى القرمز يكون اونه ارجوانيا غير ثابت

# ﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ فى الصباغ الاصفر بالـكرسترون ﴾

#### ﴿ الصوف

يصبغ الصوف بهذا اللون بان يغلى فى ماء محلول فيسه مثلى ثمن وزن الصوف او سدسه من كبريتات الالومين . ثم يغطس فى خلقين على نار فيها ماء كاف وثقل الالومين المذكور من الكوسترون . ويبقى الى ان يصير باللون المطلوب . فاذا كان ذلك يرفع من الخلقين و يضاف عليها قليل من الطباشير مسحوقا ليفتح اللون الاصفر ثم يحرك السائل و يرجع الصوف الى الخلقين و يبقى ١٠ دقائق ثم ينشر لينشف و يشطف فيكون لونه برتقاليا . فاذا اردته ذهبيا فعوض عن الطباشير بثقل الكوسترون من محلول القصدير . او ليمونا محضرا فأضف الى الاجزاء المذكورة قليلا من الطرطير

### الحرير

اغل اولا الحربر في محلول الصابون ( ٢٠ ص الى ١٠٠ ح ) ثم اغله ساعة في محلول كبريتات الالومين ( ١ ونصف ك الى ١٠٠ ح ) ثم اغسله وغطسه في مغلى الكرسترون سخنا الى ان يصير باللون المرغوب ( ١ او ٢ كر الى ١٢ ح ) وقبل انتهاء العملية اضف قليلا من الطباشير كما ذكر في صبغ الصوف او قليلا من الپوتاسا ليفتح اللون الاصفر او اضف من محلول القصدير ومن كبريتات الااومين بالمقادر المذكورة آنفا

#### ﴿ القطن او الكتان ﴾

شرّب اولا ثوب القطن ( او الكتان ) من محلول خلات الالومين فاترا ثم انشره فى غرفة حامية ٣ ايام ثم غطسه فى اه سخن محلول فيه كمية طباشير ثم اغساد جيدا بماء العادة . ثم ضع فى خلقين نصف الماء اللازم لتغطيس القاش وضع اقة من مسحوق خشب الكرسترون فى كيس رقيق تضعه فى الخلقين واغلها ساعة ثم اخرج السكيس واضف النصف الباقى من الماه باردا ثم من مذوب الغراء ٦ اجزاء فى كمية ماء كافية ولما يفتر المزيج غطس فيــه القاش واشتغل به داخل الخلقتين من ١٥ الى ٢٠ دقيقة الى أن يصير باللون المرغوب فتخرجه وتشطفه

واعلم انه كما ازداد مقدار الالومين والكرسترون ودرجة الحرارة يكون اللون مميما والعكس بالمكس . ويجب الاعتناء بتحريك القاش داخل الخلقين لان الجهة التي تمس حدود الخلقين منه يكون لونها معيما فلا يكون اللون متساويا . ولا تشكلم عن الصبغ بالكركم وغيره من المواد الصفراء المذكورة في باب المواد الملونة لان لونها يزول عن القاش بمجرد تعرضه للهواء

--- <del>( ( ( ) ---</del>

# -هﷺ الثاني ∰-(في الصبغ بألوان مركبة)

# ﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في الكلام عن ذلك ﴾

ان الصبغ بالالوان البسيطة هو قاعدة الصبغ بالالوان المركبة وقد ذكر ان الالوان البسيطة تكون معتمة او فاتحة حسب الاساس واختلاف طريقة الصبغ . واما الصبغ بالركبة فهو ان تغطس الاقشة بالتتابع فى ألوان مختلفة بسيطة . فالاخصر مثلا يظهر اذا غطست القاش فى مغطس ازرق ثم فى آخر اصفر . وقد يظهر لون مركب اذا غطست القاش فى مغطس مركب من جملة مواد ملونة

ولكون هذا الباب واسعا نختصره وندل القارئ على اسهل الطرائق واجودها واقربها تناولا . فنعطى قواعد عمومية بها يسهل على العامل تكوين الالوان منوعة كل بريد . و بالله التوفيق

### ﴿ الفصل الثانى ﴾ (ف الاخضر) ------الصوف ﴾

ان الاخضر المعتم خصوصا يظهر من •زج الاسود والاصفر . غير انه في كل المصابغ يستحسنون •زج ازرق والاصفر فانهما يعطيان لونا اخضر بكل درجاته

المصابغ يستحسنون مزج ازرق والاصفر فالهما يعطيان لونا اخضر بكل درجاته وطريقة صبغ الصوف به هى ان تصبغه اولا بالمغطس النيلى اى ازرق مم تغسله عا. جار دائسا اياه ليزول عنه اللون الزائد مم تغطسه فى محلول كبريتات الالومين فاترا ( ١ ك اك الى ١٠ ص) مضافا اليه نصف جزء من ثانى طرطرات اليوتاسا لكل ١٠ صوفا . وتبقيه ثلاث ساعات ثم تخرجه وتضيف الى المغطس المؤسس كمية من مغلى خشب الكرسترون وتغطس فيه الصوف وتشتغله داخله الى ان يصير باللون المرغوب

واعلم انه كلما كان اللون الازرق على الصوف معنما يكون الاخضر بعد غط الصوف بالاصفر معنما ايضا والعكس بالعكس

ولك طويقة اخرى وهى ان تغطس ٨ اقات صوفا اربع ساعات في محلول سخن مركب من كبريتات الالومين ٣٠٠ درهم وطرطرات البوتاسا ١٥٠ في كمية ماء كافية ثم نخرج الصوف مؤسسا وتضيف الى المغطس من الكرسترون ومن المغطس النيلى مقادير كافية بحسب المراد من اللون الاخضر وتغطس فيه الصوف وتشتغل به حتى يصير باللون المرغوب

### ﴿ الحرير

صبغ الحوير بالاخضر اصعب من صبغ الصوف . وطريقته هي ان تغلى الحوير في محلول الصابون مدة ثم تؤسسه بكبريتات الالومين كما تقدم الفول في الصبغ بالالوان البسيطة تم تفسله غسلا لطيفا في ماء نهر ثم تصبغه بالاصفر

كما من في بايه ثم تخرجه وتفسله وتصيغه بالازرق كما مر في بايه ايضا ( بالنيل) و يختار الحرير الابيض طبعا لذلك

# ﴿ غزل القطن او الكتان ﴾

بعد تبييض القطن او الكتان اصبغه بالازرق ثم انقعه فى ماء العادة ثم اصبغه بالأصفر

ولك طريقة اخرى وهى ان تصبغ القطن بازرق سهاوى ثم تغطسه فى مغلى السهاق ثقيلا سخنا وتنركه حتى يبرد ثم تخرجه وتنشره لينشف ثم تغطسه فى محلول خلات الالومين وتنشرة ايضا لينشف ثم تغسله وتغطسه فى نقيع الكرسترون فاترا ( ٢٥ ك الد ١٠٠٠ ق ) وتشتغل به ساعتين داخل المغطس وتخرجه فيكون باللون المرغوب واذا حصل لك بالطريقة السابقة لون اخضر مائل الى الصفوة او الزرقة لكثرة الاصفر او الازرق فغطس القماش بمحلول هيدروكلو رات النشادر خفيفا اوفي محلول قلوى خفيف فتظهر الصفرة اذا كانت قليلة . وفي محلول حامض او كبريتات الالومين فتساوى الالوان ويصير الاخضر معتدلا

واما اذا اردت صبغ القطن المحوك ( او الكتان ) بالاخضر فيجب بعد صبغه بالازرق السماوى ان تغطسه فى محلول الحامض الكبريتيك خفيفا ثم فى محلول سخن مركب من ٦٥ درها من الصودا للثوب تم تشطفه وتنشفه ويتأسس بغطـه في محاول خلات الالومين فاترا . ثم تصبغه بالاصفر بالطريقة الاعتيادية

### ﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ فِي البنفسجي والفرفري ﴾ ﴿ الصوف ﴾

هذان اللونان يتكونان بكل درجاتهما من مزجالاحمر بالازرق حسب الاختيار. وطريقة صبغ الصوف باحدها هي ان تضع في خلقين على نار اكل ١٠ اجزاء صوفا ماء مذو با فيه جزء من كبر يتات الالومين ونصف جزء من طرطرات الپوتاسا

وتنطس فيها الصوف وتغليه ربع ساعة ثم تغسله وتنشفه وفى مدة نشره خفف النار من محت الخلقين حتى يبرد ما فيها واضفعليها من الدودة النشادرية ومن مغطس النيل الازرق مقادير حسب ما يرغب اللون ثم غطس الصوف واشتعل به حتى يصير باللون المرغوب فتخرجه وتغسله

وقد يعطى الصوف لونا بنفسجيا بتأسيسه بمحلول مضاعفالالومين والطرطير مضافا اليه ٣٥٠ درها من محلول القصدير. وبعسد اغلاء الصوف فى المزيج ساعة ونصفا ينزل عن النار ويترك فى المغطس ٣ ايام ثم يصنع مغلى خفيف من خشب البقم. وبعسد اخراج الصوف من الاساس وشطفه يغطس فى مغلى البقم سخنا ويشتغل به حتى يصير باللون المطلوب

#### ﴿ الحرير ﴾

اسس اولا الحرير ثم اصبغه كما مر يثقل عنه من الدودة خالية من محلول القصدير والطرطير ثم اغسله فى نهر ودقه بالمخباط برفق ثم غطسه فى مغطس نيل ( ازرق ) الى ان يصير باللون المرغوب فاغسله ونشفه . فيكون لونه بنفسجيا جميلا

#### ﴿ القطن او الكتان ﴾

اغل القطن ( اوالكتان ) فى محلول قلوى وغطسه ثلاث مرات متنابعة فى المغطس الزيتى الاسوذ والاييض كما تقدم فىصباغ دم القرد ثم اسسه فى مزيج مركب من ٢٥ جزءا من كبريتات الحديد و٦ من خلات الرصاص لكل ٢٠٠ قطنا

وطريقة المزج هي ان تذوب كلا من الاملاح في كمية ماء ثم تمزجها وتحرك المزيج وتتركه لنرسب جوامده ثم تضع الرائق في اناء آخر وتسخنه كثيرا وتغطس فيه القطن وتتركه ه ساعات ثم تخرجه وتعصره وتنشره لينشف ثم تفسله جيدا وتعسره وتنشره لينشف ثم تفسله جيدا وتعسره وتنشره لينشف ثم تقل القطن من مسحوق الفوة وعند ما يفتر المغطس غطس فيه القطن بالمصا كما مرحتي يتشرب تماما ثم قو النار بالتدريج بدون ان يغلي السائل. فلما يصير لوت القطن اسود

مائلا الى الزرقة اخرجه واغسله ثم غطسه ١٥ او ٢٠ دقيقة فى محلول الصابون كما مر فى صباغ دم القرد ليفتح لونه

# 🤏 الفصل الرابع 🧲

﴿ فِي الصِباغِ البِرِتْقَالَى ( او النَّارِنَجِي ) ﴾

وهذا الاون يظهر بصبغ القاش بالاحمر ثم بالاصفر وقواعد الصبغ به كـقواعد الصبغ بالالوانالبسيطة

واما اللون الزيتونى فيظهر من صبغ القاش بالازرق ثم الاصفر ثم الاحمر الخفيف بالفوة ويكون اللون معتما او فاتحا بحسب درجات الالوان الثلاثة المذكورة

واما بقية الالوان المكن اظهارها بمزج الالوان البسيطة بعضها مع بعض فنترك طريقة التوصل اليها لحذاقة العامل اذ يستنتج استخراجها مما مربه من طرائق الصاغات المختلفة

﴿ القسم الثالث ﴾ ﴿ في الالوان المدنية ﴾ ﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ في الازرق ﴾

هـذا اللون يستخرج من هيدروسيانات الحديد المعروف بازرق پروسية وهو لا يثبت الا على الحرير فيكون غامضا لامعا واكثر الاقشة الحريرية الزرقاء التى نراها فى المتجر مصبوغة به

وطريقة الصبغ به هى ان تبيض الحريرثم تغطسه ربع ساعة فى محلول فيسه جزء من هيدروكلورات أاث اكسيد الحديد لكل ٢٠ جزءا من الحرير . ثم تخرجه وتغسله وتغطسه نصف ساعة فى محلول الصابون قريبا للغليان ثم تغسله وتغطسه فى محاول بارد خفيف من سيانور اليوتاسا محمضا قليلا بالحامض الكبريتيك او الهيدروكلوريك فيصير ازرق فتخرجه بمد ربع ساعة وتغسله وتنشفه

فالحرير اذ يغطس فى المحاول الحديدى يتحد مع كمية منه والصابون الذى يغطس فيه بعد ذلك يشبع الحامض المنفرد عن الملح الحديدى . والحامض المكبريتيك او الهيدروكلوريك يتحد مع البوتاسا الذى ينحل عن الحامض الهيدروسيانيكوهذا يتحد مع اكسيد الحديد المتحد معالحرير ويكوّن اللون الازرق واذا اردت صبغ القطن بهذا اللون فحذ كمية من هيدووسيانات الحديد النقى مسحوقا وامزجه بثلاثة او اربعة امثال ثقله من الحامض الهيدروكلوريك واترك المزيج ٢٤ ساعة محركا اياه فى هذه المدة خس او ست مرات

المزيج ٢٤ ساعة محركا اياه في هذه المدة خمس او ست مرات ثم اسس القطن المبيض بغطه في محاول خلات الالومين فاترا . ونشفه ثم اغسله جيدا . ثم خذ كمية كافية من مزيج هيدروسيانات الحديد السابق ذكره وضع فوقه ٢٠ او ٢٥ منه مثله من الماء سخنا ليصير لون الماء ازرق غامضا ثم غطس فيه القطن واشتغل به داخل المغطس حتى يتشرب بسوية واتركه هناك حتى لا يعود اللون قابلا للزيادة .ثم اخرجه واعصره وانشره ربع ساعة للهواء ثم اغسله وانشره حتى ينشف ثم غطه عام محض بالحامض الكبريتيك (١ ح الى ١٦ ماء) واعصره واغسله باعتناء ونشفه وقد يصبغ الصوف بهيدروسيانات الحديد غير ان العملية فيها صعو بة واللون لا يثبت عليه كما في النيل ولذلك ضربنا صفحا عن ذكر هذه العملية

### ﴿ الفصل الثاني ﴾

#### ﴿ في الاخضر ﴾

طريقة الصبغ بهذا اللون هي ان تؤسس القباش بمزيج مركب من ١٢٠ درها من كبريتات النحاس و٣٨ من خلات النحاس و٢ ونصف من الغراء و ٣٦٠ من الماء ( تذوپ فيه الاجزاء السابقة ) ثم ترطب القباش في هذا المزيج بتساو ثم تنشره في غرفة حارة وتتركه حتى ينشف جيدا ثم ترطبه في محلول الپواسا السكاوية ( ٨٠ الى ١٠٠ ماء ) ثم تشطفه وتعسره داخل محلول مركب من ٨٠

درهما من الحامض الزرنيخوس ( طعم الغار الابيض) و ٣٨ من كر بونات البوتاسا و ٦ اقات ماء حتى يتشرت تماما ثم تشطفه وتنشفه وتنشره بالغيَّ حتى ينشف

# ﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في الاصفر ﴾

طريقة الصبغ به هي ان تؤسس القاش بمحاول مركب من ٣٨ درهما من ثاني كر بونات اليوتاسا مذو بة في ٣٠٠ او ٣٠٠ ماء و بعد اخراجه ترطبه بدون غسل في محلول خلات الرصاص ( ۳۸ درهم خلات فی ۳۰۰ او ۲۰۰ ماه ) ثم تفسله وتترکه حتى ينشف فيكون اللون اصفر غامقا . فاذا اردت اللون الليموني الفاَّح فأسس القاش بمحلول خلات الرصاص مضاعفا وزن الكمية المذكورة من الماء ثم نشفه ثم غطسه في ماء الكاس معكراثم غطه في محلول كروءات الپوتاسا واشطفه وقد انتهى العمل واذا اردت البرتقالى فذوب ٣٠٠ درهم من خلات الرصاص فى ٣٠٠ او ٣٠٠ ماء ورطب فيـــه القاش ثلاث مرات ودعه بين كل مرة نصف ساعة ثم نشفه في غرفة حارة ثم غطسه عشر دقائق في ماء الكاس معكرا وغز براثم اشطفه ثم غطسه ر بع ساعة فى مذوب ٨٠ دوهما من ثانى كرومات اليوتاسا لكل ثوب بشرط ان يكون المذوب فاترا ثم اشطفه ثم اغل فى خلقين ماء كلس رائفا وغطس الثوب فيــه واخرجه بسرعة . والاوفق ان يمسك الثوب شخصان يغطس الاول الطرف الذي بيده ثم يسحبه نحوه الى ان ينتهى تغطيسه الى الطرف الآخر فيكون اللون أكثر تساويا وطويقة صبغ الحرير باصفر زاء لامع هي ان تغطه ( لا يصبغ الا الحرير هكذا ) فى محلول كلورور الكدميوم فالرا وتنركه ٢٠ دقيقة ثم تخرجه وتعصره وتغطسه فى محلول كبريتور اليوتاسا باردا خفيفا فيتحد الحربر تماما معكبريتور الكدميوم الذي يتكون بهذه العملية ويكون لونه اصفر زاهيا لامعا وثابتا . وهـــذه العملية افضل من غيرها غيرانها مستصعبة لارتفاع قيمة الكدميوم

### ﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في الاحمر ﴾

طريقة الصيغ به ( للحرير او الصوف ) هى ان ترطب احدهما فى المركب الآتى جرّه واحد من الزئبق النقى

« ٢ من الحامض النيتريك النقى

تضع الاجزاء في وعاه صيني تحميه على النار الى ان يذوب الزئبق تماما ثم تقوى النار حتى ينلى المذوب ٥ دقائق ثم تنزله عن النار وتتركه حتى يبرد ثم تحله في مثله من الماء المستقطر وتسخنه وتغطس فيه القاش وتتركه حتى من ١٠ الى ١٥ دقيقة فيصير لونه احمر ثابتا قليلا . والترطيب هو ان تغط القاش في المذوب وتعصره حتى يتبلل باعتدال

#### ﴿ ملحق ﴾

### ﴿ فَي طَبِعِ الْأَلُوانَ عَلَى الْأَقْشَةَ ﴾

قد رأيت انه فى صبغ القاش بلون واحد تؤسس القاش وتغطسه فى مغلى المواد الملونة فيتحد معها وهكذا يكون اللون واحدا . واما اذا اردت ان يكون القهاش بألوان مختلفة فليس لذلك الا واسطة الطبع بالقوالب حسباً تختار . فلا يؤسس من القهاش لاجلكل لون الا المحل المراد تلوينه

وطريقة ذلك هي ان تمزج المؤسس بصمغ عربي او محاول النشاء حتى يصير بقوام الشراب ثم تفط به قوالب من خشب صلب محفورة بالرسم الذي تريده او محادل او صفائح نحاسية محفورة ايضا . ثم تطبع القات بالمؤسس بهذه القوالب وتدعه ينشف ثم تغطسه في مغطس اللون الذي تريده فيصبغ واذ تغسله بزول اللون عما لم يؤسس منه فيكون للقاش لولان فقط وهما الاصلى قبل الصبغ والاكتسابي وهو ما حصل بهذه العملية

وطريقة تحضير اساس للقاش المعد لان يطبع عليه لون احمر هي ان تذوب

فى ٣ افات ماء سخنا اقة من كبريتات الالومين ومائة وعشرين درهما من خلات الرصاص ثم تضيف الى المذوب عشرين درهما من كر بونات البوتاسا ثم عشرين من الطباشير مسحوقا ناعما ثم تشدد هـ فما المزيج بالصمغ او بالنشاء وتغط به القوالب وتطبع على القاش وتتركه حتى ينشف ثم تصبغه فى مغلى الفوة فيصير لونه كله احمر فيغلى بعد ذلك فى ماء فيه نخالة فبزول اللون عن القاش الا محل التأسيس فننشره فى الشمس فيزداد رونقا

واعلم انه فى طبع الاقشة تستعمل غالبا الالوان المولدة من الاملاح المعدنية بعد تشديدها بالصمغ او النشاء كما فى الاساسات

واذا اريد طبع زهور مختلفة الالوان يؤسس القاش اولا ثم يطبع عليه احــد الالوان بان يغط القالب فى ذلك اللون ثم يغط قالب آخر فى لون آخر و يطبع بعــد تحـكيم وضعه بنوع ان الالوان تكون فى محلاتها المعينة . وهكذا بقية الالوان . ولا تغفل ان تنشف القاش كما طبعت عليه لونا قبل طبع الآخر

ومن الالوان ما هو ثابت ومنها عكسه فالالوان الثابتة تطبع بتجميد المؤسس كما قلنا بالصمغ او النشاء فتغط فيه القوالب او بالرسم على الاقمشة . فاللون الاسود يؤسس بخلات الحديد ويصبغ فى مغلى الفوة وخشب البقم . والاحمر بخلات الالومين ويصبغ يمغلى الفوة

والاسمر بمزیج جزءین من اساس الاحمر وجزءین من اساس الاسود ویصبغ بمغلی الفوة

والبرتقالى باساس الاحمر و يصبغ بمغلى الفوة ثم بمغلى الكوسترون والاصفر باساس الاحمر و يصبغ بمغلى الكرسترون فاترا

والازرق باساس الاسود ويصبغ بالتيل

والاخضر بخلات الالومين و يصبغ بالازرق ثم يغسل جيدا وينشف و يغطس في مغلي الكرسترون

واما الطبع بالالوان غير الثابتة فيتم بتجميد مغلى الاخشاب او محلول الالوان الكثيرة وتغط بها قوالب وتطبع على الاقمشة بدون اساس والاقشة المطبوعة بهذه الطريقة تباع غير منسولة بعـــد طبعها فلذلك عند ما تغسل يزول عنها اللون غالبا

هــذا و بهذا المقدار كفاية للقطن بطرائق الصباغ المختلفة حسبا قررنا باسهل اسلوب واقرب طريقة لنجاح عمله . وقدمنا له القواعد التي هي اركان هــذا الفن فعلمينا ايضا ان نبين في ذيل هذا الباب بعض فوائد اخرى مهمة بما يأتي

# ﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي تَحضير محلول ملح القصدير ﴾

يؤخذ من الحامض النيتريك ثمانية دراهم ومن هيدروكاورات النشادر درهم ومن القصدير النقى درهم . فيذوب هيدووكاورات النشادر فى الحامض النيتريك ثم يضاف القصدير رقاقا وعند ما يذوب يضاف الى المزبح مثله ربع وزنه ماه ومنهم من يحضره بالطريقة الآتية :

وهى أن تذوب ٨٠ درهما من كاورور الصوديوم فى ٦ اقات ماه بم تضيف الى ذلك ٦ اقات من الحامض النينريك ئم تضيف بالتدر بح ٣٠٠ درهم من الفصدير المطرق نقيا و يحفظ السائل الى حين الاستمال

واعلم ان محاول القصدير المحضركما سبق يستعمل فى الصبغ بالالوان البسيطة واما ما يستعمل للالوان المركبة فيحضركما يأتى :

ذوب فى ٣٠٠ دوهم ماء غال اقة و ٣٨٠ درهما من كبريتات الالومين و ٣٤٠ درهما من ثانى طرطوات الپوتاسا و ١٧٠ من نانى كلورور القصدير ( وسيأتى الكلام عليه فى آخر الكتاب

# ﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فِي ازالة الدبوغ عن القاش ﴾

 ويجب على من يريد ذلك أن يعرف اذا كان اللون المصبوغ به القماش ثابتا و لا لكى برجعه بعد ازالة الدبغ

وبجب ايضا ان تعرف ماهية المادة الملطخ بها القماش فتسهل ازالتها

واعلم ان الدبوغ تكون على نوعين الاول ما يعلو لون القاش بدون ان يعطبه والثانى ما يعطب اللون ايضا قليلا اوكثيرا اوبازالة المادة الملونة او بتقليل الرونق وكل لون له تركيب مخصوص لازالة الدبع عنه فالمادة التي نزيله عن اللون الاحمر مثلا لا تزيله عن الاخضر او الازرق او خلافه

من الاستحضارات المستعملة لازالة الدبوغ الدهنية ما يزيل الدبغ بتذويبه عن القاشكالايتر وزيت النربنتينا والبنزين والصابون ومرارة البقروالماء المحلول فيسه قليل من الملح القلوى . ومنها ما يمتص الدبغ بدون ان يذوبه كالطباشير والكاس المطفأ بالهواء والورق النشاس والجص المسحوق

واذاكان الدبغ جديدا يكفىان تدنى منه جمرة او حديده محمية فيتطابر الجسم الدهنى بخارا ويزول الدبغ عن القاش غير ان ذلك لا يصح غالبا اذا استعمله من لم يمارسه فعوضا عن ان يزول الدبغ يمتد بواسطة الحرارة على القماش

فعلى من يستعمل ذلك ان يعرف ما هو الجسم الانسب لازالة كل من أنواع الدبوغ عن كل من أنواع القاش بدون أن يغير رونق الالوان

فالصابون مثلا يزيل الدنوغ الدهنية عن كل الاقمشة ولكن اذا استعمل لازالة دبغ عن قماش مصبوغ بلون احمر و ردى اوكرزى بمادة العصفر الحمراء يذوب الدبغ ولكن يضعف به اللون فلاجل ازالة الدبوغ الدهنية عنالقماش المصبوغ بالوانسر يعة العطب يفضل الايتر لانه لا يضر باللون مهماكان ضعيفا فاعرف ذلك

والدبوغ التي تزيل اللون عن القاش هي غالبا سهلة الازالة واكن ترجيع اللون الى اصله مستصعب. فمن الالوان المزالة ما يرجع الى اصله بيل القاش في محلول الحوامض النباتية كالحامض الخليك وحامضالليمون وحامض الأكساليك وحامض الطرطير او باملاح الكاس او البوتاسا او الصودا وهــذه الحوامض والاملاح ومن التراكيب المزيلة الدبرغ الدهنية والراتنجية عن اكثر الالوان بدون ان تخفف لاميتها مهما كانت لطيفة مزيج الاينر مع زيت التربنتينا وطريقة ذلك هي ان تغط به اسفنجة وتمسح بها محل الدبغ مسحا لطيفا متواترا

واذا نقط شمع على نسيج خملى فابسط المخمل على طاولة وضع فوق الشمع ورقا نشاشا ثم احم مكواة وامسح بها سطح الورق فيسيل الشمع ويمتصه الورق واما وبر المخمل فيتلبد فلكي يرجع الى اصله بل" اسفنجة من مزيج الاينروزيت العربنتينا ومس" بها الحجل المتلبد مسالطيفا مم المسيح بخرقة نظيفة فينجح العمل

وهذه الطريقة تستعمل لازالة الشمع وجميع الدبوغ الدهنية عن كل قماش بكل لون و بعد ازالة الدبغ يمسح بخرقة نظيفة و يعرض لحرارة خفيفة او للشمس فينشف حالا

واذا استعملت هذه العملية فى ملابس قديمة ازمن عليها الدبغ يجب تكراوها الى ان يزول تماما

واعلم ان من الدبوغ ما هى بسيطة وهى ما تحصل من المساء والزيت والشحم واليومادا ( دهون الشعر ) وعصير الاتمار والحمر واكسيد الحديد والدم . وكلها تزول بواسطة واحدة تقريبا وعملية واحدة

ومنها ما هى مركبة وهى ما تحصل من جسم مركب من جملة مواد فيقتضى لازالنها اكبر من عملية ليحل كل من الدبوغ كالدبوغ المسببة عن مس دواليب آلة مدهونة بشحم وزيت مثلا فالدبغ يكون مركبا من مادة دهنية واكسيد الحديد فلذلك يلزم اولا ازالة المادة الدهنية مم ازالة اكسيد الحديدوهذه الدبوغ بختلف كمثبرا فيلزم العامل ان يعرف كلامنها ويزيله بضده

والدبوغ التى نزيل الانوان هى الحوامض والقلويات وعصير بعض الأثمـار والبول فهــذه جميعها نزيل نون القان غير الثابت او تغيره فلاجل اعادته كما كان يكفى غالبا اشباع الشئ بما له الغة معه فالحوامض تشبع بالقلويات و بالعكس

ولاجل ارجاع اللون الزائل يقتضى صبغ المحل الذى زال عنه اللون . وهــذه العمـلية من الامور الدقيقة الصعبة فيقتضى لها ممارسة طويلة واعتناء كلى

# ﴿ في ازاله الدبوغ البسيطة السببة عن عصير النباتات ﴾

اذا كان الدبغ حديثا فقبل ان ينشف اغسل القاش بماء باود فيكفى ذلك غالبا لازالته ولكن اذاكان قديما فيزال اما بحامض الكبريتوس او بماء الكاور

# ﴿ في ازالة الدبوغ الحديدية ﴾

اذا كان الدبغ حديثا يزال بغط المحل المدبوغ فى الحامض المكبر يتيك او الهيدروكاور يك المخفف بمثله ١٥ مرة من الماء ثم يغرك ببن الايادى حتى يزول الدبغ ثم يغسل جيدا بماء بارد . وقد يزال مثل هذا الدبغ برش خله بثانى طرطرات البوتاسا ناعما ثم يرطب الملح و يترك هكذا مدة ثم يغرك القياش ببن الايدى ويغسل وهذا الملح افضل من الحوامض المذكورة آنفا لانه لا يغير الالوان مثلها واما اذا كان الدبغ قد بماوكان لونه اصفر محرا فيرش عليه مسحوق الحامض الاكساليك و يرطب عام و يترك برهة ثم يغسل . وقد يعوض عن هذا الحامض باحد مركباته كاكسلات البوتاسا المعروف بملح الحاض غير ان الفعل يكون ابطأ مما نو استعمل الحامض نفسه البوتاسا المعروف بملح الحاص غير ان الفعل يكون ابطأ مما نو استعمل الحامض نفسه

### ﴿ فِي ازالة الدبوغ المركبة ﴾

ان الدبوغ المركبة تكون مسببة عن مس آلة حديدية مزينة او حبر او وحل الازقة او ما شاكل ذلك فيقتضى لازالها اولا ان يغسل القباش بماء فاتر ثم يوضع عليه الحامض الاكساليك كما تفدم اعلاه ثم يبل بالايتر ويغسل . فاذا بقى دبغ حديدى على قباش ابيض ولم يؤثر به الحامض المذكور فيبل بمحلول اول كلورور القصدير ( ١ كلور الى ٥ ماء ) ثم يغسل بماء ويغط فى محلول حمضى خفيف ( ٥ ح الى ١٠٠٠ ماء ) ثم يغسل وينشف

واذا كات دبغ الحبر جديدا فيكفى لازالته عصير الليمون او الحامض الكبريتيك مخففا او ماء الكاور غيران الاخير احسن من غيره خصوصا لازالة

دبوغ الحبرعن الورق المطبوع لان من خصائصه ان يحل الحبر الاعتيادى ولا يؤثر بجيم المطابع . واستعاله كثير جدا لازالة الدبوغات عن الابيض لانه يغير جميم الالوان النباتية التي لا تؤثر بها الحامض كالنيل وما شاكله فلذلك يستعمل لازالة الدبوغ عن الاقشة البيضاه . وطريقة استعاله لذلك هيان تغط به الدبغ وهو مخفف وتتركه برهة ثم تغسله عاء بارد واذا لم يزل الدبغ فكر ر العملية والدبوغ المسببة عن البويا ( دهانات الخشب) اذا كانت جديدة تزال بغركها بلباب الخبز اذا كانت البويا طرية واما اذا كانت يابسة فتزال بغركها عزيج زيت التربنتينا والسييرتو واذا كانت قاعدة اللون الدابغ حديدية يستعمل علاوة على ما ذكر الحامض الاكساليك وبعد اذالة الدبغ تماما عسح مكانه بالايتر فترجع اليه اللامعية الاصلية

# ﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي ترجيع الالوان المتغيرة بالدبوغ ﴾

ان الحوامض عموما ترجع بعض الالوان المتغيرة بالدبوغ واحسن المواد المعروفة لهذا الاستعال هو محلول ملح القصدير بشرط ان يكون مخففا وهو جيد لارجاع اللون المتغير بالعرق في الملبوسات كما يحصل ذلك تحت الابط وما شاكله

وتغيير الالوان الصادر عن الحوامض الخفيفة كعصير بعض الأنمار والخل وما اشبه ذلك ينجح استعال السائل النشادرى فيكفى مس المكان المتغير لونه بهــذا السائل فيرجع اللون الى اصله

هذا ما رأيناه مهما في باب الصباغ ونسأل الله توفيق مستعمليه . فلم يبق علينا الا أن نوصى العامل بالنظافة والاعتناء الكلى عند استعمال العمليات المار ذكرها في الزالة الدبوغات لثلا تظهر هالة حول المكان الذي ازيل منه الدبغ ، فاذا ظهرب خطأ يكفى لازالتها أن يفرك مكاتها فركا لطيفا بخرقة مغموسة بالايتركبريتيك المكرر فيداوم الفرك اللطيف عن الهالة الى أن تزول ويصير القاش تقريبا ناشفا عند انتهاء العملية . والله الهادى الى سبل النجاح

انتهى باب صبغ الاقمشة ويليه باب الفوتوغرافيا

# البالالثالث

﴿ فَ الْفُوتُوغُرافِيا ( تَصُويُر الشَّمْسُ ) ﴾ ﴿ ديباجة ﴾

﴿ في بعض كلام عنها ﴾

الفوتوغرافيا لفظة يونانية معناها الرسم بالنور واول من وضع مبدأها رجل فرنساوى اسمه شارل ورجل الكليزى اسمه دافيد ( داود ) واول صورة رسمت بالنور سميت نييسوتيب نسبة الى نييس وهو رجل فرنساوى اشترك مع آخر فرنساوى ايضا اسمه داغر واخذا يمتحنان خصائص النور ومفاعيله فابتدأ اولا يرسم الشبح على صفيحة نحاسية مطلية بالحمر و بقيا مدة بدون نجاح ثم افترقاسنة ١٨٧٩ واخذ كل منهما يشتغل وحده

واما داغر فترك طريقة الحمر وطلى الصفيحة بفضة وصقلها جيدا ثم عرض وجهيها المصقول لبخار اليود فاكتسى يودور الفضة ثم وضعها فى آلة تسمى الخزانة المظلمة فاجتمع على وجه الصفيحة المحضر الشعاع الصادر عن الجسم الذى اراد تصويره فطبعت عليها الصورة بتعيير لون اليودور رفعها من الخزانة وعرضها لبخار الزبق فظهرت الصورة فغسلها عذوب هيبو كبريتيت الصودا لازالة اليودور الذى بقى غير محلول حتى تثبت الصورة

وفى ٧ كانون الثانى سنة ١٨٣٩ قدم داغر للجمعية العلمية لائحة اظهر فيها كيفية عمليته فسميت داغر يوتيب نسبة اليه. واجيز على عمله بمبلغ وافر من الدرهم ثم اخذ هذا الفن يتقدم بين العامة فلم يمض مدة قصيرة حتى تغيرت هيئة الآلة وصارت اصغر جرما واخف وزنا ثم استغنى عن النحاس والفضة واليود بالقرطاس. والصورة التى كان يلزم لرسمها مقدار خمس عشرة دقيقة صارت ترسم ببعض ثوان و بعد ان كانت عديمة الثبات بالطريقة الاولى صارت ترسم على الورق ثابتة كالمرغوب

واما الذي عمل الواسطة للرسم على الورق بالنور فهو رجل انكايزي اسمه تاليو وسميت عمليته تاليوتيب . وكيفية هذه العملية هي ان تؤخذ قطعة من ورق الكتابة و يغسل سطح منها بمذوب نيترات الفضة ( ٣٠ قمحة في ٧ دراهم من الماء المستقطر ) وتترك في مكان مظلم حتى تنشف تم تغطس مدة ٥ او ١٠ دقائق في مذوب يودور اليوتاسا ( ٨ دراهم منه الى ١٦٠ ماء مستقطراً ) تم تنقع الورقة في ماء نحو نصف ساعة و يغير الماء ثلاث مرات او ار بع مرات في هذه المدة لاجل ازالة زيادة يودور اليوتاسا تم تنشف الورقة وهذه العملية يجب ان تجرى على نور قنديل فيكون الورق قد اكتسى يودور الفضة الاصفر ثم يصنع سائل مركب من مذوب نيرات الفضة ( ٥٠ قمحة الى ٨ دراهم ماء مستقطر ) و يؤخذ منه جزء ومن الحامض الخليك المبلور جزءان ومن مذوب الحامض العفصيك المشبع ثلاثة اجزاء ويبل به الورق المعد كما سبق وينشف قليلا بورق نشاش ىم بوضع فى الخزانة المظلمة . و بعد اخراجه منها يغسل بسائل مركب من مذوب نيبرات الفضة (٥٠ فيحة الى ٨ دراهم ماء مستقطر) جزء واحد ومن مذوب الحامض العفصيك المشبع اربعة اجزاء فالصورة التي تنتج من ذلك تسمى سالبة لان الاجزاء النيرة منها هي المظامة بالحقيفة وبالعكس فتظهر الثياب السوداء بيضاء والوجه الابيض اسود وهكذا . فتغسل فى مذوب هيبو كبريتيت الصودا سخنا (جزء منه الى ١٠ ماء) بم توضع هذه الصورة على ورق معدكما تفدم و بوضع كلاهما فى الشمس فتطبع الصورة على الورق هذا حسب اصلها فتغسل عذوب هيبوكبريتيت الصودا اوسيانور الىوتاسا او ماء النسادر لازالة ما بقى من يودور الفضة غير محلول

ولم تلبث طريقة تالىو ان عوض عنها سنة ١٨٥١ بالتصو بر على الكولوديون وهـــــذه الطريقة اكتشفها رجل انكابزى اسمه ارنـــر وهى المستعملة الآن لانها اجود مما سواها

فقبل ان نسرع فى الكلام على التصوير بالكواه دون بجب ان نعرف الفارئ ما هى الآلة المستعملة لذلك لانه بدونها لا يم رسم صورة ونها هى التى بجمع باتمان النور الصادر عن الشخص على الكولوديون


# -> القسم الاول كين∞-

﴿ فِي لُوازِمِ التَّصُويرِ ﴾

#### ﴿ الفصل الأول ﴾

﴿ فِي الآلة والصورة السلبية ]

ان الآلة المستعملة لذلك مركبة من قطعتين لا غنى الواحدة منهما عن الاخرى احداهما تسمى البحكتيف (شكل ١٦)



1.

هى اسطوانة نحاسية داخلها باورنان سميكتان الواحدة محدبة موضوعة فى الجهة الامامية من الاسطوانة والاخرى مقعرة موضوعة فى الجهة الخلفية ولكل من هاتين البورتين باورة عدسية الشكل ملتصقة . و بنقاوة هدده الباورات ومن تحدبها وتقعرها وتحكيم وضعها بالبعد المناسب تقوم جودة الابجكتيف او عدمها

و بما اننا لم نتوصل فی هذه البلاد الی عمل آلة كهذه ( ای بلورات ) نكتفی بما ذكرنا عنها ونرشد القارئ الی العامل الاكثر شهرة بعمل هذه البلو رات و يعرف ذلك من اسم كل عامل اذ يكون محفورا علی كل بلورة والاسماء هی « دلما يير » « فوكلدر » « هرماجيس » « اميلبوش » « دارلو » فليختر منها ما براد فكل معاملها غاليا حدة

واما الخزانة المظلمة (شكل ١٧) فهى علبة محكمة الضبط جدرانها من الخام او الجلد او الخشب وهى داخل علبة اخرى من خشب وكلاهما على هيئة فنار تقدم الاولى وتؤخر بسحبها وادخالها فى العلبة الثانية والابجكتيف يركب فى ثقب امامى من الثانية وفى مؤخر الاولى منزلة زجاجة مغشية عليها برسم الشبح ليعرف تحكيم الرسم وهذه الزجاجة ترفع لتوضع مكانها تماما الزجاجة المحضرة بالكولوديون وسيأتى بيان ذلك

ويقتضى اذ ذاك ان تقرب وتبعد الخزانة المظلمة بالسحب او الادخال فى العلبة الاخرى كما ذكر حسب اقتضاء التصوير وهذا يقصد بين الزجاجة المغشية والابجكتيف حتى يصير الرسم ظاهرا عليها جليا . والتقريب والابعاد يكون بحسب قرب الشخص او بعده المراد تصويره فتبعد اذاكان قريبا من الآلة وبالعكس . وهذه الآلة تركب على سيبة وتثبت عليها بواسطة برغى حتى لا تتحرك وقت التصوير فتصيركل الآلة اذ ذاك بهيئة (شكل ١٨)



#### ﴿ الفصل الثاني ﴾

# ﴿ في اماكن التصوير ﴾

اعلم انه يلزم المصور غرفتان احداهما محكمة الضبط حتى لا يدخلها شيُّ من النور بعد اغلاق بابها غير ابها يكون لها نافذة مركب فيها لوح زجاج اصفر برتنالى لان النور الذى يدخل من الزجاج الاصفر لا يضر بالعمل وان لم يوجد زجاج يستغنى عن النافذة بنور قنديل من نوع الكاز نحيط به ورقة صفراء ويكون داخل هذه الغرفة مائدة يصل علوها الى وسط المصور ليسهل العمل ويكون فيها جملة رفوف لوضع الاستحضارات التي تلزم للتصوير وخزانة تقفل عنـــد عدم اللزوم نوضع فيها الاجزاء النمينة مثلكلورور الذهب ونيترات الفضة والاجزاء التي يدخلها سم مشـل سيانور اليوتاسا وأنى كلورور الزئبق لئلا تقع بيـــد من لا يعرفها فتضره . والغرفة الاخرى مطلقة للنور توضع فيها مائدة وتعمل لها رفوف لوضع الآلة ومتعلقاتها لكل قطعة منها محل مخصوص ليكون دائما تحت الطلب نظيفا واعلم ان النرتيب والنظافة هما من شروط التصوير الاولية

ويازم ان يكون للمصور سطح او دار لتحكيم وقوف الشخص المراد تصويره تجاه الابجكتيف ومن الضرورة ان يكون محل وقوف الشخص منبرا من جهة الغرب وتعمل فيه خيمة من الخام الرقيق الابيض عرض متريقف تحمها الشخص لئلا يأتيه النور عموديا لان ذلك مما يجعل امكنة الغيُّ في الوجه سوداء اكثر من اللازم والاخرى بيضاء ايضا اكثر من اللازم فلا يكون تناسب فى الوجه . ويوضع وراء الشخص ستار من قماش سمیك مدهون دهنا متساویا بلون رمادی او تبنی او جوزى . وقد ترسم عليه صورة بناه او ما شاكله بنوع مناسب . ومن المستحسن ان يوجـــد امام الشخص كرسى ومائدة مثلا لاتقان الصناعة وسندة للرأس

( شكل ١٩ ) لئلا بهتز فيحبط العمل ويضيع الوقت سدى . ولا يصح مطلقا وقوف



١1

الشخص فى الشمس لئلا يكون المحل المنار ابيض ناصعا والمحل الفئ اسود حالكا كا تقدم . بل يجب ان يكون النور معتدلا بان يكون احد الجنبين منارا اكثر من الآخر قليلا لتم المشابهة . ويسهل ذلك بنشر بردايات لحجب النور حيث يلزم حجبه . ويجب ان يكون المصور حاذقا ليوقف الشخص وقفة مرضية و بوجه اليه النور بنوع مناسب . واذلك يعين اكثر المصورين مكانا مخصوصا لذلك . فيكون فى محل مرتفع مسقوف مقدار ذراعين فوق رأس الشخص منارا من جهة اكثر من الاخرى بنوع موافق . وتوضع بردايات من حيث يأتي النور ليضعف او يقوى حسب الاقتضاء والظروف . ويجب ان يكون الشخص منحرف الجسم بانحراف قليل لتكون ثلاثة ادباع وجهه منارة من جهة الغرب خصوصا . واما اذا كان المصور في البرية فيجبان تكون معه خيمة مربعة ينشرها ويكون الشخص تحتها ووراه والستار المدكور وتكون مع المصور بردايتان ينشرها من جهتي الشرق والغرب انقليل النور المذكور وتكون مع المصور بردايتان ينشرها من جهتي الشرق والغرب انقليل النور او تكثيره حسب اللزوم . وسنتكلم عن ملاحظات اخرى في اما كنها

#### ﴿ الفصل الثالث ﴾

#### ﴿ فِي لُوازِمِ الصورةِ السالبةِ على الكولوديون ﴾

ان لرسم الصورة على الكولوديون لوازم لا يستغنى عنها وهي :

(اولا) الشاسى وهى علبة رقيقة من خشب لهـا جرار توضع فيها الزجاجة المحضّرة لتحمل الى الخزانة المظلمة فتوضع مكان الزجاجة للغشية ويقلب الجرار على ظهر الخرانة

- ( ثانیا ) قنینة فیهاکولودیون حساس
- ( ثالثا ) علمة فيها زجاجات في اعلى درجة من النظافة
  - ( رابعاً ) فرشة ذات شعر طويل ناعم جدا
- (خامسا) وعاه (جاط شكل ٢٠) من زجاج او صينى اوكوتابرخا مربع فى طول مرتفع الدائر قليلا



۲.

- (سادسا) شنكل من شريط فضي
- ( سابعا ) قنينة فيها المغطس الفضى للزجاج
  - ( ثامنا ) قنينة فيها المظهر الحديدى
  - ( تاسما ) قنينة فيها مظهر البيروكاليك
- ( عاشرا ) قنينة فيها محاول نيترات الفضة خفيفا( للاظهار )
- (حادى عشر) قنينة فيهما هيبوكبريتيت الصودا او محلول سيانور اليوتاسا

وقبل الابتداء بالعمل يقتضى ان تكون هــذه الاشياء فى الغرفة المظلمة مرتبــة كل منها فى مكانه لئلا يقع غلط باستعالها

فاذ قد عرفت بعض مبادئ هذا الفن وقواعده نورد لك الآن كيفية تركيب كل من السوائل للذكورة اعلاه واجراء العلمية . فانتبه

#### ﴿ الفصل الرابع ﴾

#### ﴿ فِي تُركيبِ الْكُولُودِيونَ الْحُسَاسِ ﴾

كيفية ذلك هي ان تأخذ قنينة نظيفة ناشفة وتضع فيها الاجزاء الآتية :

درهم ٨٠ من الايتركبريتيك النقى درَّجة ٢٠

د ۶۸ من السبيرتو الخالص « ٤٠

« ١ ونصف من قطن البارود

ثم تهز القنينة ليذوب القطن ثم اضف على ما فبها ما يأتى

قمحة ٣٦ من يودور الكادميوم

« ٣٦ من بودور الامونيوم

« ۸۰ من برومور الكادميوم

« ۸۰ من برومور الامونيوم

ثم لهز القنينة جيدا لتذوبالاملاح وتنرك المزيج اثنتى عشرة ساعة حتى يروق فبصير جيدا للاستعال

#### ﴿ الفصل الخامس ﴾

#### ﴿ في المغطس الفضى لازجاج ﴾

هذا المغطس يركب من٣٣ دوهما من الماء المقطر ودوهمين ونصف من نيترات الفضة المصبوب ولما تذوب النيترات اضف على المحلول عشرين نقطة من الكولوديون فيرسب اذ ذاك واسب اصفر خفيف فعند ذلك هز القنينة فبزول ولمكن الاحسن ان يزال بالترشيح فلذلك خذ قنينة زرقاء وضعفوقها قما من الزجاج داخله ورقة ترشيح وصب محلول النيترات في الورقة ولما يتم المرشيح احفظ القمع والورقة فانهما يخدمان جملة ايام اذا وضعت القمع مقلوبا على خشبة نظيفة بعد الفراغ عن استعاله

#### ﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ في المظهر الحديدي ﴾

كيفية استحضار هــذا السائل هى ان تأخذ قنينة تسع اقة ماء وتملأها الى نصفها من اول كبريتات الحديد بشرط ان تكون بلووات خضراء شفافة نقية ثم تملأ القنينة ماء وتهزها الى ان يذوّب الماء من تلك البلورات ما يكفيه (وكلما اخذت كية من هــذه القنينة يجب ان تضيف عوضها مثلها من كبريتات الحديد والماء ليكون المحلول دامًا مشبعاً ) ثم تأخذ قنينة وتضع فيها الاجزاء الآتية :

درهم ١٦ من محلول اول كبريتات الحديد المذكور

« ١١٠ من الماء المقطر او ماء المطر

« ۲۰۸ من السيرتو درجة ٣٤

« ٠٠٥ من الحامض الخليك القابل التبلور

فتمزج هذه معا وترشحها بالورق النشاش

# ﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي المظهر البيروكاليك ﴾

خذ قنينة زرقاء او صفراء وضع فيها الاجزاء الآتية :

ةحات ١٠ من الحامض البيروكاليك

درهم ٤٨ من الماء المقطر او ماء المطر

١٠٠ من الحامض الخليك القابل التبلور

فضع هذا السائل فى زجاجة محَكمة السد . واعلم انه يقل فعله كلما ازمن وبعد ه او ٦ ايام يعدم فعله بالكاية فالاحسن ان لا تحضر منه الا ما تحتاجه ليوم او يومين

#### ﴿ الفصل الثامن ﴾

﴿ في السائل المعين الاظهار ﴾

هذا السائل مركب من مزيج جزء من نيترات الفضة مع ١٠٠ ماء مقطر

# ﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في السائل الثبت ﴾

خذ قنينة تسع اقة واملأها ماء مقطرا مضافا اليه ١٤ درهما من سيانور الپوتاسا . وقد يعوض عنه خوفا من ضرره بمحلول هيبوكبريتيت الصودا مشبعا ( ٥٠ الى ١٠٠ ماء ) وذلك لان السيانور من اقوى السموم القتالة

واعلم انه يجب بعد كل عملية داخل الغرفة المظلمة غسل الزجاجة المرسومة فلذلك ضع بالقرب منك فوق المائدة حنفية معلقة بالحائط ملاً نة ماء مرشحا نقيا . لان حبة او قشة صغيرة تفسد العملية

# ﴿ الفصل العاشر ﴾

### ﴿ في تنظيف الزجاج ﴾

من الامور المهمة الضرورية الني لا يستغنى عنها مطلقا نظافة الزجاجة التي يصب عليها الكولوديون الى اعلى درجة ممكنة لان ادنى جسم غريب على سطحها يضر بالعمل ضررا بليغا فلاجل تنظيف الزجاجة اصنع كوة من خوق نظيفة وافرك بها الزجاجة بعد غطها بللزيج الآتى :


درهم ٦ من سيانور الپوتاسا ٩ ٤ من كر بونات الپوتاسا « ٣٢ من الماء الاعتيادي

فبعد ان تفركها بالكرة المذكورة غطسها مرتين او ثلاثا في ما. نظيف مغير الماء كل مرة ومداوما الفرك ثم ركز الزجاجة عموديا على قطعة ورق نشاش حتى ينضج ماؤها وقبل ان تنشف عاما خذ خرقة قطن قد يمة نظيفة ونشفها بها جيدا . وهدف العملية ذات اهمية عظمى في التصوير لان نظافة الزجاجة اقوى واسطة للنجاح فلو استعملت احسن الاجزاء واحسن آلة وكانت الزجاجة غير نظيفة كالواجب لاستحال رسم صورة جبدة . هدا ولا يجب ان نمس الزجاجة بالبد

وخصوصا فى الصيف لئلا يملوها مادة دهنية . و بما ان المحلول السابق يدخله سم سنتكلم عن طريقة اخرى لتنظيف الزجاج غير هذه

# ﴿ الفصل الحادي عشر ﴾ ﴿ في صب الكولوديون ﴾

طريقة ذلك هي ان تأخذ قنينة الكولوديون بتأنّ بنوع انها لا تهتز لئلا يتمكر وتمسح فوهمها بخرقة نظيفة وتمسكها باليد اليمني بين الابهام والسبابة وتأخذ الزجاجة النظيفة باليد اليسرى وتمسكها من احدى زواياها بين الابهام والسبابة ايضا بعد ان تكون مسحت سطحها المراد صب الكولوديون عليه بفرشه ذات شعر طويل ناعم جدا لازالة ما ربما يكون قد علاها من الهباء المتطاير في الهواء . ثم بالكولوديون على الزاوية المقابلة صبا متواصلا بدون انقطاع (شكل ٢١)



41

وتحنى الزجاجة قليلا نحو يسارك فيسيل عليها الكولوديون الى الزاوية اليسرى العليا ثم تحنيها وانت تصب الى جهة صدرك بتأن ثم الى الجهة البمنى مخففا الصب المتواصل وواضعا الزاوية البمنى التى ينقط منها الكولوديون على فوهة الفنينة وهكذا يغطى سطحها بالسائل الذى ينقط بكفاية فى الفنينة . ثم تضع قنينة الكولوديون من يدك وتمسك الزجاجة من الزاوية التى ابتدأت بالصب علمها وتوقفها عوديا وتهزيا حق تتساوى موجات الكولوديون . ثم تزجها بعد ذلك ٢٠ ثانية فى المغطس الفضى

( تنبیه : اذا كان المصور مبتدئا اى غیر ماهر بجب ان یمارس هذه العملیة بصب الماء او انزیت علی الزجاجة حتی بتمرن )

ولا يقتضى أن يصب الكولوديون بسرعة ولا أبطاء بل يجب أن يكون الصب متواصلا باعتدال ومن ابتداء الصب الى أنهاء تنقيطه فى القنينة لا يصح أن يرجع على ذاته لئلا يسبب تثنيا أو تجعيدا

على داله تعاطيس الزجاجة فى المغطس الفضى هى ان ترشح المغطس فى الجاط المعد له قبل سكب الكولوديون وتضعه على المائدة فى الغرفة المظلمة وتغلق الباب وبعد سكب الكولوديون تمسك الزجاجة باليد اليسرى وترفع احد طرفى الاناه ( الجاط ) باليد الينى بنوع ان ينحنى قليلا ويجتمع السائل فى نصفه فيبقى النصف الآخر فارغا فتضع الزجاجة بتأن فى النصف الفارغ بحيث يكون المكولوديون الى فوق واحنها تدريجا ثم تتركها وتترك اناه المغطس بوقت واحد بهدو فيغمر السائل الزجاجة عاما دفعة واحدة ويجب الانتباه الى ذلك لان السائل اذا لم يغمر الزجاجة دفعة واحدة يجعل علمها خطوطا تضر بالصورة . ثم تترك الزجاجة فى المغطس وتغطيه باوح خشب ملبس ورقا اسود و يجب تحكيم الغطاء حتى يضبط جيدا

فاذا انتهى ذلك أخرج من الغرفة واغلق بابها واتقن وقوف الشخص المراد تصويره بحاه الابجكتيف محكما رسمه جيدا على الزجاجة المغشية (١) ويم ذلك ببرهة خس دقائق ثم ارجع الى الغرفة المظلمة واغلق الباب وخذ الشاسى التى تكون قد وضعها قبلا على المائدة قرب المغطس واسحب الجرار حيث تضع الزجاجة المحضرة . واضرب بيدك على ظهره وانفخ فى داخله ليزول عنه ما يكون علاه من الغيار المئل يقع على سطح الكولوديون فيئلمه . ثم اسند الشاسى مفتوحا على المائدة واكشف المغطس وخذ الشنكل الفضى وارفع به بتأن طرف الزجاجة وخذها بيدك لنرى ان كان السائل المبلول لا يعمل هالات على سطحه (كما لو وضع زيت على زجاجة غير نظيفة ) فاذا لم تر شيئا من ذلك تكون الزجاجة

<sup>(</sup>۱) عند ما ينظر المصور فى الزجاجة المنشية ليرى ان كان الرسم جيدا يجب ان ينطى رأسه بنوع ثوب اسود لكى يحجب النور ما امكن ويظهر له الرسم جايا فيحكم عليه

جيدة والا فأعدها الى السائل وأبقها حتى تصير صالحة للعمل . فاذ يتم ذلك ارفع الزجاجة بالشنكل كما قلنا وامسكها بالزاوية التي امسكامها بها عند صب ألكولوديون بين الابهام والسبابة من البمنى وارفعها فوق السائل حتى تنضح بما يمكن منائم خذ باليد اليسرى الشاشى المفتوح وضع فيه الزجاجة موجها وجهها لمحضر الى اسفلثم أغلق الشاسى وأمسكه عموديا واخرج من الغرفة واسنده على الحائط وأنظر الى الزجاجة المغشية انكان الشخص باقيا كما ركزته والا فركزه جيدا مسندا رأسه على السندة المذكورة آنفا . وليكن ذلك قبل مضى خمس دقائق والا فينشف الكولوديون وخصوصا فى الصيف فيفقد حاسيته . ثم ارفع الزجاجة المغشية من الخزانة المظلمة وضع مكانها الشاسى ثم غط فوهة الابجكتيف بغطلها واسحب جرار الشاسى فينكشف وجهاازجاجة المحضرة داخل الخزانة موجها للشخصثم انزع غطاء الايجكتيف دفعة واحدة بدون ان تهز الآلة وابقه مفتوحاً ٢٠ ثانية او اقل او اكثر حسب قرب الشخص وبعده وحسب لونه ولون ملبوسه وحسب صفة الامجكتيف بالجودة وعدمها وحسب حاسية الكولوديون . ويجب ان تحذر الشخص قبل كشف غطاء الابجكتيف ان يثبت ثباتا تاما منبها اياه على ما يجب اذ ذاك . واما العينان فيقدر ان يرمشهما الشخص في منتصف الوقت فقط رمشا قليلا اذا لزم

# ﴿ الفصل الثاني عشر ﴾

#### ﴿ فِي النور وارتكاز الشخص امام الابجكتيف ﴾

اعلم ان سطح الزجاجة المحضرة يتأثر حالا عند ما تتعرض للنور المنعكس عن الشخص وذلك لوجود يودور الفضة فى الكولوديون ونظرا لحسن تركيبه وكونه جديدا او قديما ونقاوة الاجزاء المركب منها . وان الكولوديون يكون قليل الحساسة فى الايام الاولى من تركيبه ثم يتحسن بالتدريج الى ان يصير سريم الحاسية و يبقى هكذا مدة ثم يأخذ بفقد حاسيته الى ان تزول عاما . وهذا التفيير يحدث بمدة شهر بن وتارة سنتين وذلك حسب نقاوة الاجزاء المركب منها . قلنا ان الزجاجة بتعريضها للنور المنعكس يتأثر حالا و يكثر هذا التأثير الى مضى بضع ثوان نم تبتدئ

حاسيتها ان تتناقص ثم يغشاها شبه ضباب يحجب ما رسمه النور عليها . فيلزمك ان تعرف بالامتحان كم من الثوانى تقدر ان تعرض الكولوديون الحساس للنور بدون ان تأخذ حاسيته بالتناقص اذ ليس لذلك قاعدة

و بما ان مدة اقامة الشخص تجاه الابجكتيف دقة لطيفة وعليها يتوقف حسن الرسم على الزجاجة المحضّرة يجب ان ابين لك بعض الملاحظات لكى تكون على بصيرة

# ﴿ الفصل الثالث عشر ﴾

#### ﴿ فِي النور وخصائصه ﴾

اعلم ان النور يخرج من الشمس وهى الاصل ومن الكواكب الثابتة والمكهر بائية وقد يتولد من احراق بعض مركبات كيمياوية . واجود للتصوير هو ما يخرج من الشمس لانه يكون رائقا متساويا وهو الفاعل المتم كل العمليات فى الفن الذى نحن بصدده . فلا يحتاج الى النور المكهر باقى الا اذا اقتضى التصو بر اضطرارا فى الليل او فى محل مظلم فعلى المصور ان يعرف خصائص اقوى فعال وقاعدة فنه و بدون معرفة ذلك لا تنم له عملية جيدة . ولذلك نرى بعض المصور بن يقضون مدة حياتهم بالتفتيش والامتحان بدون ان يتوصلوا الى غرضهم فما ذلك الا الهدم معرفتهم خصائص النور . فلقد صح ما قبل من عرف عمل

واعلم ان النور ينحدو من الشمس فيخرق المادة الايدية فى الهواء وينير الشخص المنحدو عليه ثم ينعكس الى جميع الجهات . وهو ينير ويحمى ويلون وله فعل كيمياوى قوى على بعض الاملاح فانه يحللها ويسودها فى الحال

واعلم انه لا يصح التصوير عند ما تكون الشمس مرسلة اشعنها عموديا على الشخص (وذلك عند الظهر) لانه فى هـــذا الوقت يكون اللون فى الصورة غير متناسب اى لا يكون فى حيث يقتضى فاخنر وقنا تكون فيــه اشعة الشمس افقية واجود وقت من النهار هو من الساعة الثامنة الى العاشرة افرنجية قبل الظهر اى فى الساعتين الاوليين من اربع ساعات قبل الظهر وقد يتجاوز الى ما قبل الظهر بساعة

ومن بعد الساعة الاولى الى الثالثة افرنجية بعـــد الظهر . وقد يتجاوز الى الساعة الرابعة . وذلك خصوصا اذا كان المراد تصوير ابنية او بلاد او ما شاكل ذلك

ارابعه . ودال حصوص الدا كان المراد تصوير البيه او بلاد او ما سا فل داك ومدة ابقاء الشخص المراد تصويره تختلف باختلاف الانجكتيف فى كل احواله . فيوجد انجكتيف يفعل بمدة خس نوان ما لا يفعله آخر بمدة عشرين . وكما كانت فوهة الانجكتيف واسمة والبلورة المقعرة قريبة من المحدبة يجب ان تكون مدة اقامة الشخص قليلة و بالعكس . وجودة الانجكتيف تعرف من اسم اصحاب معامله على البلورات كما سبق القول

ولا يكفى لتقليل مدة اقامة الشخص اتساع فوهة الابجكتيف بل بجب ان يلاحظ لون ملبوسه لان من الالوان ما ينعكس عنه النور بسرعة ومنها عكس ذلك. فمن نوع الاول الابيض والازرق والبنفسجي ومن الثاني الاصفر والاخضر والاحر والبرتقالي

فاذا كان وجه الشخص ابيض وثيابه من الالوان الاخيرة فمن المستحيل ان ينجح العمل للتباين بين أنواع الالوان وهكذا العكس. فيجب أن صاحب الوجه الابيض يلبس من النوع الاول والعكس بالعكس. واجود لون من الملبوس هو الاسود خصوصا اذا كان اللابس اسمر

واذا كان الشخص قريبا من الابجكتيف تقلل مدة اقامته وبالعكس لان النور يفعل بسرعة على الكولوديون كلا يعدد الشخص عن الابجكتيف

وقد عرف بالامتحان ان طول مدة الاقامة فى اكثر الاحوال احسن من قصرها وذلك لتبلغ الالوان درجة موافقة

واعلم انه بوجد فى اسطوانة الابجكتيف النحاسية ثقب يوضع فيه حاجز وهــذا لحاجز هو رقاقة نحاس مدهونة بمادة سوداء مثقو بة من وسطها فاذا وضع الحاجز فى محله يججز كمية من النور المنعكس حسب اتساعه وكلاكان ثقب الحاجز ضيقا يكون الرسم على السكولوديون دقيقا وتكون مدة اقامة الشخص اطول مما لوكان الابجكتيف بدون حاجز

هــذا و بعد اتمام عملية التصوير وسد فوهة الابجكثيف ادخل جرار الشاسى

في محله وخذه الى الغرفة المظلمة وافتح الشاسى وخذ منه الزجاجة ولكن اذ لا يظهر الله عليها رسم على نور القنديلى فلاظهاره خذ القنينة الموجود فيها المظهر الحديدى واملاً منه فنجانا وامسك الزجاجة المحضرة افقيا باليد الينى والفنجان باليد اليسرى وصب عليها مما فيه بنوع ان السائل يمند على كل سطحها بوقت واحد والا فتظهر بهض لطخات تثل الرسم فيجب ان يكون امتداد السائل متساويا على كل سطح الزجاجة. واعلم انه كلما طاات مدة استعال المفطس الفضى الذى تغطس فيه الزجاجة المصبوب علمها الدكولوديون يفتقر الى فضة وتطول مدة ظهور الرسم عليها عند صب المظهر . فهدا يدلك على انه بجب ان تضيف على المغطس كمية محاول نيرات جديد لكى يقوى اوان تغيره . وادا رأيت ان الكولوديون بعد صب المظهر صار رمادى اللون و بقى الرسم مدة بدون ان يظهر دذلك دليل ايضا على ان المغطس رمادى اللون و بقى الرسم مدة بدون ان يظهر دذلك دليل ايضا على ان المغطس قد افتقر فتفويه او تعوض عنه بجديد كما قلنا . واعلم ان عدم النجاح حينئذ يكون اسبب عدم مناسبة المغطس الفضى

والمرجع الآن الى المظهر الحديدى وبعد ما تصبه الزجاجة كما قلنا اجلسها واجعل السائل ينصب فى الفنجان ثم رده على الرجاجة وابقه علمها بضع ثوان ثم صبه فى الفنجان ثم ارجعه على الزجاجة محركا بها يدك تحريكا الهيفا ليمتد السائل على سطحها ثم صبه فى الهنجان واذا لم يظهر الرسم عاما فأرق ما فى الفنجان وعوض عنه بغيره من متله و بعض نقط من محلول الفة له المسرع الملاظهار وصب ذلك على الزجاجة ثم ارجعه الى الفنجان وهكذا فيرداد ظهور الرسم و يتعكر السائل فأرقه وادنُ وجه الزجاحة المحضر من الحنفية واغسله ايزول ما عليه من المظهر الحديدى فيطهر لك الرسم منقلبا بتمامه . فعند ذلك خد الزجاجة الى جهة اخرى من الغرقة المنطلمة حيث تدكون قد وضعت على مائدة صحنا فيسه قدم ( كباية )ثم ركز المنطلمة حيث تدكون قد وضعت على مائدة صحنا فيسه قدم ( كباية )ثم ركز سيانور البوتاس او محلول هيبو كبريابت الصودا ( اى السائل اثنبت ) وصب منها على سطح الزجاجة حتى يتغطى فهرى ان لهن المكوديون الاول الاصغر صار

يزول شيشا فشيشا فكرر الصب على المحل الذى يبقى مصفرا الى ان يزول الاصفر عاما فيبقى على الزجاجة صورة سلبية منها محلات شفافة واخرى رمادية متفاوتة اللون. ثم اغسل الزجاجة بالحنفية جيدا ( بدون ان تمس السطح المحضر ) حتى يتعرى عاما من السيانور. ثم اغسل يديك جيدا لان السيانور من السموم القتالة واعلم اله اذا بقى شئ منه او من الهيبو كبريتيت على يديك او على الزجاجة يحدث ضرر جسيم فى العمليات التى تتكلم عنها

قلنا ان الزجاجة بعـــد العمليات السابقة تصير بعض الاماكن منها شفافة والاخرى رمادية مسمرة غير ظاهرة عاماً . فلكي تظهر الصورة جيــدا ارجع الى المائدة الاولى وخذ القنينة التي فيها سائل حامض البيروكاليك وضع منه في فنجان مخصوص لذلك ثم خــــذ الزجاجة بيدك اليسرى وامسكها افقيا وصب عليها ما في الفنجان محركا يدك ليبتلُّ سطحها تماما ثم ارجع السائل الى الفنجان واضف عليـــه بمض نقط منمحلول الفضة الخفيف وصبه علىالزجاجة وهكذا ليسود اللون الرمادى بدون ان يتغشى وكلما ازداد فى اضافة محلول الفضة يكون ظهو ر اللونالاسود اسرع ولكن يخشى من ان يتغشى اللون فتثلم الصورة فلذلك لا تمكثر من هـــذا المحلول ولو اخذت وقتا اطول لظهور الرسم فبهذا السائل يسود اللون الرمادى ويبقى المحل الشفاف على ما هو ومع المارسة تقدر ان تعرف الوقت المناسب الذى تصير فيـــه الصورة حسب المرغوب . فتثبتها بعد غسلها بمحاول السيانوركما مر وتغسلها ايضا وتصب عليها محلول الصمغ العربي . وقد يحدث انه مع كل هذه العمليات لا تسود الالوان الرمادية تماما او لا تسود مطلفا وذلك يدل على انك ابقيت الزجاجة المحضرة معرضة للنور داخل الخزانة المظلمة أكثر من الوقت اللازم فاذا حصل ذلك فاغسل الزجاجة وضع فى فنجان كمية من محلول مركب من جزء من ثانى كلو رور الزئبق ( السلمانی ) مع ١٠٠ ماه وصبه علميها محركا يدك حتى بمتد على كل سطحها تماما فيسود حالا اللون الرمادى ويبقى الشفاف كماكان وهكذا تنتهى العملية وتظهر الصورة صحيحة و یجب الحذر من ثانی کلو رور الزئبق ( السلیانی ) لان فعله القتال اشهر من ان یذکر

فبعد ان تصب محلول السليماني على الزجاجة اغسلها جيدا وصب عليها قبل ان تنشف من مذوب الصمغ العربي الابيض النظيف ( ١٠ صمغ الى ١٠٠ ماه ) موشحا بالورق النشاش ثم امسك الزجاجة عموديا حتى ينضح عليها الى آخر نقطة ثم ركزها على قعطة و رق نشاش واسندها على الحائط وجهها المحضر الى الداخل لئلا يعلوها غبار و يلتصق بها . ولما ينشف عليها الصمغ ( بعد مضى ساعة ونصف ) عرضها الى نار خفيفة وعند ما تسخن صب عليها كصب الكولود بون من محلول المخور الحاورى الابيض بالسبرتو ( ١٠ بخور الى ١٠٠ سبيرتو ) مرشحا بالورق النشاش وابقها معرضة للحرارة الى ان ينشف عليها المحلول واتركها في محل حتى تبرد واحفظها الى حين الطلب

الى هنا اشتغلت ايها المصور لذاتك وكل العمليات السابعة هى اولية . ولف د آن الآنان تشتغل للجمهور وتجنى اثمار تعبك. فلندع اذا الصورة السلبية ونتكام عن الايجابية وهى المقصودة وهى التى ترن بها كيسك فتسرك تلك الصفر الرقاق المنقوشة التى لاجلها تعبنا لاجلك ولاجل غيرك ايضا كل هذا التعب وسهرنا هذا المقدار من الليالى الطويلة بلا امتنان على ابناء وطننا

فالصورة الايجابية وهى التى تكون على الورقة يحب اذا ان نرضى الجمهور حتى يرضوك بدراهمهم فلذلك يقتضى ان تكون بغاية ما يمكن من المشابهة والنظافة ذات لون مقبول ومع ذلك ثابتة ولامعة

﴿ تنبيه ﴾ قد يختفى احيانا الرسم عن الورقة من ذابه وذلك يكون العدم جودة الورق المستعمل او لوضع الصورة اياما عديدة فى مكان غبر مناسب او فى الشمس او فى محل رطب فتنبه -ه ﴿ القسم الثانى به-﴿ فى الصورة الايجابية ﴾ ﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي نقل الصورة على الورق لتصير ايجابية ﴾

ان نقل الصورة عن الزجاجة على الورق الزلالي سهل وهذابيان المغاطس اللازمة لذلك:

#### ﴿ فِي مغطس يصير الورق الزلالي حساسا ﴾

هذا المغطس مركب من مزيج الاجزاء الآتية:

دوهم ٣٦ من الماء المقطر

« ٦ من السييرتو درجة ٣٦

« ٦ من نيترات الفضة المباورة

ضع هذا المذوب في قنينة زرقاه ذات سدادة زجاجية و بما ان السيبرتو يتطاير اذا بقى المغطس معرضا للهواء يجب ان ترجعه الى القنينة عند انتهاء العملية. ثم وشح من هذا السائل داخل جاط صيني نظيف مغسول بالماء المقطر ما يكفى لغمرقعره . وضعه على مائدة داخل الغرفة المظلمة ثم خذ قطعة من الورق الزلالى اصغر قليلا من قعر الجاط المذكور واطو احدى زواياها الى جهة صدرك وامسك طرفها الثاني باليد اليسرى جاذبا اليني الى جهة صدرك بحيث تتحدب الورقة الى اسغل موجها وجهها الزلالى (شكل ٢٧)




الى تحت ثم قرب يدك اليسرى الى الجاط وغطس فيه وجه الورقة الزلالى ثم انزل بها بيدك اليمنى رويدا رويدا حتى تطفو على وجه السائل بدون ان يبتل سطحها الاعلى ثم خذ الشنكل الفضى وارفع طرف الورقة عن السائل الى نصفها وهكذا افل أطل بالطرف الآخر وذلك لاخراج الهواء الذى و بما يكون قد تعرض بين وجه الورقة والسائل ثم اترك الورقة طافية على السائل خمس دقائق فقط ثم اوفعها عنه وامسكها باحدى زواياها حتى يتقطر ما يمكن منها الى آخر نقطة ثم شكها بدبوس متلو على هيئة هذا الحرف كا ثم علقها بخيط فى الغرفة المظلمة واضعا تحتها اناء واتركها حتى تنشف جيدا

و بما ان الورق الزلالى المغطس بمحاول الفضة يتعطل اذا بقى مدة طويلة وخصوصا فى الصيف يجب ان تعمل منه ما يكفى ليوم واحد واما فى الشتاء فيبقى جيدا مدة يومين اذا حفظ من النور والاحسن ان تغطسه عند الغروب وتنشره طول الليل فيكون فى الصباح مهيئا للاستعال فتستعمله بمدة النهار

وهذا الورق حساس كثيرا ( بعد تغطيسه بالمغطس الفضى ) فلذلك لا تدعه يقابل النور بل احفظه فى مغلف من الورق الازرق تضعه فى علبة محكمة الضبط

وبعد ذلك خذ المكبس ( شكل ٢٣ ) وهو برواز خشب ُفيه زجاجة سميكة



17

من الجهة الواحدة وله عارضتان ( قطعتا خشب ) من الجهـة الاخرى وللعارضتين مخالع ( مفصلات ) لكى ترفعهما وتنزلها عند الاقتضاء . فبعد ان تنظف زجاجة

المكبس وقفا الزجاجة المرسومة عليها الصورة ارفع المفصلتين وضع زجاجة الصورة على زجاجة المكبس موجها وجهها المهيأ الى فوق ثم خلة قطعة من الورق الزلالى اوسع قليلا من الرسم على الزجاجة وضعها بتأن وتحكيم فوق الصورة وجهها الحساس الى محت وضع فوق الجيع كراس ورق ولوح خشب له فى وسطه مخلم ( انظر شكل ٢٣ ) ثم رد عليه العارضتين وشنكامها بحيث يضغطان اللوح واللوح يضغط ما تحته فيم التصاق الورق الزلالى بالكولوديون . وليكن هذا العمل فى محل قليل النور ثم عرض وجه المكبس الزجاجى حيث تكون ظاهرة زجاجة الصورة الى نور الشمس

هذا ولا نقدر ان نعين مدة ابقاء المكبس على هذه الحالة حتى تطبع الصورة على الورقة عاما ولكن لذلك دليل وهو أنه لما تنظر طرف الورقة الزلالية الزائدة عن زجاجة الصورة ( لانه يجب ان تزيد عنها احدى جهاتها قليلا) بلون اخضر تحاسى فحذ المكبس وادخل الغرفة وارفع احدى العارضتين واقلب نصف اللوح فقط وما تحته واكشف الصورة قالبا الورقة الزلالية بتأن لئلا تنحرف عن مركزها فاذا وأيت ان اللون الايض فيها كالوجه مثلا رمادى مكد على الورقة فاخرجها والا فارجمها كما كانت حتى تصير باللون المرغوب والاحسن ان يكون اللون قريبا جدا للسواد لان العملية الآتية تخففه فاذا كان رماديا عماما يختفى قليلا بعد اجرائها للسواد لان العملية الآتية تخففه فاذا كان رماديا عماما يختفى قليلا بعد اجرائها

ولما تطبع الصورة على الورقة حسب المراد ادخل الغرفة وخذها من مكانها ثم الملاً صحنا عميقا نظيفا من ماءالعادة وضع فيسه الورقة واتركها ١٠ دقائق محركا الماها بهذه المدة قليلا فيصير لون الماء ابيض فأرقه وضع عوضه واترك الصورة فيسه مه دقائق ايضا

واعلم ان الصورة الایجابیة ای التی علی الورقة اذا ثبتت بدون ان تغطس فی (۲۰) المغطس الذهبي الآنى يبقى لونها اصفر كدرا غير مقبول

والمغطس الذهبي مركب من السوائل الآتية:

﴿ السائل الاول ﴾ و يوضع في قنينة ذات سدادة زجاجية و يكتب عليها سائل اول:

١٥٥ درهما من الماء المقطر

٠١٨ قحة من كاورور الذهب

﴿ السائل الثاني ﴾ يوضع ايضا في قنينة كالسابقة ويكتب عليها سائل أن : ١٥٥ درهما من الماء المفطر

۰۰۳ دراهم من كاورور الكاس

واعلم ان جميع كلورور الكاسرلا يذوب بالماء بل برسب الى قمر القنينة فيجب ان تتركه ليكون الماء مشمعا منه دائما

﴿ السائل الثالث ﴾ يوضع في قنينة كالسابقتين و يكتب عليها سائل أال:

١٥٥ درهما من الماء المقطر

٠٠١ ﴿ مَنَ كَاوِرُورُ الصَّودِيومَ

ثم اترك هذه السوائل مقدار ساعة حتى يرسب ما فيها بدون ان يذوب ثم ضع في قنينة نظيفة المقادير الآتية:

درهم ١٥٥ من الماء المقطر

٠١٠ من السائل الاول

٠٠٣ من السائل الثاني

٠٠٢ من السائل الثالث

فيكون المزيج راثقا ولوزه مصفرا ولا يصح مزج السوائل الثلاثة الاعند اللزوم لانها اذا بقيت مدة ممزوجة تفسد . واعلم ان ٣٠٠ درهم من المزيج كافية لتلوين ( Virage ) مورة اعيادية اي بقدر ورقة اللعب ( اي الشدة )

وحينئذ خذ الصورة التي نفعتها عتىر دقائق في الماء وضعها في كمية كافية العمرها من هذا المزيجوحركما بان نرفعها عنه وترجمها اليه فعرى اذ ذاك ان لونها اخذ بزرقّ ثم يصبر اسود بنفسجيا وذلك ينم بمدة ١٥ او ٢٠ دقيقة حسب حرارة الوقت اى تكون المدة قليلة اذاكان حارا وطويلة اذاكان باردا · واما الوقت الذي يلزم فيمه لخواج الصورة من المزيج فلا يعرف الا بالمارسة لان المصورين مختلفوا الذوق فالبعض يريد لون الصورة مزرقا والآخر بريده مسودا وهكذا . فتخرج اذا حين تصير باللون المرغوب

#### ﴿ الفصل الثالث ﴾

#### ﴿ في تثبيت الصورة على الورق ﴾

طريقة ذلك هى ان تذوب فى قنينة فيها ٣١٠ دراهم من ماء العادة و٣٤ درهما من هيبو كبريتيت الصودا واحذر عند مسه بيدك او غطها بمحلوله ان تمس مركبا آخر او آلة تخص التصوير او الورق الزلالى بدون ان تغسلها جيدا وذلك لان هذا الملح يفسد جميع هذه المركبات . فتنبه

ثم تضع من هذا المذوب فى صحن صينى نظيف ثم تأخذ الصورة من السائل الملون وتغطسها فيه فترى لونها قد تغير حالا فيصير مصفرا فلا يضر ذلك لانها تعود الى لونها الاول بعد ان تخرج منه وتنشف . و بعد عشر دقائق تخرجها من هدذا المحلول وتخايلها امام النور فاذا رأيت المحلات البيضاء منها شفافة تكون قد ثبتت والا فارجعها الى ان ترى هذه الملامة

فلما تثبت تخرجها وتغطسها بماء العادة بكترة وتقلبها فيه ١٠ دقائق ثم تضعها في اناء آخر فيه ماء نظيف وتقلبها داخله ٢٠ دقيقة ثم تريق الماء من الاناء الاول وتغسله جيدا وتعلق ماء نظيفا وتغطس فيه الورقة انية وتتركها فيه ثلاث ساعات او اربع ثم تخرجها وتعلقها في محل لكى تنشف . و بعد ذلك تقطع دائر الورقة قطعا متساويا وتلصقها على كرتونة بيضاء معدة لذلك ومخصوصة به بنوع ان تكون اوسع قليلا من الورقة والصاقها يكون بمذوب الدكسرين و بنوع الطيف بنظافة والمسح باسفنجة ما ربما يعلو الصورة من هذا المذوب ودعها لتنشف

هذا وقد يكون على الصورة بعض نقط بيضاء في المحلات السوداء وذلك يدل

على ان الورق الزلالى غير جيد فلاصلاح ذلك غط قلما بحبر صينى ومس به مسا لطيفا فتصطلح الصورة

### ﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في تلميع الصورة ﴾

واعلم ان من المصورين من يكبس الصورة بعد لصقها بالكرتونة بين محدلتى مكبس لكى تصير لامعة ناعمة و بما ان هـــذا المكبس صعب الوجود لنا طريقة اخرى نستعنى بها عنه وهى ما يأتى :

خذ ١٦ درها من الشمع الاييض البكر

١٦ « من زيت اللاوندا

۰۸ « من زیت القرنفل

ثم ذوب الشمع على نار خفيفة فى وعاء فحار مدهون ثم انزله عن النار وصب فوقه الزيوت وحركه واتركه بعض ثوان حتى يرسب ما ربما يكون فى الشمع من الوسخ ثم ارفع بملمقة طبقة السائل العلما وضعها فى قنينة ذات فوهة واسمة محكمة السد واترك ما رسب . بم خذ قلملا من هـذا المزيح على طرف اصبعك بعـد ما يبرد وادهن به الصورة نفسها بنوع متساوثم خذ قطعة صوف ناعمة ( مرينوس ) واعملها كرة وافرك بها الصورة طولا وعرضا على مدة ثم غيرها بمثلها نظيفة وافرك بها بسرعة وواتر فتصير الصورة لامعة بهية المنظو

#### لفصل الخامس که ﴿ فی تصویر الجمادات }

واعلم ان تصوير الابنية اسهل من تصوير الاشخاص بسرط ان يكون البناء مناوا بنور منحرف اكى يصح العمل. واما الحقول فيلزمهــا نور اكثر ممــا يلرم الابنية والاشخاص لوجود اللون الاخضر فيهــا وذلك لان الاخضر لا يتأثر بسهولة. فللاشخاص اذا يكفى ورقليل فلا يجب ان يكون الشخص فى الشمس وبالعكس الاشجار والصخور فانه يلزمها شمس نقية قبل الظهر بلر بع ساعات لانه الى الساعة الثانية بعد طلوع الشمس يكون النور قويا على الصيف فمهما كان النور قويا على الشجرة يلزمها وقت اطول مما لوكان لغيرها حتى ترتسم على الزجاجة فى الخزانة المظلمة . فاعرف ذلك

وفى تصوير البلاد والسهول يجب ان تنزع من الابجكتيف الباورة الخفلية وتضع الحاجز الذى مر ذكره ذا الثقب الصغير ليكون الرسم دقيقا . والقصد بنزع تلك الزجاجة هو لتكون مدة الرسم اطول فاذا ابقيتها يكون الرسم سريعا بهذا المقدار حتى انك لا تقدر ان تكشف الابجكتيف وتغطيه بالسرعة المطلوبة فتتغشى المحلات المنارة اكثر من غيرها فلا يكون فى الصورة نور ومشابهة للطبيعة فبنزع البلورة المذكورة يصح العمل

# 

اعلم ان الصور والاشخاص الحجرية والمعدنية والرقاق المحفورة تختلف طريقة نقلها حسبكل منها وهنا ايضا يجب ان تنزع من الابجكتيف البلورة الخلفية

فاذا اردت تصغير الصورة المراد نقلها لتكون اصغر مما كانت بعشر مرات او عشرين مرة فذلك سهل واذا اردت ان تنقلها كما هي فهناك الصعوبة واصعب من ذلك تكبيرها عما هي . فاذا كان طول الصورة مثلا ٢١ قيراطا وعرضها ١٧ واردت ان تنقلها كما هي فيجب ان تثبتها عوديا على حائط وتقرب منها فوهة الابجكتيف ليكون بينهما بعض قراريط وتسحب الخزانة المظلمة من علمتها لتصير الزجاجة المغشية بعيدة عن الصورة ذراعين او اكثر او اقل حسب الازوم ولدقة الرسم بجب ان يمون طول مدة لبوث ما تريد تصويره

امام الابجكتيف بحسب ضيق الثقب الحاجزكا تقدم فى مكانه. واعلم ان طول مدة اللبوث تجعل الكولوديون ينشف فتقل حاسيته فيجب ان يكون الجسم المراد تصويره فى الشمس ومدة اللبوث تكون من ٥ الى ١٠ دقائق واحيانا اكثر حسب المناسبة

#### ﴿ فِي جعلها أكبر مماكانت ﴾

واما اذا اردت تكبير الصورة فحذ زجاجة واعدّها بالكولودبون كما مرثم خذ الزجاجة التي علمها الصورة السلبية وألصقها بتلك بحيث يكون المكولوديون لاصقا بالكولوديون على الاثنتين ( واحذر من ان يحك الكولوديون الرطب على الزجاجة الجديدة ) ثم عرض قفا الزجاجة المصورة تجاه نور قنديل قوى في الغرفة المظلمة مقدار عشر ثوان او اقل او اكثر حسب حاسية الكولوديون . فتنتقل الصورة من على السلبية الى الجديدة وتكون ايجابية فتستعمل لها المظهر وغيره كما تفعل بالسلبية حتى تتم على الزجاجة . ثم تأخذ علمة مر بعة مستطيلة بدون قمر على شكل الخزانة المظلمة وتثُّفها ثقبًا مستطيلًا من ظهرها الاعلى حتى تنزل بها الزجاجة تماما بضبط لشلا يدخل النور وكذلك بجب ان تكون العلبة بسعة مساحة الزجاجة حتى تكون اطراف الزجاجة ماسة جدران العلبة بضبط. فتكون نسبة هـذه الى العلبة كنسبة ازجاجة المغشية الى الخزالة المظلمة . ثم تضع العلبة على سيبة وتضع قربها مرآة بحيث تعكس علمهما النور لتصير منارة كما يقتضي آنارة الشخص اذا اريد تصويره موجها فوهة العلمة الى حيث تضع الابجكتيف. ئم تثقب شباك غرفة مظامة تماما وتدخل فيه الابجكتيف مركنزا اياه جيداً . ثم توقف داخل الغرفة ورا. الابجكثيف بالبعد اللازم لوحا تسمر عليه عارضة تركمز عليها الزجاجة المغشية نجاه فوهة الابجكتيف الخلفية كما لو اردت تصوير شخص. فلما يتحكم عليها الرسمكا تريد تضع مكانها زجاجة بالكبر المطاوب معدة بالكولوديون حتى ترسم عليها الصورة . ثم تأمر احدا من الخارج ايكشف غطاء الابجكتيف فترسم الصورة على الكولوديون داخل الغرفة بمدة تفرضها المارسة ثم تسد فوهة الابجكتيف وقد انتهى العمل . فتأخذ ازجاجة الجديدة وتفاهر عليها الرسم وتثبته بالطريقة الاعتيادية . واذا اردت ان تكبرها ايضا فاعمل بها ما عملت اولا بالزجاجة الاولى السلمية الخ

واعلم ان الصورة المكبرة هكذا لا تكون بنقاوة الصورة الصغيرة الاصلية ودقتها غير آنها تكون اجود مما لو صورت كبيرة دفعة واحدة اى منقولة عن الشخص رأسا هـذا ونكرر التنبيه بان الزجاجة التى تكون ضمن العلبة هى بمقام الشخص . والفرفة المظلمة بمقام الخزانة المظلمة ( لانه بهـذه الطريقة يكون الابجكتيف منفردا اى منتزعا من الخزانة المظلمة ) واللوح بمقام الشاسى . واما وجود شخص خارج المغرفة لينزع غطاء الابجكتيف فهولان المصور لا يقدر ان بخرج من محله ( اى الغرفة ) لئلا يدخل النور . والقطن كفاية بما تقدم

# القسم الرابع گین⊸ (فی مسائل منشورة)

#### ﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي سِؤَالَاتِ وَجُوَابَاتٍ ﴾

- ﴿ س ﴾ ما هو الدليل على ان الصورة السلبية جيدة
- ﴿ ج ﴾ هو ان تكون قشرة الكولوديون فيها خالية من كل شائبة مستوية رقيقة وشفافة وان يكون الاسود فيها ظاهرا جليا شفافا قليلا والابيض شفافا بالتمام كيفها كان لون الملبوس . وان تكون طيات الملبوس ظاهرة تماما بكل دقائقها كأنها طبيعية . فان لم يكن ذلك فالصورة غير جيدة فاعرف ذلك
- ﴿ سَ ﴾ هل يقدر المصور حين يفحص الصورة أن يعرف سبب العيب الذي يجده فيها من لطخ أو غير ذلك
- ﴿ ج ﴾ نم يعرف ذلك لان كل اطخة تدل على سببها فاذا كانت اكثر بياضا من سطح الكولوديون يكون السبب عدم تنظيف الزجاجة كالواجب او انه

يكون قد تطابر عليها من البصاق عند النفخ لازالة النبار عنها او آنه يكون قد بقى عليها من زغبرة الخرقة النى مسحت بها . واذا كانت اللطخة سوداء يكون السبب حبة هباء وقعت على الزجاجة و بقيت تحت قشرة الكولوديون او حصلت مما جمد من الكولوديون على فوهة القنينة التى صب منها وكيفا كانت اللطخة تمنم فعل النور على الكولوديون وتسبب انثلام الزجاجة

- ﴿ س ﴾ هل يمكن ان يُوجد لطخ غير ما ذكر
- ﴿ ج ﴾ نعم يوجد اذا كان الكولوديون غير رائق فتظهر فى قشرته ثقوب صغيرة فيجب اذا ان يكون الكولوديون رائفا ولا يصح هز قنينته عند صبه
  - ﴿ س ﴾ هل يلزم المصورين احتياطات خصوصية فى الحر او البرد الشديد
- ﴿ ج ﴾ نعم يجب ات تزاد قليلا كمية الاستحضارات اليودية داخل الكولوديون فى الشتاء وتقلل قليلا فى الصيف لان هـذه الاملاح قليلة الذو بان فى البرد و بالمكس
  - ﴿ س ﴾ ما هو الدليل على ان الكولوديون مفتقر الى املاح يودية
- ﴿ ج ﴾ يعرف ذلك من اللون الذي يكون له عند تفطيسه في المغطس الفضى . فاذا كانت القشرة مزرقة شفافة تكون الاملاح غير كافية واذا كانت مبيضة غير شفافة تكون كثيرة . فيكون تركيبه قانونيا اذا كانت القشرة كهربائية اللون شفافة . فاذا كان الاول يضاف اليه قليل من الاملاح اليودية محلولة في قليل من السيرتو . او الثاني يضاف اليه من الكولوديون البسيط
- ﴿ سَ ﴾ كيف تعرف اذا كانت مدة ابوث الشخص امام الابجكتيف طويلة او قصيرة
- ﴿ ج ﴾ اذا كانت قصيرة يكون الرسم ايض واسود بدون دقة ويكون الملبوس بلون واحد تقريبا فلا تظهرطياته. واذا كانت طويلة تكون المحلات المنارة شديدة السواد على الزجاجة والبياض على الورقة فلا تكون مناسبة بين الالوان واذا كانت المدة معتدلة تكون الصورة كاملة كا يجب. ففي الشتاء كلما طالت مدة اللبوث الى حد محدود تجود الصورة وبالعكس في الصيف. فاذا كانت في

الشتاء دقيقة واحدة كافية اول مرة فدقيقتان او ثلاث فىالثانية افضل. وفى الصيف اذا كفت ١٠ ثوان فى المرة الاولى يفضل فى الثانية ان تكون المدة ثمانى فاذا كانت عشرين تنثير الصورة. فتنبه واعمل بفطنتك

﴿ س ﴾ هل توجد اسباب اخرى تجعل الصورة غير جيدة

﴿ ج ﴾ نعم وهى اولا قدمية الكولوديون اللهم اذا لم يكن النور جيــدا ومدة اللبوث طويلة . ثانيا قدمية المغطس الفضى . ثالثا كثرة الحامض البيروكاليك فى محلوله

(س) هل يدخل كون المفطس الفضى قديما او جديدا فى تحسين الصورة (ج) اعلم ان المغطس الفضى الجديد قلما ينجح رأسا لانه يجل غالبا الصور خفيفة مغشاة محمرة قليله الظهور فهذا يحير المبتدئ لانه يجهل السبب فلنا واسطة لاصلاحه وهى : اذا كان وزنالسائل الفضى ١٠٠ درهم فأضف اليه ١٢ درها من الكولوديون الحساس وهز القنينة ثم رشحه بالورق واستعمله فيكون قد اصطلح.

﴿ سَ ﴾ هل توجد اسباب اخرى تجعل الصورة مغشاة ومحمية

فاذا رأيت انه لم يصطلح تماما فاضف اليه ٣ نقط من الحامض النيتريك

﴿ ج ﴾ نعم وذلك اذا دخل النور الى الغرفة المظلمة اوكانت الخزانة المظلمة غير محكمة الضبط وغير حاجبة للنور تماما او اذا لم تكن ضبطت الشاسى الحامل الزجاجة قبل خروجك به . فتنبه

﴿ س ﴾ بلى لون بجب ان تكون الصورة السلمية حتى تكون الايجابية جيدة

﴿ ج ﴾ اذا جملت الزجاجة بين عينيك والجو ورأيت النور يخرق قليلا اللون الاسود ( اى ما هو اييض فى الشخص كالوجه ) وان اللون الابيض فيها قريب للسواد قليلا فاعرف انها جيدة والا اى اذا كان السواد حالكا لا يخرقه النور والابيض غير قريب للسواد فهى غير جيدة

(س) عند ما تصب هيبوكبريتيت الصودا او سيانور الپوتاسا بای علامة تعرف ان اليودور ذاب تماما والصورة ثبتت

﴿ جِ ﴾ يعرف ذلك عند ما تتعرى الزجاجة من البودور وتفقد لونها الاصفر ( ٢١ ) فاذا نظرت الى الزجاجة حينئذ افقيا ترى الصورة اليجابية بعكس ما اذا نظرت عموديا. وقد يحدث احيانا وذلك اذا طالت مدة اللبوث ان اليودور يصير باون رمادى ماثل الى الاصفرار على سطح الكولوديون فلا يفقد هـذا اللون بصب السائل المثبت فى مدة وجيزة فداوم الصب الى ان يزول اللون الاصفر تماما ثم اغسل الزجاجة جيدا في ماذا يحصل اذا بقى على الزجاجة اثر من السائل المثبت

﴿ سَ ﴾ ماذا يحصل أدا بهي على الرجاجة الرمن السائل المبت ﴿ جِ ﴾ ان ادنى اثر منه يجعل على الصورة الابجابية لطخا كدرة فاحذر

#### ﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ سؤالات وجوابات بخصوص الايجابية على الورق ﴾

- ﴿ س ﴾ هل يحفظ زمنا طويلا الورق الزلالي بدون ان ينعطب
  - ﴿ ج ﴾ يبقى جيدا عدة اشهر اذا حفظ من الرطوبة والغبار
- ﴿ سَ ﴾ هل يصح تغطيسالورق الزلالى فى محلول الفضة فى غرفة غير مظلمة
- ﴿ جِ ﴾ يصح ذلك اذا اريد استماله في النهار ذاته والا فيجب أن يغطس
- فى الليل او فى غرفة مظلمة جدا وان يحفظ فى مغلف ازرق ليحجب عن النور ﴿ س ﴾ اذا كانت الورقة الزلالية مغطسة من مدة حتى صار لولها اصفر او
- و على ﴾ "ها. فانكون جيدة لان قطيع عليها الصورة بنفسجيا خفيفا فهل تنكون جيدة لان قطيع عليها الصورة
- ﴿ ج ﴾ يصح ذلك اذا كانت الصورة على الزجاجة السلبية خفيفة والا فلا ﴿ س ﴾ اذا وضعنا ورقة زلالية معدة على الزجاجة السلبية وعرضناهما للنور فكيف نعرف ان الصورة اخذت حدها
  - ﴿ حِج ﴾ يعرف ذلك اذا صار لون الورقة اخضر بلمعة معدنية
- ﴿ سَ ﴾ اذا فسخنا الورقة عن الزجاجة بدون ان تأخذ الصورة حدها فهــل نقدر ان نقومها بعد ذلك
- ﴿ ج ﴾ اذاكانت الصورة خفيفة قليلا نقدر ان نقويها بتعريضها بعد تأبيلها لنار قوية واذا كانت خفيفة كشيرا فألقها حيت ألقت رحلها
  - ﴿ سَ ﴾ كيف نعرف ان تغطيس الصورة في المغطس الذهبي صاركافيا

﴿ ج ﴾ يعرف ذلك حين يزول عنهـا اللون المزرق وتصير ألوانها بحسب الارادة . ولنا علامة اخرى اجود وهى ان نرى لونها اذا نظرنا اليها افتيا او عموديا واحدا اى لا يتغير فى الحالبن

# ﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في عمل قطن البارود ﴾


طريقة ذلك هي ان تضع في آناه صيني او زجاجي الاجزاء الآتية ته هي اجزاء من الحامض الكبريتيك النقى المدخن هي نيترات اليوتاسا النقي الشفا ومسحوقا ناعما

وتحوك بقضيب زجاج حتى يتم المزيج حالا ثم غطس فيه من القطن شيئا فشيئا على قدر ما يبتل وليكن القطن نظيفا منفوشا ناشفا والاحسنان تكون كمية المغطس منه قليلة واستعن بقضيب الزجاج على تغطيس القطن واتركه مغطسا من ٨ الى ١٠ دقائق ثم اخرجه بالقضيب واغسله فى اناء زجاجى بماء مقطر وغيتر الماء جملة مراو ثم دع القطن فى الماء المقطر يوما أو يؤمين ثم اغسله ثانية بماء مقطر مراوا متعددة حتى يفقد الحامض تماما ثم انشره على القضيب حتى ينضح الماء ثم نشفه فى ورق نشاش مغيرا الورق جملة مرات ثم ضعه فى الورق النشاش واتركه حتى ينشف تماما محجوبا عن الغبار . واحذر من ان تغطس القطن حالا عند ما تضع الحامض فوق نيرات اليوتاسا لئلا يكون غير قابل الذوبان فى الايثير . او ان تقربه وهو معد الى جسم ملتهب لئلا يتفرقه بسهولة وفعله اقوى كشيرا من فعل البارود فتنبه

#### ﴿ الفصل الرابع ﴾ -

﴿ فِي نَحْضِيرِ الورقِ الزَّلَالِي ﴾

طریَّة ذلك هی ان تأخذ زلال ( بیاض ) ئلاث بیضات جدیدة جیـ ودرهما من كاورور الصودیوم وتضعذلكمعا فیطشت عیّقة ثم تأخذ رزمة من سریط نحاس مبيض بالقصدير ( شكل ٢٤ ) وتخفق بهــا ما في الطشت حتى يصير الزلال



رغوة سميكة ثابتة القوام ثم تأخذ الطشت وتضعها في مكان رطب ( والاحسن القبو اىالعقد ) وتتركها هناك ١٢ ساعة بم تخرجها فترىالرغوة قد انطفأت قليلا وتحتمها سائل رائق مصفر فتصبه بتأنّ ( تزله ) في قنينة نظيفة محمرسا من ان يبقى معه شيُّ من الرغوة . ثم تضع على مائدة كف ورق نشاش غير مجعد وتبسط فوقه طلحية من ورق الكتابة الجيد المصقول جيدا وتثبنها على النشاش الذي تثبته ايضا على المائدة بشك دبابيس طويلة على الزوايا الاربع ثم تأخذ فرشة ُنظيفة شعرها ناعم (شكل ٢٤ قرب رزمة الشريط) ثم تضع من السائل الزلالى كمية في كباية نظيفةً وتغط بها الفرشة حتى تبتل كاما وبدون ابطاء تدهن سطح الورقة المذكورة دهنا منساويا بسمك متساو في كل الجهات ولا يجب ان تكون الفنسرة الزلالية سميكة بل كما اذا بلات الورق بماء . ثم اتقن مساواة سطح السائل لئلا يبقى بعض خطوط على الورق مداوما امرار الفرشة عليه بلطف. والاحسن ان تكورالمائدة عند اجراء العمليةقرب شباك لان النور المنعكس على الورق يدلك على الجهات الىي لم يتساوبها سطح السائل فتصلحها بالفرشة . ولما يتم العمل جيدا شك براوية الطلحية دبوسا ملتويا وعلمهما بخيط واتركها حتى تىشف تماما فتنطوى على دابها فاكبسها في دفتر ورف اوكرتون بسعتها ليتقوم سطحها واحذر من ان تضع الورق الرلالي في مكازرط بـ لان الرطوبة تضر به . وان السائل الزلالي المحضر لا يلبت طو يلا ففي الشتا يبقى سبعة ايام جيدًا وفي الصيف يومين فالاحسن أن لا تُعدُّ منسه الا ما يلزمك موفتًا . ويفضل هــذا على الورق المملح لان لون المملح يكون اصفر غير لامع كازلالى ولذلك لم تحضره بالذكر . وعملية طبع الصورة على كليهما واحدة

# 🗲 الفصل الخامس 🥦

# ﴿ فَى وَسَائُطُ لَاصَلَاحَ بِعَضْ عَيُوبِ الْسَكُولُودِيُونَ ﴾

ان بعض المصورين يتحيرون احيانا عند ضعف حساسة الكولوديون ولكونهم لا يعرفون ان يصلحوه يلتزمون ان يطرحوا منه كيات وافرة فلذلك من الضرورة ان نعم الفائدة بيعض ارشادات بها يوفر المصور تعبا ومالا

أنه عند ما يكون الكولوديون جيدا وتصب منه على زجاجة وتغطسها فى المغطس الفضى يكون لون القشرة اعتياديا كهربائيا وهى شفافة . واما اذا كان خفيفا بالنسبة الى اليودور فتظهر على القشرة ثقوب وتكون قليلة الالتصاق بالزجاجة فتنفسخ عنها عند وضعها فى المغطس او عند صب المظهر الحديدى عليها فلاصلاح الكولوديون يضاف اليه قليل من قطن البارود و يترك حتى يروق و يستعمل . واذا كان اليودور قليلا يصير لون القشرة مبيضا والكولوديون قليل الحاسية فيقتضى الذلك ان تطول مدة لبوث الشخص المراد تصويره امام الابجكتيف . واذا كان الكولوديون خبر القوام فانه يجعل تجعيدا عند صبه يصعب ازالته فلاصلاح ذلك الكولوديون قليل اليودور يضاف اليه منه ما يكفى لاصلاحه . ومن المعلم المحلوديون قليل اليودور يضاف اليه منه ما يكفى لاصلاحه . ومن المعلم الهيئير عن الكولوديون فيفسد ويصعبر شديد القوام المعلم المها الكولوديون الفيئية التى يوضع فيها الكولوديون محكمة السد لئلا يتطاير منها الايثير عن الكولوديون فيفسد ويصير شديد القوام

#### ﴿ الفصل السادس ﴾

﴿ فِي ملاحظات بخصوص المغطس الفضي ﴾

ان غطست فى هذا المغطس ٢٤ زجاجة ( لكل ٣٢ درهما منه ) يفتقر الى فضة فيجب ان تةو يه باضافة جزئين من نيترات الفضة المصبوب اكمل ١٠٠ جزء من المغطس مع الانتباه بان تذوب النيترات في ٥ اجزاء من الماء المقطر. ويستحسن ترشيح المغطس كلما غطست فيه ٣ او ٤ زجاجات

واما المغطس الفضى للورق فيتغطس فيه لكل ١٠٠ درهم منه ١٧ طلحية من الورق الزلالى و بعد ذلك يفتقر فيضاف الىكل ١٠٠ درهم منه درهمان من نيترات الفضة المباور مذوبا في ٣ او ٤ دراهم ماء مقطر (١)

# ﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ في تصوير جملة اشخاص على زجاجة واحدة ﴾

من المعلوم انه اذا وقف امام الابجكتيف جملة اشخاص ترتسم صورهم جميم على الزجاجة هذا اذا اردنا تصويرهم على زجاجة اعتيادية

واما اذا اردنا تصويرهم على زجاجة كبيرة لتظهر الرسوم كبيرة جلية فيقتضى فضلا عن الاحتياج الى او بجكتيف كبير ان نطيل مدة لبوئهم ففى هذا الحال لا يمكن ان ينبتوا جميعا بدون ان يتحرك احدهم ولو قليلا و بذلك تشام الصورة كاما . فاذا اعدنا العملية يتحرك غير الذى تحرك اولا ولو اجرينا التنبيه لأن ذلك طبيعى وهكذا لا تقدر ان ننجح ولو كرونا العملية عشرين موة فحذرا من مثل هذا الامر يجب ان يستحضر المصور كولود يونا كثير الحساسة حتى لا تطول مدة الليوث وسنتكام عن هذا النوع من الكولوديون في تراكيبه المختلفة في فصل آت

#### الفصل الثامن ﴾

#### ﴿ في الستار الاصطناعي }

سبق القول انه يلزم المصور ستار مدهون بلون رمادى او بنى او تبنى حتى يكون رسم الشخص ضمن لون متساو خفيف لطيف مختلف عن لون ابسه ووجهه فاذا لم

<sup>(</sup>۱) وعنه ما بحمر لون المعطس العصى الورق يصاف 'نيسه قليل من الكوالن ويحرك سندا تم برشح

يتفق ذلك بالصدفة نقدر ان نعمل هذا اللون بالصناعة وطريقة ذلك هي الآتية

انه بعد تميم الصورة على الزجاحة حسما ذكر وصب الفرنيش عليها ونشافها نضمها في المكبس ونضع فوقها الورقة الزلالية فلا يطبع عليها الرسم نأخذها ونقطع منها الرسم بحيث لا نزيد عليه من الورقة ولا ننقص منه بل فلبكن القطع متساويا متمنا ومضبوطا. و بعد ذلك نأخذ الدائر الذي بقى ونلصقه بالغراء على قفا الزجاجة لصقا محكما بحيث لا يزيح رسم منه عن مثله في الزجاجة ثم نضعها في المكبس ونضع عليها ورقة زلالية فلما يطبع عليها الرسم نأخذها ونلصق عليها رسم الشخص عليها ونعرضها للنور مقدار خمس ثوان فيسمر الدائر الجديد فنال المرغوب

﴿ تنبيه الختام ﴾ اذا عرضنا الورقة الزلالية للنور بمـــد ان نطبع عليها الصورة ونفسخها عن الزجاجة من خمس دقائق فاكثر او من ثلاث فاكثر تسود ويختفى عنها الرسم بالندريج . والزجاجة التي تكون عليها الصورة تسمى كليشي

> -هﷺ ملحق ∰ه-(ف نراکیب مختلفة)

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ تَرْكِيبِ الْكُولُودِيونَ الْأَصُولِي ﴾

ضع فى قنينة نظيفة الاجزاء الآتية

درهم ٣٢ من الايثيركبريتيك درجة ٥٦

« ٠١ من قطن البارود

اذا كان قطن البارود جيد التركيب يذوب حال وضعه فى الايثير<sup>١١)</sup>ويكوّن

 <sup>(</sup>١) كاما كان الايثير اعلى درجة يتعسر به ذوبان القطن فالذى فى درجة ٦٢ لا يذوب
 فى ١٠٠ جزء منه الا نصف جزء

الكولوديون القانوني الذي هو قاعدة كولوديون النصوير فلكي يصير الكولوديون حساسا بالنور اجعله بالتراكيب الآتية

# ر کیب اول ﴾

درهم ١٢ من الكولوديون القانوني

« ١٧ من الاشير كبريتيك

« ٠٦ من السييرتو درجة ٣٦ مشبعا من يودور اليوتاسا(١)

ضع هـــذه الاجزاء فى زجاجة نظيفة ذات سدادة ضابطة وهزها قليلا ودعها ساعة ثم رشح ما فيها والاحسن ان تنقل السائل الى قنينة اخرى وتبقى العكر فى الاولى لانه لا ينفع

او اذا كان عندك من قطن البارود الجيد فركب الكولوديون الحساس كما يأتي :

درهم ۲۶ من الایثیرکبریتیك درجة ۲۰

« <sup>'</sup> ثُلث من قطن البارود

« ٠٦ من السييرتو المشبع من يودور اليوتاسا

ضع المزیجی قنینةوهزها فیصیرلونه کلون ز پتالز پتون الرائق فاترکه ۳ ساعات فیرسب منه بعض القطن غیر الذائب فانقل الرائق الی قنینة اخری

واعلم ان التركيبين المذكورين ليسا بالحقيقة الا واحدا

وقد يحدث أن الكولوديون المعدّ يكون جامدا وذلك أما لكونك تركت كمية من الايثير تتطاير بعد وزنه أو لانك تركت كمية من الايثير تتطاير بعد وزنه أو لانك تركت قنينة الكولوديون مدة بدون سدادة . فعند حدوث ذلك أضف الى الكولوديون درهما أو درهمين من الايثير و بعض نقط من السيرتو المشبع من اليودوو . وأذا كان الكولوديون ما ثعا كثيرا فاضف اليه قليلا من الكولوديون القانوني و بعض نقط من السييرتو المشبع من اليودور

وكماسبق القول اذا غطست زجاجة بعد صب الكولود يون عليها في مغطس الفضة

<sup>(</sup>۱) خـنـذ ه؛ قمحة من يودور البوتاسا وذوبها في هاون زجاج نظيف في ٣٣ درما ن السپيرتو

وصارت القشرة بيضاء كالورق وليست شفافة فاعلم ان فى الكولوديون كثيرا من اليودور وبالعكس اذا كانت القشرة ماثلة الى الاصفرار وشفاعة . ففى الحالة الاولى اضف درها او درهمين من الكولوديون القانونى وقليلا من الايثير . وفى الثانية اضف درها او درهمين من السيرتو المشبع من اليودور

ورب معترض يقول اذا وضعنا الآجزاء بالوزن فكيف يمكن ان يكون جزء كثيرا او آخر قليلا . فنقول ان قطن البار ود لا يكون دائما بالنقاوة المرغو بة وان الايثير والسييرتو لا يكوان دائما بالدرجة المقصودة وانه ربما يكون السهيرتو مشبعا من اليودو ر او غير مشبع . وكلما كان السهيرتو نقيا يكون فعله على يودور البوتاسا اقل وبالمكس . فاعرف ذلك جميعه

واعلم ان الكولوديون المركبكما ذكر لا يبقى حساسا الا مدة وجيزة فالاحسن ان لا تضيف الى الكولوديون القانونى من محلول يودور اليوتاسا والسپيرتو الا مقدار ما تحتاج اليه فى يوم واحد . ولتكن هـذه الاضافة قبل استعمال الكولوديون بساعة على الاقل

فمن اراد ان یکون النصویر مهنته لا یوافقه ان یطرح ما یبقی من الـکولودیون الذی لم یقدر ان یصرفه فی یوم واحد فله واسطة ان لا یطرح شیئا منه وهی:

اذا اعد مثلا اليوم ٣٧ درها من الكولوديون الحساس ولم يصرف سوى ٢٠ يجمد ما بقى منه اكثر مما كان عند الاستحضار وكية اليودور فى هذه البقية تكون كثيرة فلاجل اصلاحها اضف اليها ٩ دراهم من الكولوديون القانوني و ١٩ درها من الايثير ومن السير و المعلوم من ٤ الى ٢ دراهم . فهكذا يصطلح ما بقى اليوم ايستعمل غدا فاذا بقى منه شئ ايضا فاعمل به كما فعلت بالاول . و يستحسن ان تضع كل ٢ دراهم من الكولوديون الحساس فى قنينة و منه العاس فى قنينة و المورة والدين و بهده الواسطة لا يتطاير من الايثير كمية و افرة كما لو كان الكولوديون كله فى قنينة واحدة معدا ليصب على زجاجة كثيرة . قانه كما فتحت اقنينة يتطاير منه شئ من الايثير فيشتد هذا فضلا عما يتساقط فيه من الغبار المتطاير فى الهواء الكروى

### ﴿ نُركيبِ ثَانَ ﴾

( الدر المكنون )

٣٢ درها من السپيرتو درجة ٣٨

١٨ قمحة من يودور الامونيوم

۳۰ « من يودورالكادميوم

٣٦ « من برومور الكادميوم

امزج الاجزاء فى قنينة نظيفة وهزها حتى تذوّب الاملاح واتركها ٢٤ ساعة تم رشحها بالورق ثم ضع فى قنينة اخرى ما يأنى

درهم ٤ من المذوب اعلاه

درم به من المروب اعاره « ۲۰ من الایشار کمیریتیك

« ۱۲ من الكولود يون القانوني

وهذا الكولوديون اكنر حاسية من الاول فالتصوير به غير موافق اذا كان النوركثيرا والحرشديدا ولكنه جيد في الايام الباردة وعند ما يكون النور قليلا

### ﴿ تركيب ثالث ﴾

ذوب في قنينة الاجزاء الآتية

ع. درها من الایثیر کبر یتیك درجة ٥٦

٢٠ قحة من يودور الكادميوم

واتركها ٢٠ ساعة ثم رشحها . ثم نـع فى قنينة اخرى ١٠ يأتى

درهم ١٧ من الكولوديُّون القا و ني

« ۱۲ من الايثير كيريتيك

« ٠٦ من محلول يودور الكادميوم المذكور اعلاه

اعلم انه اذاكان يودور الكادميوم جيد الدكيب يُكون هــذا الكولوديون سريع الحاسية ويحفظ مدة بدون ان يفتدها . ويمكن ادخال الكادميوم فى الكولوديون وأسا وذلك بان تضع فى قنينة ما يأتى

درهم ١٦ من آلكولوديون القانوني

درهم ١٦ من الايثيركبريتيك

قمحة ١٥ من يودور الـكادميوم

ثم هز القنينة حتى يذوب الملح تماما واترك المزيج حتى يرتاح ثم استعمله

# ﴿ تُوكيب رابع ﴾

درهم ۲۰ من الايثير درجة ۲۳

« ۱۲ من السهيرقو « ٤٠

قمحة ١٠ من يودور الكادميوم

« ۱۰ من يودور الامونيوم

« ۱۰ من برومو ر الکادمیوم

ذوب، اولا القطن فى الايثيرثم اضف السييرتو والاملاح وهز الزجاجة حتى يتم الذوبان ثم اترك المركب ٨٤ ساعة فيصير جيدا للاستعال

### ﴿ تُركيبِ خامس ﴾

﴿ محلول اول ﴾

درهم ۸۰ من الایثیر درجه ۳۰

« ۸\$ من السپيرتو « ٤٠

قمحة ه ه من قطن البارود

امزج الاجزاء ورج القنينة حتى يذوب القطن تماما

﴿ محلول ان ﴾

قمحة • ه من يودودالكادميوم

« ۳۰ من برومور الكادميوم

درهم ١٠ من السيبرةو درجة ٤٠

امزج المحلولين معا واترك المزيج ٤٨ ساعة فيصير جيدا للاستعال

### ( الدر المكنون )

### ترکیب سادس ¥

درهم ۲۰ من الایثیر درجة ۲۰

« ۱۲ من السيبرتو « ٤٠

« ۱۰ من برومور الكادميوم

« ه. من برومور الامونيوم

« ه. من يودور الامونيوم

« من يورور الم سوليوم

« ٥٠ من يودورالكادميوم

ذوب اولا القطن في الايثيرثم اضف السيرتو والاملاح وهز الزجاجة حتى الدينة المال مدم والمقادمة المستعمل

يتم الذوبان واترك المزيج ٨٨ ساعة فيصير جيدا اللاستعمال فهذا التركيب الاخيرهو الذي او ردناه في اول الباب اـكونه مفضلا على غيره

واعلم أن النراكيب أثلاثة الاخيرة تحفظ حاسيتها مدة ثلاثة أشهر فاختر منها ما تردد

والمفطس الفضى المحسس الكولوديون هو واحد وقد ذكرناه فى اول البــاب وهو محلول نيترات الفضة المصبوب ( ٨ نيترات الى ١٠٠ ماه )

### ﴿ الفصل الثاني ﴾

﴿ فِي تُراكبِ مُختلفة لله ظهر الحديدي ﴾

اوردنا فی اول الباب شرح ترکیب من هــذا النوع واتعمیم الفائدة نشرح هنا جملة نراکیب الهظهر وهی ما یأتی

### ﴿ تركيب اول ﴾

دوهم ۳۸ من كبريتات الحديد المبلور و « ۲۰۰ من ماه العادة

. II .. .

اقتان

٢٠ من السارقة

درهم ٢٠ من الحامض الخليك المباور

نقطة ١٥ من الحامض الكبريتيك

امزج ذلك معا وبعد ثلاثة ايام يكون المزيج جيدا للاستعال كركلما ازمن يجود

### ﴿ تركيب ثان ﴾

درهم واحد من كبريتات الحديد

« ٰ ١ ونصف من الحامض الخليك

« ١ ونصف من السييرتو

ر ٣٢ من ماء العادة

وهذا المزیج کالسابق ای له العملیة ذاتها

### ﴿ تُركيبِ ثالث ﴾

درهم ٦ من كبريتات الحديد

« ۱۲ من كبرينات النحاس

« ١٦ من الحامض الخليك

« ۳۰۰ من ماء العادة

وهذا التركيب يقال انه اجود من السابق

# ﴿ تركيب رابع ﴾

درهم ۱۲ من کبریتات الحدید النشادری

« ۳۰ من الحامض الحليك

« ٠٦ من السپيرتو

« ١٠٠ من ماء العادة

وهذا المزبج جيد ايضا

### ﴿ فِي مُواكبِ مُختَلَّفَةُ لَلْمُظْهُرُ الْبِيرُ وَكَالَيْكُ ﴾

اعلم ان هذا المظهر قد يغنى عن المظهر الحديدى وهو يوضح الرسم على الزجاجة جليا بكل دقائقه وادا ابطأ الظهور به يضاف اليه بعض نقط من محلول نيترات الفضة الخفيف ( ٢ نيتر الى ١٠٠ ماه ) ولقد تكامنا على ذلك فيما سبق . وهذا المظهر له التراكيب الآتية :

# ﴿ تركيب اول ﴾

٣٢ درهما من الماء المقطر

٥٠ قحات من الحامض البيروكاايك

د نفطة من الحامض الخليك (تمزج الاجزاء معا)

واعلم ان المظهر الحامض البيروكاليك يجب ان يركب لـكل يوم على حدة او ليومين في قنينة صفراء او زوقاء ذات سدادة محكمة الضبط

# ﴿ تركيب نان ﴾

٥٥ درهما من الماء المقطر

٢٠ قمحة ﴿ من الحامض البيروكايك

٥٠ دراهم من الحامض الخليك

۰۳ « من السييرتو ( عزب الاجزاه معا )

### ﴿ تُركيب ثالث ﴾

٣٢ درهما من الماء الاعتيادي

١٠ قمحات من الحامض البيروكاليك

٠٢ درهم من الحامض الخليك

٧٠ « من السبراو ( تمزج الاجزاء معا )

# توكيب رابع ﴾

٨٠ درها من الماء المقطر

٢٠ قمحة من الحامض البيروكاليك

درهم واحد من حامض الليمون المبلور ( تمزج الاجزاء معا )

وتزاد كمية حامض الليمون في الحر الشديد. ومن الاوفق ان يستعمل في الصيف التركيب الذي يكثر فيه الحامض البير وكاليك و بالعكس في الشتاه . ولما تصب المظهر على الزجاجة وترى ان الظهور سريع وذلك يكون في الصيف او اذا طالت مدة اللبوث أرقه حالا عنها واغسلها بماء ليتوقف فعل الحامض عليها والا فتسود كشيرا وتعطل ومع ذلك فالاحدن ان يكون ظهور الرسم قويا من ان يكون ضعيفا بشرط ان يكون تناسب بين الالوان . فالرسم الواضح مع هذا الشرط يعطى الورق صورة جيدة غير انه يلزم حينتذ ان نطيل مدة تعريض الزجاجة والورق الحساس للنور حتى نطبع الصورة . واذا كان الرسم على الزجاجة رماديا قليل الوضوح يطبع على الورقة حال تعريضه للنور وتكون الصورة مكدة بدون دقة و بالاختصار غير جيدة حلى الورقة حال تعريضه للنور وتكون الصورة مكدة بدون دقة و بالاختصار غير جيدة

### ﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ فِي السَّائِلِ المُثبِتِ الرَّسِمِ عَلَى الزَّجَاجَةِ ﴾

قد ذكرنا صفة سائل لهذه الغاية فى اول الباب وهو محلول سيانور الپوتاسا وقلمنا انه بسبب ضرر هذا الملح بما فيه من السم يعوض عنه بمحلول هيبو كبريتيت الصودا المشبع . فليس لتثبت تركيب آخر فنكتفى بما ذكرناه هناك

#### ﴿ الفصل الخامس ﴾

﴿ فِي تَركيبِ مَا يَخْتُصُ بِالصُّورَةِ الْأَيْجَانِيةَ عَلَى الورقُ الزَّلَالَي ﴾

قلنا انه بعد طبع الصورة على الورق وغسلها بماء يجب ان توضع مدة في محاول كلورور الذهب والكلس والصوديوم وقد عرفنا تركيب محاول هذه الاملاح في

مكانه . واما التصد من تغطيس الصورة فيه فهو لكى يكون لونها على الورقة جيدا اى مناسب الالوان . والبعض ير يد ان يكون الاون بنفسجيا او ازرق او محمرا . ولكل من هذه الالوان سوائل تظهرها . فلتعميم الفائدة نقدم للقارئ جملة تراكب من هذا النوع فليختر منها ما اراد

# ﴿ تركيبِ اول ﴾

ضع في قنينة الاجزا. الآتية

١٥٥ درهما من الماء المفطر

٠١٨ قمحة من كاورور الذهب

ثم ضع فى قنينة اكبر من هذه بمرتين الأجزاء الآتية

١٠ دراهم من الماء المقطر

درهم وثلث من هيبوكبرينيت الصودا

فلما يذوب الهيبوكبريتيت تماما اضف اليه محلول كاورور الذهب بالتدريج محركا (ولا يصح ان يضاف اثناني الى الاول ائتلا برسب لذهب فيفسد المحلول) فهذا المركب يعطى الصورة لونا بنفسجيا مشربا بسواد و ٣٢ درها منه تكفى لتلوين نصف طلحية ورق زلالي

# ﴿ تركيب ثان ﴾

١٨ قمحة منكلورور الذهب

٣٠٠ درهم من الماء المقطر

٣٥ - قمحة " من كاورور الكاس ( نمزح الاجزاء وترنيح بالورق )

# ﴿ تُركيب ثالث ﴾

٩ دراهم من خلات الصودا مصوبة
 ١٨ قمحة من كاورور الذهب

٦٠٠ درهم من الماء المقطر ( تمزج معا )

واذا اردت استعال هذا السائل يجب ان تطبع الصورة طبعا اقوى من المعتاد وهو يعطى نونا اسود مزرقا

# ﴿ ركيب رابع﴾

قحات من بورات الصودا مسحوقا
 درها من الماء المقطر

ذوب البورات فى الماء واتركه حتى يبرد وعند ما تريد ان تستعملهاضف اليه قحة من كلورور الذهب مذوبة فى قليل من الماء المقطر وهذا المركب يكفى لطلحية ورق زلالى . واذا استعملته فاترا يكون فعله اسرع و يلزم ان تطبع له الصورة طبعا اقوى من المعتاد ايضا حتى تخضر فيعطى لونا احمر ماثلا الى البنفسجى

واعلم انه لا يصح ان تستعمل من هذا التركيب الا ما يكفى لغمر الصور المراد تلوينها به لان ما يستعمل اليوم لا ينفع فى الفد

وقـــد قدمنا آنفا صفة سائل لتثبيت الصورة على الورق وهو محاول هيبو كبريتيت الصودا ( ٦٤ هيبو الى ٣٠٠ ماء ) وليس للتنبيت غيره

### ﴿ الفصل السادس ﴾

# ﴿ فِي تنظيف الزجاج ﴾

ذكرنا فى اول الباب صفة تركيب لتنظيف الزجاج وهو جيد جدا ولكن خوفا من خطر سم السيانور نلاتزم ان ندل القارئ على طريقة اخرى تقوم مقام الاولى وهى هذه:

يلزم اولا ان تغطس الزجاجة (خصوصا التى لم تصح عليها الصورة فاردت محوها عنها) فى محلول الحامض النيتر يك (٥ ح الى ٥٠ ماء) وتبقيها هناك مدة مم نحرجها وتغسلها جيدا بماء وتتركها حتى تنشف ثم تضع فى خرقة (صرة) قليلا من الطباشير ناعما وتبل الصرة وتفرك بها سطح الزجاجة فركا جيدا متساويا وتتركها حتى تنشف ثم بمحرحة بكرة مصنوعة من جلد نظيف لين ثم بمخرقة ناشفة نظيفة.

وتعرف انها صارت نظيفة عند ما تحدر عليها النفَس فتعلوها رطو بة متساو يةسر يعة التطاير . ويجب كما سبق القول قبل ان تصب الكولوديون عليها ان تمسحها بفرشة نظيفة و برها ناعم جدا

# ﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي ازالة الدبوغ عن يد المصور )

اعلم ان المغطس الفضى وكل محاول يدخله نيىرات الفضة يديغ الجلد او الملبوس اذا مسه بلون اسود فمن كان التصوير مهنته لا يهمه ذلك واما من يستعمله احيانا لمقصد ما فيتكدر ان يرمى يده ملطخة بلطخات سوداء فلا بد من ان يسر بما سنذ كره له لازالة هذه اللطخات وهو ان الدبوغ التي تحصل بالتصوير اما ان تكون زرقاء او صفراء او سوداء . فالدبغ الازرق ناتج عن مس محلول حديدى ثم محلول سيانور البوتاسا فيتكون اذ ذاك سيانور الحديد المعروف بازرق پروسية فلازالته يغسل الدبغ بمحلول كر بونات البوتاسا

والدبغ الاصفر ناتج عن مس محاول حديدى فيتكون اكسيد الحديد فيزال الدبغ بغسله بالحامض الهيدروكاور يك مخفقا بثلاثة امثاله من الماء

ويحصل ايضا دبغ اسود أذا مست اليد اولا محاولا حديديا ثم محاول الحامض البيروكاليك فيتكون حبر اعتيادى وازالته كالاصفر ودبغ نييرات الفضة يكون اولا محمرا ثم يسود بالتدريج فلازالته يغسل بمحاول سيانور الوتاسا ( ١٠ سيا الى ١٠٠ ماه ) و بما أن السيانور كما نبهنا هو من السموم المتالة فلا نستعمله بيدك البتة أذا كان فيها أدنى جرح فعوض عنه بفرك الدبغ بفطعة من يودر البوتاسا مبلولة بماه ثم اغسله بمحلول هيبوكبريتيت الصودا

# ﴿ الفصل النامن ﴾

﴿ فِي عمل الصورِ السحرية ﴾

طريقة ذلك هي ان تعمل الصورة على الرجاجة بالطريةة الاعتيادية نم تطبعها

على الورق الزلالى حتى تحضر في المكبس ثم تغسلها بمساء وتغطسها في محلول هيبوكبريتيت الصودا مشبعا محضرا جديدا . ثم تغسلها جيدا بماء وتغطسها في محلول ثاني كلورور الزئبق ( ٥ كلو الى ١٠٠ ما ) فيختفي الرسم عن الورقة عنسد تغطيسها في همذا المحلول فتغسل الورقة وتبقيها حتى تنشف ثم تحفظها . واذ تريد اظهارها غطس ورق ترشيح في المحلول السابق ( اي الصودا ) واذ ينشف ضعه فوق الورقة المصورة عليها الصورة و بلّه باسفنجة بماء فيظهر الرسم . فاذا غسلتها بماء وغطستها بمحلول الزئبق المذكور تختفي وهلم جوا

# ﴿ الفصل التاسع ﴾ ﴿ في القايا ﴾

يما ان استعال الاملاح الفضية والذهبية في التصوير هي الركن لهـــذه الصناعة المعادن اقتضى ان نبين طريقة تسترجع بها فيكسبها العامل لان الصورة التي يلزمها من هذه الاملاح ما قيمته مائة قرش مثلا يؤخذ منها ما قيمته خمسة والخمسة والتسعون تذهب سدى فطريقة استخلاصها من السوائل كالماء الذي تغسل به الزجاجات بعد صب المظهر والمثبت عليها والمظهر والمثبت اللذين استعملا والماء الذى يغسل به الورق بعد الطبع والمثبت والملون وغير ذلك مما يستعمل للصورة هي اما ان تحوَّل كل ما يوجد منَّ الفضة الىكبريتور الفضة وهيالطريقة الاجود من غيرها لاستخراج هذا المعدن من السوائل اية كانت . واما ان يحول الفضة مما حُلت به الى كلورور وهذه الطريقة لا تصلح الا لاسوائل الني لا يدخلها هيبوكبريتيت الصودا الملحان يجب ان نتكام عن الطريقة الاولى فنقول: يؤخذ اناءان صغيران كالبرميل مثلا بجرم متساو ويركب لكل مهما حنفية خشب على علو ربع الآناء مهما ويوضع الواحد اعلى من الآخر بحيث ان حنفية الاعلى تصب في الاسفل. بم تضع في الاعلى جميع السوائل التي **تك**ون عندك من اى نوع كانت واما ورق الترشيح الذي تىكون

قد رشحت به سوائل الفضة والصور المنثلمة وما شاكل ذلكفتحرق هذاكله وتضع رماده فى الاناء مع السوائل ولما يقرب امتلاؤه اضف اليه بالتدريج حوكا من محلمولَ كبريتور اليوتاسا المرشح بالورق ( ١كبرالى ٣ ماء ) فترسب الفضة فيه حالا على هيئة كبريتور الفضة فداوم الاضافة الىانقطاع الرسوب. فاترك حينتُذ ما في الاناء نصف ساعة حتى يرسب عاما ثم افتح الحنفية فينزل جميع الماء الى الاناء الاسفل وهناك يرسبما ينزل مع الماء من كبريتور الفضة ثم اضف الى هذا الاناه شيئا من محلول كبريتور اليوتاساً فاذا تعكر السائل فذلك دليل على وجود فضة فداوماضافة المحلول حتى يبطلالرسوبفاتركه مدة نم افتح الحنفية لينزل الماء وهو غيرنافع فيراق فاذا تجدد عندك سوائل أجر العملية نفسها حتى يساوى علو الراسب مساحة الحنفية فتخرجه وتبسطه على خام مجذوب على برواز خشب وتتركه حتى ينشف نم تضع كبر يتورالفضة ( اى ما حصل من هذه العملية ) في بوتقة تضمها في وجاق صباب النحاس وعلى دائرها فحما وتنفخ عليهـا حتى تصير حمراء مكمدة فيلمهب السكبريت داخلها ويستحيل الى بخار فاذينتهي النهابه اضف الى البوتقة مثل ثلث ١٠ فيها من كر بونات اليوتاسا وقليلا من بورات الصودا وذلك لاجل اسراع ذوبان الفضة ثم غطس في البوتقة بكثرة مسامير حديد غليظة الى ان تمتلئ ثم غطهما بطغائها وضع حولها وفوقها فحما وانفخ بالكور نصف ساعة الى ان تصير حمراء جدا فيكون كبريتور الفضة قد تحلل بالحديد وصار كبريتور الحديد والفضة التي تنفرد اذ ذاك تتجمع البوتقة ثم اخرج هذه من النار وانزء غطاءها واتركها حتى تبرد ثم اكسرها لتأخذ منها الفضة ثم ذوب هــذه الفضة ثانية في بوتقة نظيفة حتى تنقى ثم صبها بتأنَّ على ارتفاع وهي مائعة في انا. فيــه ماء كـثير فتصير على هيئة كريات (كالخردق) وهي جيدة لعمل نيىرات الفضة

وما يوجد من الذهب فى عمليات التصو بر يبقى مختاطا بالفضة فلما تذاب فى الحامض النيتريات يرسب الذهب. فى قعر الانبيق على هيئة مسحوق اسود فيغسل ومحمى قليلا فيصفر ويعمل منه كايرور الدعب

واما الطريقة الثانية فهي ان تضيف من محاول كاورور الصوديو. الى السوائل

التى لا يدخلها هيبوكبرينيت الصودا ولا سيانور الپوتاسا فيرسب حالا كاورور الفضة فداوم الاضافة الى ان يبطل الرسوب فاترك السائل برهة ثم ارق ما راق منه وضع الراسب على ورق ترشيح داخل قمع زجاج واسكب فوقه ماه ليغتسل ثم حوله الى فضة معدنية وذلك بان تضع الكاورور رطبا فى اناء زجاجى او صينى وتضع معه ثلاثة امثاله من الماء مضافا اليه حامض كبريتيك ( ١ ح الى ١٠ ماه ) وتغطس فى المزيج رقاقة توتيا سميكة نظيفة وتتركه كذلك ٢٤ ساعة فيتكون فى الاناه كلور ور وكبريتات التوتيا وترسب الفضة معدنية على هيشة مسحوق فتريق عنها السائل وتضعها فى ورق ترشيح على قمع زجاج وتغسلها بماء ثم تنشفها فتصلح لعمل نيترات الفضة . واذا اردت ان تعمل الكاورور المذكور سبيكة فن بعد تنشيفه اخلط جيدا الفضة . واذا اردت ان تعمل الكاورور المذكور سبيكة فن بعد تنشيفه اخلط جيدا فى بوتقة واحها على النار الى ان تصير شديدة الاحورار فأبقها كذلك نصف ساعة فى بوتقة واحها على النار الى ان تصير شديدة الاحورار فأبقها كذلك نصف ساعة على الاقل ثم اخرجها من النار واتركها حتى تبرد فاذا كسرتها تجد فيها سبيكة فصة نقيه

هــذا ولعل القارئ ينسب الى عدم التوضيح اذا لم يرالنجاح فى احدى العمليات المتقدم ذكرها . فاقول ان عدم نجاحه ليسهو من عدم توضيحى بل ر بما يكون لعدم نقاوة الاجزاء خصوصا فى بلادنا هذه حيث يندر وجودها نقية وجديدة. فاحذر لذلك ولا تنسى النرتيب والنظافة فانهما ركن هــذا الفن . واختم كلامى فى هذا الباب راجيا من المولى ان يرشدنا جميعا وهو السميع العليم



الباب الرابع ﴿ فِي الغراء وما يتعلق به ﴾

-ه القسم الاول كية و-﴿ في الكلام عن النواء ﴾

#### ﴿ فِي الغراء النباتي }

طريقة تحضير الغراء النباتي هي ان تغلى المواد النشائية كالدقيق والنشاء والاراروط وما شاكل ذلك . وفي بعض الاحيان يضاف الى المغلى ما يزيد خصائصه الغرائية او يحفظه من مضرات الحشرات والايضاح نفدم صفة تركيب من هذا النوع والقارئ قادر ان يحضره في اى زمان ومكان اراد على انواع شنى

### ﴿ فِي غراء الدقيق ﴾

كيفية تحضير هذا الغراء هي ان تأخذ من دقيق الفيت والاحسن دقيق الشعير كيفية تحضير هذا الغراء هي ان تأخذ من دقيق الفيت والاحسن دقيق الشعير المتحلب اى كحليب صاف ثم تضع السائل في مرجل وتسخنه تدريجا ومحركا داعًا لئلا يلصق الغراء بقعر المرجل فيأخذ السائل في ان يشتد بالندريج و بعد ان يغلى بعض دقائق انزله عن النار وصبه في قوالب حيث بجهد بعد ان يبرد وهذا النوع من الغراء كثير الاستعال عند مجلدي الكتب وعاملي الكرتون وعند ما يراد استعاله تؤخذ منه كمية وتحل بمقدارها من الماء تتر يبا وستعمل ولتحضير غراء النشاء والاراروط مجرى العملية نفسها . وغراء هدف المواد الاخيرة منه ما هو مستعمل لتغرية الورق ومنه ما هو أيعطي الملايس قه ما اشد من فوامها ويستعمل عند الحائك اتكون المنسوجات شد قواء ا

### صفة تركيب آخر﴾

ضع طحينا فى وعاه وحلّه بماء بارد ليصير كالحليب واضف الى كل مائة جزء من هذا المحلول نصف جزء من الحامض الكبريتيك المركز ثم حركه جيدا واتركه ليرسب بضع ساعات ثم زلّ السائل وخذ ما رسب ومده على رقاقة من النحاس وضعه فى محل قليل الحرارة (كالفرن) وعند ما ينشف الا قليلا اخرجه واخفظه الى حين الاستمال

عند ما تر يد استعاله حلّ منه كمية مقدارها من الماء الغالى ( لانه لا يذوب فى الماء البارد ) وهذا الغراء اجود من المار ذكره

# ﴿ تُركيب غراء جيد للمجلدين وعاملي الكرتون وللحاكة ﴾

خذ ١٥٠ درهما من البطاطة واغسلها جيدا بماء وبدون ان تقشرها فنها ببرش اعتيادى ثم ضعها فى ٤٥٠ درهم ماء واغلها دقيقتين محركا دائما ثم انزلها عن النار واضف اليها ٥ دراهم من مسحوق الشب ناعما وحرك المزيج جيدا بملعقة فيصير غراء جيدا شفافا معدا للاستعال . فهذا الغراء هو مثل غراء النشاء بل اجود واقل كلفة وفضلا عن ذلك فانه ليس له رائحة رديئة كرائحة ذلك . واعلم ان اربعة اجزاء من الغراء

### ﴿ في غراء المواد الحيوانية ﴾

الغراء المستخرج من المواد الحيوانية ذو اهمية فى الصنائع اكتركثيرا من غراء المواد النباتية فلذلك نطيل الكلام عليه وهو يستخرج من مواد ستذكر والعمليات اللازمة لاخراجه تختلف لاسباب ستذكر ايضا ولنبتدئ الآن فى الكلام على المواد الجلاتينية فنقول

من المعلوم انه اذا اغلى الجلد والغضار يف العظمية للحيوان تبقى فى الماء مادة شفافة تجمد حين يبرد . فالمادة التى لها هذه الخاصية العظمى هى المسماة بالجلاتين فالجلاتين اذا هو تلك المادة التي عرفت من مدة مديدة في جسم الحيوانات وهو المعروف في المتجر بالغراء و يكون اذ ذاك غير نقي "

وعند ما يكون الجلاتين نقيا يكون عديم اللون شفافا وله خاصية غرائية قوية جدا تختلف حسب اختلاف المواد التي يستخرج منها

اذا نقع الجلاتين فى الماء البارد يرخف ويلين ويفقد شففه ولسكن لا يذوب ومن المستحسن ان ينقع الغراء فى الماء البارد قبل ان يستعمل وذلك ليتعرى من الاملاح الذوابة التى فيه فانها اذا بهيت فيه تتباور وتقلل فعله الغرائى

ففى كمية ماه مناسبة وعلى نار هادئة يذوب الجلاتين بسهولة والمذوب يكون رائقا عديم اللون وعند ما يبرد يصير قرصا يعرجرج بقوام جموده حسب كمية الجلاتين المذوب وكمية الماه

فالجلاتين النقى يمتص ستة امثاله من الماء بدون ان يذوّب لكن يصير بقوام يترجرج واما الغراء المتجرى فلا يمتص سوى ثلاثه امثال و زنه من الماء وكلما كان اقل نعاوة يكون اقل امتصاصا للماء والغراء الذى يذوب فى الماء البارد ويطوح اذ لا خاصية غرائية فيه

### ﴿ فِي المواد الحيوانية }

ان اكثر بفايا الحيوانات التى يستخرج منها الغراء لها عمليات خدوصية لمصبر اهلا للخزن وفى اورو يا تجار مخصوصون بهذه الغاية وحدها والمصد من هذه العمليات هو حفظ المواد المذكورة من الاختمار وهذا الحادث الاخير عنه بنقع المواد فى مذوب الكاس ثم باخراجها منه وتنشيفها وهكذا تصدر اهلا للخزن ولان رسل الى اماكن بعيدة بدون ان يدخل علمها عارض . واما اجناس المواد الى يستخرج منها الجلاتين وهى

﴿ اولا ﴾ جميع ما يطرح من جاردالمنر فبل ان تدبه وجميع فطع جنود الحنوالات غبر المدبوغة الطرية فهذه جميعها تعطى من ٥٠ لى ٦٥ فى المائه من الجلاتين ﴿ ثَانَيا ﴾ قطع جلود الحمير والخيل والغنم الطر ية فهذه جميعها تعطى ٦٣ فىالماثة من الغراء و يكفى لها ان تنقع مرة واحدة فى الكلس

﴿ ثَالَتًا ﴾ الكفوف ( التي يلبسها الافرنج ايديهم ) القديمة وجميع جاود الثعااب والكلاب والهرة اللينة وغير المدبوغة وهي تعطى من ٥٠ الى٥٠ في المائة من الغراء و يكون من احسن الانواع

والحاصل ان الجاود الحيوانية غير المدبوغة طرية كانت ام جافة تعطى كلهــا غراء بعد اجراء عمليات ستذكر

### ﴿ فِي انواع النراء التجاري ﴾

(١) الغراء الابيض الشفاف . هـذا الغراء يستخرج من جاود الحيوانات الحديثة السن ومن غضاريف الجلود الطرية و يشاهد بالمنجر بهيئة رقاقات رقيقة جدا قابلة اللي لامعة وهذا النوع جيد لعمل الجلاتين الذي يأكله الا وربح ولتصيغ الانسجة البيضاء و يستعمل ايضا لترويق الخروية وهكذا مقام ياض البيض وغراء السمك (٢) الغراء المستخرج من العظام واسطة الحامض الهيدر وكلوريك وهذا يعد من اجود انواع الغراء و يستعمل كالمذكور آنفا وعند النجارين

﴿ ٣﴾ الغراء الاشقر وهو ما يستخرج من قطع الجلود الفديمة غير المدبوغة واحيانا يكون لونه اسمر وهوكثير الاستمال لتغرية الخشب

واعلم ان الغراء اذا اغلى مدة طويلة بالماء يفقد بعض خصائصه الغرائية اما غراء السمك فيفضل على ما سواه من انواع الغراء فى بعض الحرف لكونه عديم اللون اصالة وشفافا للغاية ولكونه يستحضر من نوع من حيتان البحر لا نتكام عنه فى هذا الكتاب لعدم وجود الحوت فى نواحينا ولا نقدر على صده

ومن احسن المواد التي يستخرج منها الغراء جلود العجول وهي التي يصنع منها الغراء الاجود لفوة الخاصية الغرائية فيه

من اراد ان يتعاطى هـــذه الحرفة فاستحضر من قطع الجلود الطرية كميات وافرة بحيث لا مكنه ان يستخرج منها الغراه ببرهة وجيزة يلزم ان يعمل لها عملية ( ٢٤) ليقدر ان يخزيها الى حين الطلب والا فتختمر وتتعفن ببرهة وجيزة وخصوصا في الفصول الحارة . والعملية لذلك هي ان تنقع تلك الجلود ١٥ او ١٨ يوما في ماء عملول به كلس بحيث يكون في برك مكاسة الداخل او في براميل مع الاعتناء بنغير ماء الحكاس عنها جهلة مرار في المدة المذكورة . و بعد مفي ١٨ يوما تخرج الحجلود من ماء الحكاس وتعد للهواء في محل محجوب عن الشمس وتقلب جملة مرات في اليوم ليسرع نشافها فتؤخذ اذ ذاك ونخزن بدون خوف من تعطيلها او من رائحتها مجب ان تجرى هذه العمليات في مكان منفرد عن الاماكن المسكونة ومتسع وقرب ماء جار

والقصد من وضع الجلود فى مذوب الكاس قبل ان يستخرج منها الغراء هو لكى تنحل عنها الاجزاء الرخوة والدم و بعض مواد دهنية تضر بالعمل اذا بقيت فيها

واعلم ان الجلمود المهيأة كما من اذا ابفيت مدة طويله مخزونة واردت ان تطبخها غراء فيلزم ان تعيد عليها التغطيس والنقع بماء الكاس بشرط ان يكون الكاس اقل من الذي وضعته المرة الاولى

انه كلما كان نفع الجلود بماء الكاس اطول مدة يكون الغراء المسنخرح مهما اروق ويكون بعد يبسه شديد الصلابة فاذا اردت كسره يكون كالزجاج

واذا اراد العامل ان یکون الغراء اینا بعد نشافه ملیستعمل الحلمود بعد اخراجها من ماء السکاس وهی ناشفة نصف نشاف


والغاية ايضا من نقع الجلود فى ماء الكس ثانية كما مرهى أبكى سخف هميذند ادا شطفتها بماء لتعربها من الكاس مخرقها الماء نماها و يذوب منها الاملاح الدوابة و بعد شطفها بماء تمد فى رواق وتترك بعض ايام أيشيع ما بفى فيها من الكاس بالحامض الكر بونيك الذى فى الحواء فنصد كر ونات الكاس عوضا عن اكسيده وهكذا تكون اجود لاحمل واسهل دوبانا

تكر ر انه يلزم غسل الجلود معد أخراجها من الكسس والملك توسع فى سلال وتوضع هذه فى ماء كثير والاحسن وضعها فى ماء جار وبحركها ثم عدها فى رواق وتتركها بضعة ايام محركا اياها كل يوم ليستحيل اكسيد الكاس الذى فيها الى كر بونات الكاس باكتسابه كر بون الهواء وقبل ان تنشف تماما اى عند ما يبقى الجلد راخفا لينا توضع فى الخلقين لتممل غراء

# ﴿ الفصل الرابع ﴾

### ﴿ فِي طبخ الغراء ﴾

تؤخذ خلقين من نحاس او من حديد عمقها اقل من اتساعها ذات قمر سميك ومقمر الى الخارج وتوضع هذه الخلقين على النار بعد ان نوضع فيها مصفاة من التنك اوالنحاس بعيدة عن قعرها بعض قرار يط . (والغاية وضع المصفاة هى لكى تمنع قطع الجلد ان تمس رأسا قمر الخلفين لئلا تحترق وتلصق هناك وتكون الطبخة سوداء وكل يعلم ما فى ذلك من الضرر) فيلزم اذا ان تكون فى جهة الخلقين السفلى حنفية لاخراج الغراء عند ما يتكون داخلها . مم تملأ الخلقين المذكور ماء الى ثلثيها تقريبا واعلم ان ماء النهر او ماء المطر هو اجود من خلافه لان الاملاح الكلسية فيه قليلة وهدذه الاملاح تعيق ذوبان المادة الجلاتينية وتقلل كميتها . (شكل ٢٥)



ثم تضع فى الخلقين من قطع الجلود المهيأة كما مركمية وافرة اتكون عالية فوق فوهتها

ولا يحصل ضرر من ذلك لانه كلما ذاب جزء منــه فى اسفلها يهبط ما فوقه الى تحت وهكذا يكون قد تلمين ببخار المـــاء المتصاعد فتوفر عليك مواد الاشتمال (اى الحطب)

واعلم انه لا يلزم ان تكون النار تحت الخلقين قوية لان ذلك يضر بالفراء بل 
حكون النار لطيفة واترك الخلقين تغلى بعض ساعات وحينشذ تنظر ان القطع التي 
كانت عالية فوق الخلقين آخذة في الهبوط الى اسفل ثم تغرق تماما بالسائل فاتركه 
يغلى بهذه الحالة على ناو لطيفة وفي كل برهة غطس وقاقة خشب قرب حافة الخلقين 
وارفع بها الجلد الغاطس بالسائل وذلك ليتشرب من الماء السخن بسوية ثم ارفع 
مصفاة الرغوة الدهنية الممزوجة بكية من الكاس التي علمت سطح السائل . ولكي 
يكون امتزاج السائل جيدا افتح الحنفية واستلق ما ينصب منها من السائل وصبه 
ثانية في الخلقين

واعلم انه لكل المواد ولاى نوع من الغراء اردت طبخه يلزمك ان تبتدئ بماء ذكرناه ولكن عند ما تبتدئ الجاود ان تذوب وقبل ان تذوب تماما يلزم العامل ان يجرى بعض عمليات حسب نوع الغراء الذى ير يده وسنذ كرها فمه يأتي

ثم يجب ان تفحص اذا كان الغراء صار بالقوام المطلوب ولذلك خذ من السائل قليلا وصفه على صحن واتركه ايبرد فان جمد يكون غليه صار كافيا والا فاتركه الى حصول هذه الغاية

وعند ما ترى ان السائل صار شديد القوام و بعـــد ما تجر به بالصحن كما مر غط النار وافتح حنفية الخلقين فتحا غير كامل ائتلا يلزل السائل معكرا واستلق السائل فى خلقين مركبة تحت الحنفية ( انظر شكل ٢٥) وتحدًا نار قليله جدا السخم فقط و يلزم ان يكون فى هذه الخلقين حنفية عالية عن قدرها قايلا

وعند ما ينقطع نزول السائل سد اختتية وانرك السائل فى الخلمةين الثانية فاترا قلبلا ؛ اوه ساعات وهذه المدة لازمة ايرسب من السائل داخل الخلمةين ما تبعه من العكر والندف غير الذائبة ثم افتح الحنفية واستلق السائل الراثق فى دلو وَصَبه فوق منخل داخل قوالب ( شكل ٢٦ )



۲٦

بينما تكون تركت السائل ليرسب فى الخلقين الثانيسة صب فوق ما بقى فى الخلقين الاولى بدون ذو بان ماء سخنا من الوعاء الموضوع اعلى الحلة لهذه الغاية وهو وعاء مصنوع من تنك وله حنفية تصب اذا فتحت داخل الخلقين التى تغلى فيها المواد الجلاتينية ولزيادة التعبير انظر شكل ٢٥ فيهون عليك ذلك ومعرفة تركيب الخلاقين

و بعد ان تضع الماه السخن باى طريقة كانت فوق ما بقى من المواد فى الخلقين الاولى قوّالنار واغل المربح حتى يصير بقوام مناسب وجر به بوضع قلبل منسه على صحن كما مروعند ما تراه صار بالدرجة المطلوبة افتح الحنفية بتأن واترك السائل فى الخلقين الثانية ليرسب بضع ساعات ومن ثم تصبه فى القوالب

واعلم انه يبقى جلاتين فى المواد الحيوانية بمدان تغلى ثانية فضع فوقه ماء فاترا واتركه يغلَى مرة ثالثة ثم افتح الحنفية واعملكما فعلت المرتين السابقتين

ويحدث غالبا ان السائل بعد ان تغليه وتخرجه من الخلقين الاولى لا يكون بقوام شديد بكفاية ليجمد عند ما يبرد وفى هـنه الحالة اتركه فى الخلقين الثانية واضف اليه قليلا من الجلد واغله قليلا واذا لم تجد قطع جاود يغلى مدة لتتطاير عنه كمية ماه ولكن الاحسن انك لا تخرج السائل من الخلةين الاولى الا عندما يصير بالقوام المطلوب لان الفراء المغلى كثيرا يفقد بهض خصائصه الغرائية فلا يكون حينئذ كا قدمنا جيد النوع

يلاحظ ان السائل المحل الى غراء بالغليان الثالث لا يروق بسهولة كالسائل

الاول فى الخلقين الثانية ولاسراع ترويقه يضاف اليه جزء من الشب مسحوقا لكل مده وجزء منه وبحرك اذ ذاك جيدا ويترك ؛ اوه ساعات ثم تغطى الخلقين الموضوع فيها بغطاء خشيى ويلقى عليها حرام من صوف سميك ( او سجادة ) و بعد مضى الوقت المذكور يكون واق السائل تماما فيؤخذ و يصب فى القوالب

و بعد الغليان الثالث يبقى فى الخلقين بقايا غير ذائبة فتؤخذ وهىسخنةوتعصر جيدا ويحفظ العصير ليضاف الى طبخة اخرى

واعلم ان الثلاثة سوائل التى اخذناها من الخلقين الاولى بالتتابع عند ما تجمد لا يكون غراؤها بلون واحد بل يكون السائل الاول قليل الاون وعند ما يكسر يكون كسره لامعا وله قوة غرائية قوية جدا . والسائل الثانى يكون اكثر تلوينا من الاول وهو ايضا جبد وله خاصة غرائية قوية اما السائل الثالث فيكون لونه محمرا غير شفاف وخاصية الغرائية اقل منها فى السائلين الاولين وهو مع ذلك جيد للنجارين

واعلم ان من المتعاطين هذه الحرفة من يضع المواد الجلاتينية فى خلفين ويغمرها عاء ويغلبها مدة ثم ينزل الخلقين عن النار ويزل السائل ويضعه فى الفوالب ولكن من امتحن هذه الطريقة والطريقة التى تكامنا عنها يعرف الفرق الكلى بين الاثنتين من حيث النوعية وكثرة الغراء الحاصلة من كمية مفروضة من المواد الجلاتينية

#### ﴿ فِي تُرويقِ الغراء ﴾

عند ما يكون الغراء فى الخلفين الثانية حيت ترسب منه مواد متعلمة به خذ من السائل ملعقة وصبها بين لوحى زجاج بين المواحد والآخر مسافة سمك الريال المجيدى ومثبتين بهذا البعد بواسطة برواز من تنك الاجهة واحدة تبقى مقتوحة وعند ما تصب السائل بين الزجاجتين انظرد مخايلا بين عينيك ونور الشمس وهكذا يعرف لون شفافته ورواق الغراء فاذا كان عكرا يلزم مرويفه

ولنرويق الغراء طريقتان الاولى بالشب والذنبة بهياض البيض

وطريقة النرويق بالشب هي ان تأخذ منه مسحوقا ١٦ درهما لكل ٧٥ اقة السائل الغروى و بعد ان تذوب الشب بكية من السائل سخنا ضعه في الخلقين وحركه جيدا ثم غط الخلقين والركها ٦ ساعات فيروق الغراء تماما فنصبه في القوالب وطريقة النرويق ببياض البيض هي ان تأخذ ببياض بضم بيضات وتخفقه في وعاء مع قليل من الماء ليصير كالرغوة وتصبه فوق الخلقين وتحركها جيدا وتتركها بعض ساعات فالمواد المعكرة السائل تطفو على سطحه فترفعها و يكون السائل رائقا . و بعد الامتحان وجداً ان طريقة النرويق بالشب اصح وانجح فانت بالخيار

# ﴿ الفصل الخامس ﴾


﴿ فِي القوالبِ وصبِ الغراء فيها ﴾

عند ما يروق الغواء في الخلقين تفتح الحنفية وتستلقى السائل في دلو ومنه فى القوالب . فهذه القوالب تصنع من خشب الصنوبر والاحسن ان تكون من تكون فوهتها اوسع من قعرها وذلك ليسهل على العامل اخراج الغراء منها بعد ان متعفن داخلها يكفى ليكون كخميرة تفسد جميع الطبخة اوعلى الاقل تعطل الغراء فلذلك نحث العامل على ان يلاحظ دائما القوالب قبل صب الغراء فيها ويعتنى بتنظيفها اذا اراد النجاح وننصح من اواد معاطاة هذه الحرفة ان يستعمل قوالب التوتيا عوضا عن الخشب وان كانت أكثركلفة لانها اولا تتنظف بسهولة ثانيا لا تمتص من السائل الغروى شيشا فتعوض بذلك عن زيادة كافتها . فوضع السائل الغروى بهذه الفوالب امر سهل جدا وطريقة ذلك هي ان تصف القوالب تُظيفة في محل يدخله الهواء من ار بعجهاته محجوب عن الشمس ثم تأخذ السائل من الخلقين بالدلو وتضع على فوهة القالب منخلا وتصب فيه السائل الى ان يمتلئ القالب تماما ( شكل ٢٦ ) وهكذا تفعل بالقالب الثانى وهلم جرا

والمستحسن وضع القوالب فى محل مبلط لانه فى الايام الحارة يلزم ان يهرق ماء جملة مرات فى النهار حول القوالب ليكون المحل دائما رطبا وذلك ليجمد الغراء بسهولة

# ﴿ لفصل السادس ﴾ ﴿ في تيبيس الغراء ونشره على الشباك ﴾

يجمد الغراء اعتياديا بعسد مضى ٢٠ ساعة من وضعه فى القوالب وحيانا تلزم مدة اطول من هدفه حسب حرارة الوقت . فعند ما تنظر الغراء جامدا تأخذه الى محل آخر وهو المنشر واعلم ان من الضررة ان يكون المنشر فى محل مرتفع وهوكناية عن محل مسقوف فقط ومفتوح للهواء من جهاته الاربع ومحكم بحيث لا تدخله الشمس مطلقا وداخل هذا المحل تعمل صقالة (شكل ٢٧) وفى احدى زواياه مائدة نظيفة



فتؤخذ القوالب عند ما يعرف ان الغراء قد صار جامدا الى قرب هذه المائدة وتضرب وتمسح هذه باسفنجة مبلولة . ثم يكفى غابا ان تقلب الفالب فوق المائدة وتضرب على اطرافه واسفله قليلا لينزل منه الغراء قرصا واحدا هـ نا اذا كان الهالب من التوتيا اما اذا كان من الحشب فيانم ان تأخذ سكينا رقيفة عريضة وتبلها بماء وتمرها بين الغراء واطراف القالب لهزيل الالتحاء بينهما ثم تقلب الفالب على المائدة بعد مسحها بماء كم من فينزل عليه الغراء قرصا مرجوجا

وقد يحدث احيانا ان مرور السكين بين الغراء واطراف القالب لا يكفى لانزال الغراء من القالب بعد ان تقلبه على المائدة ففى هذه الحالة و بعد ان تمر السكين كما تقدم اقسم الفرص داخل القالب الى عدة قطع ثم خذ رقاقة خشب و بلمها بماء وارفع عليها بلطف قطعة الغراء وضعها على المائدة وهلم جرا . و بعد وضع الغراء على المائدة خذ سكينا رقيقة و بلمها بماء واقطع بها الغراء بالسمك والاتساع المطلوبين ( اعتياديا تكون قطع الغراء بسعة الكف و بسمك ريالين مجيديين) . ومنهم من يعوض عن السكين بخيط عامروقيق مركب على خشب كالمنشار و بعد بل الخيط النحاسي يضغط به على الغراء فيفعل به كما لوكان سكينا فاختر منهما ما اردت

واعلم انه مهما اعتنى العامل فى طبخ الغراء وترويقه وتصفيته يكون دائما على الاقراص الغروية وهى فى الغالب بعض اوساخ وهـــذه الاوساخ ليست ممزوجة بالغراء المتجمد ولـكنها متجمعة فى اسناله وعلى سطحه فلذلك من المستحسن قبل تقطيع الغراء أن تقطع اولا عن وجه القرص قشرة رقيقة ومن اسفله كذلك وتضع هذه القشرة فى الخلقين عند ما تطبخ طبخة غراء ثانية

و بعد تقطيع الغراء صفه على شِباك ( شكل ٢٨ ) وهذه الشباك هي كشباك



٧ ٨

صيادى السمك مصنوعة من خيطان المصيص ومسمرة اطرافها على برواز من خشب. ومن الواجب ان لا يمس بعض القطع بعضها الآخر على الشباك بل تكون كل قطعة بعيدة عن الاخرى قليلا ثم ارفع الشباك الحاملة الغراء وركزها على الصقالة المقدم ذكرها آنفا

و بوضع الغراء على الشباك وهـذه على الصقالة يأتيه الهواء من الجهات الست و يسرع نشافه . ولكن نشره هكذا لا يكفى لتنشيفه تنشيفا متساويا فمن الضرورة ( ٢٥ ) آن تقلب القطع على الشباك ثلاث مرات في كل يوم وذلك بعد ان تنزل الشبك عن الصقالة ثم ترجعها الى مكانها وهكذا

واعلم ان تدوير قطع الغراء على الشباك ليس فقط ليسرع نشافها بل لان القطع اذا بقيت بدون تدوير تثقل فنقلها وعدم نشافها بكفاية يجعلان الخيط يخرق داخل القطعة وان تركته كذلك فعند ما ييبس الغراء تماما لا تقدو ان ترقعه عن الشباك بدون ان تفتته او تقطع الخيطان وعلى كل الاحوال تكون عليك خسارة فتنبه

وان مدة تيبيس الغراء هي المدة التي بها يخشى بالا كثر من فساده لان حالة الجو والحرارة الخارجية لهما تأثير كلى بذلك خصوصا في الايام الاولى من نشره على الشباك . فان كانت الحرارة قوية يلين الغراء و علا تقوب الشبك واحيانا يسيل الى الارض فيحتاج معامل فضلا عن خسارته الى ان ينقع الشبك في المساء الغالى لينظفه من الغراء المتجمد عليه . وان كان البرد شديدا يجلد الماء على الغراء فيتشقق و يفقد بعض خواصه الغرائية واذا دخل المنشر ضباب مهما كان قليلا يعطل الغراء و يضطر العامل الى ان يذو به ثانية . وان كان المواء سخنا اشفا يضر بالغراء لانه يبس بسرعة ولذلك تراه بعد مدة مشققا والواسطة الوحيدة لمنع الاخطار التي تطرأ على الغراء مدة تبييسه هي أنه لا يطبخ في الفصل الحار ولا في الفصل البارد من السنة بل يختار فصل الحريف والربيع . ومع ذلك من اراد اتقان هذه الحرفة يقدر ان يصنع المنشر بحيث يكون قادرا ان يقيه من تغييرات الجو الخارجية وذلك بوضع بردايات على كل من الجهات الاربع

### ﴿ فِي تَلْمَيْعِ الْغُرَاءُ ﴾

و بعد ان ييبس الغراء على الشباك تماما يكون وجهه مكمدا او مفطى غالبا بغبار مبيض ملتصق بسطحه حيث يظن انه من جنس دون فلازالة هـــذا الغبار وتلميع الغراء تعمل له عملية اخيرة وهى ان تضع فى وعاء ماء سخنا وتفط به الغراء قطعة فقطعة و بعد اخراج القطعة من الماء تفركها شديدا بفرشة مبادلة بالماء السخن ايضا ( وقد يعوض عن الفرشة بخرقة نظيفة مبلولة ) وعند ما تنتهى من قطعة تضعها

على لوح وتضع هذا على الصقالة فى المنشر هـذا اذاكان الوقت حارا اما اذاكان بردا فتضع الالواح الحاملة قطع الغراء المتلمعة داخل فرن حار قليلا وتبقيها الى ان تنشف تماما

واعلم انك اذا اردت خزن الغراء يلزمك ان تضعه في محلات ناشفة جيدا وان تستفقده غالبا لتنشره في الهواء عند الاقتضاء . اما اذا اردت شحنه الى اماكن بميدة فمن المستحسن ان تضعه في براميل محكة الضبط ملبسة داخلها بورق والا فيمتص الرطوبة الكروية ويفسد قبل ان يصل الى المحل المرسل اليه . وكل هذه الاحتياطات سهلة التتميم واسلم عاقبة للمامل ونترك للفطن مجالا للتحسين يرتع فيسه كيفا شاء

﴿ تنبيه ﴾ قبل أن تنقع قطع الجاود القديمة بماء الكلس ٨٤ ساعة يازم أن تنقع في ماء العادة مفيرا عنها هذا السائل كل يومين واذا لم يكف نقعها هـذه المدة لتلبن وترخف ابقها داخل الماء لنوال هـذه العناية . ثم ضعها بماء الكاس واتركها منقوعة به ١٥ يوما ثم اخرجها واشطفها وضعها في ماء كلس جديد ٣٠ يوما ثم اغسلها واشرها لتنشف قليلا ويتكر بن عليها الكلس كما ذكر سابقا فتكون مهيأة للطبخ واعلم أن العمليات التي ذكرناها تصنع لكل الجاود من أي نوع كانت وهي

العمليات الاصح والاكثر نجاحاً فلا يغرك قول زيد وعمرو ولا كل من ادعى عرف

# ﴿ الفصل السابع ﴾

﴿ فِي استخراجِ الغراء من العظام ﴾

اعلم ان الجلاتين يوجد بكثرة في العظام وكميته نختلف حسب اختلاف العظام وسن الحيوان المأخوذ منه . فالعظام الرقيقة والدقيقة تفضل على ما سواها . و يفضل عظام الحيوان الحديث السن على ما سواه . لانها اسهل للعمل وتحصل منها كمية جلاتين وافرة غير ان عظام الغم الطويلة كالقوايم مثلا تفضل احيانا ولوكان الحيوان متقدم السن لانه يستخرج منها غراء جيد . واما عظام الخيل ففيها املاح كلعنبة

كشيرة و يكون الغراء المستخرج منها دائما ملونا فلذلك قلما تستعمل

فلاخراج الجلاتين والغراء من العظام طريقتان الاولى بالغلى والثانية بواسطة الحامض الهيدروكلوريك وتتكام عن كل منهما على حدة فنقول

# ﴿ فِي استخراجِ الغراء من العظام بالغلي ﴾

تؤخذ عظام الحيوانات اية كانت ثم تسحق ناعما في جرن من حديد ثم يوضع المسحوق في خلقين على دائرها قرميد على هيئة كأنون واسفلها على قبوة من القرميد ايضا وذلكائلا تمسالنار اسفلها رأسا فيحترق الغراء داخلها ثم يغمر مسحوقالعظام عاء نهر بنوع ان يكون الماء فوقه على علو ٤ قرار يط ثم تشمل النار تحت الخلقين حتى تغلى ١٧ ساعة متتابعة فاذا كان ذلك اخرج النار واترك المغلى ٤ ساعات ليرسب ثم زلَّ السائل الرائق وضع ماء نهر فوق ما بقى من مسحوق العظام داخل الخلقين واوقد النار تحتها واتركها تغلى ١٧ ساعة ايضا ثم اطفئ النار واترك المغلى الثانى ٤ ساعات ابرسب ثم انضح عنه السائل واضفه الى السائل الذى نضحته اولا واطرح ما بقى من العظام فى الخلةين من بعد أن تضعه فى أكياس سميكة وتعصره جيدا بالمكبس لينضح ما بقى فيه من الغراء السائل والسائل الناتج مرالغليان الاول والثانى يوضع في خلقين موضوعة على نار هادئة الى ان تتطائر عنــه كمية ماء و يصير بقوام الشرَّابِ الجامد فصبه في قوالب تنك واثركه حتى يجمد عاما ثم اخرجه من الفوالب وقطعه وانشره على الشباك في محل الهواء فبعد مضى ١٢ يوما في الصيف و٢٣ يوما فى الشتاء يببس الغراء تماما . وليكن معلوما ان هذه الطريعة لا يستخرج بهــا جميع المادة الجلاتينية الموجود فى العظام وفضلا عن كلفة الجرن الحديد والمكبس يقتضى للنار حطب كشير ولذلك قلما تستعمل

### ﴿ في استخراج الغراء من العصام بواسطة الحوامض ﴾

جميع عظام الحيوان ليست جيدة ليستخرج منها الفراء بهذه 'لطر يفة بل تؤخذ العظام الآتي بيانها عظام رؤوس البقر والغنم وعظام سوق الغنم واضلاعه واضلاع البقر والعظم الرقيق من هذه الحيوانات . فأبدأ اولا برض العظام ثم اغسلها جيــدا بماء العادة ثم ضعها فى وعاء خشب محكمة الضبط ثم ضع فوقها مثل ثقلها من الحامض الهيدووكلوريك ومثل ثقلها ٥ مرات من ماء العادة . ويجب ان تضع الاوعية التيفيها العظام في محل محجوب عن الشمس فاذا اجريت العملية على قاعدتها اى وضعت الحامض بالميار الحقيقي والدوجة المطلوبة والماء بالوزن اللازم فبعد عشرة ايام تجد العظام قد تلينت داخل السائل الحامض . وحينئد انضح ذلك السائل الحامل هيدروكلوريك وفصفات الكاس وضع فوق العظام مشـل وزنهـا ماء محلولا به جزء حامض هيدروكاوريك لكل ١٠٠ جزه ماه واتركه عليها ٢٤ ساعة فهـذا الماه المحمض الاخير هو لكي يحل ما بقي في العظام من فصفات الـكاس فيبقى الجلاتين اذ ذاك خاليا منه ومنفردا . ثم اهرق عن الجلاتين الماء المحمض وصفه بنوع ان ينضح منه تماماً . ثم اغمره بماء العادة ( وهــذا الماء ليعريه من الحامض الذي بقي فيه ) وأبقه كذلك بضع ساعات ثم ارق الماء عنه وعوض عنــه بماء جديد وابقه مدة ثم ارقه وهكذا على ٨ مرات متوالية

اما اذا كان معملك قرب ماء جار فتوفر عليك اتعابا ووقتا اذا وضعت الجلاتين في سلال او في اكياس وضعتها داخل الماء وهكذا يتجدد الماء كل برهة ويعرى الجلاتين من الاملاح الكاسية ومن الحامض الباقى فيه . وتعرف ان الحامض وال تماما عن الجلاتين عند ما تضع منه قطعة على السانك فلا تستطعم بطعم حامض قطعا ثم ضع العظام المحضرة كما من في خلقين واغلها مدة ثم صبها في قوالب وقطعها بعد ذلك ونشفها فيحصل من ذلك جلاتين اى غواء نظيف جدا

وتجرى العملبات المذكورة على العظام اذاكان مرادك استخراج جلاتين اى غراه نقى جدا اما الغراء المتجرى فلا يلزم كل هذا الاعتناء بل يكفى لذلك ان تلين العظام عاما بمحلول الحامض الهيدر وكلوريك ثم تفسلها بعد ذلك بماء ( ولا يضر اذا بقى الله للحامض الهيدروكلوريك كما فى استخراج الجلاتين ) ثم تغليها فى الخلتين وتجرى عليها علية الغراء المستخرج من الجلا

واعلم ان العظام المعدة بالحامض كما مر يحصل من كل ١٠٠ جزء منها ٢٠ من الغراء وذلك اذا اجريت العملية على اصولها تماما

# ﴿ الفصل الثامن ﴾

#### ﴿ فِي الغراء السائل ﴾

قد وجد بالامتحان انه اذا اضيف الى الغراء وهو سائل قليل من حامض ما او من السييرتو يبقى الغراء سائلا وتبقى له خاصيته الغروية . ومن جميع الحوامض الاجود لهذه الغاية الحامض النيتريك

ولكن الغراء بهده الصفات نافعا جدا للنجارين والمجلدين لانه يستعمل على البارد ولا يحتاج العامل الى الناركل برهة اردت ان ابين للقارئ كيفية تحضير بما يأتى يؤخذ ٣٠٠ درهم من الغراء الجيد ويوضع فى الماء فحار مدهون وفوقه ٣٠٠ درهم ماء ويوضع الاناء على نار هادئة و يترك الى ان يذوب الغراء تماما . ثم خذ ١٦ درها من الحامض النيتريك وصبه تدريجا ومحركا فوق الغراء السائل . فعند اضافة الحامض يحدث غليان فى المزيج وعند ما تهتهى من اضافة الحامض الزل الغراء عن النار واتركه يبرد فيكون معدا للاستمال و يبقى جيدا مدة طويلة

وقد حفظ هذا الغراء سائلا فی زجاجة بدون سدادة ما ينوف عن سنتين ولم يفسد او يدخل عليه عارضما

وهذا الغراء كما قدمنا جيد لتغرية الخشب والكرتون والورق. ويستمعل فى معامل السكيمياء لسد المعوجات المستعملة لجمع الغازات وكيفية التغرية به لهذه الغاية الاخيرة هى ان تغط به خرقة وتلف دائر الانبوبة الداخلة فى فوهة المعوجة وعلى الفوهة ذاتها

### ﴿ صفة ثانية لا بفاء الغراء سائلا ﴾

كيفية نحضير هذا الغراء هي ان تأخذ من الغراء الجيد ١٠٠ درهم وتنقعه بماء كاف لغمره الى ان يرخف ثم تسخنه وهو على هــذه الحالة فيذوب بسهولة فأضف اليه عنــد ذلك ٢٠٠ درهم من سكر النبات مسحوقا و٥٠ درهما من الصمخ العربى وداوم تسخينه الى ان يصير شفافائم آنزله عن النار وعنــد ما يبرد ضعه فى قنينة فيكون معدا للاستمال

ادهن بهذا الغراء سطح ورقة ونشفها واحفظها الى ما شئت وعند ما تر يد ان تلصقها على معدن او خشب او ورق يكفى ان تبلها قليلا بريقك وتلصقها بالحاجة لتلتحم بها التحاما شديدا

والى هنا انتهى بنا الكلام عن طبخ الغراء وسنتكلم الآن عن جملة تراكيب لتجبير مواد مختلفة وتغريتها

### ﴿ الفصل التاسع ﴾

﴿ فِي تَرَاكُيبِ جِيدَةً لتَغْرِيةً الزجاجِ والخرف الصيني ﴾

حل ٢٠ درهم نشاء و٣٦ درهم طباشير مسحوقة جيدا فى سائل مركب من ماء نقى وعرق اعتبادى ثم ضع المزيج على نار واضف اليه ١٠ دراهم من غراء جيد واغله واضف اليه مدة غليانه ١٠ درهم من التربنتينا محركا ليتم المزيج تماما فيكون معدا للاستعال

### ﴿ رَكيب ثان ﴾

ذوب ١٦ درهم غراء ومثله تر بنتينا فى ماء على نار هادئة واضف البها بعـــد الذوبان ٣٢ درهم نشاء مجبولا بماء ومحركا ليتم المزيج فيكون معدا للاستعمال . وهــــذا التركيب الاخير جيد لتغرية الجلود والـــكرتون وما شابههما

### ﴿ تركيب ثالث ﴾

يؤخذ ٢٥ درهم كاوتشوك وتوضع فى زجاجة حكمة الضبط مع ٢٠ درهم كلوروفورم وتهز الزجاجة جيــدا الى ان يتم الذوبان فيضاف عنــد ذلك ٥ دراهم من مسحوق المصطكى وتهز الزجاجة وتترك مسدودة ٨ ايام فتذوب المصطكى بهذه المدة ويكون المركب معدا للاستمال وهـذا التركيب جيد لتغرية الآنية الزجاجية والصينية خصوصا لانه شفاف. يؤخذ منه بقلم من شعر وهو بارد وتدهن الحاجة المكسورة وتربط بعد ذلك بخيط وتنرك مدة فتلتحم التحاما كاما وشديدا

# ﴿ تركيب رابع ﴾

خذ من الغراء الجيد واغمره بالجليسيرين وعرضه لحرارة لطيفة الى ان يذوب الغراء تماما

فبهذا المركب تعمل محابر المطابع وتؤخذ قوالب القوزن

# ﴿ تركيب خامس ﴾

ذوّب من غراء السمك ومن السكوم لاك اجزاء منساو ية فى السپيرتو مساعدا التذويب بالتحريك الى ان يتم تماما

وعنــد ما تر يد استعاله ضَعه فى وعاء وسخنه على نار لطيفة وهو جيد لتغرية الزجاج والصينى والحجارة الثمينة والمعادن ايضا

# ﴿ تُركيب سأدس ﴾

يؤخذ جزء من الميعة سائلة او من التربنتينا و ٧ كوم لاك مسحوقة و ٧ من الحلاتين مذابا فى قليل من الماء السخن وجزء من السپيرتو وتمزج هــذه الاجزاء جيدا . والاحسن ان يضاف الى المزيج جزءان من الكاونشوك

وهــذا التركيب جيــد لتغرية الحجر والخشب والمعادن واذا طلى به الجلد او الورق اوقماش ما لا يمكن ان يخرقه الماء

# ﴿ تُركيب سابع ﴾

ذوّب من غواء السمك الملين بنقعه فى الماء البارد فى كمية من السپيرتو كافية اتذويبـه على حرارة لطيفة وفى ٢٠ درها من هـذا المذوب ذوّب ١٠ قمحات من صمغ النشادر واضف اذ ذاك مذوب نصف درهم مصطكى فى ٤ دراهم سپيرتو خاص واحفظ هذا المركب فى زجاجة محكمة السد . وعنــد ما تر يد استعماله سخنه فى حمام ماريا ( كالآلة المستعملة عند النجارين لتذو يب الغراء ) وهومخصوص بالصاغة لتغربة الحجارة الثمينة

### ﴿ تُوكيبِ ثَامِن ﴾

خد حليبا وسخنه وامصله نم خد ما تجمد منه ويبسه ثم اسحقه ناعما والى كل مائة درهم من هذا المسحوق اضف ١٠ اجزاء كاس حى ناعم وجزء كافورثم اسحق الجميع جيدا واحفظه في زجاجة محكمة السد

وعند ما تر يد استعاله اعجن كمية منه بماء وغرٌّ به حالا ما اردت

### ﴿ تركيب تاسع ﴾

خذ مائة بزاقة وصومها ٧٠ يوما مع الاعتناء بان تنظفها كل مدة ثم رشها بقليل من الماء فتخرج من الصدفة وعند ذلك انضح الماء وضع فوق البزاقات قبضة من ملح الطعام وعصير ٤ او ٥ ليمونات وفنجان خل واخفق الجميع سوية فبهذه الواسطة تخرق من البزاق مادة غروية وتمزج بعصير الليمون والخل والملح الذي اضفته لهذه الغاية فخذهذا السائل وضعه في هاون وامزجه جيدا مع درهمين ونصف من صمغ الكثيراء و٧١ او ١٢ درها من عصيرا لثوم و٥٦ درهم سپيرتو واحفظه كذلك الى حين الاستعال

وهـذا الغراء يستعمل باردا وهو جيد لتغرية البلور والصينى بشرط ان تعرض الحاجة المغراة به للشمس فى الصيف وللنار فى الستاء ويقدر العامل ان يلونه بلى لون ارد بدون ان يفقد خاصيته المغرية

واذا عجنت مسحوق الباو ر ببياض البيض فيكونالمعجون الحاصل جيدا لتغرية الصينى والزجاج

ومذوب الكبريت والشمع الاصفر والقلفونة باجزاء متساوية جيد لتغرية الحجر خذ من كر بونات الرصاص المعروف بالسبيداج جزئين ومن السيرقون جزءا ( ٢٦ )

### واعجن الكل بزيت الكتان فتكون المعجونة جيدة لنغرية الفخار

# ﴿ تُركيبِ عاشر ﴾

دره ٣٤٪ من زيت الحجر المعروف بزيت الغاز

« ١٠ من الكاوتشوك قطعا صغيرة

« ٦٣ من الكوم لاك مسحوقا ناعما

وكيفية تحضيره هي ان تضع الزيت والكاونشوك في وعاء حديد ٨ ايام ثم تضعه على نار هادئة وتحركه الى ان يمتزج تماما ثم تضف الغوم لاك وتترك على النار محركا الى ان يمتزجا مزجا متساويا ثم تنزله عن النار وتصبه وهو سخن على بلاطة مباولة فيجمد فتحفظه بهذه الهيئة الى حين الاستعال

وعند ما تر يد استعاله ضع منه فى وعاء حديد وسخنه على ار هادئة ليميم ثم غط به فرشة وادهن بها المحل المراد تغريته مع الاعتناء بان تمده على الحاجة مدا متساويا ثم احزم الحاجة المغراة حزما شديدا

اعلم ان هذا الغراء يجمد حالا فاذا حدث ذلك بعد ان تمده وتملصق القطعة بالاخرى فأمرر على المحل المدهون مكواة حامية وألصق القطعتين حالا واربط كما من هدنا الغراء يستعمل لتغرية اى جسم كان بدون استثناء وكشيرا ما يستعمل لتغرية السوارى المكسورة والحجارة والمعادن المكسورة و بعد امتحانات كثيرة وجد ان القطعة المغراة به اذا ضغط علمها ضغطا قويا بمكن ان تكسر ولا يفك المحل المغرى منها فنحث كل من اطلع على هذه الاحرف ان يمتحن ما ذكرناه من هذا المتبيل وعند الامتحان يكرم المرء او بهان

# ﴿ صفة طلا. لا يتأثر لا بالما. ولا بالنار ﴾

يؤخذ ١٥٠ درهم خل ومثل. حايب و يمزج السائلان و يترك ساعة ثم يحرك و يصفى بمنخل رفيع ثم خذ بياض خمس بيضات وامزجها محركا مع المصفى الاول ثم خذكاسا حيا منخولا وضع منـه فوق المزيج كمية كافية ايصير بقوام المعجون فافا طليت به آنية مصدوعة لا تعود تتأثر بائنار ولا بالماه

### ﴿ صفة معجون للحام الرخام والمرمر ﴾

خذ ۲۰۰ درهم شمع ومائة درهم قلفونة وذوب الاجزاء على ار هادئة ثم اصف بالندريج الى المذوب ۱۵۰ درهما من مسحوق نوع الحجر المراد لحامه وامزجه به جيداثم اضف فوقه ماه واعجنه ليمنرج المسحوق جيدا مع الشمع والراتينج

واعلم ان كمية المسحوق تختلف حسما يقتضيه لون الحجرالمكسور وعند ما يراد استعال هذه المعجونة تسخن على النار وتسخن ايضا المحل المراد لحامه ومن بعدد دهن المحل المكسور تقرب القطعات و يضغط علمها ضغطا قويا

### ﴿ صفة غراء للحام المعادن والزجاج ﴾

ضع فى قنينة من السپيرتو وذوب به من المصطكى قدر ما يذوب ثم خذ قنينة ثانية وضع فيها سپيرتو وذوب به من غراء السمك قدر ما يذوب ( من بعد ان تكون نقمت الغراء بالماء ليرخف ) و يصير بقوام ختر ثم ذوب به ايضا قطعتين صغيرتين منصمغ النشادر المسحوق ثم امزج المذو بين على نار هادئة واحفظه فى زجاجة محكمة السد

وعند ما يراد استعماله توضع الزجاجة فى ماء سخن فيميع ما ضمنهما فيستعمل

### ﴿ لحام جيد لتثبيت الحديد في الحجر ﴾

يؤخذ من برادة الحديد خشنة ومن الكبريت مسحوقا ومن ملح النشادر مسحوقا من كل اجزاء متساوية واخلط الاجزاء سوية واعجبها بماء لتصير بقوام المعجونة وهكذا يستعمل

### ﴿ انتهى باب الغراء ويليه باب الشمع ﴾

البائي كخامس (ف الشيع دما يتعلّق به)

ــهجه القسم الاول ﷺ ﴿ فى الــكادم عن الشمع ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ في عمل الشمع المستعمل للختم ﴾

الشمع المستعمل للختم يعرف بالمتجر بشمع اسپانيا و يتكون باتحاد مواد راتينجية مع لون ما وهذا اللون لا يكون غالبا الا أكسيدا معدنيا ومن جنس همذا الشمع ما يكون جيدا ومنه غير جيد فالجيد هو الذي يلتهب بسهولة بدون ان يتصاعد منه دخان كثيف وغير الجيد هو عكسه

واول ما عمل هذا الشمع فى الهند واستحضر وصنع منه فى بلاد البندقية ثم فى البورتوغال ثم فى اسپانيا البورتوغال ثم فى اسپانيا أتقن هذا الفرع من الصناعة وصار لها متجر عظيم به ولذلك اطلق علميه اسم هـذه البلاد والى ايامنا هذه يعرف بشمع اسپانيا

وقبل ان نشرح كيفية تركيب هذا الشمع من الضرورة ان نتكام عمن المواد المركب منها وعن العلامات الني يقدر العامل ان يعرف بها على المواد الني يستعملها جيدة او لا

﴿ كُومُ لَاكَ ﴾ يوجد بالمتجر من هذا التهنف ثلاثة اجناس فلجنس الاحسن هو ماكان لونه اشقر سهل الاماعة على النار والذي لا يبقى منه ٤٤ اذا حرق . والجنس الثاني هو اسمر اللون قليلا عميه بسهلة ولا يبنى منه من بهدد احراقه . والجنس الثالث اسمر محمر لا يميع بسهولة و بعد احراقه ترقى منه مادة سوداء فحمية . فالجنسان الاولان يستعملان احمل الشمه المعن للاحمر والازرق اما الثالث فلا يستعمل سوى احمل الشمه الاسود

﴿ تَرَ بَنْتَيْنَا ﴾ يُوجِد ايضا بالمتجر بثلاث درجات متفاوتة النقاوة لبنا

هو ما يأتى من فينيسيا ( بلاد البندقية ) و يكون رائقا وتفوح منسه رائحة كرائحة الليمون . والثانى ما يأتى من سويسرا وهو رائق مبيضاللون بدون رائحة . والثالث ما يأتى من فرنسا وهو ابيض شديد القوام ذو رائحة قوية غير مقبولة

﴿ زَنَجُهُر ﴾ وهو ايضا ثلاثة اجناس . الاول ما يأتى من الصين وهو ذو لون احمر زاه . الثانى ما يأتى من المانيا ولونه احمر برتقالى . والثالث ما يأتى من فرنسا ولونه ما بين الصينى والالمانى وهو يسود بعض الاحيان على النار

فاذ عرفت المواد التي يتركب منها الشمع الاحمر ودرجة نقاوتها فندلك الآن على كيفية العمل

يؤخذ من الغوم لاك الجيد ؛ اجزاء ومن التر بنتينا الجيدة جزء واحد ومن الزنجفر الجيد ٣ اجزاء يماع الغوم لاك والتر بنتينا على نار هادئة ثم يضاف الزنجفر بالتدريج محركا ويصب بعد ذلك في قوالب او يحدل على مائدة مبلولة بماء ويعمل قضبان حسب الارادة

وهـذا التركيب الاول هو للشمع الجيد العال واعلم انك تقدر ان تغير لونه الاحمر اذا عوضت عن الزنجفر بلون خلافه . ولعلو قيمة الغوم لاك الجيد وقلة وجوده والمواد الاخرى المذكورة اعلاه يعرضون بالمتجر عن الغوم لاك بمادة اخرى اقل كلفة وهى القلفونة ولتتميم الفائدة نقدم لك جملة تراكيب من هذا النوع

### ز ترکیب اول ﴾

١٠٠ جزء قلفونة

۲۰ « تر بنتينا

۱ « شحم

عاع هذه الاجزاء على نار هادئة . و ياون هذا المزيج باحمر اذا اضيف اليسه وهو على النار قليل من السيرقون وبالاسود باضافة هباب الدخان وبالازرق باضافة سيانور الحديد وبالاصفر باضافة كرومات الرصاص . وهو يستعمل خصوصا لختم

افواه القناني. وطريقة الختم به هيمان تسيله علىالمارثم تغط به فوهة القنينة المرادختمها

﴿ تُركيب ثان ﴾

(شمع احر)

٠٠٠ جزء كوم لاك

۲۰ « بخور جاوری

ه٤ « قلفونة

۰۰ « كبريتور الزئبق

تماع الاجزاء على نار هادئة ومحركاثم تصب فى قوالب من التنك مدهونة بماء فتصير على هيئة قضبان وهو مستعمل لختم التحارير وخلافها

﴿ تركيب ثالث ﴾

(شمع اخضر)

١٦ جزء كوم لاك

۱۰ « نربنتینا

۱۰ « قلفونة

٩٠ « كبريتات النحاس مسحوقا ناعما

تماع الاجزاء على نار هادئة مساعدة بالتحريك ثم تصب فى الفوااب لتصير بهيئة قضيان

﴿ تُركيب رابع ﴾

﴿شُمُعُ احْرُ﴾

١٠٠ ج. ، نرباشما نفي

٧٥ « كوم لاك

: فلف » ه.٠٠

ضع الاجزاء على نارهادئة وحركها لتمتزج جيدا واضف عند ذلك ١٢٥ جزءا من كبريتور الزئبق واحرك جيدا ثم الزل عن النار واضف الى المزيج ٦٠ جزءا من السيرتو القوى ثم صبه فى قوالب وهذا الشمع هو من النوع الجيد . ويمكنك ان تلونه بخلاف اللون الاحمر وذلك اذا عوضت عنه بلون من الالوان التي تقدم الكلام عليها

﴿ نُوكَيْبِ خَامِسٍ ﴾

﴿ شمع ازرق غامق ﴾

١٠٠ جزء كوم لاك

۰۰ « قلفونة

٠٥٠ « اليانه مرة

۰۵۰ « ترینتینا

۱۵۰ « لازورد ناعم

تماع الاجزاء على نار هادئة وتحرك جيدا ليتم الامتزاج ثم تصب فى القوالب واعلم ان القضبان عند ما تخرج من القوالب تكون غير لامعة فلاجل تلميعها تمرها بسرعة فوق لهيب قنديل سپيرتو او تعرضها لحرارة خفيفة

﴿ انتهى باب الشمع ويليه باب الحبر ﴾

# الباكلياس

﴿ فِي الحبر وما يتعلق به ﴾

->**ﷺ القسم الاول ﷺ** ﴿ في الكلام عن الحبر ﴾

﴿ الفصل الأول ﴾ ﴿ في تراكيب الحبر الاسود ﴾

الحبر الاعتيادى مركب من تنّات وعفصات الحديد ممدودا بالماء معقليل من الصمغ العربى والقصد باضافة الصمغ هو ليعطى المحلول قواما الثلا بمتد على الورق . وطريقة عمل الحبر الاعتيادى هي الآتية

يغلى العفص ويضاف الى مغليه بعد تصفيته صمة عربى ومحادل كبريتات الحديد بالمقادير التى ستذكر ويترك مدة فى الهواء · و بما انه توجد انواع كشيرة من الحبر مجهولة التركيب قصدنا لتعميم الفائدة ان نشرح جهلة تراكيب من هذا النهء وبالله التوفيق

## ﴿ صفة اولى ﴾

۱۲۰ جزء عفص ۲۲۰ « کبریتات الحدید ۲۲۰ « صمغ عربی ۱٫۰۰۰ « ماه العادة

اغل العفص بالماء واتركه ليبرد ثم صفه واضف اليه ما بمي من الاجزاء وانركه مدة كذلك معتنيا ان تحركه كل مدة وعند ما يصير اسود حالك زل السائل واحفظه فانه الحبر المطاوب وما بقى من الراسب يستعمل للكتابة على البالات والصناديق ولصبغ الخشب بالاسود

4.4	فى الصنائع والفنون )	)					
﴿ صفة ثانية اجود ﴾							
	عفص	درهم	44				
	كبرينات الحديد	D	19				
	صبغ عربي	>	٠٨				
	سكر	>	• ٢				
	ماء العادة	))	٠٠٠٠٠				
	ماما	سابقة :	عليه العملية اا	أجر:			
	﴿ صفة ثَالَةً ﴾						
	بقم	درهم	٦.				
	شبة بيضاء	)	٦.				
	عفص		٦٠				
	كبريتات الحديد	<b>"</b> »	٧.				
	ماء العادة	<b>»</b>	٧,٠٠٠				
مدة محركاكل	م اضف الشبة والحديد والرك المزيج	والبقم ثم	اولا العفص و	أغل			
			يصير اسود -				
	﴿ صفة رابعة ﴾						
	عنص						
	كبريتات الحديد	>	40.				
	صمغ عربی						
	ماء غال	D	۰۰۰ر۸				
ات الحدمد او	لمــاء الغالى ٢٤ ساءة اضف كـبر ية	انقعه ما	أولا العفص و	دضّ ا			

رضُ أولا العفص وانقعه بالمساء الغالي ٢٤ ساعة أضف كبريتات الحديد أو الصمغ والاحسن ان يضاف الى هذا الحبر بعض نقط من زيت القوفة فهذا يحفظه من التعفن (YY)

## \* صفة خامسة \*

۳۷۵ درهم ع**نص** 

۲۵۰ « كبريتات النيل

۲۵۰ « كبريتات الحديد

۱۵۰ « سمغ عربي

» .٠٠ « كبش قرنفل

٠٠٠٠ « ما و العادة غاليا

انقع العفص والقرنفل بللاً. ٢٤ ساعة ثم اضف بلق الاجزاء . وهذا الحبر اجود من السابق

## ﴿ صفة سادسة ﴾

۳۰۰ درهم عفص مرضوض

۱۳۷ « كبريتات الحديد

۰۳۲ « خشب بقم مرضوض

اغل الاجزاء المذكورة فى ماء ثم صفّ فى منخل شعر واسع العينات واضف عند ذلك الى السائل سكرا وصمغا عربيا من كل ١٣٧ درهما وضع المزيج على النار وابقه ليصير بقوام العسل فاضف اليه الاجزاء الآتية

۸ دراهم نیل

۲ « کلورور النشادر

٤ « سيانور اليوتاسا

« حض الخليك

۳ « زيت اللاوندا

١٧ اقة ماء العادة

وهذا الحبرجيد للغاية

## \* صفة سابعة \*

دوهم کبریتات الحدید

۰۰ « خشب بقم مرضوض

٢٠ اقة ماء المادة

اغلهما نصف ساعة واضف عفصا مرضوضا ٢٠ درها شبة بيضاه ٨ دراهم واغلهما ايضا ساعة ثم نزل عن النار واترك هكذا ٨ ايام محركا المزيم كل يوم و بعد مضى الوقت المذكور اضف صمغا عربيا مسحوقا ٨ دراهم وسكر نبات ٢٥ درهما وحرك المزيم كل يوم على ٨ ايام ايضا فيصير جيدا للاستعال

## ﴿ صفة ثامنة ﴾

دراهم خلاصة خشب البقم
 « آنی کرومات البوتاسا

تذاب الاجزاء فى كمية ماء مناسبة . وعند ما يكتب بهذا الحبريكون لو. الكتابة احمر بنفسجيا غامقا ولكنه يصير اسود مزرقا عند ما ينشف

## ﴿ صفة تاسعة ﴾

١٦ درهم هباب الدخان

۱۶ « كبريتات الحديد

۳۷ « ع**ف**ص

۹٤ ( صمغ عربي

اسحق الاجزاء ناعمة جدا في هاون ثم اضف اليهاكية ماء مناسبة

## ﴿ صفة عاشرة ﴾

۸٤ دره ع**ن**ص

۱۱ درهم كبريتات الحديد

٠٤ « خلات الحديد

۰۳ « نیل

انقم العفص والفوة بعد وضعهما فى كمية ماه غال ثم رشح المنقوع بالورق وذوب به كبريتات وخلات الحديد والنيل ثم ضع المزيج على نار هادئة ليتطاير عنه المساء ويصير بقوام شديد واصنعه عند ذلك اقراصا . وعند ما تريد استماله ذوب جزءا منه فى ٦ اجزاء ماه سخن فيصير حبرا جيدا للناية

# ﴿ صفة حبر يعرف بالحبر الصيني ﴾

خذ من الهباب ناعما جدا واعجنه بصبغة الكاد الهندى ثم ضعه على نار هادئة ليصير شديد القوام . فهذا المركب اذا حل منه بالماء يكون حبرا اسود حالكا

# ﴿ صفة حبرغير قابل المحو﴾

یؤخذ من الحبرالصینی ۶۰ دراهم ومن المـــاء ۲۰ درها ومذوب پواسا کاو درهمان ونصف ومذوب صودا کاو درهم ونمزج الجمیع مزجا ناما . فهذا الحبر لا بزال ولا یمحی

ومن اراد عمل حبر الكو بيا ( اى الحبرالذى بعــــد ان يكتب به على ورق ينقل الى ورقة ثانية ) فليأخذ من الحبر الاعتيادى ثلاثة اجزاء و يذوب به جزء واحد من سكر النبات فيصير معه الحبر المطلوب

### ﴿ الفصل الثاني ﴾ أنا ما ما الذات

﴿ فِي عَلِ الْحَبِرِ الْازْرِقِ ﴾

# ﴿ صفة اولى ﴾

۲ درهم من سیانور الحدید
 ۸ حض اوکسالیك

اسحقهما جيدا في هاون مع قليل من الماء ثم اضف من الماء كمية مناسبة فيكون حبرا ازرق جيدا . واحترس من ان يدخل هـذا الحبر شيُّ من الحبر الاسود الاعتبادي ولوكان قليلا فانه يفسده

# ﴿ صفة ثانية ﴾

درهم نيل ۸ « كو يونات البوتاسا

۸ « كبريتورالزرنيخ

۱۶ « کلس حی

٠٠٠ « ماء العادة

اسحق الاجزاء سوية واغلها بالماء لتذوب تماما وصف عند ذلك واضف صمغا عربا مسحوقا ١٦ درها

## ﴿ صفة ثالث

۰۱۰ « صمغ عربی ۰۰۰ « سکب

اغل البقم بكمية ماء مناسبة ثم صف واضف الاجزاء الباقية

## ﴿ صفة حبر اخضر ﴾

درهم خلات النحاس

« ثاني طرطوات اليوقاما

١٢٥ « ماء العادة

فوب الجوامد بالماء وشدده قليلا بالصمغ العربى

# ﴿ صفة حبر اصفر ﴾

٠٤ درهم بزور فارسية

• •

به ها مقطر » ۳۰

۰۱۰ « صبغ عربي

اغل البزور والشبة ربع ساسة وصف بعد ذلك واضف الصمغ العربي

## ﴿ صفة ثانية ﴾

۳۰ درهم کوکوم

۰ شة » ۲۰

، ٢٥٠ « ماء العادة

۰۱۰ « صمغاءريا

اغل اولا الكركوم والشبة ثم صف واضف الصمغ العربي

## ﴿ حبر احر

۱۰۰ درهم بقم مسحوق

ه خل

انقع البقم فى الخل ٣ ايام ثم اغله ورشحه بعــد ذلك بالورق واضف الى المصفى صمغا عربيا وشبا ابيض وسكرا من كل ١٣ درها

واجود حبر احمر هو مذوب الكارمن ( لعل ) فى النشادر السائل ممدودا بماء مصمغ . وهذا الحبر ان وضعت به العظام وهو سخن يصبغها باحمر جميل

# ﴿ حبر کوازی ﴾

٨ درهم أتر

۸ « طوطیر احمر

۳۰ دره عنص

۲۰ د شب ایض

۰۰ « صمغ عربي

اغل العفص واللترفى كمية ماء مناسبة ثم اضف بعد ذلك الطرطير والشب والصمغ مسحوقا ودعه هكذا جملة ايام محركاكل يوم فيصير جيدا للاستعمال

## ﴿ احمر حمرى ﴾

٣ درهم لتر مسحوق

۳ « شنان

۳ « دودة مسحوقة

۱۰ « شب ابیض مسحوقا

۱۰ « صمغ عربی مسحوقا

٧٥٠ « ماء المادة

اغل اولا اللتر والشنان فى الماء وانزله عن النار واضف الدودى واتركه هكذا ساعتين ثم رشح المغلى وذوّب به الشب والصمغ

## ﴿ حبر ذهبي او فضي ﴾

حلّ من مسحوق الذهب او الفضة (۱) فى ماه مذابا به قليل من الصمغ العربى واكتب به وعند ما ينشف تقدر ان تمر عليه المصقلة فيتلم او انك بعد ان ترسم على الورق بمذوب الصمغ مضافا اليسه قليل من سكر النبات وقبل ان ينشف الرسم تماما خذ من ورق الذهب او الفضة الرقيق جدا وضعه عليه واتركه لينشف تماما ثم مرر عليه فرشاة ناعمة فيزول المعدن المتزايد و يبقى ما لصق بارسم

<sup>(</sup>١) قد تكامنا من كيفية تحضير مسحوق هذه المادن في باب التلبيس

# ﴿ الفصل الثالث ﴾ ﴿ في عمل حبر المطابع ﴾

قاعدة حبر المطابع هو هباب الدخان معجوناً بزيت الكتان او زيت الجوز المشدد باغلائه على النار وهذه كيفية العمل . ضع من زيت الجوزفي قدر مر حديد او نحاس وضعها على النار واحمها كثيرا فيلتهب الزيت فاتركه ملتهها مدة ثم غط الطنجرة فينطفئ اللهيب فاتركه على النار ليغلى ساعتين او ثلاث ساعات فيصير شديد القوام (حتى انه عند ما يبرد يشيط اذا صببت قليلا منه)

واعلم أنه يجب ان يكون الزيت شديدا فى الصيف ورخوا فى الشتاء . ومن المستحسن ان يضاف الى الزيت بنسبة ١ الى ٢٥ من القلفونة مذابة وحدها هذا فى الشتاء اما فى الصيف فيضاف ثلاثة قلفونة الى ٢٥ زيتا

ثم يؤخذ الزيت المعدكما تقدم ويصب على رخامة ويضاف الى كل ١٨ جزءا منه جزء من الهباب النقى المكاس ثم يؤخذ قطعة رخام اصغر من الاولى ويسحق بها المزيج ليصير بغاية ما يمكن من النعومة واذا طلب حبر احمر فأضف الى الزيت المعد زبجفرا عوضا عن الهباب واضف سيانور الحديد او نيلا اذا طلب حبر ازرق ومن خلات النحاس اذا كان المراد اخضر

اعلم أنه أذا بقى حبر الكتابة معرضا للهواء مدة يعاو سطحه ندف بيض كالقطن (عفن) وتأخذ هذه الندف فى الازدياد الى أن تكون طبقة سميكة فيتجمد أذ ذلك الحبر ويفسد. ولقد عرف بالامتحان أنه أذا أضيف إلى الحبر ويفسد. ولقد عرف بالامتحان أنه أذا أضيف إلى الحبر ويتنع تكوين هذه الطبقة وهذه طريقة أضافة الاكسيد المذكور

يؤخذ قدر قَمْحة من أنى اكسيد الزئبق وتوضع على قطعة زجاج وتعجن بنقطة حبرثم توضع فى المحبرة ( الدواة ) فتكون هذه الواسطة كافية لحفظ الحبر من العفن

ولذلك طريقة اخرى اسهل من الاولى وهى ان توضع فى كل ٣٠٠ درهم حبر قطعة من ملح الطعام بقدر البندقة

# ﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في عمل حبر الكتابة على الاقشة ﴾

درهم نحت كربونات الصودا

۱۰ « صمغ عربی

. ماء مقطر

ذوتبالكر بونات والصمغ في الماه وضعه في زجاجة واكتب عليها «محلول اول»

درهم نیترات الفضة

۸ « صمغ عربی۳۰ « ماء مقطو

ذوّب النيترات والصمغ بالماء وضعه في زجاجة زرقاء واكتب عليها « محاول أن » وعنـــد ما تر يد ان تكتب على القاش غطس الجهة المراد الرسم عليها بالمحلول الاول و بعد ما تنشف اكتب عليها ما تريده بالمحلول الثاني

## ﴿ صفة حبر ثان للقاش ﴾

٣ درهم نيترات الفضة

« أنى طوطرات اليوتاسا

« سائل النشادر

« صمغ عربي مسحوق

اسحق النيترات مع الطرطوات ثم اضف سائل الشادر واخيرا السكر والصمغ وطريقة الكتابة به هي أن تنشّى اولاً القاش جيدا وتدعه ينشف فترسم عليـــه ما اردت ثم تمر فوق الرسم مكواة حامية

## ﴿ صفة ثالثة ﴾

١٠٠ درهم برادة حديد

(XX)

## ٤٠٠ درهم حمض خليك

ذوب الحديد في الحض على نار هادئة وفي وعا، صيني ثم ضع خلات الحديد الحاصلة من هذه العملية في المزيج الآتي

٥٠٠ درهم مآه العادة

۱۰۰ « كبريتات الحديد

حبر العادي كمية قليلة لتلوين المزيج

واعلم ان هذا الحبر يكتب به على الاقشة ولكنه اقل ثباتا من الحبرالسابق وان مذوبٌ ١٥ جزءًا من نيترات الفضة في ٤٠ جزء ماء مصمِغ ممزوج بقليل من الكركم المسحوق ناعما يكوّن حبموا جيدا للكتابة على العاج والعظام

## ﴿ صفة حبر از رق القماش ﴾

۱۰ د**رهم** نيترات الفضة

۳۰ « سائل النشادر

« تحت كر يونات الصودا

« صمغ عربی مسحوق ١0

« كبريتات النحاس

« ماء مقط, ٣٨

ذوَّب نيترات الفضة في سائل|النشادر وبلق الاملاح في الماء ثم اخلط المزيجين

## صفه حبر أحمر 🌞

٤ درهم كاورور اليلاتين واء مستقطر

اكتب بهذا السائل على القاش المنشى وعند ما تنشف الكتابة اكتب على كل حرف مما رسمته اولا بالمحلول الآتي ٤ درهم اول كلورورالقصدير
 ٩٠ ماه مستقطر
 فحالا تظهر الاحرف حمراء ارجوانية

# ﴿ الفصل الخامس ﴾ ﴿ في عل الحبرالسمياثوي ﴾

يسمون حبرا سمپائويا سوائل نرسم بها على الورق احرف غير ظاهرة ولها خاصية ان تظهر وتصير مقروءة وهى تترك او لا تترك على الورق آثارا منها وذلك بتعرضها للحرارة او للنور او لعناصر كيمياوية موافقة لها . والحبر السمپائوى يستعمل للمخابرات السرية ان كان على الورق الابيض او بين سطرى مكتوب او مطبوع ما . والمواد المستعملة لعمل الحبر السمپائوى كثيرة ولا نشرح هنا سوى الاسهل والاقرب تناولا فنقول

ان محلول خفيف من كلو رور الكو بلت بالماء ( ١ ك الى ٥٠ ماء ) او محلول خلات او نيترات الكو بلت مع مثل ربع الكو بلت المحلول من كلورور الصوديوم يكوّن حبرا سمياتويا به يظهر الرسم از رق اذا عرض للحرارة ثم يختفى تدريجا عند ما يبرد ليظهر من جديد اذا عرض ثانية الى الحرارة وهكذا الى ما شئت . واذا اضفت الى محلول الكو بلت كلو رور الحديد بدلا من كلورور الصوديوم فعوضا عن ان يظهر الرسم بالحوارة ازرق يظهر اخضر

واعلم ان محلول نيترات الفضة اذا رسم به وحجب عن النور لا يظهر الرسم ما لم تعرضه للنور و يكون لونه اسمر ثم يسود بالتدريج

واذا رسم بمحلول خلات الرصاص او نيترات المرقشيتا وعرض الرسم لبخار الهيدروجين المكبرت او على فوهة زجاجة ضمنها كبريتور الپوتاسا او الصـــودا فيظهر حالا بلون اسود

واذا رسم بمحلول كبريتات الحديد وترك لينشف ثم غطست الورقة فى

محلول سيانور البوتاسا والحديد فيظهر اللون ازرق . واذا غطست في منقوع العفص عوضا عن محلول السيانور فيكون اللون اسود

واذا رسم بمحاول كنبر يتات النحاسوعرضالرسم لبخار النشادرالسائل فيظهر حالا بلون ازرق جميل

واذا رسم بمحلول خفيف للحمض الكبريتيك يظهر الرسم اسود اذا عرضته للحرارة

وبالاختصار نقول ان كل مركب عديم اللون وله خاصية ان يتاون بكاشف من الكواشف الكيمياوية يمكن استعماله كحبر سمپانوى

﴿ انتهى باب الحبر ويليه باب المرايا ﴾



( فى الصنائع والفنون )

771

الباب لبيابع

﴿ فِي المرايا وما يتعلق بها ﴾

-ه القسم الاول كية-

﴿ فِي الْكَالَامُ عَنِ الْمُوالِيا ﴾

﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في اصطناع المرايا ﴾

قد يسمون مرآة الجسم المصقول الذى تنعكس عليه اشعة النور اما فى الازمنة القديمة فلم يكن معروفا سوى المرايا المعدنية وكان يؤخذ رق من الفضة او الذهب او الحديد او النحاس ويصقل الى درجة قصوى ويستعمل كمرآة ثم مع تمادى الوقت عوَّض عن هذه الرقائق المعدنية برقائق زجاجية مطلية من وجهها الواحد بالزئبق وهذا المعدن بلامعيته يعكس النور بدون ان يغير لون الجسم المنعكس عليه . ولكون الزئبق معدنا سائلا ولا يمكن تثبيته وحده على سطح الزجاج فمن الضرورة ان يمزج مع معدن آخر ولذلك يمزجونه مع القصدير وهاك بالاجمال كيفية العمل . يؤتي بمائدة على سطحها رخامة مثبتة عليها ببرواز خشب الا من احدى جهاتها الضيقة وذلك لادخال لوح الزجاج وحول الرخامة داخل البرواز مصنوع قناة ليجرى منهسا الزئبق الفائض الى ان يجمع في اناء موضوع تحت ميزاب صغير في احدىز وايا المائدة لهذه الغاية . و يلزم ان تَكُون الرخامة مركزة على المائدة بحيث يمكن العامل ان يحنيها او يركزها افتية حسبا يقتضيه الحال . وعند ابتداء العمل يلزم ان تكون الرخامة جالسة تماما و بغاية ما يمكن من النظافة ثم تؤخذ قطعة من ورق القصدير بالوسع المطلوب وتمد على المائدة مدا متساويا بدون ان يبقى بها تثنّ وذلك يتم بمسها بفرشة من شعر ناعم للغاية ثم تصب على ورق القصدير كمية قليلة من الزئبق النقى ويمد عليه بمحدلة من الجوخ فيتحد المعدنان حالا ويتكون ملغم وحينشذ يصب من الزئبق

النقى كمية كافية لتغطى ورق القصدير على علو ؛ او ٥ خطوط ثم يغطى ما بقى ظاهرا من الرخامة بورق الكتابة وذلك ليقى لوح الزجاج عنسد وضعه على الزئبق من ان يحمل غبارا او يتجرح بمسه الحجر وبهذه المدة تكون الزجاجة المراد المحق الزئبق بها قد تنظفت وتنشفت جيدا ومن الضر ورة انه بعد تنظيفها الى الغاية القصوى وتنشيفها ايضا لا تعود تمس باليد بل تؤخذ بكل لطف بخرقة نفيفة او ورق نشاش ناعم وتمسك عموديا وتركم احدى جهاتها على ورق الكتابة الممدود على الرخامة ثم يبدأ بتسطيحها رويدا الى ان تقرب الى سطح الزئبق بدون ان تمسه . وعلى اتقان وضع لوح الزجاج على الزئبق تتوقف جودة المرأة فبازمك اذا ان تركمز لوح الزجاج بحركة متساوية والا فيبقى بينه و بين الزئبق شبه وغوة وهى ابتداء تأكسد هذا الاخير وهذا كاف لعدم النجاح

و بعد ما تركز الزجاجة على الزئبق غطها بحراء من الصوف وضع فوقه شيئا لقيلا كحجارة او حدائد وذلك ليضغط الزجاج على النئبق فيسيل عنسد ذلك الزئبق الزائد بدون لزوم و بعد نثقيل الزجاجة كما مر أحن الزخامة قايلا فيسيل الزئبق الزائد في القناة المار ذكرها ويصب في الاناء الموضوع له . فبعد مضى بضع ساعات أحن الرخامة اكثر من الأول ودعها كذلك مدة وعند انقطار تنقيط الربق ( هذا يتم بعد ٢٧ ساعة من وضعها ) ارفع الزجاجة عن الرخامة بكل تأن لا نالمه بلق رخوا لوجود كمية زئبق وافرة فيه وادنى احتكاك يكفي لازائله سن النجيب . فيلزمك افا ان تنتبه عند الخا الزجاجة بحيث لا تمسها سوى من وجها خير المزئبي ومن الحرافها من عند الزجاجة موت كما تنفيط الزئبق من يداكل مدة تسطيح المائدة الى ان توقف اخيرا الزجاجة "قيفا صودي . ومن مزيداكل مدة تسطيح المائدة الى ان توقف اخيرا الزجاجة "قيفا صودي . ومن مزيداكل مدة تسطيح المائدة الى ان توقف اخيرا الزجاجة "قيفا صودي . ومن من مرايا موضوعة من مدة طويلة في الفاعات

وعند ما ينشف الملغم تكون الرأة خالصة تتد، وزوعًا مستمدي سلمة المرايا بالزئمق ومنذ بعض سنين اخبرعت طريقة جديدة لاسطناع لمر بالجود واسهلواقل كلفة من طريقة الزئمق . وما عدا قصر لماقت المنتض التعوم، لا محدث علما اضرارا كالتى تحصل من الزئبق ولذلك قد اشتغل المعلمون فى تحسينها الى ان بلغت الدرجة القصوى من الاتقان وهذه الطريقة هى ان يكسى سطح الزجاج قشرة فضية او ذهبية بغاية ما يكون من النقاوة وملامعية . هذا ولا يخفى ان المخترع واصحاب المعامل يكتمون سر الاختراع لينتفعوا به وان حدث الامر وكتب فى مؤلف يكتم غالبا بعض القضايا منه التى لعدم معرفتها يبقى الممتحق بالحيرة فنقدم للقارئ الآن اجودطريقة امتحناها واظهرنا ما كانفاه ضابها وعلى المولى الاتكال فى كل الاحوال

# ﴿ الفصل الثاني ﴿ فِي تفضيض الزجاجِ ﴾

تفضيض الزجاج يبدأ بعمل محاولين

﴿ المحاول الأول ﴾ خذ ٩ دراهم من نيترات الفضة وذوبها في ٢ دراهم من سيال النشادر النقى وحرك المزيج جيدا الى ان تذوب النيترات بماما قاترك المذوب بضع ساعات فتتكون بلورات هى نيترات الفضة النشادرية وذوب اذ ذاك هدده البلورات في ٣٥ درهم ماء مقطر ثم وشح السائل لاخراج كمية قليلة من مسحوق اسود تكون عند اتحاد النشادر بالفضة واضف الى السائل المرشح ٥٠ قمحة من حص الطرطير النقى مذوبا في ثقله ار بع مرات ماء مستقطر ثم حرك المزيج واتركه برهة واضف اليه بعد ذلك ٥٠٠ درهم ماء مستقطر وحركه جيدا واتركه ليرسب تماما ثم انقل الراثق الى اناء آخر نظيف وفوق طرطرات الفضة الذي بقى راسبا ضع ٢٧٠ درهم ماء مستقطر فيحل منه الماء قدر ما يمكن فحركه واتركه مدة ليرسب ثم انقل الرائق الاول واضف اليهما عند ذلك ٧٠ درهم ماء مستقطر فيكون حينشذ السائل مهيئا للاستعال

﴿ المحلول الثانى ﴾ هذا المحلول يستحضر تماما كالمحلول الاول والفرق الواحدهو ان في هذا المحلول ( اي الثاني ) تضاعف كمية الحامض الطرطير

واعلم انه لا يلزم ان تحضر من هذه السوائل سوى ما تقدر ان تستعمله فى يوم

ثم ان الزجاج المراد تفضيضه يلزم ان يكون بغاية ما يكون من النظافة ولذلك خذكرة من الخرق النظيفة وغطها بقليل من المحاول الأول الممزوجة به كية من التريبولى الناعم جدا جدا وافرك بها سطح الزجاج جيدا ثم دعه ينشف ثم رش على سطح الزجاجة قليلا من التريبولى وافركها على الناشف جيدا وعند ما تنظف احترس لئلا تمس بيدك السطح المراد تفضيضه

ثم ضع الزجاجة المنظفة كما من على محل مصنوع لهــــذه الغاية وهوكناية عن صندوقة من تنك متساوية السطح تماما ملآنة الى نصفها ماء العادة ومركزة على ار بع ارجل كالمائدة وتحت هذه المائدة يوضع نار فحم لتسخين الماء الذي في علسة التنك وعند ما محمى سطح التنك بحيث لا يؤذى بمد عليه ما يغطى سطحه من القاش المشمع وتوضع حينشذ الزجاجة ثم يصب عليها قليل من المحلول الاول ويمد على كل سطحها بمحدلة مصنوعة من الكاوتشوك ثم يزاد عليها من المحاول ذاته قدر ما يمكن ان يثبت على سطحها ويترك فبعد مضى ١٥ او ٢٠ دقيقة تتحول الفضة الى معدنها الاصلى وتلتصق بالزجاج التصاقا كاما وعنــد ما تلاحظ ان الفضة غطت كل سطحُ الزجاجة أحن الزجاجة ليسيل عنها المحلول الاول ثم صب عليها حالا المحلول الثاني قدر ما يمكن ان يثبت عليها واتركها ايضا ١٥ او ٢٠ دقيقة فتكون قشرة الفضة قد زادت سمكا بما رسب من الفضة بالمحلول الثاني ثم ارق عنها السائل وصب عليها لغسلها ماء سخنا ما يكفى ابزيل عنها ادنى اثر للمحاول ثم تأخذ الزجاجة وتوقفها قرب حائط الى ان تنشف ثم تصب على قفاها فرنيشا ما ليقيهامن العطب وهكذا تنتهى العملية

فبهذه الواسطة تصطنع مرايا اظرف واخف واثبت من المصنوعة بالزثبق وذلك بدون خطر على صحة العامل

اما اذا كان الزجاج المراد تفضيضه مصنوعا بنوع لا يمكن تنظيفه بالطويقة المار ذكرها كالقناني المخصوصة لوضع العطور مثلا فتنظف بتغطيسها بمحلول مشبع من هيبوكبريتيت الصودا وتترك مغطسة ١٧ ساعة ثم تخرج وتغسل مرات متواترة بماه الهادة واخيرا بماء مستقطر وتملأ بعد ذلك بالمحلول الاول ثم بالمحلول الثاني واعلم انه ليس من الضرورة تسخين الزجاج كما مر لان الفضة ترسب معدنيــة على الزجاج سواء كان سخنا ام باودا وتسخين الزجاج انما هو لاسراع العمل

على الرجاح سواء كان سعدا ام الردا وسلحين الرجاح الله هو لا سراع العمل واذ وجدنا بعد امتحانات عديدة ان هذه الطريقة لا تصح داعًا لا سيا اذا كانت الاجزاء المركبة ليست بالنقاوة المرغوبة او كان الوقت باردا زدنا مقادير بعض الاجزاء وقالنا اخرى وهكذا نلنا الغاية المرغوبة وهاك كيفية العمل خذ قنينة نظيفة وضع بها ١٨ قمحة من نيترات الفضة المبلور النقى وذوبه فى درهمين ماء مقطر ثم اضف الى المحلول ١٠ نقط من سائل النشادر النقى و بعد رج الزجاجة جيدا اضف علما ٣٠ درها ماء مقطر

ذوّب فى زجاجة نظيفة ١٨ قمحة من حمض الطرطير النقى فى ٧٧ نقطة ماه مقطرثم نقطمن هذا المذوب ١٠ نقط متساوية المقدار فوق محلول نيترات الفضة النشادرى المار ذكره بشرط ان تضعكل نقطتين وحدها وترجالفنينة اذ ذاك جيدا ليتم الاتحاد وهكذا الى ان تضيف العشر نقط من مذوب حمض الطرطير ووشح عند ذلك السائل فيكون مهيئا للاستعال

خذ لوح الزجاج المراد عمله مرآة وضعه على محل مستوتماما ( والا فلا يثبت السائل على سطحه ) بعد ان تكون نظفته الى الدرجة القصوى ثم خذ ماء مقطرا وصبه على لوح الزجاج فيمد عليه الماء ويغطيه بتمامه ( هذا اذا كان نظيفا والا فينظف ) وارق الماء المقطر وقبل ان ينشف الزجاج صب عليه المحلول الذى هيأته فيمتد عليه ويغطيه حالا واتركه هكذا محجوبا عن الشمس والهواء الى ان ترى كل الفضة تحولت واصقت بازجاج وهذا يتم بعد نصف ساعة اذا كان الوقت حارا و بعد ساعة او اكثر اذا كان باردا ثم ارق عند ذلك السائل عنه واغسل سطحه جيدا بماء بدون ان تمسه واتركه لينشف ثم صب عليه فرنيشا ليقيه من الحفومن الآفات التي من شانها ان تفسده والفرنيش المستعمل لذلك قد مر الكلام عنه في باب التلبيس من شانها ان تفسده والفرنيش المستعمل لذلك قد مر الكلام عنه في باب التلبيس فاذا فضلت فرنيش الكوبال اضف اليه من السيرقون فيكون لونه احمر

وقدعلمت ايها القارئ انك بهذه الواسطة الاخيرة تمكتفى بمحلول واحد وانك بكمية الفضة ذاتها تمكسوا سطحا زجاجيا اوسع مما فى الطريقة الاولى وذلك لان

الماء هنا اكثر بالنسبة الى ما هوهناك وفى هـذا المحاول الاخير لا يبقى راسب طرطرات الفضة كما فى ذاك ولان العملية تصح دائما اذا كانت الاجزاء نقية والتركيب متقنا

واعلم ان كل ٣٣ درها من محاول نيتراتالفضة المعد كما سبق يكفى لتفضيض نصف ذراع مربع من الزجاج

وكما زاد وضع سائل النشادر عن مقداره المقرر يكون تحويل الفضة الىمعدنها اجطأ و العكس

واذا كانت كمية حمض الطرطير اكتر من اللازم يسرع المعل ولكن لا تكون النتيجة جيدة بل تكون المرآة مغطاة بهالاتسود عديدة وغير متساوية اللون فتنبه ان حمض الطرطير الموجود بالمتجر ليسهو بالنقاوة اللازمة لهذه العملية فيلزمك اذا ان تنقيه ليصير صالحا للعمل وطرينة تنقيته هي ان تأخذ بادرات هسذا الحمض نظيفة وتذوبها في اقل ما يمكن من الماء المقطر ثم ترشح المذوب في الورق النشاش وتضعه في وعا، صيني في مكان محجوب عن الغبار واتركه هناك الى ان يتباور اغليه من جديد فيكون قد صار بالنقاوة المرغو بة

وتوجد طرق اخری غیر التی ذکرنها اتمفضیض الزجاج ولقد امتحناها جمیمها بدون ان تنجح بالعمل و ربما یرید البعض ان یعرفوا ما هی تلك فنفدمها للقارئ بدون ان نضمن نجاحها فلیمتحن

يؤخذ من نيترات الفضة المصبوب المعروف بحجر جهنم ٢٠ قمحة ونحل فى ١٠ نقط من سائل النشادر النقى ثم يذوب ٤ نقط من زيت القرفة و ٨ نقط من زيت القرنفل فى ٦ دراهم سببرتو ويضاف هذا المذوب الى مدوب نبدات الفضة ويرشح السائل ويصب على الزجاجة ويترك الى ان تتحول "غضة الى معدنية وتلتصق بالزجاجة فيغسل سطحها وينرك اينشف فبصب عليه فرنيت انتهى

او خذ من نيترات الفضة المباو، ٣٠ فحمة وذوبها في ١٥ نقطة من سائل النشادر ثم اضف الى المذوب ٥: ننطة من السبراء وه: ننطة ماء مستقطر ثم رشح المزيج واضف اليسه ايضا ٦ دراهم ماء مقطر و٦ دراهم سسبراء مذاء بها ٧ قمحات من سكر العنب ثم صب السائل على الزجاج المراد تفضيضه واتركه بعض ساعات فتتحول الفضة وتلتصق به

ومنهم من يفضل الطريقة الآتية

ذوب ١٨ قمحة من نيترات الفضة فى درهمين ماء ثم اضف ١٠ نقط من سائل النشادر ورج الزجاجة جيدا ثم اضف ٢٠ درهم ماء مقطر وضع الزجاجة التى بها السائل فى حمام ماريا ( اى ضع ابريقا من تنك على النار وضع نصفه ماء وضع داخله القنينة التى بها المحلول الفضى ) الى ان يسخن السائل جدا وانزله ورشحه بلورق وبينما انت تسخن السائل كما سبق القول نظف لوح الزجاج المراد تفضيضه نم وكوزه على محل مستوى السطح واسكب فوقه ما يغطيه على علو خط من محلول مركب من ٣٠ قمحة طرطرات الصودا فى كل ٤ دراهم ماء مقطر

و بعد ما تكون قد رشحت السائل الفضى صبه وهو سخن على لوح الزجاج المعد كما من فلا يمضى ١٠ دقائق الا وتأخذ الفضة فى الرسوب على هيئة نقط مسودة فدعها كذلك نصف ساعة او اقل او اكثر الى ان تعرف ان جميع نينرات الفضة تحولت الى معدنية فأرق السائل وأثمّ العملية كما من قبل هذا

## ﴿ فِي تَذْهِيبِ الزَّجَاجِ ﴾

لتذهيب الزجاج العمليات التى لتفضيضه بما يخص التنظيف واجراء العملية ولا يختلف سوى السائل وفى التذهيب لا يلزم سوى محلول واحد وهو معد كما يأتى ذوب ٤٠ قمحة كلورور الذهب فى ٣٣ درهم ماء ثم رشح المذوب واضف اله ٣٧ قمحة من حمض الليمون النقى مذو بة فى ثقلها ٤ او ٥ مرات ماء مستقطر و ٥٠ نقطة من سائل النشادر النقى و بعد رج القنينة جيدا صب السائل على لوح الزجاج المعد كما من في باب الفضيض

واعلم أنه لا يصح أن تعد هذا المحلمول الا عند ما تريد استعاله

# ﴿ واسطة للصق الذهب على الصينى والزجاج ﴾

يذهبون غالبا حوافى اقداح الشرب او خلافها وذلك يتم بواسطة الحرارة او بواسطة فرنيش معد لتذويب الكهرباء او واتينج الكوبال بثقله زيت كتان مغلى ثم يحل هذا المذوب فى كمية مناسبة من زيت التربنتينا ليمكن دهن الزجاج به بدون ان يسيل . وادهن به عند ذلك من الزجاج حيث تريد ان تلصق به ذهبا ودعه ٢٢ ساعة ثم ضع القدح المدهون فى فون حام قليلا الى ان يصير بحرارة تؤذى اليد فاخرجه عند ذلك وألصق على محل الفرنيش من رقائق الذهب الرقيق جدا (هذا يستحضر من اور با) فيلتصق به فاتركه ليبرد ثم اصقله بالمصقلة بعد ان تعرض قطعة ورق ناعم (كورق السيكارة) بين المصقلة والذهب

واذا أتقنت صنعة الفرنيش المار ذكره فهذا يكون احسن واسطة للصق الذهب على الزجاج والصينى اما اذا كان الفرنيش غير حسن السركيب فيزول الذهب عن الزجاج بالفسل وخوفا من هذه العلة الاخيرة يفضاءن العاريفة الآتية

يؤخذ من ورق الذهب او من مسحوقه (قد تكامنا عن كيفية سحقه فى باب التلبيس) ويسحق مع قليل من بورات الصودا وقلبل جدا من المساء الصمة ثم تلت بهذا المعجون فرشة صغيرة ناعمة ويدهن به من الزجاج ما حيت براد تذهيبه و يترك الىان ينشف المعجون ثم يؤخذ الزجاج ويوض فى فرن محى فيحد ق الصمة و بورات الصودا يستحيل الى مادة زجاجية تلحم الذهب بازجاج فتخرج حينشذ القطعة وتصقل كا سبق القول

فبهذه الواسطة عينها يذهبون الخزف الصينى وأكمرن هذا الاخير لايلمين ولا يتلوى اذا عرض لحرارة قوية كما يحصل لازجاج مبكهين الهمتى الذهب علمه اسهل واسلم عاقبة ومن المعلوم انه اذا عوض عن الذهب بدرقة انفضة و تبعت "مملية ذاتها

واذ تكامنا فى هذا الباب عن طرائن اصطناب المرايا ... ونا ان نتكاء فيـــه ايضا عن طريقة اصقالذهب بالخشب وذلك لان انماب المرايا تدروز براويز مذهبة

تلتصق الفضة كما لوكان ذهبا

و يسر القارئ ان يرى الصنعة تامة فيقدر هكذا ان تمتحن العملية فتخوج من تحت يده كاملة وما الكمال الا لله وحده عز وجل

# -مﷺ منثورات ﷺ ۔ ﴿ في كيفية لصق الذهب على الحشب ﴾

للصق الذهب على الخشب طريقتان مختلفتان الواحدة تتم بواسطة الزيت . والثانية بواسطة الغراء ولاجل الايضاح نتكام عن كل منهما على حدة فنقول

## ﴿ فِي تَذْهِيبِ الْحُشْبِ بِواسطة الزيت ﴾

بعد ان يصنع البرواز عند النجار كما تقتضيه الصناعة وعند ما يراد ان يلصق عليه الذهب يدهن ثلاث مرات متوالية بزيت كتان مغلى مضافا اليه من كو وفات الرصاص ليصير بقوام ختر ( دع الزيت ينشف على الخشب بين الدهنسة الاولى والدهنة الثانية ) فهذه الدهنات الثلاث يتشرب الخشب وتسد مسامه . وبعـــد ما ينشف الخشب يطلى بمركب معد بمزج السيرقون فى زيت كـتان مغلى مضاف اليه قليل من زيت التر بنتينا ( وما تلكالاضافة الا ليصير الطلاء سر يعالنشاف ) ويترك ١٤ ساعة فينشف ويصير مهيئا ليلصق به الذهب. وكيفية لصق الذهب هى ان تأخذ قطعة من و رق الذهب الرقيق المخصوص لهـــذه الغاية وتمدها على مخدة صغيرة مصنوعة منقطعة جلد ناعم مسمرة علىلوحة وخشو بينها وبين اللوحة صوفا وبعد مد قطعة الذهب على المخدة المذكورة خذ سكينا (كالتي يستعملها الافرنج على المائدة ) غير ماضية الحد واقطع بها ورقة الذهب التي على المحدة وليكن عندك فرشة صغيرة ذات شعر طويل ناعم كالمستعملة للتصوير باليد و بعد ان ترطب رأس هذه الفرشة قليلا بماء بارد مسّ بها قطعة الذهب وألصقها بالمحل المعد لها خذثم كرة من قطن واكبسها بها فتلتصق بالطبقة الزيتية التي تحتها وهكذا الى ان تذهبكل البرواز فاتركه يومين ثم خذ فرشة وامسحه بها فيتساقط الذهب الذى بدون لزوم فتصقله بعد ذلك بمصقلة يشمراو فولاذ معرضا ورقة قليلة بين الذهب والمصقلة واذا وجدت نون الذهب مكدا بعد الصقال فبل فرشة بماء سخن وامسحه بها فتعود اليه لامعيته

و بعد الامتحان وجد ان الذهب الملصوق بهـــذه الطريقة لا يكون بلامعية الذهب المعهود ولذلك يفضلون الطريقة الآتية

# ﴿ في تذهيب الخشب بواسطة الفراء ﴾

تؤخذ جاود الحيوانات الصغيرة كالهر والارنب وما شاكلهما وتغلى عاء الى ان يصير الماء خثر القوام (كالشراب) فيصفى و يطلى به الخشب المراد تذهيبه و يترك لينشف ثم يطلى ٨ او ١٠ مرات بالغراء ذاته مضافا اليه كمية من الجص الناعم او الكاس المغسول على شرط ان تنزك الطلاء ينشف بين الدهنة الاولى والدهنة الثانية وعند ما تنشف الدهنة الاخيرة يطلى فوقها بغراء ارخى قواما من الاول مضافا اليه كمية من تراب الحرمل وقبل ان تنشف عاما يلصق عليها ورق الذهب كما قبيل هذا وتنزك انتشف جيدا فيصقل الذهب بمصقلة يشم

و يطلب احيانا ان يكون بالبرواز المذهب محلات لاممة ومحلات اخرى ناشفة فغلات الخرى ناشفة فغلات المرواز جميعه كما تقدم ثم باء رار فرشة ناعمة مفطوطة بمحلول غروى على المحلات المراد ان يكون لونها ناشفا فبهذه المقابلة يكون لون البرواز جميلا بالحقيقة ولكن المحلات الناشفة تكون سريعة العطب لانه اذا نقطت نقطة ماء على الذهب المدهون بالغراء يتدبغ فليحترس من ذلك

واذا اكد لون الذهب الملصوق بهسذه الطرينة بمسح بفرشة مبلءلة بالسپيرتو و بزيت النربنتينا فيرجع اليه لونه المفقود

# ﴿ واسطة لتذهيب حوافي الكتب ﴾

يؤخذ الكتاب المراد تذهيب حوافيه قبل تجليده و يكبس بمكبس المجلدثم يقص الورق ليكون متساويا تماما ثم يؤخذ مزج مركب من ٤ اجزا أمراب حرمل وجزء سكر نبات و يعجن الصنفان بكمية ماه ايصدرا ذوي قوم خبر ثم غط به فوشة وادهن المحل المراد تذهيبه وهو مكبوس وعندد ما يشف اصقله بمصفله يشم ثم رطبه باسفنجة مبلولة ببياض البيض ثم خذ فتيلة من قطن ثخينة مروسة وامرر رأسها على جبهتك وضعها على قطعة الذهب فتحملها والصقها اذ ذاك على المحل الذى رطبته بالبياض واتركه كذلك لينشف فاصقله طولا بلطف بمصقلة يشم معرضا قطعة ورق رقيق ناعم بين المصقلة والذهب

# ﴿ لصق الذهب على الجلد ﴾

عند ما يراد لصق رسم ما او احرف ذهبية على الجلد يازم اولا ان يرش على المحل المراد تذهبية من مسحوق القلفونة او من مسحوق المصطكى الناعم جدا ثم يؤخذ الرسم او الاحرف التى يلزم ان تكون من حديد او نحاس ذات مسكة وتحمى ثم يوضع من ووق الذهب على الحجل الذى رششته من الراتينج و يؤخذ الرسم المحمى و يضغط به على الذهب فيذوب اذ ذاك الراتينج الذى تحت الذهب و يثبته وامسح حينشذ بخرقة فالذهب الزائد يتساقط ولا يبقى على الجلد سوى ما طبع بالرسم او الاحرف التي استعملت

# ﴿ واسطة لتذهيب الانسجة الحريرية والعاج ﴾

ذوب جزءا من كلورور الذهب فى ٣ اجزاء ماء مستقطر ثم غط فرشة ذات شعر طويل ناعم وارسم بها ما اردت على نسيج حريرى او على العاج وعرض الرسم لبخار الهيدروجين فيتحول الذهب حالا الى معدنى ويلتصق بما محته التصاقا الما حتى انه لا يزول عنه بالغسل بل يبقى لامعا زهيا

واذا عرضت النسيج المرسومعليه بمحلول كلورور الذهبكما تقدمالقول ابخار الهيدروجين المفصفر تكون لك النتيجة عينها فاعلم

واذا عرضت النسيج المرسوم كما مر لبخار الحمض الكبريتوس يتحول الذهب و يظهر الرسم اصفر لامعا

واذا غُطست نسيج حريرى فى الايثير فصفور يك وتركت الايثير يتطاير عنه ( يعرف ذلك عند ما لا يعود يتصاعد بخاركالدخان ) ثم غطسته فى محاول كلورور الذهب يتحول حالا الذهب و يغطى النسيج

# ﴿ واسطة للكتابة بالذهب على الفولاذ ﴾

ذوب من كلورور الذهب فى ايثير كبريتيك وغط بهذا المذوب قطعة فولاذ نظيفة (كموسى الحلاقة او ريشة الفصادة وما شاكلهما) واخرجها واترك الايثير يتطاير عنها فتجدها قد اكتست غشاء زهيا وعوضا عن ان تغطسها بالمذوب اذا رسمت به عليها ما اودت تكون النتيجة واحدة

واعلم أنه بهـذه الواسطة تصنع الـكتابة التى نراها على الاسلحة كالسيوف وما شاكل ذلك فاعلم واستفد

# ﴿ واسطة لتفضيض الانسجة الحريرية ﴾

خذ من نيترات الفضة درهما وذو به فى ٣ دراهم ماء مقطر ثم ارسم بهــذا المذوب على نسيج حريرى وقبل ان ينشف الرسم عرضه ابخار الهيدروجين المفصفر فحالا تتحول الفضة الى معدنية وتكون لاصقة بانسيج

والنتيجة ذاتها تحصل بغط النسيج في الايثير المفصفر ثم في محاول نيترات الفضة

# ﴿ في تفضيض العاج ﴾

خد قطعة من العاج نظيفة وغطها فى محاول نيترات الفضة خفيفا واتركها فيه حتى يصفر لونها واخرجها عند ذلك وضعها فى كباية زجاج واغرها بماء م ر وعرضها هكذا الى اشعة الشمس فيصير لونها حالا اسود غامتا واخرجها عند ذلك من الماء ونشفها وافركها فركا متواترا بقطعة جلد ناعم فتأخذ الفضة لامعينها المعدنية ويكون العاج مغطى بها

# ﴿ واسطة لحفر الفولاذ ﴾

خذ قطعة الفولاذ وسخنها قليلا ثم افرك سطحها بقطعة شمح اليض بنوع انه يتغطى تماما فاتركها لتبرد وارسم عليها اذ ذاك بقل ندر ما تريد ان ترسمه بنوع ان رأس القلم يزيل الشمع و يمس الفولاذ وغطس عند ذلك قطعة الفولاذ في خل قوى ورش على الرسم من مسحوق ماني كاو رور الزئبق ( السليمني ) ورطب ما رششته بخل ايضا و بعد مضى ٥ دقائق اغسل القطعة بماء العادة وعرضها لنار خفيفة ليذوب الشمع فتنظر اذ ذاك ان ما رسمته على الفولاذ محفورا كما لو استعملت قلم النتر لحفره ولا يخفى ما فى معوفة هذه الطريقة من الفائدة لانه معلوم لدى الجميع ان الفولاذ قاس للغاية و يقتضى لحفره تعب ووقت

# ﴿ فِي تلوينِ الرخامِ وما شاكله ﴾

لقد امتحنت فى ايطاليا العمليات الآتية لتلوين الرخام وهاك نتيجة تلك الامتحانات ﴿ ١ ﴾ محلول نيترات الفضة اذا صب على الرخام يمتصه هــذا ويصير لون الفضة اذ ذاك احم غامقا

- ﴿ ٢﴾ محلول نيترات الذهب يخرق الرخام ايضا ولكن اقل من محلول الفضة و يكون لون الرخام اذ ذاك بنفسجيا مائلا الى الاحمرار
- ﴿ ٣﴾ محلول خلات النحاس يخرق الرخام على عمق خطين و يكون لونه اخضر فاتحا
- ٤ ﴾ محلول دم الاخين ومحلول ربالراوند يخرقان الرخام ايضا فالاول يلونه
   باحمر والثاني باصفر

ولكى يصير المحلولين الاخيرين اهلا لان يخرقا الرخام جيدا يلزم ان يكون الرخام مصقولا جيدا بحجر الخفاف فيذاب دم الاخين او رب الراواد في السيبرتو سخنا ويرسم به على الرخام بواسطة فرشة مغموسة بالسائل . وقبل ان نقيع جميع الاخشاب الملونة في السيبرتو النقي يخرق الرخام و يلونه . فاذا نقعنا الدودة في السيبرتو واضفنا الى منقوعها قليلا من الشب الابيض ورسمنا بالنقيع سخنا على الرخام يتلون هذا بلون ارجواني جميل والى ما ذكرناه سابقا من المواد الملونة للرخام نضيف ايضا الشمع الابيض ممزوجا من مواد ملونة ومذوبا . مثال دلك اذا اخذنا من خلات النحاس ناعما جدا واغليناه مع الشمع الابيض ثم صببناه سخنا على الرخام وتركناه ليبرد عليه ثم مسحنا الشمع عن الرخام نرى اللون الاخضر خرق بالرخام على وتركناه ليبرد عليه ثم مسحنا الشمع عن الرخام نرى اللون الاخضر خرق بالرخام على عق ٨ خطوط من معطعه

هذا وعلى من يتعاطى صناعة الرخام ان يمتحن ما ذكرناه لهـذه الغاية اذ حناها بدون ان نمتحنها

# ﴿ في حفر الزجاج ﴾

عند ما يراد حفر احرف او رسم ما على الزجاج يطلى الزجاج بشمع ذائب او بغرنيش ما ثم يرسم عليه بحيث ان رأس القسام المستعمل لذلك يمس الزجاج ثم غط ما رسمته بمعجون رخو مركب من فلور ور الكاسيوم مسحوقا وحمض الكبريئيك القوى واتركه هكذا بضع ساعات ثم ارفع عنب الفرنيش او الشمع فتنظره محفورا حسا دسمت

. ومن المستحسن ان تغطى الزجاج الموضوع عليه المعجون المذكور آنفا برقاقة من رصاص وهكذا يكون فعل الحامض الفلور يك المتصاعد من المعجون اقوى على الزجاج المعرض له

# ﴿ واسطة لثقب الزجاج ﴾

عند ما يراد ثقب الزجاج ينقط على المحل المراد ثقبه من زيت العر بنتينا صرفا او مذابا به قليل من السكافور م تؤخذ آلة تسمى عند النجار بن القوس والمقدح ( او المثقب ) و يثقب بها المحل المراد . فهذا السائل يسهل ثفب الزجاج اما فى معامل اورويا فيفضلون المزيج الآتى

- ۲۰ درهم زیت تربنتینا
- ٤١ « اوكسلات الموتاسا
  - ۰۲ « ثوم مقشور

امزج اوكسلات اليوتاساً بالزيت المذكور ثم اضف الثوم مرضوضا واترك المزيج ٨ ايام فى زجاجة مسدودة محركا كل يوم فيصير مهيشا للعمل وطريقة استعاله مى النام الله عنه المحل المراد ثقبه ثم تستعمل القوس والمقدح كما ذكر فيتم ثقب الزجاجة بسهولة

## ﴿ في عمل الحصى المتفرقعة ﴾

٤ درهم فصفور

« كلورات البوتاس

۷ ۵ صمغ عربی

۷ ( غراء

۲ « سيرقون

٤ « رمل اييض

ذوب اولا الصمغ فى كمية ماء ليكون بقوام خثر ثم ضعه فى قنينة وضع الفصفور (١) وضع القنينة فى حمام ماريا محركا كل برهة الى ان يتجزأ الفصفور تماما ثم ذوب الغراء واضفه الى المحلول الفصفورى ثم ضع كلورات الپوتاس فى هاون ورطبه بماء واسحقه وضعه مع المزيج واضف اخيرا الرمل والسيرقون . ثم خذ من الحصى المستديرة الشكل الملساء واطلها بهذا المزيج واتركها لتنشف فتكون متفرقعة اذا ألقيتها على محل مبلط او اذا لطمتها على جسم صلب

# ﴿ فِي عمل قش النفط ( الشحاطات ) ﴾

اعلم ان التركيب الذى قدمناه لعمل الحصى المتفرقعة هو ايضا يستعمل لعمل قش النفط الذى يتفرقع ويلتهب عند ما يحك على جسم خشن ولسكن منهم من يحذف من التركيب كلورات البوتاس و يعوض عنه بنيترات البوتاسا فيلتهب القش بدون ان يتفرقع اما التعويض بالنيترات عن كلورات البوتاس فحوفا من تفرقع هذين الجسمين عند مزجهما

و بعد تحضير المعجون يؤخذ من العيدان الرفيعة و يغمس طرف منها في مذوب الكبريت العمودي على النارئم تغط في المعجون الفصفوري وتبرك اتنشف فتوضع

 <sup>(</sup>١) اعلم ان الفصفور جم ياتهب اذا تعرض الهواء الكروى ولو برهة وجيزة ولذلك يحفطونه مندورا بماء فاحذر منه

فى علب ويدهن اسفل العلبة واعلاها بمذوب الغراء مشددا برمل وذلك لتحك عليه قشة النفط عند ما يراد اشعالها

و يعطى غالبا لرؤوس قش النفط لون فضى لامع وذلك بفطها فى سائل نحت خلات الرصاص ثم بتعر يضها لبخار الهيدروجين المكبرت فى محل حام

ونظرا للتفرقع الذى يخشى حدوثه عند مزج كلورات الپوتاس والفصفور قــد يعوض عن الاول بثانى اكسيد الرصاص او نيترات الپوتاس او بمزيج مركب من هذىن الصنفين

وقد يختلف تركيب المعجون ذاته حسب اختلاف رطو بة البلدان التى يستحضر فيها . ففى انكلنره حيث البلادرطبة يضعون فى المعجون كمية من كلورات اليوتاس اكثر من كمية الفصفور اما فى المانيا فعكس ذلك

ونظرا الى مضرات الفصفور قد اجتهـد المعلمون ووجدوا واسطة لعمل قش النفط يستغنى بها عن عمل هذا الجسم السريع الالتهاب وهاك صفة جملة تراكيب لهذه الغامة

# ﴿ تركيب اول ﴾

٧٥ درهم كلورات اليوتاس

٣٥ « ثاني اوكسيد الرصاص او المنغنهز

٣٥ « كبريتور الانتيمون

تسحق هذه الاجزاء كلا وحده ثم تعجن بمذوب انفراء لتصدر بقوام خثر فتطلى بها قضبان دقيقة بعد غطها فى الكبر يت مذوبا على الــار

# ﴿ تُركيب ثان ﴾

۱۰ درهم غراء

۰۳ « كاورات البوياس

, و ربع ﴿ ثَانِی كرومات البوتاس

نصف درهم كدريته رالانتيه وزالاهبي

۳ درهم زجاج مسحوق
 اسحق الاجزاء كلا وحده واجر العملية السابقة

# ﴿ تُركيب ثالث ﴾

٢٦ درهم كاورات اليوتاس

٧٥ « ثاني أكسيد الرصاص او المنغنيز

۲۰ « ثانی کرومات الیوتاس

٧٠ « كبريتور الانتيمون واليوتاس

۲۰ « سیانور الرصاص

۰۶ « زجاج مسحوق

۰۰ « صمغ عربي

أسحق الاجزاء كلا وحده وذوب الصمغ بكمية ماء واعجن به المساحيق و بعد تغميس ر ژوس القضبان بالكبريت تطلى بهذا المعجون وتنشف

# ﴿ تركيب رابع ﴾

٥٢ درهم كاورات اليوتاس

۲۶ « هيبو کبريتيت الرصاص

۰۸ « صمغ عربی

اجر عليه العملية السابقة . وللبعض من هذه التراكيب الاربعة يلزم ان يطلى السفل العلمة بمركب مخصوص لتحك عليه عند ما يراد اشعالها فللتركيبين الاولين يطلى الحل العلبة بالمزيج الآتى

۲ درهم كلورات البوتاس

۱ « سیرقون

۱ « سنبادج

١

/ ماشفیر ( ای الکتل الشبیهــة بالزجاج التی تتکون فی

اكور الحداد )

## غراء كمية كافية

تعجن سوية

وللتركيبين الاخيرين يطلى اسفل العلب بالمزيج الآثي

- ه درهم أنى اكسيد المنغنيز
- ۲۰ « كبريتور الانتيمون
- ۳۰ « ثاني كرومات البوتاس
  - ۰۲ « زجاج مسحوق
    - ۳۰ « غراء

اسحق الاجزاء كلا وحده ثم ذوب الغراء فى كية ما، مناسبة واعجن به المساحيق فيكون مهيئا للعمل

﴿ انتهى باب المرايا ويليه باب المِين ﴾



( في الصنائع والفنون )

744

البائيان

﴿ فِي الْمِينَ وَمَا يَتَعَلَقَ بِهَا ﴾ ،

﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ فِي اصطناعِ المينا ﴾

قد يسمون مينا مادة زجاجية يكسى بها ظاهر معدن طبقة تجعله ابهج واروق للنظر. فالمينا اذا هى نوع زجاج مركب من سليكات البوتاسا ومن اكسيدالرصاص وهى قد تكون اما شفافة اىالتى يخوقها النوركالزجاج واما مظلمة اىالتى لا يخرقها النور كالخزف الصينى وقد تكون ايضا اما بيضاء واما ماونة بلون ماكالازوق والاخضر والاصفر وما شاكل ذلك

واعلم ان الآجراء التي تتركب منها المبنا اية كانت لا نختلف بل يضاف البها او يعوض عن احد الاجراء المركبة منها بجرء آخر وذلك لجملها مظلمة او ماونة بلون مطاوب . فنتكلم الآن عن كيفية تركيب المينا الشفافة اذهى الركن الاصلى لهذه الحرفة ونقدم للقارئ جملة تراكيب تختلف بها مقادير الاجراء المركبة للمينا وليكن معاوما ان هذه التراكيب ذاتها تكون المين المظلمة والمين الملونة اذا اضيفت البها اجزاء ستذكر ان شاء الله في وقتها

﴿ الفصل الثانى ﴾ ﴿ في تراكيب المينا الشفافة ﴾

﴿ تُركيبِ أُولُ

۳ درام سلیکون ۳ « ثانی اکسید الرصاص درهمان ور بم نیترات الپوتاس

- ﴿ تُركيب ثان ﴾
  - ٣ درهم سليكون
  - « أناني أكسد الرصاص
  - ۲ « نیترات الیوتاسا ۱ « بورات الصودا

- ﴿ تركيب ثالث ﴾
  - درهم سليكون
    - « أني أكسيد الرصاص
  - « نيترات اليوتاسا
  - « بورات الصودا
- ﴿ تركيب رابع ﴾
  - ١٠ درهم سليكون
  - « أنى أكسيد الإصاص ١٥

    - « نيرات الوتاسا « تورات الصودا
  - ﴿ تُوكيد خامس
    - ۳ درهم سلیکون
      - ۳ « الفي اكسيد الرصاص
        - ۱ « بورات الصودا

فهذه الغراكيب الحنسة هي ركن المين اية دنت وكما سبق الفول ال كلامها يكوّن مينا شفافة واذا اريد عمل مينا مظهة ( اي بيضاء كمينا الساعة ) فيحذف اكسيد الرصاص ويضاف الى احد الداكيب المار ذكرها اكسيدالتصـدير والرصاص او فصفات الكاس غيران الاول اجود واكثر المملا

واعلم ان اكسيد القصدير لا يضاف وحده بل متحدا مع اكسيد الرصاص ولكى يتم اتحاد هذين الاكسيدين عاع المعدنان اى الرصاص والقصدير بالمقادير التي ستذكر فى بوققة على نارقوية وكلا تكوّنت قشرة على وجه المذوب تقش وتحفظ فالها الاكسيد المطاوب . وعند ما يتحول جميع المذوب هكذا الى اكسيد يرجع الى البوتمة و يترك على النار مدة ليتم تأكسده ثم يصب فى وعاء فيه ماء ويحرك فا بقى من المعادن بدون تأكسد نام يرسب الى قعر الاناء فيسهل عليك حينت فاخراج الاكسيد وتركه

وان كمية الرصاص اللازم تحويلها الى اكسيد مع القصدير كما سبق القول تختلف حسب اختلاف المينا اما كمية القصدير اللازم لجعل مينا شفافة مينا مظلمة بيضاء فهى جزء واحد قصدير متأكسد لكل عشرة اجزاء من مركب المينا فهن الضرورة اذا ان تقرر مقادير الرصاص اللازم تحويله الى اكسيد مع القصدير لكل من التراكيب المذكورة سابقا فنقسمها ايضا الى ٤ نمر

﴿ نومرو ٢ ﴾		مرو ۱ ﴾	﴿ نُوا	
ه درهم رصاص	صاص و	ے درھم ر	ونصف	٣
۱ « قصدیر		قصدير	درهم	١
( ience 3 )		مرو ۳ ﴾	﴿ نُو	
۷ درهم رصاص	,	رصاص	درهم	٦
۱ « قصدیر		قصدير	<b>»</b>	١

أكسدكلا من هـذه النمركما سبق القول عن ذلك واحفظه وحده وعنــد ما يراد تحضير مينا مظلمة بيضاء يعوض عن كمية اكسيد الرصاص المذكورة فى تركيب المينا الشفافة بالكمية التى ستذكر من اكسيد الرصاص والقصدير وهذه صفة تراكيب لذلك

### ﴿ الفصل الثالث ﴾

(الدرالمكنون)

﴿ فِي تَراكيب للمينا المظلمة البيضاء ﴾ ﴿ تركيب اول ﴾

٣ درهم سليكون

٤ « اكسيد الرصاص والقصدير نومرو ١ درهمان ونصف نينرات اليوتاسا

### ﴿ تركيب ثان ﴾

۳ درهم سليكون

• « اكسيد الرصاص والقصدير أومرو ٢ ٧ « نيترات اليوتاسا

۱ « بورات الصودا

# ﴿ تركيب ثالث ﴾

۳ درهم سلیکون ٦ « اكسيد الرصاص والقصدير نومرو ٣

١ « نيترات اليوتاسا

۱ « بورات الصودا

# ﴿ توكيب را بع ﴾

١٠ درهم سليكون

۱۸ « اکسید الرصاص والنصدیر نومرو ۳

٠٤ « نيترات اليوتاسا

« بورات الصودا • \

#### ﴿ تركيب خامس ﴾

٣ دوهم سليكون

٧ « اكسيد الرصاص والقصدير نومرو ٤

۱ « بورات الصودا

وكيفية مزج الاجزاء المركبة منها المينا شفافة كانت او مظلمة هي الآتية اسحق اولا الاجزاء كلا وحده سحقا ناعما ثم امزجها جيــدا وضع المزيح فى

بوتقة مفطاة داخل كور كالمستعمل عندصباب النحاس وقو الناركثيرا وآترك البوتقة داخل النار الى ان تراه مائما وعند ما تكشف البوتقة صبه في وعاه فيه ماء ثم نشفه وارجعه الى البوتقة وأمعه ثانية ثم صبه بللاء وهكذا ار بع مرات متوالية واخيرا نشفه

واسحقه ناعما جدا جدا واحفظه داخل علب الى وقت الاستعال واذا عرفت تحضير المينا المظلمة والشفافة نرشدك الآن الى كيفية تحضير المينا الملونة وهاهى

﴿ مينا خضراء ﴾

﴿ مينا زرقاء ﴾

٢ جزء منا شفافة اولا

١٠ حزء منا شفافة اولا

من ١ الى ٢ « أكسيد الكوبلت من ١ الى ٢ « ثاني أكسيد النحاس ﴿ مينا صفراء ﴾

﴿ مينا بنفسحية ﴾

٣ جزء مينا شفافة اولا

٣٠ جزء مينا شفافة اولا

من ١ الى ٢ « اول أكسيد المنغنيز من ١ الى ٢ « كاورو ر الفضة

﴿ مِنا حمراً ارجوانية ﴾

﴿ مينا سوداء ﴾

١٢ جزء مينا شفافة اولا

١٥ جزء مينا شفافة

من ١ الى ٢ « أكسيد الذهب

من ١ الى ٧ ( اكسيد النحاس من ١ الى ٧ ( اكسيد الكوبلت

من ١ الى ٧ « أكسيد المنغنيز

يماع كل من هذه التراكيب في بوتقة مغطاة ثم يسحق بعــد فلك جيـــدا ويحفظ الى حين الاستعال يحدث احيانا ان المينا الحمراء تفقدهذا اللونعند لصقها بالمدن وتصير بنفسجية فلمنع هذا الحادث يضاف اليها قليل من بورات الصودا واذا وجمد بالامتحان ان لونها احمر قان يضاف اليها قليل من المينا الصفراء المذكورة اعلاه فيفتح لونها

# ﴿ الفصل الرابع ﴾

### ﴿ فَ كَيْفِيةَ لَصَقَ الْمِينَا بِالْمُعْدِنُ ﴾

المعدن المراد لصق المينا به عملية اولية وهى ان يتعرى سطحه من كل المواد الدهنية ولنوال هذه الغاية يغلى فى مذوب كر ونات البوتاسا و يغسل بعد ذلك جيدا عاه واذا كان المعدن من السافل الواطى العيار فمن الضرورة ان يغلى قبل لصق المينا به فى المزيج الآبى الى ان يتطاير الماء عن الاملاح عاما وهذه صفة المزيج

٤٠ درهم نينرات اليوتاسا


٧٥ « كَبِريتات الانومين والبوتاسا

٣٥ « كاورور الصود <u>و</u>م

تسحق هذه الاجزاء وتذاب في كمية ماء كافية ندو باز إ فتما

والقصد من غلميان الذهبالسافل العيار فى هذا المذوب هو اكبى يتعرى سطحه من النحاس وهكذا تلتصق المينا على ذهب خالص فتكون اروق للنظر واكثر لامعية وعلى الخصوص اذا كانت شفافة

خذ من المسحوق المحصر كم مرعلى أس موق من حديد ومدد على سطح المعدن المهيأ له مدا متساو يا واضغط بعد ذلك بلموق على المسحوق فلسيل منه الماه الزائدثم خذ خوقة قديمة نظيفة وكبسا بها متمتص ما بتمي فيه من الماء وضع عشد ذلك القطعة على لوح من تنك ذى ثقوب كالمصفاة ( شكل ٢٩ ) وضع هذا الاخير




فوق رماد حار وأبقه الى ان ينشف المسحوق تماما فيصير مهيأ ليوضع فى السكور حيث يميع ويلتصق بلامدن

اذا كان مرادك عمل مينا شفافة فلا تضع من المسحوق على سطح المعدن سوى طبقة رقيقة و بالعكس اذا كان مرادك عمل مينا مظلمة

وقبلما نشرع فى الكلام عن كيفية اماعة مسحوق المينا على سطح المعدن يلزمنا ان نشرح اولا الكور الخاص لهذه الغاية فنقول

ان الكور ( شكل ٣٠ ) مركب من ثلاث قطع الاولى وهي قاعدة الكور



مجوفة ذات مصفاة تشعل فوقها النار وينزل منها الرماد الى اسفل

والقطعة الثانية هي غطاء الكور بهيئة قبـة ذات مدخنة بطول نصف ذراع او اكثر وفى جنب هذا الغطاء فتحة لاضافة الفحم منها عند الاقتضاء وتسد بعــد ذلك

والقطعة الثالثة كناية عن علبة من فخار ذات فتحة فى جانبها فتوضع هـــذه

العلبة داخل الكور فوق فحم ملتهب وتحاط به من جميع جهاتها الا ان فتحتها تدار لباب السكور. ثم يغطى السكور بغطائه وتسد جميع فتحاته فيكون معدا للعمل وكيفية وضع قطعة المعدن الموضوع عليها المسحوق داخل السكور هى ان تضعها على لوح التنك المار ذكره وتقرب هذا الى باب السكور وتتركه برهة ثم تأخذه بملقط وتدخله الى السكور وويدا رويدا ليحمى بالتابع ثم تدخل اللوح داخل العلبة الموضوعة داخل السكور وتتركه برهة ثم تديره بالملقط بلدف لتكون الحرارة عليه متساوية وعند ما تنظر ان المسحوق قد صار بلون لامع فرق القطعة المعدنية فاعرف انه ماع والتصق عاقحته فحذ حالا بدون ابطاء اللوح بالملقط واخرجه رويدا رويدا كما ادخلته الى ان يصير قوب يصير خارج العلبة فاتركه هناك برهة ثم ابعده من هناك بالتدريج الى ان يصير قوب باب السكور فدعه ليبرد رويدا رويدا لؤلا اذا اخرج دفعة واحدة يخشى من تشقيق باب السكور فدعه ليبرد رويدا رويدا العملية يدخل فيه الهواه فتنبه المينا وخصوصا اذا كان محل اجراء العملية يدخل فيه الهواه فتنبه

ومن الضرورة اخراج القطعة من النار حالا عنــد ما بميــ المسحوق عليها والا اذا تركت مدة اطول يذوب المعدن او على الاقل يتاوى فانتبه لذلك

واذا اخرجت القطعة ووجدت ان سمك القشرة ازجاجية عليهما غير كاف فيكنك ان تسمكها بوضع مسحوق جديد واجراء العملية السابقة وهكذا الى ما شئت

و بعد اماعة المينا ولصقها بالمعدن واخراجها من النار يكون سطحها غير مستو وغير لامع كالواجب فيقتضى مساواته وتاميعه فالغاية الاولى تنم ببرده بمبرد ناعم او بان يوضع عليه شئ من السنبادج مبلولا بماء ثم بفركه برقاقة قصدير الى ان يستوى تماما

ولبلوغ الغاية الثانية اى لتلميع المينا يؤخذ من أكسيد القصدير (١) ناعما جدا ويرش على سطحها ثم يفرك فركا متواترا برقاقة قصدير اينة ليصير لامعا نوعا ثم

 <sup>(</sup>١) يستحضر اكسيد النصدير لهذه العاية بوضع قصدير في بوتقة على النار وكما تأكسد
 منه شئ يؤخذ وموضع في الماء ثم ينشف ويستعق اعما جدا

يعوض عن رقاقة القصدير برقاقة من الخشب الابيض اللبن مداوما الفرك به الى ان تصير لامعية المينا بالدرجة المرغوبة

واعلم أنه لا يقتضى استمال الكور أذا كان المراد لصق مينا بقطع صغيرة كالخواتم والحلق وما شاكل ذلك بل يكفى أن توضع القطعة الحاملة المسحوق على قطعة فحم أو لوحة و ينفخ عليها بالبورى إلى أن عميع . وأنه أذا كانت القطعة المراد لصق المينا عليها ملحومة من أحدى جهاتها لا تحمل النار اللازمة لاماعة المسحوق الزجاجي بل قبل أنتهاء العملية يذوب اللحام ور بما تتعطل القطعة من أجراء ذلك فمن الضرورة أن يغطى محل اللحام بمادة تقيه من فعل النار ولذلك تعمل معجونة من مسحوق الفخار بالماء أو من مسحوق الجمص بالسائل المذكور و يطلى بها خعل اللحام فيكون كحاجز بينه و بين النار

ان المينا الشفافة لا يستحسن لصقها سوى بالذهب لان هذا المعدن يبقى سطحه محتمها متلاً لئا جميلا بعكس ما اذا لصقت المينا الشفافة بالفضة او بالنحاس لان هذه المعادن تتأكسد بتعرضها للنار فيمترج اكسيدها مع المسحوق الزجاجي فيغير لونه وهكذا لا يقدر العامل ان يركب لهذين المعدنين مينا شفافة بلون موغوب. فلذلك كلا كان وجود النحاس بالذهب اقل كان لصق المينا عليه اسهل واكثر فجاحا

واذا كان سطح القطعة المراد لصق المينا علمها واسعا ورقيقا يلزم ضرورة ان تتلبس بالمينا على وجهبها والا فيتحدب سطحها ويصير بهيئة لا ترضى العامل ومن الضرورة ان تكون القشرة الزجاجية الملصوقة بقفا القطعة ارق من القشرة العلميا ولزيادة الايضاح انظر مين الساعات الداخلية

وليكن معلوماً أن القطعة المراد لصق المينا بها يلزم أن تكون خالية تماما من المواد الدهنية ولبلوغ هذه الغاية تغلى فى سائل البوتاسا الذى ذكرناه فى باب التلميس و بعد اخراجها من السائل المذكور تغسل بخل ممدود بماء ثم بالماء صرفا فتكون مهأة للعمل

#### ﴿ الفصل السادس ﴾

#### ﴿ فِي الرسم على المينا ﴾

واذ قد عرفت كيفية اصطناع المينا ولصقها بللمدن نرشدك الآن الى الطريقة التى يتم بها الرسم عليها فنقول

بعد لصق المينا على المعدن بالطريقة التي سبق القول عليها و بعد مساواة سطحها وتلهيمه يغسل بماء نقى ثم يؤخذ من المينا الملونة باللون المراد الرسم به وتوضع في هاون من اليشم وتفهر الى آخر درجة من النعومة وتضاف البهما حينشذ كمية من زيت اللاوندا المختر بالهواه (١٦ وتسحق معه جيدا الى أن يصير المسحوق بقوام الشراب الخائر فيرفع من الهاون و يحفظ في علبة محكمة السد وهكذا يكون معدا للاستعال

ولا يخفى ان جميع الالوان المراد الرسم بها تعمل لهــــا العملية داتها وتحفظ فى علب الى حين الطلب

وبعد تحضير الالوان كما من ارسم على المينا بواسطة فرشة كالمستعملة التصوير باليد وعند ما ترسم بالاون الواحد فقبل ان تبتدئ في الرسم بالاون الثاني نشف ما رسمته اولا وذلك بوضع القطعة على نوح التنك ذي الثقوب المار فذكره وتعريضه لنار لطيفة الى ان ينشف وهكذا افعل بعد ان ترسم باللون الثاني . و بعد تتمبم الرسم شعل النار داخل الكور كما سبق القول عن ذلك وضع الفطعة الحاملة الرسم على لوح التنك وهدذا داخل العلبة التي داخل الكور واتركها هناك ليذوب ما رسمت به و يلتصق بالمينا وذلك يعرف عند ما تنظر ان الرسم حار لامعا . فتخرج القطعة حينئذ من داخل العلبة الى قرب بابها ثم تأخذ في اخراجها من هناك رويدا رويدا للى ان تصير بباب الكور فاتركها هناك لتبرد لئلا اذا اخرجها دنعة واحدة يتشقق

<sup>(</sup>۱) كيفية تختير زيت اللاوندا هي ان تضم منه قباً على صعن وتفطى السعين بقطة من الشا**ش الهنسد**ى وتتركه معرضا هكذا للهواء والنور مدة . وعمرف ان الرسر صار حداً المطلوب عند ما يصير بقوام زيت الزيتون

الرسم والمينا الملتصق بها وخصوصا اذا كان المحل يدخل فيه الهواء فتنبه لهذا جميعه يحدث غالبا ان الرسم يحتاج الى التصليح بعد اخراج القطعة من الكور فلذلك عند ما تبرد ضع لها من اللون اللازم فى المحل المحتاج اليه وارجعها الى السكور ثانية واتركها الى ان يميع ما اضفته و يلتصق بما يحته واذا وجد فيها بعد اخراجها ثانية بعض عيوب محتاجة الى التصليح فيقدر العامل ان يصلحها و يعيدها الى الكور هكذا على اربع مرات متوالية

ولا يصح وضع القطعة في الكور اكثر من اربع مرات خوفا من تغير الالوان المرسوم بها ولا يخفي ما في ذلك من الضرر

هذا ولا يخفى أن الرسم على المينا من الامور الدقيقة العسرة التتميم وخصوصا على الذين يجهلون فن الرسم فعلى من اراد معاطاة هـذه الحرفة أن يتسلح بالصبر الجميل وأن لا يفتر عزمه عند حدوث ما يطرأ عليه من عدم النجاح وليتذكر دائما المثل الدارج القائل في المجلة الندامة وفي التأني السلامة

قد قلنا عند ما تكامنا عن تراكيب المينا الماونة ان اللون الاحمر الارجواني يحصل بمزج اكسيد الذهب مع مسحوق المينا البسيط ونقول الآن انه اذا عوض عن اكسيد الذهب باكسيد الحديد الاحمر يكون لون المينا احمر لحميا فاتحا او غامقاحسب مقدار الاكسيد الموضوع. وانه اذا مزجت المين الماونة الواحدة مع الاخرى بمقادير مختلفة تحصل من ذلك ألوان مركبة ولاجل الايضاح انظر ما ذكوناه عن الالوان المركبة في باب صباغ الاقشة

﴿ انتهى باب المينا ويليه باب اصطناع الصابون ﴾



# البائبالتاسع

## ـــــ القسم الاول 👟 ــــــــ

﴿ في اصطناع الصابون ﴾

### ﴿ الفصل الاول ﴾

﴿ في ماهية الصابون }

#### الفصل الثا

﴿ اصطناع الصابون بالزيت والصودا }

ان الصابون الحاصل من اتحاد الصودا مع زيت الزيتون هو النوع الوحيد المستعمل فى هذه البلاد ولكون الاغلب لا يعلمون حقيقة الاجزاء والمقادير المركب منها يقتضى ان نرشدهم الى المفادير الحقيفية التى يقدرون ان يطبخوا بها صابونا فى اى وقت كان

لقد علم بالامتحان انه يلنيم لكل خمسين اقة زيت زينون خمسة وار بعون اقة من الصودا الجيسدة وان لكل ثلاث اقات من الصودا يلنيم اقة كاس انتحول الى صودا كاوية

وعلى من اراد معاطاة هـذه الحرفة ان يتحقق اولا جودة الصودا المزمع ان يستعملها (سنذكر كيفية معرفة ذلك فى ذيل هدا الكتاب) و بعد ذلك تسحق الصودائم تؤخدكية الكاس اللازمة ولتكن قطعا وتوضع برهة فى محل رطب لاہواء او برش عليها قليل من المـاء وتترك قليلا فتاشقق تلك الحجارة ثم تصير مسحوقا ناعما ( يعرف الكلس بهذه الحالة بالكلس المطفأ ) فيخلط جيدا مع مسحوق الصودا بالمقادير المقررة آنفا و يوضع المزيج في اوعية من خشب او في بركة ( يسميها اهل هذه الحرفة حوضا ) مبنية في محل مرتفع مصنوع لها ميذاب اذا فتح يصب في جرن مكاس مصنوع لهذه الغاية ثم يغمر المسحوق على علو ثلاثة قراريط بماء سخن ويحرك داخل الماء و يترك منقوعا هكذا اثنتي عشرة ساعة ثم تنزع سدادة الميزاب فيسيل منها المحلول القلوى الى الجرن الذي تحته فهذا السائل هو المحلول القوى محفظ في الحوض كمية من الماء السخن قدر الكمية الاولى وبعد بضع ساعات يفتح الميزاب و يحفظ الماء النازل على حدة وهو المحلول الثاني . وبعد بضع ساعات يفتح الميزاب و يحفظ الماء النازل على حدة وهو المحلول الثاني . المجاول الثاني . المحلول الثالث فيكون عندك ثلاثة محاليل متفاوتة القوة من حيث الملح القلوى المذاب في كل منها

واعلم ان النفل الذي يبقى في الحوض لا يفقد جميع خاصة القاوية بالعمليات الثلاث المار ذكرها فمن المستحسن ان توضع فوقه كمية ماء و يترك مدة ثم يؤخذ الماء ويحفظ ليستعمل عوضا عن الماء السخن عند ما يراد تخمير مسحوق قلوى جديد . وما يبقى بعد ذلك يستعمل في اور با لاخصاب الاراضى الرطبة . و بعد تحضير الماء القلوى كما سبق الفول تؤخذ من كل من السوائل الثلاثة كمية متساوية وتمزج سوية ثم توضع في خلقين (١) بنوع ان السائل علا ثملها تقريبا وتوقد النار تحت الخلقين عوضد ما يقرب الماء القلوى الى الغليان يضاف فوقه الزيت بالمقدار المقرر سابقا ولا يمكث الزيت قليلاحتي يتحد مع الصودا المذابة بالماء و يصير كالمستحلب ثم خفف النار تحت الخلقين من الخلول الخفيف الثالث معتنيا بان يرش السائل وشا كيكون المزيج اتم واسرع فيكون ما في الخلقين من الخلول الخفيف الثالث معتنيا بان يرش السائل وشا ليكون المزيج اتم واسرع فيكون ما في الخلقين من الذيت عامًا ولا من المحلول القلوى بدون اتحاد في قعر الخلقين واذا لاحظ العامل أنه بقي ذيت عامًا فليضف من القلوى بدون اتحاد في قعر الخلقين واذا لاحظ العامل أنه بقي ذيت عامًا فليضف من القلوى بدون اتحاد في قعر الخلقين واذا لاحظ العامل أنه بقي ذيت عامًا فليضف من القلول المتحد بدون اتحاد في قعر الخلقين واذا لاحظ العامل أنه بقي ذيت عامًا فليضف من القلول بدون اتحاد في قعر الخلقين واذا لاحظ العامل أنه بقي ذيت عامًا في الخلول الخلول المناد في قور الخلقين وإذا لاحظ العامل أنه بقي ذيت عامًا فلي فلي في المن المناد في قور الخلقين وإذا لاحظ العامل أنه بقي ذيت عامًا ولا من المناد في الماء للمناد في المناد في قور الخلقين وإذا لاحظ العامل المناد في المناد ف

<sup>(</sup>١) يلزم ال تكون الحلقين المستمالة لطبخ الصابوز ضيقة من اسفل واسعة من اعلى ولها حنفية في اسفلها وان تكون مركبة فوق البار بنوع إنها لا تحمي سوى من اسفلها

المحلول الاول القاوى ما يكفي لأتحاد الزيت العائم اما اذا كان المحلول كثيرا في قعر الخلقين فتضاف من الزيت كمية مساعداً بالنحريك ليصير الاتحاد تماماً . والعلامات التي بها يعرف ان الماء القلوى كشير على الزيت هي سيولة المزيج وشفافته ومن الاسباب التي تجعل الزيت يعوم على سطح السائل وجود ملح الطعام في الصودا المستعملة حتى اذا كان وجود الملح فى الصودا كثيرا يتعسر اتحاد الزيت بالسائل القلوى فعنسد ما يحدث ما نع كهذا اى انه اذا لم يتحد الزيت مع السائل مها زيد له من المحلول الاول القوى فيضاف على الطبخة من قطع الصابون الصغيرة فيصطلح الحال و يصير المزيح جامدا متساوى القوام ( هذا يتم بعد ١٨ او ٢٠ ساعة منوضع المزيج على النار) فيضاف عليه حينتذ من المحلول الثالث الخفيف مذابا به ٢٠ درها المذاب به الملح ) وتسحب النار من تحت الخلقين ويترك المزيج ؛ ساعات ثم تفتح الحنفية التي في اسفل الخلقين فيسيل منها الماء الذي فسيخ حن الزيت بواسطة ملح الطعام فيلفي ثم رجع النسار الى تحت الخلقين واضف الى هـذه من محلول الصودا الخفيف المذاب به من ملح الطعام واغل المزيج اغلاء اطيفا مه الاعتناء بان قارل عن حوافي الخلفين الصابون الجامد الذي لصقّ بها وهكذا يكتسب الصابون قواما اشد ثم اسحب النار أنية ودع المزيج يرتاح برهة ثم اسحب عنــه الما. بفتح الحنفية ورجع بعد ذلك النار واضف من محلول الصودا القوى واغل ثلاث ساعات ثم اسحب عنه الماء أيضًا كما سبق التول وجدد أضافة المحلول القوى مساعدًا بالتحريك مع الاحتراس بان تكون الناركافية لغلى المزيج غليا اطيفا فقط فيأخذ حينشذ قوام الصابون في ان يشتد أكثر وكرر سحب المَّاء من الحنفية وإضافة السائل القوى على اربع مرات متوالية وعنــد ما تتكون على وجه الصابون طبقة يلزم العامل ان يحرك المزيج ليخلطها به . وقــد يحدث ان بخار المــاء المتصاعد من داخل الصابون ترشق منــه كمية خارج الخلقين فليحس العامل من ان يمسه الصابون المتطاير لثلا يؤذبه

ويعرف ان الصابون قد نضج اى انه صار بالقوام المطلوب عنـــد ما تفاهر به

العلامات الآتيـة وهى ان رائحة المزيج تصير كرائحة البنفسج تقريبا وتفقد رائحة الزيت الخصوصة به وعند ما لا يعود يلتصق المزيج بالابهام السبابة اذا ضغط بينهما باردا بل ينفصل عنهما كقشو بدون ان تترك عليهما رطو بة

واعلم ان المـدة اللازمة لطبخ الصابون نختاف بحسب اختلاف الكمية المراد طبخها فكايا كانت الكمية كمثير يلزم الطبخها وقت اطول وبالعكس

وعند ۱۰ يعرف بالعلامات المار ذكرها ان الصابون صار بالقوام المطلوب اتركه ايضا يغلى من ۸ الى ١٠ ساعة المضا يغلى من ۸ الى ١٠ ساعات هذا فى الشناء اما فى الصيف فن ١٠ الى ١٥ ساعة ثم افتح الحنفية في اسحب النار من تحت الحلقين واترك الصابون يرتاح نصف ساعة ثم افتح الحنفية فيسيل منها الماء الذى بقى بدون اتحاد

فالصابون المطبوخ بهذه الكيفية يكون لونه مزرقا واحيانا مسودا وهــذا اللون ناتج عن وجودكية قبليلة من اكسيد الحديد داخل الصودا المستعملة

وان اردت ان يكون ابيض فاضف اليه عندما يصير بدرجة الاستواء التي سبق القول عنها من ماء العادة كمية كافية ليصير بقوام اللبن الراثب فاترك تحت الخلقين فارا خفيفة و بعد تحريكها غطها جيدا ودعها هكذا مدة فيرسب الحديد الماون الصابون الى قعر الخلقين ثم ارفعه بمصفاة ومنها صبه فى دلو ومن هناك الى المبسط حيث يجمد عند ما يبرد فيقطع ألواحا بالكبر المطاوب

وقد يستغنى عن هــذه العملية الاخيرة اى عن امداد الصابون بماء العادة اذا استعملت الصودا نقية فتنبه

قلنا انه عند ما يفقد الزيت رائحته الخصوصية ويصير بقوام خثر يكون قدصار طبخه كافيا فيترك في الخلفين الى ان يبرد قليلا فيفسخ منه الماء الذي بقي متحدا به على دون لزوم فيرفع الصابون من الخلقين بمصفاة كما ذكرنا ومنها يصب في دلو ومنه في صناديق خشب قوية والاحسن في غرفة تسمى المبسط ارضها مفروشة بكاس منخول على علمو قيراطين او ثلاثة وموضوع دائر الكاس برواز منخشب لئلا يتبدد الصابون عند صبه وهو سخن وكلما وضع شيء من الصابون في المبسط يأخذ العامل في ان يساوى سطحه بلوح من خشب ليكون بسمك متساو و يترك

هكذا بومين فينشف . هذا فى الشتاء اما فى الصيف فيلزمه من ثلاثة الى اربعة الم لان حرارة الفلك ترخى الصابون وللسبب ذاته يلزم ان يبقى الصابون على النار مدة اطول فى الصيف مما هى فى الشتاء فاعلم ذلك

وعند ما يبس الصابن فى المبسط يدطر العامل سطحه حسب الوسع المراد ان يعطى للالواح و بعدد ان يطبع اسمه او المهم معمله على كل منها يفصلها عن بعضها ثم تؤخذ الالواح وتصف على بعضها التصير على هيئة اعدة هرمية الشكل فى محل للهواء وتترك هكذا الى ان تيبس وهكذا تنتهى العملية

وقد لاحظنا ان الصابون الاصفر اللون يفضل على العما بون الابيض ولا نعلم حقيقة سبب هذا التفضيل و بعد الاعتجان وجد ان اصفرار الصابون صادر عن وجود قليل من الحديد في الصودا ولكون صانعي الصابون في هذه البلاد يحلون الصابون اي انهم يمدونه بماء عند انها، طبخه برسب الحديد الى قعر الخلقين كما ذكرنا ذلك ولا يحصلون على صابون مصفر الا بطريق الصدفة مع انهم لو اخرجوه من الخلقين عند نضجه بدون ان يضيفوا اليه ماء و سطوه وقطعوه كجارى العادة لاصفر ظاهره بعد يباسه و بقى داخله رماديا حسب الرغوب

واعلم أنه أذا أريد أعطاء الاون الاصفر للصابون فبالطريفة الآتية

قبلها يصير الصابون فى الخلةين بالقوام المرغوب عاما يضاف البه مع التحريك من مذوب كبريتات الحديد فى المحلول العلموى الخفيف بنسبة درهمين من كسريتات الحديد لكل اقة من الزيت

وعند ما يصير بدوجة النضج اللازمة يسعن فى المبسعا ، ينطع الواحا فيصفر ظاهرها عند ما تيبس لان كـبر يتات الحديد الممزوح بها يأخد من اكسحين الهواء و يتحول الى اكسيد الحديد اما داخلها فيبقى بامن رخاس مشعبا زرق جمبل

واعلم أن الصابون المحضر بهذه الطريفة يكون دائمًا اصلب من الصابون الابيض لان كمية الماء به هي اقل مما هي في هذا

واذ تكامنا الى الآن عن كيفية اصطناع الصابهن فى المعامل الكبرة يلزمنــا ان نرشد القارئ الى طوبقة سهله يعا ر بها ان يصنع ما يلزمـــه من الصابون

#### بدون احتياج الى الباعة ولا يخفى ما فى ذلك من التوفير

#### ﴿ طريقة سهلة لاصطناع الصابون في البيوت ﴾

اذا ار يد تحويل اقة ونصف من الزيت الى صابون يؤخذ ١٥٠ درها من تحت كر بونات الصودا نقيا و٥٠ درها من الكلس حيا وبعد سحق الصودا واطفاء الكاس برشه بالماء ليصير مسحوقا ناشفا يمزجان جيدا ويوضعالمزيج فى وعاء من فحار او من خشب ذي تُقَبِّ على علو قيراطين من اسفله معرضا بين الثقب والمسحوق داخل الوعاء قطعة خام و بعد سد الثفب يغمر المسحوق بماء على علو ٣ قرار يط من سطحه و بعد تحریکه یترك هكذا ثلاث ساعات ثم تفتح ثفب الوعاء فیسیل منهـــا الماء القاوى رائقا لانه تصفى بمروره على قطعة الخام الموضوعة داخل الوعاء لهذه الغاية فيحفظ السائل علىحدة وهذا هو المحلول الاول القوى ثم يضاف من الماء فوق ما بقي فى الوعاء كالمرة الاولى و بعد مضى ثلاث ساعات يسحب الماء ويحفظ على حدة وهو المحلول الثانى وتعاد العملية ذاتها مرة ثالثة والماء الحاصل منها هو المحلول الثالث يحفظ على حدة ايضا . ثم يؤتى بقدر من نحاس او حديد مصبوب ذات سفل مقعر ويوضع على النار وداخله الاقة والنصفزيتا واقتان من المحلول الخفيف الثالث ويغلى المزيح مع الاعتناء بان يضاف عليه كل ثلاث دقائق كباية من المحلول الثالث مداوما اليحريك بقطعة منخشب وعند ما يستعمل المحلول الثاث جميعه يضاف من المحلول الثاني الى ان يفرغ جميعه أيضا فيضاف من المحلول الاول وعند ما يشاهد ان المزيج صار بعضه خثرًا غَير ملتحم القوام بل يشبه الحليب الماصل يضاف اليـــه قدر ٣٥ درها من مسحوق ملح الطعام فحالا يلتصق الجامد منه بعضه يبعض ويفسخ عن السائل لانه صار مالحا فيغلى وهو على هذه الحالة نصفساعة ثم ينزل القدر عن النار ويترك ليبرد قليلاثم يرفع منه الحامد بمصفاة ويهرق الماء المالح و بعد تنظيف الفدر وترجيع الصابون اليــه ووضعه على النار يوضع داخله قدر مائتي درهم من ماء العادة وعند ما يقرب للغليان يزاد عليه بالتدر يح ما بقى من المحلول الاول وبعد ان يغلى ساعة ينزل القدر عن النار مانية ويرفع منه الصابون بمصفاة ويهرق السائل الباقى فى

القدرثم يعاد فوق النار وداخله الصابون واقة من ماء العادة و بعد ان يغلى ثلثساعة يرفع من القدر و يبسط فى محل مرشوش عليه كاس مطفأ منخول و ينرك مبسوطا خمس عشرة ساعة ثم يقطع ألواحا

واذا وزن الصابون الحاصل من هذه العملية بعدد تقطيعه يكون و زنه ثلاث اقات فيوضع فى محل ناشف الى ان يفقد سدس وزنه ايطاير الماء شنه ويصير حينيّذ صلما كالصابون التجارى المعهود

### ﴿ فِي تحويل زيت اللوز الى صابون ﴾

ان استمال الصابون الحاصل من طبخ زيت الاوز مع السوائل القاوية محصور في الطب او لتحسين البشرة وما ذلك الالعلو قيمة الزيت المذكور. فعلى من اراد ان يتعاطى طبخه ان ينتخب زيت لوزجيد حاو الطبم وايكن تحتكر بوئات الصودا المراد استماله نقيا فقداب الصودا في ماء مع مثال ثلث و زنها من المكلس المطفأ حديثا وبعد تحريك المذوب جيدا ينرك ثلاث ساعات ثم يرشح مرق المرشيح ثم يؤخذ من هذا المذوب ١٢ جزءا ومن زيت البوز ٢٥ جزءا و بونمان في قدر على نار خفيفة الفاية وعند ما يصير المطبوخ بقوام خنر يصب في قوالب و ينرك فيها الى ان يبس واعلم ان هذا النوع من الصابون اذا احسن نركيبه ومنبخه يكون ابيض ناصعا فا رائعة جيدة وطعم حلو وكلا ازمن يتصلب حتى انه يدير قابلا للسحق والنخل اذا وقطع قطعا صغيرة وجفف في محل حار

### ﴿ فِي اصطناع سائل يقوم مقام الصابون ﴾

يؤخذ رماد اخشاب صابة عمر وقة حديثًا و يضاف اليه مثل ثلث وزنه كلسا مسحوقا مطفأ حديثا و يغمر بماء و ينقع مدة ثم يصفى الماء عناو بحفظ ايستعمل عند اللزوم. وعند ما يراد استعال صابون يدخذ من الما المحضر كما ربق ثلانون جزءا ومن زيت الزيتون جزء واحد وبعد مزجه وتحريكها يصبر السائل ابيض كالحليب ثم يداوم تحريكه فيرغى كما لوكان من السابون الجيد. ضع منه اذ ذاك كمية في وعاء واضف اليه من الماء السخن كمية قليلة اوكثيرة حسما يراد به ان يكون قويا او خفيفا وغطس به عند ذلك الملاييس المرآد غسلها وافركها داخله واغسلها حسب العادة فيفعل كالصابون الاعتيادى

#### ﴿ طريقة اخرى لذلك ﴾

يؤخذ من الصودا قطع صغيرة وتوضع فى وعاء وفوقها ماء وتنرك منقوعة الى ان يصير طعم الماء مالحا قليلا . ثم ضع من هذا الماء ار بعين جزءا ومن الزيت جزءا واحدا وحرك المزيج ليصبر ابيض كالحليب ثم اضف اليه كمية ماء قليلة او كثيرة حسما يراد به ان يكون خفيفا او قويا فيكون معدا ليقوم مقام الصابون تماما

وللعامل الخيار فى ان يعوض عن الصودا باليوتاسا على شرط ان يضيف الى هذا الاخير ان استعمله قليلا من مسحوق الكلس المطفأ حديثا

واعلم انه من الضرورة ان يحفظ المحلول المعد للطريقة الاولى فى قنانى محكمة السد او انهلا يستحضر الا قبل استعاله ببرهة وجيزة لانه اذا بقى معرضا للهواء الكروى يفسد . وان الزيت المستعمل فى الطريقتين السابقتين يكون اجود كلما كان قوامه اسمك

واذا رأى العامل ان السائل القاوى بقى مصفرا بعد مزجه بازيت فذلك دليل على ان المحلول قوى فلاصلاحه تضاف اليه كمية ماء الى ان يبيض . اما اذا بقى الزيت عامًا على سطح المحلول فهو دليل على ان الزيت ايس بالسمك المطلوب او ان المحلول قوى او ناقصه كاس فيصلح كل علة بعضدها

وحيث ان المكلس لا يوجد حيا فى اى وقت كان و يفقد خواصه اذا بقى معرضا للهواء المكروى فاذا ار يد خزن شى منه يجب ان يوضع فى قنانى محكمة السد ناشفة والا يفسد

ثم ان الصودا لا تفقد جميع خواصها بنقعها فى الماء مرة واحدة فلذلك تعاد علميها العملية أنيا وثالثا

#### ﴿ فِي اصطناع صابون بدون نار ﴾

يؤخذ وعاء من فحار او من خشب ويوضع فيه ٣ اقات زيت زيتون واقعة ونصف من المحلول القلوى الخفيف الثالث الذى تمكامنا عنه فيما سبق ويحرك المزيج جيدا بسرعة برزمة من شريط معدنى وذلك بمدة ربع ساعة على الاقل ثم تضاف اليه اقة ونصف من المحلول الثانى ويحرك كالسابق قدر ساعة على الاقل ثم تضاف اقة ونصف من المحلول الثانى ايضا و يداوم التحريك ليصير المزيج بقوام ختر فيترك هكذا ٣ ساعات ثم ينقل الى وعاء اكبر من الاول و يخلط جيدا بمدقة من خشب ثم يصب فى قوالب من خشب و بعد مضى بضعة ايام يجف بنوع يمكن العامل من ان يخرجه من القوالب و بعد ذلك بخمسة وار بعين يوما يكون قد صار جيدا للاستعال كالصابون الاعتيادى

واعلم انه اذا عوض عن زيت انزيتون بغيره من الزبوت تكون النتيجة واحدة

#### ﴿ صفة صابون قليل الكلفة ﴾

ليس لاصطناع هذا السائل قاعدة معلومة وطريقة اصطناعه هي ان تأخذ ماء الصابون الذى استعمل انسل ملابس او خلافها وتغليه مضيفا الى كل عسر بنجزها منه جزءا واحدا من الكاس المعلمأ حديثا و يصير بالقوة المرغوبة عند ما تعوم على سطحه بيضة الدجاجة اذا غطست به وصفه جيدا اذ ذاك واحفظه في قناني محكمة السد

واعلم انه اذا وضع من هـذا السائل فى وعاء مع زيت او سمن او دهن فاسد وحرك جيدا يكون صابونا اقل او اكثر جمودة حسب كمية انزيت او الدهن المستعمل . وكما اضفت زيتا او جسما دهنيا الى الوعاء الذى فيه السائل اضف اليـه منه ايضا بنسبة واحد من السائل ال اثنبن زيتا او دهنا

واعلم آنه اذا عوض عن زيت ازيتون بغيره من از وت كر يت الجوز وزيت المكتان وزيت العمليات وريت العمليات كانتي ذكرناها العمل صابون زيت زيو نهران الصابون الحاصل مختلف القوام

واللون والرائحة وهاك صفة الصابون الحاصل من استعالكل من هده الاجسام فالصابون الحاصل من زيت اللوز ومحلول الصودا هو بعـــد صابون زيت الزيتون الاشد قواما ويكون ابيض ناصعا ذا رائحة جيـــدة ولا يستعمل سوى فى الصيدليات لعلو قيمة زيت اللوز

والحاصل من زيت القنب والكتان يكون لونه اخضر ذا قوام رخو واذا وُضعت عليه كميـة من المـاء مهما كانت قليلة تسيله واذا عرض للهواء يفقد لونه الاخضر من الظاهرثم يبيض ثم يسمر

والحاصل من زيت الجوزيكون لونه ابيض مصفرا رخو القوام دبقا لمسه دهنى سريع الذوبان بالماء يسمر بتعرضه للهواء

والحاصل من زيت السمك يختلف قليلا عن السابق وهو ذو رائحة مكروهة والحاصل من الشحم يكون ابيض صلبا ذا رائحة شحمية واذا عرض للهواء يزيد صلابة حتى آنه يصير قابل السحق

والحاصل من الدهن يكون ابيض ناصعا صلبا بدون رائحة يقوم مقام صا بون زيت الزيتون وهو مخصوص لاصطناع الصا بون العطر

#### ﴿ الفصل الثالث ﴾

﴿ فِي اصطناع الصابون باليوةاسا ﴾

ان الصابون المصنوع باليوتاسا والزيت او بالاجسام الدهنية لا يجف بل يبقى رخوا كالمرهم و بوجد فى اور پا على نوعين فالمصنوع بازيت او بالشحم يكون لونه اخضر والمصنوع بدهن الخانزير يكون ابيض و يخصونه لعمل الصابون العطر

واعلم ان كيفية أصطناعه هي كالتي ذكرناها سابقا غير انه يلزم ان يكون السكاس أكثر في هذه وخصوصا في ايام الشتاء . فيعمل بالبوتاسا والكلس ثلاثة عاليل متفاوتة القوة وعند ما يصير الصابون داخل الحلقين بقوام الرهم و بلون أبيض وسخ تحفف النار و يحرك تحريكا متواصلا بحيث ان راس اللوح المحرك به يمس قعر الخلقين ثم يضاف اليه من المحلول القوى الى ان يتم الاتحاد و يصير الصابون شفاف

فيترك على النار الى ان يفقد الزيت رائحته الاصلية فيكون طبخه قـــد صار كافيا فيصب فى براميل وهكذا يشاهد بالمتجر

ثم ان الصابون المحضر بهذه الطريقة يبقى رخوا كما تقدم القول وقـــد عرف بالامتحان انه اذا اغلى على النار ينشف اولاثم يحترق

ونكتفى بما ذكرناه عن هذا الجنس من الصابون لانه غير مستعمل فى بلادنا ولا يستعمل بسبب ارتفاع قيمة الپوتاسا على الصودا

### ﴿ في تحويل الصوف الى صابون ﴾

لهذه الغاية يعمل محملول قلموى كاو قوى ثم يوضع على النار الى ان يغلى فتضاف اليه اذ ذاك بالتدريج قطع صوف قديمة كالجوخ وما شاكله مداوما التحريك والاضافة الى ان يبطل ذوبان الصوف فيكون الصابون خالصا فيحفظ و يستعمل عند اللزوم عوضا عن الصابون الاعتبادى

### ﴿ الفصل الرابع ﴾ ﴿ في كشف ما يستعمله البعض افتس الصابهن ﴾

ان الضرورة تلجئنا الى الكشف عن الوسائط الني يستعملها البعض الخش الصابون وعن الطريقة التي بها يعرف المشنرى ما هى المادة المغشوش بها ومن المواد التي يغش بها الصابون الطباشير والنشا ودقيق بعض البزه ر البخسة التمن والتراب المستعمل لعمل الغلايين وما يبقى من الصودا بعد غسلها وما شاكل ذلك.ولابخفى ما فى ذلك من الربح للعامل ومن الخسارة الهشريى. ولاجل الكشف عن هذه المولية الآتية

تؤخذ ٣ دراهم من الصابون المراد امتحانه وتعمل قسورا رفينة ثم تذاب فى السيبرتوغاليا فاذا ذابت بدور ن بدس نه راسب فالصابون نبر مفشه ش اما اذا بقى راسب فيؤخذ و يغسل فى المسارة، م حفف ثم يوزل ومن وزنه يستدل على كمية المفشوش بها الصابون

واذ عرف ذلك فلا يبقى على الممتحن سوى معرفة ما هى تلك لمادة فان كانت ترابية كالطباشير او تراب الفلايين او ما بقى من الصودا فتعرف بعدم ذوبها فى الماء الغالى واذا كانت نشائية يختر الماء عند غلبها به و يزرق لونه اذا اضيف اليه قليل من صبغة اليود

وحيث آنه لا يهمنا سوىان نعرفهل كان الصابون منشوشا او لا ( ما الفائدة بمعرفتنا اذا كانت المادة المغشوش بها ترابية او نشائية ) فنكتفى بما ذكرناه فى هذا الخصوص والله يحب المحسنين

> -ه القسم الثاني كه -( في اصطناع الصابون العطر ( المطيب ) ﴾

> > ﴿ الفصل الاول ﴾ ﴿ في بعضالكلام عنه ﴾

قد يسمون صابونا عطرا الصابون النقى للغاية سواء كان شفافا او مظلما ابيض او ملونا الواحا او مسحوقا معطرا بروائح مختلفة . وقد يمكنان تمكن قاعدته البوتاسا او الصودا . ويلزم لاصطناعه اعتناء تام وان تكون اجزاؤه فى غاية النقاوة

واعلم ان الصابون المحضر بالشحم تمكث وائحته شحمية اذا استعمل بدون ان يتنقى وان اغلب الصابون العطر المستحضر من اور پا مصنوع بدهن الخنزير مع ان تحويل هذا الجسم الدهني اصعب من غيره وتقتضى لاتقان عمله ممارسة طويلة . وان الآلات المستعملة لعمل الصابون الاعتيادي تستعمل العمل هذا ايضا ولا فرق سوى بالخلقين حيث يلزم ان تكون هنا من الحديد لا من النحاس لان هدذا المعدن الاخير بتأكسده يلون الصابون على غير المطلوب . ويقتضى ان يكون الوعاء المصنوع به المحلول من الفخار لان الخشب يلونه وهكذا يتلون الصابون

ومن الصابون العطر ما يستحضر رأسا و يعطر قبل ان يصب فى القوالب ومنه ما يستحضر بتذو يب صابون مصنوع قديما و بتعطيره وتجفيفه من جديد وسنتكام عن كل من هذه الاستحضارات فى وقته

### ﴿ تحويل دهن الخنزير الى صابون ﴾

تؤخذه اقات من دهن الخنزير واقتان ونصف من محلول الصودا القوى الاول و يوضع الدهن فى خلقين و يذاب على نار هادئة ثم يضاف اليه نصف المحلول و يحرك تحريكا متواصلا بدون ان يغلى وعند ما يتم اتحاد الدهن بالسائل يضاف بالتدريج ما بقى من المحلول مداوما التحريك الى ان يصير المزيج جامدا ذا لمس ملس فيكون قد صار طبخه كافيا فيرفع عن النار و يصب فى قوالب بالوسه والهيئة المطلوبة محفورة برسم مرغوب و بعد خمس عشرة ساعة من صبه يطبع على سطحه الاعلى رسم ما بطوابع مخصوصة اذلك

ولا نغفل عن ان نقول انه يلزم تعطير الصابون قبل صبه فى القوالب وسنذكر ذلك فها سيأتى

وقد يعمل صابون جيد بمزج ٣٥ جزءا من الشحم مع ١٠٠ جزء زيتا وكيفية العمل هي كالتي ذكرناها عند كلامنا عن اصطناع صابون الزيت فلا فائدة بالاعادة واعلم ن مقادير الزيوت العطرية بالنسبة الى الصابون ليكون معطرا هي تسعة اجزاء من الزيوت العطرية لكل الف جزء صابونا غير ان الزيت العطر قد يمكن ان يكون من جنس واحد او من مزيج جملة اجناس كما سترى في الصفة الآتية

٦ درهم زيت الكرَّاويا العطر

- درهم ونصف « اللاوندا «
- « « الحصىلبان «

تمزج سوية . وكما قدمنا ان هذا المقداركف لتعطير الف درهم صابون واعلم ان مقدار الزيت العطر نختاف بحسب احتلاف قوة رائعته و بحسب قوة الرائعة المراد اعطاؤها للصابون و جسب ذوق العامل والمشترى فمنهم من يعطر مائة جزء صابون بستة اجزاء زيت الكراويا وجزئين من زيب البركاموت فيكون الصابون اقل او اكثر رائحة بحسب جودة الزيت العطر المستعمل

وقد قلنا ایضا ان من الصابون العطر ما یستحضر رأسا ومنه ما یصنع بارخاه صابون مصنوع قدیما وهاك صفة صابون من هذا النوع الاخیر

تؤخذ ٧ اقات ونصف من صابون زيت الزيتون و ٥ اقات من صابون شحم الغنم وتقشر قشورا رقيقة ثم توضع في قدر من نحاس غير مبيض مسخن بحام ماريا ( اى انالقدر التي فيها الصابون لا توضع رأسا على النار بل داخل قدر اخرى اوسع منها وداخلها ماه ) وتضاف اليها اقة ونصف ماه او اقل او اكثر حسب يبس الصابون وقدهيته (كلاكانت كمية الماء المضافة قليلة هي الغاية . ويجب ان يتم ارخاه الصابون بسرعة لانه اذا بقي على النار مدة طويلة يجف بعد صبه في القوالب اكثر من اللازم ولا يكون ممكنا طبعه بالرسم المراد

وعند ما يصير الصابون داخل القدر رخوا متساوى القوام تضاف اليه الزيوت العطرية بالمقدار اللازم ثم يصب فى قوالب و بعــد ما يأخذ قواما يطبع عليه الرسم المراد وهكذا تنتهى العملية

واذ قد وضعناً قاعدة لاصطناع الصابون العطر يلزمنا قبل ان نختم هذا الباب ان نرشد القارئ الى كيفية تلوينه و بما ان العمليات الآتيــة هى كالسابقة نضرب صفحا عما علم ونتكلم على ما يقتضى فنقول

#### ﴿ صابون احمر معطر بالورد ﴾

أرخ ٩ اقات صابون من النوع الجيد على نار لطيفة كما تقدم القول عن ذلكثم اضف اليه ٦٢ درها من الزنجفر و بعد مزجه به جيدا ضع فوقه مزيج الزيوت العطرية بالمقادير الآتية

۱۳ درهم عطر الورد

٠٠ « القرنفل

ه ، « « القرفة

#### ۱۰ درهم عطر الپرکاموت

و بعد تحريك المزيج داخل التَّدر جيدا يصفى بخرقة نظيفة او بمنخل لاخراج ما عسى ان يكون بقى فيه من قشور الصابون غير الذائبة ثم يصب فى القوالب وبعد مضى ٧٤ ساعة يطبع عليه الرسم المطلوب

#### ﴿ صفة صابون اسمر عطر ﴾

يعمل هذا الصابون كالسابق غيرانه يعوض عن الزنجفر بخمسة وثلاثين درها من تراب ملون باكسيد الحديد معروف بالمتحر بتراب الفي و يعطر بالمزيج الآتي

- ۲۰ درهم عطر البركاموت
  - ۱۰ « « القرنفل
- ٠٠ « زهر البر تقال
  - ۱۰ « الساسفراس
    - ۰۱ « « الصعتر

#### غيره أصفر ﴾

وهــذا الصابون يستحضر بارخاء ٥ افات و١٠٠٠ درهم من صابوں سحم الغنم و٤ اقات صابون زيت الزبتون ويلون بمزجه مع ٨٠ درها من الدامة الصفراء ويعطر بالميز يح الآتي

- ٣٤ درهم زيت القرفة
- ۰۷ « الساسفراس
  - ۰۷ « البركاموت

#### 🖈 فی اصطناع صابون خفیف 🖈

قسد يسمون صابونا خفيفا جنسا منه محصرا محيت السحل الهواء بين كرياته فيجعله حفيفا . وهسذا النوع الفصل على ماسواد لامه ترعى بسهوله مكيفية تلوينه وتعلموه هي مطابقة لما ذكراه عن اسار ودي 

#### ﴿ صابون معطر باليركاموت ﴾

ان البركاموت شجرة من نوع البرتقال تكثر فى بلاد ايطاليا تمرها كثمر البرتقال لونا ورائحة و بعصر قشور الثمر او باستقطاره يحصل زيتها العطو وهو اخضر اللون شفاف . فبعد ارخاه الصابون كما ذكر قبيل هذا وقبل صبه فى القوالب تضاف اليه من زيت البركاموت كمية بحسب قوة الرائحة المراد اعطاؤها له ويحرك جيدا لتكون فما بعد الالواح متساوية التعطير ثم يصب فى القوالب

وهَكذا يعطر بزيت اليمون وغيره من الزيوت العطرية كريت الحصى لبان وزيت المردكوش وزيت الصعتروما شاكل ذلك

ومن النبائات ما لا يستخرج منها زيت عطر لا بالعصر ولا بالاستقطار ومن اصنافها الياسمين والزنبق فيستعملون لجمع واتحتها الطريقة الآتية

تؤخذ كمية من زهور نباتات كهذه وتغمر بزيت البان وتوضع في محل جار ١٥ يوما نم تعصر فيخرج منها زيت البان حاملا مادتها العطرية واذا نقعت فى الزيت الحاصل زهور جديدة تكون الرائحة اجود

#### ﴿ صابون معطر بالياسمين ﴾

لا بخفى ما لزهور الياسمين من الرائحة الجيدة الخارقة وهـذه الزهور لا يستقطر عنها ماء عطر كزهور النارنج وليسما يسمونه فى المتجر بزيت الياسمين سوىزيت البان معطرا بالطريقة الآتية يبل قطن بزيت البان وتمد طبقات بينها مززهور الياسمينوتترك هكذا مدة فيمتص القطن وائحة الياسمين المطرية ثم يعصر عنــد ذلك ويحفظ الزيت الحاصل فيمتر به الصابون كما سبق القول

#### ﴿ غيره بالزنبق ﴾

تؤذن المادة العطرية من الزنبق بنقع زهوره ٣ او ٤ ايام فى الماء ثم يصفى الماء عنها وتنقع به زهور جديدة وتترك ايضا منقوعة ٣ ايام ثم توضع فى كركة وتستقطر كما يستقطر ماء الزهر) ثم أرخ الصابون بمائه عوضا عن الماء الاعتيادى بشرط ان تكون النار خفيفة جدا ثم صبه فى القوالب . ونكتفى بما ذكرناه من هذا القبيل المختصار

#### ﴿ الفصل الثاني ﴾

#### ﴿ في اصطناع الصابون الشفاف ﴾

لاصطناع الصابون تؤخذ ٢٥ اقة من صابون الشحم النتى وتعمل قشورا رقيقة وتنشر مدة فى محل حار لتيبس جيدا فتوضع اذ ذاك فى حمام ماريا داخل كركة (كالمستعملة لاستقطار ماء الورد) وتوضع فوقها ٣٨ اقة من السيرتو درجة ٣٦ و بعد تغطية الكركة جيدا تشعل تحتها نار خفيفة (اذا كانت النار قوية تتطاير كمية من السيرتو قبل ان يذوب به الصابون) ويستقطر من اصل السيرتو الموضوع ٥ اقت تكشف الكركة يرتاح و يبرد قليلائم صبه فى قالب كبير واتركه فيه ليبرد واطفتها ودع ما فى الكركة يرتاح و يبرد قليلائم صبه فى قالب كبير واتركه فيه ليبرد تماما فيصير بقوام يمكن العامل من اخراجه من القالب ثم يوضع فى محل ناهواء ليسرع تطاير السيرتو عنه و بعد مضى ٨ ايام او ١٥ يوما بحسب الفصول يقطع الصابون ألواحا صغيرة وتوضع داخل قوالب محفورة اسفلها برسم مطاوب ثم تضغط بالمكبس وبعد ذلك تؤخذ من القوالب وتصف على نوح وتوضع هكذا فى محل حار الى ان يتم

يبسطها . واذ تكلمنا عن كيفية عمل الصابون الشفاف فمن الضرورة ان نعرف كيفية تلوينه وتعطيره فنقول ان اللون الوردى يعطى لهذا النوع من الصابون بمنقوع الدودة فى السائل ذاته . والبرتقالى بمزيج اللون الاحمر بالاصفر . والازرق بمحلول النيل فى السيرتو . والاخضر بمزيج الازرق بالكرم بالازرق

اما تعطيره فيتم بالطريقة التي ذكرناها عنــد ما تكلمنا عن خلافه والمقادير تختلف بحسب الاوادة

#### ﴿ الفصل الثالث ﴾

#### ﴿ فِي تعطير الصابون بالراتينج ﴾

ان البخور الجاوى راتينج ذو رائحة خارقة وتظهر رائحته خصوصا عند ما يشمل

واذا نقع هذا الراتينج فى السپيرتو تحل منه مادته الراتينجية واذا وضعمن محلوله بضع نقط فى الماء يتمكر الماء حالا ويصير اييض كالحليب فيسمونه حينئذ الحليب البكارى وهو يستعمل لتحسين البشرة وعلى ما يقسال انه يزيل النمش عن الوجه

وكيفية تعطير الصابون به هى ان يؤخذ الصابون الابيض الجيد ويرخى على النار بمقدار مناسب من الما، وقبل ان يصب فى القوالب يضاف اليــــه مقدار من مسحوق البخور ويحرك جيدا ثم يصب وهكذا تنتهى العملية

#### ﴿ غيره ممطر بالميعة ﴾

الميمة راتينج خثر القوام كالعسل رمادى اللون حاد الطعم وله رائحه قوية خلوقة و يعمل غالبا اقراصا او كمتلا تحرق للتبخير فى الهياكل و يعمل به محلول بالسپيرتو كاراتينج المار ذكره وكيفية تعطير الصابون به هى كالمدكورة اعلام

### 🤏 فى اصطناع ماء كولونيا وتمطير الصابون به 🥦

ان السائل المحروف بماء كولونيا هو مزيج مركب من الاجزاء الآتية: تؤخذ ٧ اقات ونصف من السپيرتو درجة ٣٦ و ٠٠ درها من زيت البركاموت و ١٠ دراهم من زيت السباد ومثله من زيت اللبمون ودرهان ونصف من زيت اللاوندا ومثله من زيت الحصى لبان وكذلك من زيت النعناع ودرهم من زيت القرنفل ومثله من زيت الصعتر ١٠ دراهم من زيت زهر النارنج وتمزج هذه الاجزاء بيعضها فى قنينة وتترك هكذا بضعة ايام محركة كل يوم تم يرشح السائل بالورق وهكذا تنتهى العملية ومنهم من يحذف من التركيب المذكور بعض الزيوت كاسترى فى المزيجالآتى ومنهم من أيت المحركة كل يوم تم يرشح السائل ورضف من زيت المحالة ومثله من زيت البركاموت وكذلك من زيت الليمون ودرهم وربع من زيت اللاوندا ومثله من زيت الحوالة ومثله من زيت اللاوندا في فرجاجة وتترك عمانية ايام محركة كل يوم ثم ترشح بالورق

و يعطر الصابون بماء كولونيا بارخائه على النار مع قليل من ماء العادة كما تقدم القول عن ذلك و بعد تنزيله عن النار يضاف اليه من الماء المذكور مقدار كاف لتمطيره بحسب المرغوب ومن بعد تحريكه جيدا يصب في قوالب

#### غيره معطر بماء اثينا 🥦

ان السائل المعروف بماء اثينا مركب من الاجزاء الآتية: تؤخذ من البخور الجاورى ومن بلسم مكة من كل ٨ دراهم ومن السيبرتو اقتان و ١٠٠ درهم ومن كبش القرنفل وجوزة الطيب من كل ٥ دراهم ومن اللوز الحلو المقشور ١٠٠ درهما ومن المسك والعنبر من كل قحتان و بعد وزن الاجزاء وسحق الجامد منها تمزج ببعضها في زجاجة وتترك هكذا منقوعة ثلاثة ايام محركة كل يوم جملة مرار ثم يضاف اليها ٢٠ درها من ما الورد وتوضع في كركة على نار خفيفة و يستقطر منها اقتان تحفظ فانها المساء العطر المطلوب وكيفية تعطير الصابوز به هي كالمذكورة سابقا

#### ﴿ الفصل الرابع ﴾

#### ﴿ في عمل روح الصابون ﴾

قد يسمون روح الصابون مذو به فى السيبرتو معطرا بروائح مختلفة وكثيرا ما يستعمل هذا السائل فى الطب وعند الحلاقين ولازلة الدبوغ من الاقمشة . ولتعميم الفائدة نقدم للقارئ جلة تراكيب من هذا النوع

#### ﴿ صفة اولى ﴾

تؤخذ ٣٠ درهما من الصابون الابيض النتى اليابس و٧٧ درهما من السيبرةو درجة ٣٤ ومثله من الماء المقطر . و بعد ان يعمل الصابون قشورا وقيقة يوضع مع السوائل في وعاء داخل حمام ماريا الى ان يذوب تماما فيرشح بالورق و يكون السائل الصابوني اجود رائحة اذا عوض عن الماء المقطر عاء الزهر او ماء الورد

#### ﴿ صفة ثانية ﴾

يؤخذ ١٠٠ درهم من الصابون الابيض النقى واقة من السپيرتو درجة ١٨ ( او الوزن ذاته من العرق الخفيف ) وتجرى عليه العملية السابقة تماما

#### صفة ثالثة 🗲

تؤخذ ٣٠ درهما من الصابون الابيض النقى ودرهم من تحتكر بونات البوتاسا و ١٧٠ درهما من السپيرتو درجة ٣٦ ومن ماء مقطر اللاوندا ٢٠ درها ثم يعمل الصابون قشورا رقيقة و ينقع مع باقى الاجزاء بضعة ايام ثم يرشح بالورق

#### ﴿ صفة رابعة ﴾

تؤخذ اقة و٥٠ درهما من الصابون الابيض النتى وتعمل قشورا رقيقة و٤٠ درها من ثحت كر بونات البوتاسا وتوضع هـذه الاجزاء في وعاء وتعجن ربع ساعة باليد ثم تنقل الى وعاء آخر و توضع فوقها اقة ونصف من العرق الجيد ثم ير بط على فوهة الوعاء رق غزال ( او خلافه من جلد رقيق ) مبلولا بماء وعند ما ينشف الرق على فوهة الوعاء يثقب وسطه بدبوس و يترك الدبوس داخل الثقب و يعرض الوعاء للشمس يومين محركا كل مدة منتبها الى رفع الدبوس من محله عند التحريك ليكون الثقب محلا لمرور الهواء . اما اذا اجريت العملية فى فصل الشتاء حيث لا يكون شمس فيوضعالوعاء الذى فيه السائل على رماد حار الى ان يذوب الصابون تماما فيرشح السائل الصابوني بالورق فيكون لونه كلون زيت الزيتون واذ براد ان يكون هذا السائل عطرا يضاف اليه بعد ترشيحه بعض نقط من الزيت العطر المراد ان تعطى اله وائحته

ونحث الحلاقين على استمال هذا السائل لانه قليل المكافة و يكفى ان تؤخذ منه ثلاث او اربع نقط فى وعاء وان تحرك بفرشة صغيرة ذات شمر طويل مبلولة عاء لترغى حالا رغوة بيضاء ناصعة فيبل بها الشعر المراد حلمته فتكون اجود مما لو استعمل الصابون الاعتيادى

#### ﴿ فِي عمل صابون ممسك ﴾

يؤخذ او بعون درها من جزور الخطمى وتقشر وتيبس بالغي ثم تسحق جيدا و ١٠ دراهم نشا ومثلها دقيق منخول و ٣٠ درها اللوز الحلو مقشورا و ١٧ درها من بزور البرتقال مقشورة و ٢٠ درها من تحت كر بونات الپوتاسا و ثلها من زيت اللوز الحلوو ٥٠ درها من جذور السوسن مسحوقا و ٤٠ قمحة مسك و بعد سحق المواد المقتضى سحقها تمزيج كلها سوية . ثم انقع ٨٠ درها من جذور الخطمى فى ماه الزهر او ماه الورد واتركها منقوعة ١٥ ساعة ثم صف المنقوع واعجن بماه المساحيق المذكورة اعلاه عجنا متساويا واصنع المهجون كتلا بالهيئة المرغوبة وابسطها التجف

واعلم انهذا المركب يبيض الوجه والبدينو يطريها ان غسلت به وعلىمايقال انه اجود التراكيب لذلك

#### ﴿ صفة ثانية ﴾

تؤخذ ٨٠ درهما من الصابون الابيض الجيد وتعمل قشورا رقيقة و ٢٠ درها من مسحوق جذور السوسن و٧ دراهم مسحوق قصب الذريرة ومثلها مسحوق زهر البيلسان وه دراهم مسحوق زهر الورد ومثلها زهر القرنفل ودرهم من مسحوق بزر الكزبرة ومثله زهر اللاوندا وكذلك مسحوق ورق الغار و٣ دراهم ميعة و بضع قمحات مسك او عنبرو يعجن الكل بماء الورد وقليل من زيت اللوز الحلو و يعمل كتلا واستماله كالسابق

#### ﴿ صفة ثالثة ﴾

تؤخذ ٨٠ درهما من اللوز المر وتقشر بعد ان تنقع برهة فى الماء السخن و ٢٠ درهما من محلول البخور الجاورى بالسپيرتو ودرهمان من مسحوق الكافور و ٣٠٠ درهم من الصابون الايض الجيد ثم يعمل اللوز معجونا بدقة فى جرن مع الكافور ومحلول البخور و يرخى الصابون بعد ان يعمل قشورا رقيقة و يمزج بالمعجون و يعمل كتلا بالهيئة المرغوبة

وكثيرا ما يستعمل هذا التركيب عند الانكليز لتطرية البشرة وتلميعها ويعد من الحسنات الجيدة

### (تركيب صابون يزيل الدبوغ)

تؤخذ من الصابون اليابس اقتان و ١٠٠ درهم ومرارة ثور و بياض ار بع يضات و ٣٠٠ درهم شبة مكلسة مسحوقة وتعجن الاجزاء سوية فى جرن ثم توضع ٢٤ ساعة فى محل رطب فان لانت بعــد مضى الوقت المذكور بحيث يمكن ان تعمل كتلا فتعمل وتحفظ والا اذا بقيت غير متساوية القوام فتجفف وتدق ثانية مع قليل من الماء وتعمل ألواحا حسب المرغوب فتكون جيدة لازالة الدبوغ الدهنية

#### ۔ھ تنبیه کھ⊸

واذ كان تقديم هذا الكتاب على الخصوص الى اصحاب الصنائع والراغبين في الاكتشافات من الوطنيين والذين يجهلون اسهاء المواد الكيمياوية وجب على ان اذكر في الباب الآتى اسهاء هذه المواد اذ يوجد لبعضها اكثر من اسم واحد وكفية تحضير ما يمكن تحضيره في هذه البلاد اذ لا يمكن تحضير المكل لعدم وجود المواد والآلات اللازمة لذلك فلا يضطر العامل الى ان يشترى مادة موجودة عنده باسم آخر

----

﴿ انتهى باب اصطناع الصابون ويليه باب المواد الـكيمياوية ﴾



# الباك لعاشِر ﴿ فِي الموادِ السَّكِيمياوية ﴾

﴿ تنبيه ﴾ آنا لا نتكلم فى هذا الباب سوى بالاختصار وذلك عن المواد المستعملة فى هذا الكتاب وعن صفاتها واسهائها المختلمة وكيفية استحضارها ومن اراد التعمق فى درسها فعليه بمطالعة كتاب اصول الكيمياء للملامة الدكتور كرنيليوس فان ديك الامير يكانى المشهور الذى اتحف به ابناء لغتنا العربية جازاه الله عنا خيرا

### ﴿ سپيرتو ( الكحول — روح النبيذ ) ﴾

هو سيال صاف لا لون له طيار يلتهب بسهولة طعمه حاد رائعته مسكرة . ويستحضر باستقطار السوائل المختمرة لبعض المواد السكرية او النشاوية كالشمندور والشمير والبطاطة والرز وقصب السكر والمنب ومن الخشب ايضا و يكون على درجات مختلفة من الثقل النوعي بحسب مقدار الماء الذي يخالطه فالصرف فيه جزء من الماء للمائة والتجارى فيه ٤٩ ماء للمائة وللحصول عليه صرفا يستقطر التجارى منه مخاوطا بمادة كثيرة الشراهة للماء كالكاس الحي وكر بونات اليوتاسا وهوكثير الاستعال في الصيدليات وبه تصنع الارواح والصبغات الطبية وفي الصنائع لتذويب المواد الراتينجية ولعمل الفرنيش وصانعوا الاطياب يستعملون منه كيات وافرة الموطناع سوائل عطرية كماء كولونيا وماء اللاوندا وما شاكل ذلك . وقوة الحفور المسكرة متوقفة على مقدار السيرتوفيها

### ﴿ ایثیر ( ایثیر هیدریك ـ كبریتیك ) ﴾

هو سيال طيار لا لون له ذو طعم حاد يلتهب بسهولة اذا مس جسما ملتهبا ( فليحترس من ذلك ) واذا تنفس من بخاره يلقى فى سبات وقتى مثل المكلو روفورم وكثيرا ما يستعمل عوضا عنه . واذا صب منه على اليد يشعر منه ببرد موقت واذا وضع منه على الجبهة والصدغين يزيل الم الرأس وقلما يذوب فى الماء ولكنه يذوب ( ٣٥) تماما فى السيبرتو . ويستحضر باستقطار مزبج من السيبرتو بالحامض الكبريتيك والايثير يذوب المواد الراتينجية والزبوت العطرية والاجسام الدهنية ويذوب الكبريت والفصفور قليلا

### ﴿ ایثیر فصفوریك ﴾

يستحضر باحماء خمرات الرصاص . اما الايثير المفصفر اللازم لبعض العمليات في هذا الكتاب فيستحضر بوضع ٣ دراهم من الفصفور قطعا صغيرة داخل زجاجة محكمة السد مع ١٥٠ درها من الايثير كبريتيك وتترك هكذا ٣٠ يوما محركة كل مدة ثم ينقل الايثير المفصفر الحاصل من هذه العملية الى عدة قنانى صغيرة سوداء مسدودة سدا محكما

#### البانة المرة (زفت ابيض - زفت بركونيا) ﴾

البانة المرة مادة راتينجية من نوع التر بنتينا تكون رخوة اولا ثم تنصلب لتتطاير منها مادة زيتية . لونها ابيض مصفر طعمها مر رائحتها كرائحة التر بنتينا ترخى بالحرارة . وتستعمل فى الصنائع كطلاء لا يخرقه الماء وفى الطب يصنع بها لصقات لمعالجة داء المفاصل والنهاب الشعب

### ﴿ الومين ( اكسيد الالومينيوم - ألومينا ) ﴾

الالومين كثير الوجود فى الطبيعة على هيئة بلورات جميلة وحجارة كريمــة كالسنباذج والصفير والياقوت الاحمر والاصفر و يوجد منــه فى معامل الكيمياء مسحوقا اييض خفيف لا يصهر مهما كانت درجة الحرارة عالية . وهو لا يذوب فى الماء ولا يذوب سوى فى بعض الحوامض

و يستحضر الالومين نقيا ( ألومينا هيدراتي ) بتذويب الشب الابيض في مثل ثقله عشرين مرة ماء ويضاف اليه اذ ذاك قليل من محلول كر بونات الصودا ليفصل عنه ما ربما يكون فيه من الحديد وبعد ترشيحه تضاف اليه كمية من النشادر السائل ليرسب من مذوبه تماما . فيجمع الراسب ويغسل ويجفف

### ﴿ كبريتات الالومين ﴾

يستحضر باشباع ألومينا هيدواتى بالحامض الكبرينيك مخففا بخمس اوست مرات ثقله ماء ثم يجفف ويحفظ داخل قنانى محكمة السد لانه يمتص رطوبة من الهواء السكروى . وكبريتات الالومين كثير الاستعال فى الصنائع خصوصا فى الصباغ

#### ﴿ كَبِرِينَاتِ الالومينِ والبِوتَاسَا (شبُ ابيض) ﴾

هو باورات كبيرة بيضاء شفافة يذوب في الماء البارد واكثر منه في الماء السخن طعمه حامض قابض. وكثيرا ما يستعمل في الطب كفابض في الانزفة وفي الزب وقطرات للرمد. وفي الصنائع خصوصا كؤسس في الصباغات. ويستحضر بفعل الحامض الكبريتيك بالداخان الذي هو مزيج من سليكات الالومينيوم وكبريتات الحديد فيرسب السليكات ويتولد كبريتات الالومينيوم وكبريتات الحديد في حالة الذوبان ثم يضاف الى المذوب كبريتات اليوتاسا وعند التباور ينفرد الشب عن كبريتات الحديد لانه يتباور قبله

قلنا ان كبريتات الالومين واليوتاس يستعمل كمؤسس فى الصباغ ولبعض الالوان اللطيفة يلزم ان يكون خاليا عاماً من الحديد خصوصاً فى تأسيس القطن المعد للصباغ الاحمر. ويتحقق انه خال من الحديد بتذويب درهمين منه فى الماء ثم باضافة بضع نقط من محلول سيانور الپوتاسا واذا بقى المزيج بعد مضى بضع ساعات صافيا ولم يتلون بلون ازرق فيكون خاليا من الحديد والا فتعمل له العملية الآثية

يذاب الشب فى الماء الغالى و يترك الى ان يتبلور ثانيا فهذه البلورات تسكون نقية خالية من الحديد

واذا تكلس الشب الابيض يخسر ماه تبلوره و يصير مسحوقا ابيض يعرف بالشب المحروق او المكلس

### ﴿ خلات الالومين ﴾

لا يمكن الحصول على خلات الااومين نقيا سوى بفعل الحامض الخلاك على الااومين الهيدراتي الراسب حديثا والتجارى منه مستحضر بتحليل كبريتات الالومين والپوتاس بخلات الرصاص وهو كشير الاستعال في الصباغ وفي بعض المصابغ يستحضرون خلات الالومين لتأسيس الفطن المعد الصباغ الاحمر بالطريقة الآتية يذاب في ٢٥ اقة ماء غال ٦ اقات و ١٠٠٠ درهم كبريتات الالومين واليوتاس و ١٠٠٠ درهم خلات الرصاص فيكون هذا المزيج معدا للاستعال

#### ﴿ انتيمون ﴾

هو معدن مزرق لامع سهل الانسحاق قلما يستعمل فى الصنائع بنفسه ولكنه جزء من عدة امزجة معدنية مفيدة فيكوّن مع الرصاص معدن احرف الطبع

#### ﴿ كلورور الانتيمون (زبدة الانتيمون)﴾

هو ابيض جامد لين سهل الاصهار يتبلور ادا برد يمص ماء الهواء فيبول وهو يتولد بفعل الحامض الهيدروكلوريك بكبريتور الانتيمون يستعمل فى الطب والجراحة كاويا وفى الصنائم لتلوين المعادن والجاود

### ﴿ اول كبريتور الانتيمون (كبريتور الانتيمون - اثمد ) ﴾

هوكثير الوجود فى الطبيعة لونه مشال لمون الرصاص يستحضر صناعيا بإحماه جزءين ونصف انتيمون وجزء كبريت يستعمل فى الطب والصنائع وعند النساء كطوط لتسويد حواجبهن اما كبريتور الانتيمون الخامس المعروف بكبريتور الانتيمون الخامس المعروف بكبريتور الانتيمون الذهبى فهو مسحوق صفر برتقالى لا رائحة له ولا طهم . وكيفية استحضاره هى ان تأخذ ١٣ دوها من اول كبريتور الانتيمون وه ا درها من اول كبريتور

المغسول و٨٥ درهما من كر بونات الصودا جافا و ١٠ دراهم من فحم النبات ثم اسحق الاجزاء جيــدا وامزجها واحمها فى بوتقة ودعها تبرد وخذ ما حصل من العملية واسحقه وضع فوقه ماء سخنا وحركه جيدا واتركه مدة ثم رشحه وجنف المرشح فعند ما يبرد يتبلورثم ذوب البلورات الحاصلة فى مشل وزبها ثمانى مرات ماء بلرد واضف اليها نقطة فنقطة من الحامض الكبريتيك المختف بمثل وزنه تسع مرات ماء وعند ما يبطل الرسوب تنتهى فيؤخذ الراسب و يغسل ويجفف

اما كبريتور الانتيمون والپوتاس فيستحضر باحماء اول كبريتور الانتيمون معكر بونات الپوتاس وهو زجاجي الشكل نصف شفاف

### ﴿ كَرُ بِوَنَاتَ الْبُوتَاسُ ( تَحْتُ كُرْبُونَاتُ الْبُوتَاسَا ) ﴾

هو ملح قاوى كاو يذوب فى مثل ثقله ماء باردا يمتص رطوبة الهواء فيبول . يستحضر بترشيح ماء عن رماد مواد نباتية اى يوضع الرماد فى برميل مثقوب من اسفله و يصب عليه ماء فيرشح من اسفل بعد مروره على الرماد فيذوب الاملاح القابلة الذو بان ولاسيما كر بونات اليوتاسا ثم يجفف الماء فيبقى كر بونات اليوتاسا التجارى غير النقى اى الممزوج معه سليكات وكبريتات وكاورور اليوتاسيوم . واذا ار يد نقيا يوضع عليه من الماء البارد فيذوب الكر بونات وحده ثم يرشح و يجنف فيتبلور الكر بونات الصرف

يتركب من جميع الحوامض و يفلت منــه الحامض الـكو بونيك . وهو كـثير الاستعال فى الصنائع

### ﴿ انَّى كربونات البوتاسا ﴾

هو على هيئة بلورات بيض يذوب فى اربعة امثال وزنه ماء لا يمتص رطوبة الهواء كالسابق واذا احميت بلوراته يتحول الى الكر بونات . يستحضر بانفاذ مجرى حامضكر بونيك فى مذوب كر بونات البوتاسا ثقبل فيرسب الثانى كر بونات على هيئة بلورات فيجمعو يذوب ايضا فى ماء سخن ثم يتبلور وهو كثيرالاستمال فى الطب

# ﴿ يُوتَاسًا كَاوِ ( ثَانِي هيدرات البوتاسا ) ﴾

هو جامد ابيض حريف رائحته كرائحة البول يشبه الصابون نحت اللمس يمص الماء من الهواء و يذوب فيه ويعرف بهدفه الحالة بزيت البوتاسا . يتركب مع الحامض الكر بونيك في الهواء ولذلك يجب حفظه داخل قناني محكمة السد. يستحضر بتذويب ١٠ اجزاء كر بونات البوتاسا في ١٠٠ جزء ماء ويحمى المذوب الى درجة الغليان في وعاء مبيض او وعاء فضة ثم اطفئ ٨ اجزاء كاسا جيدا في وعاء مغطى واضفها الى المذوب شيئا فشيئا وهو في حالة الفليان مداوما التحريك واتركه يغلى قليلا ايضائم غط الوعاء وارفعه عن النار وعند ما يروق صنه لاخراج كر بونات الكلس الراسب ثم يجفف في وعاء حديد او فضة حتى يكف صعود بخار الماء منه وهو يستعمل في الطب والجراحة للكي به

# ﴿ ثَانِي اكسلات البوتاسا (مليم الحمَّاض) ﴾

هو ملح على هيئة باورات بيض مثل باورات نانى طرطرات الموتاس طعمه حامض يذوب فى اربعين مرة مثل وزنه ماه . يوجد فى عصير بعض النبات و يستخرج منها بتجفيف العصير . يستعمل فى الطب كقابض ومرطب بكمية قليلة و يميت اذا كانت كثيرة و يستعمل ايضا فى الصنائم خصوصا لازالة الدبوغ الحديدية

# ﴿ ثَانِي طرطرات اليوناسا ( ملح الطرطير ) ﴾

هو ملح ابيض طعمه حامض قلما يذوب فى الماء البارد يذوب فى خمس وعشر بن مرة مثل وزنه ماء غاليا يستعمل فى الصنائع وفى الطب وهو مرطب بكية قليلة ومسهل بكمية اكثر . يحصل من تنقية الطرطير الاحمر الذى يرسب فى قعر براميل النبيذ وكيفية تنقيته هى الآتية

يؤخذ الطرطير الاحمر ويسحق ويغلى مع عظام محروقة فسيسب منه المواد الملونة ثم يرشح و يجنف فيتبلور

# ﴿ نيترات البوتاسا ( از وتات البوتاسا - ملح البارود

هو ملح ابيض لا رائحة له طعمه مالح قليلا يشعر منسه ببرد موقت يذوب فى الماه البارد واذا طرح على جمر يتفرقع تفرقعا ضعيفا و يطفئ الجر الذى طرح عليه واذا مزج مع مواد قابلة الاشتمال واصابته شرارة ينحل و يتفرقع بشدة ولذلك يستعمل فى اصطناع البارود

وهو موجود في الآتر بة وعلى سطح الارض في بعض الا ماكن

و يستحضر بغسل بعض الاتر بة لاجل تذويبه منها ثم يجفف السيال فيتباور

و يستحضر ايضا بحل نيترات الصودا الطبيعى بواسطة كبريتات اوكلورور الپوتاسا . واذا احميت بلوراته تذوب فى ماء تبلورها وتجمد عند ما تبرد ويعوف الملح اذ ذاك بثلج الحكمة

وهوكثير الاستعمال فى الصنائع وفى الطب

# ﴿ سيانور البوتاسا ( بروسيات البوتاسا — هيدروسيانات البوتاسا ) ﴾ ( سم قتال )

هو ملح ابيض يمصرطو بة الهواء . سر يعالذوبان بالماء . طعمه حريف قلوى رائحته كرائحة اللوز المر

و بما ان نجاح من اراد معاطاة فن التلميس متوقف على نقاوة هذا الملح الموجود بالمتجر بدرجات متفاوتة من النقاوة و بما ان منظر النقى وغير النقى واحد فلكر يكون العامل على بصيرة فى عمله يجب علينا ان نتكام عن اجود الطرق لاستحضاره بحيث يمكن القارئ ان يستحضره بالنقاوة المرغوبة

فللحصول عليه نقيا خذ من سيانور الپوتاسا والحديد الاصفر وحله فى كمية ماه كافية ثم جفف السيال ودعه يعرد فيتبلور ثانية ثم كرو العملية ذاتها مرة ثانية فهكذا يفقد السيانور الاصفر ماكان فيه من كبريتات الپوتاسا . فحذ البلورات الحاصلة ونشغها جيدا على نار خفيفة وعند ما تنشف تماما ضعها في بوتقة من حديد سميكة ذات غطاء من المعدن ذاته وضع البوتقة في نار قوية لتصير حراء مبيضة دعها كذلك مدة فيرسب الحديد الى قعر البوتقة وعند ما تشاهد ان السائل الذي هو داخلها صار بلون شفاف خذ قضيبا من زجاج ناشف وغطسه بسرعة داخل السائل واخرجه منه حالا فاذا رأيتما لصق به اييض شفافا تكون العملية خااصة والا فاترك البوتقة داخل النار لغوال هذه العلامة . ثم ارفع البوتقة من النار بملاقط قوية وصب الموتقة داخل ملس مصقول موضوع ما ضمنها بدون ان ترجها في وعاء من حديد سميك داخله ملس مصقول موضوع اسفله داخل وعاء آخر فيه ماء بارد واحرص على ان الحديد الذي يبقى في قعرالبوتقة لا يتبع السائل عند صبه والاحسن ان يوضع على فوهة الوعاء الحديدي منخل من معدن ضيق العينات بدون تارة محمى في درجة الاحمرار فيمر به السائل مصفى نقيا

والغایة من وضع الوعاء الحدیدی داخل الماء لثلا یحترق و یلصق به السیانور عند ما یبرد بحیث یتعسر علیك اخراجه منه

فالسيانور الحاصل من هذه العملية يكون لونه ابيض كسره زجاجي لا رائحة له اذا كان ناشفا تماما ولسكن اذا مسه ادنى رطو بة تصير رائحته كرائحة اللوز المر

وللحصول على السيانور الاعتيادى تؤخذ ٨ اجزاء من سيانور الحديد واليوتاسا منقى بتبلوره كما سبق القول عن ذلك وناشفا و : اجزاء من ثانى كر بونات اليوتاسا نقيا وناشفا ايضا و بعد سحقها ومزجها جيدا ضعها فى بوتفة من حديد سميكة مفطاة واجر عليها العملية السابقة غير ان قوة النار هنا اخف وعند ما تغطس بالمزيج قضيبا من زجاج وتكون القشرة التى اصقت به بيضاء كالخزف العميني تكون العملية خااصة فترفع البوتقة عن النار و يصب السائل كما سبق قبيل هذا

واعلم ان وجود كبريتات اليوتاس بسيانور الحديد واليوتاسا او بكربونات اليوتاسا يلمون السيانور الحاصل بلمون وردى او اخضر او اصفر بحسب مقدار الكبريتات الموجود فليمتن اذا باخراجه منهما بواسطة الحل والتبلور كم تقدم القول عن ذلك

#### ﴿ كلورات اليوتاسا ﴾

هو ملح ابيض متباور على هيئة صفائح لامعة طعمه مذق اذا طرح على جمر يتفرقع مثل نيترات الپوتاسا واذا اضيفت اليه مواد قابلة الاشتمال مثل الكبريت. والفحم والفصفور وسحق او طرق او طرح على جسم حام يتفرقع بشدة واذا مزج مع مسحوق المسكر او بنشارة الخشب او بمسحوق راتينجى واضيف الله قليل من الحامض الكبريتيك يشتعل بسرعة . وهوكثيرا ما يستعمل فى الطب وفى الصنائع خصوصا لعمل الشحاطات ( النفط ) ويستحضر بانفاذ مجرى من غاز الكلور فى مذوب بوتاساكاو ثقيل سخن حتى يبطل امتصاص الغاز ثم يجفف السيال و يبرد فيتباور منه الكلورات

# ﴿ كرومات اليوتاسا ﴾

يوجد منه بالمتجر نوعان الواحد اى الكرومات المتعادل هو على هيئة باورات صفر طعمه من قليلا يذوب فى الماء البارد وقليل منه ياون هذا السائل باون اصفر يستحضر بتكليس الكروم المعدنى الحديدى معنيترات الوتاسا ثم يغسل عاء لاجل تذو يب الكرومات ثم يجفف السيال بعد ترشيحه و يبرد فيتبلور الكرومات الميتعادل والثانى اى ثانى كرومات البوتاسا هو على هيئة باورات برتقالية اللون يذوب فى الماء المبارد . يستحضر باضافة حامض نيتريك الى مذوب كرومات البوتاسا المتعادل فيجمع بالتجنيف والتباور . وهو كثير الاستمال فى الصنائم

# ﴿ كَبَرِيتُورِ الْهُونَاسَا ﴿ كَبَدُ الْكَبَرِيتَ

هو على هيئة صفائح خضر من الظاهر صفر من الداخل يذوب فى الماء رائحته كرائحة البيض المنتن اذا اضيف الى مذو به حامض ما يتصاعد منـه هيدووجين مكبرت و يرسب راسب ابيض يقال له لبن الكبريت. يستحضر باحماءكر بونات البوتاسا وكبريت معا. وهو يستعمل فى الطب والصنائع

#### ﴿ يودور البوتاسا ﴾

هو ملح ابيض طعمه حريف سريع الذوبان بالماء يمتص رطو بة الهواء قليلا واذا اضيف الى مذوبه من مذوب ثانى كاو رور الزئبق يتولد راسب اصفر ثم يتحول الى راسب احمر وهو ثانى يودور الزئبق . واذا اضيف الى مذوبه مذوب خلات الرصاص يتولد راسب اصفر وهو يودور الرصاص

وكيفية استحضاره هي ان تأخذ ١٠٠ جزء يودا و٣٠ جزءا برادة الحديدو٠٠٠ جزء ماه مقطرا وكميسة كافية من كر بونات اليوتاسا . ضع الماه في وعا من حديد مصبوب مع اليود والحديد وحرك المزيج وسخنه الى ان يفقد اللون الاسمر و يصير عديم اللون ثم وشحه اذ ذاك واغسل ما يقى من برادة الحديد بقليل ماه مقطر واضف الماه الى المرشح مع مذوب كر بونات البوتاسا الى ان يبطل الرسوب (ويكفى على الغالب ٨٠ درها من كر بونات البوتاسا ) وشح عند ذلك واغسل الراسب بماه الغسل الى المرشح وجففه تماما ثم ذوب الحاصل في ١٠ و ٥ مرات مثل وزنه ماه ورشحه في وعاه من الخرف الصيني والركه يبرد فيتبادر اليودور . وهو كشير الاستعال في الطب والصنائم وخصوصا في النصوير

#### ﴿ سَرِين ﴾

هو سيال لا لون له ذو رائحة قو ية مقبولة اذاكان نتيا لا ينحل فى الماء يلتهب بسهولة سر يع التطاير

يستحضر باستقطار حامض بنزء يك مع ثلاثة امثاله وزنا من الكلس الكاوى هذا اذاكان المراد به نقيا اما للتجارة فيستحلص من المواد الباقية بعد استقطار غاز الضوء من الفحم الحجرى

وهوكثير الاستعال فى انسنائه الذو يب المواد الراتنجية والزبات . ولازالة الدبوغ الدهنيــة عن الملايس . ومنه يتولد الانبايان . ( مادة تعميغ بهــا الانسجة )

#### ﴿ پلاتين ﴾

هو معدن ابيض لامع يشبه الفضة قابل التطرق والسحب اثقل المواد المعروفة عسر الاصهار جدا لا تفعل به الحوامض غير الحامض النيتر وهيدروكاو ريك ( ماء الملكة ) لا يتأكسد بالهواء . موجود فى الطبيعة ممزوجا مع معادن اخر على هيئة قطع كبيرة وصغيرة فى جبال اورال و برازيل

يستخلص باضافة الحامض النيتر وهيدروكلور يك الى المعدن فيذوب البلاتين فقط فيتصفى السيال و يتطابر اكثره بالحرارة ثم يرسب ما فيه باضافة مذوب كلورور الامونيوم الثقيل الميه فيحصل مزبج من كاورور الامونيوم وكلورور البلاتين فيفسل في سپيرتو و يكاس و يسحق و يجبل بماء و يحمى الى الحرة و يطرق ليصير قطعة واحدة

وكـثيرا ما يستعمل فى الصنائع لعمل بواتق وآناييق لـكونه عسر الاصهار وقد مصنع منه قضيب الصاعقة ودولة الروسية تصك منه المعاملة

#### ورورا

هو ملح احمر مصفر سريع الذوبان بالماء يمص رطوبة الهواء ويذوب بهــا و يستحضر بتذويب البلاتين فى الحامض النيتروهيدروكلوريك ثم يجفف فيتباور و يستعمل فى الصنائع والطب ( سمّ )

#### ﴿ تُربنتينا (تمرتينا ) ﴾

هو مادة راتنجية رخوة دبقة تستخلص ببئر سوق اشجار من نوع الصنوبر فيسيل الراتينج من تلك البثور ويجمع . وهو كثير الاستعال في الطب والصنائم

اماً زيت التربنتينا فيستحضر باستقطار النربنتينا . وما يبقى فى الكركة بعد الاستقطار هو القلفونة

#### ﴿ تُوتِيا ﴿ زَنْكُ ﴾﴾

هو معدن ازرق لامع يتأكسد بالهواء يذوب بسهولة فى الحوامض فيستعمل لاجل جمع الهيدروجين

موجود بالطبيعة على هيئة الكبريتور والكر بونات . يحمى اولا لاجل طرد الماء والحامض الكر بونيك ثم تضاف اليه قطع فحم و يحمى الى درجة الحمرة فى انابيق فخار فيطير الحامض السكر بونيك و يتصعد التوتيا فيجمع فى قوابل ممنوع دخول الهواء البها

# ُ﴿ كَبِرِيتَاتِ التَّوْتِيَا ( مَلْحَ التَّوْتِيا ) ﴾

هو ملح ابيض على هيئة بلورات تشبه بلورات كبريتات المعنبسيا لارائحة له يذوب فى الماء البارد طعمه قابض اذا احمى الى الحرة يتحول الى اكسيد التوتيا يستحضر بتذويب التوتيا فى الحامض الكبرينيك المحفف ويرشح ويجفف فيتبلور الكبريتات

ستعمل فى الصنائع وفى الطب قابضا ومقيئا

# ﴿ تراب الحرمل (تراب ارمينية ) ﴾

نوع من الدلغان لونه احمر قاتم لوجود اكسيد الحديد فيــه لا يعمل فورانا مع الحوامض يكثر وجوده فى بلاد العجم وفى ارمينية يستعمل فى الصنائه وفى الطب قابضاً ومةم يا

#### ﴿ جليسيرين (كليسيرين ) ﴾

هو سیال شرابی لا لون له طعمه حاو بمدير مع اناه ولا پختمر

يستحضراما بانفاذ بخار الماء على حرارة عالية في مه د دهنية فيحمل كهيسيرين والحامض الدهنى الى قابلة موضوعة لذك وهناك ينفرد الماحد عن لآخر. اما باحماء زيت واكسيد الرصاص الاول وم. وفيتملد صاءن شير قابير الدوبات و يبقى الكليسيرين فى الماء فينفذ فيه هيدروجين مكبرت فيرسب الكبريت ثم يرشح على فحم حيوانى ويجفف

وهو يستُعمل في الصنائع وفي الطب

# ﴿ حامض اكساليك ﴾

(سم ً)

هو ملح ابيض يشبه كبريتات المغنيسيا فى الظاهر لا لون له ولا رائحة وطعمه حامض يذوب فى الماء البارد . يوجد طبعا فى الحماض على هيئة اكسلات البوتاسا والكلس وفى كثير من النباتات

يستحضر بفعل الحامض النيتريك بالسكر او النشا باجزاء متساوية داخل انبيق وعند ما يبطل تصاعد البخار الاحمر برفع الانبيق عن النار وعنـــد ما يبرد السيال يتباور الحامض الاكساليك

وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع خصوصا لازالة الدبوغ الحديدية

# ﴿ حامض پروسیك (حامض سیانهیدریك او هیدروسیانیك) ﴾ (سام جدا)

سمى حامض پروسيك لانه جزء من الازرق الپروسيانى . وهو سيال لا لون له ورائحته كرائحة اللوز المر سام جدا بحيث ان نقطتين منه بميتان حالا واذا تنفس بخاره بحدث صداعا وغشيانا ( ضده سيال النشادر ) وهو سريع الانحلال لا يحفظ زمانا

يستحضر بوضع ٣٠٠ درهم من سيانور الحديد والپوتاسا و ٣٠٠ درهم ماه و٠٥٠ درها حامض كبريتيك ( يجب خلط المها، بالحامض قبل وضعهما فى الانبيق ) فى انبيق كبير مركب على حمام رملي ( اى توضع قدر على النساو وداخلها رمل فيوضع الانبيق على الرمل) و يستقطر الى قابلة مغموسة بما فيه قطع ثلج وعند ما يأخذ ما فى الانبيق فى الارتفاع يعرف ان العملية قد انتهت

فيرفع الانبيق عن الرمل حالا والا فيتصاعد ما فيه ويفسد الحامض البروسيك المستقطر

﴿ تنبيه ﴾ يجب الاحتراس ان لا يستنشق البخار المتصاعد عند اجراء العملية لانه مضركثيرا بالصحة

وهوكثير الاستعال فى الصنائع وفى الطب غير آنه للاخير يخفف كل جزءين منه بمائة جزء ماء

# ﴿ حامض تنيك (تنين ) ﴿

هو موجود طبعا فى اكثر النباتات وخصوصا فى العفص والسهاق وقشر شجر السنديان . وهو على هيئة ندف خفيفة اسفنجية لونه ابيض مصفر طعمه قابض لا رائحة له سريع الذوبان فى السهيرتو وفى المــاء ولا يذوب فى الايثير الصرف بل فى الممدود بالماء واذا احمى يتحول الى حامض بهروكاليك

يستحضر بوضع مسحوق العفص فى خل رطب اربعة ايام ثم يوضع فى قينة وفوقه من الايثير درجة ٥٠ ما يكفى ليصير كم يجون بقواء رخم و بعد سد القنينة جيدا يترك هكذا ٢٤ ساعة ثم يوضع المزنج فى كيس و يعدر فيسيل منه سيال شرابى فيغسل ما بقى فى الكيس بايثير مضاف الى كل ١٠٠ جزء منه ٦ اجزاه ما ويعصر ثانية و يؤخذ العصير و يمد على صحون او أنواج من تنك او زجاج وتوضع هذه فى محل دفى الى ان يجف التنين فيجمع . وهو كثير الاستمال فى الصنائه وفى الطب

#### ﴿ حامض عفصيك ﴾

موجود طبعاً فى موادكشيرة نباتية و يتولد باحالة الثنين . به رامه طويلة لاعمة لونه ابيض باصفرار عديم الرائحة عسر اللوبان فى الماء البسارد يذوب فى مثل وزنه ثلاث مرات ماء سخنا طعمه قابض يستحضر بنقع جزء من مسحوق العفص فى ٣ اجزاء ماء ويترك المنقوع فى محل دفئ ٣٠ يوما محوكا كل يوم ثم يعصر ويكب المساء وينقع الباقى فى ماء غال فيذوب الحامض فيجفف فيتباور . وهو يستعمل فى الصنائم والطب

#### ﴿ حامض پيروكاليك ﴾

اذا احمى الحامض العفصيك يتولد حامض كر بونيك وحامض پيروكاليك . هو على هيئة بلورات تشبه بلورات الحامض العفصيك طعمه قابض يذوب فى الماء كثير الاستعال فى الطب والصنائع

#### حامض خليك ﴾

هو سيال صاف لا لون له يتبلور فى ايام الشتاء اذا كان صرفا ذو رائحة حادة خصوصية كاو بخاره يشعل بلهيب ازرق يمتص ماء من الهواء . واذا تجفف فهو جوهر الخل

يستحضر بترك خمر في برميل غير ملآن مفتوح للهواء فيتولد الحل الاعتيادى فاذا استقطر يصعد الحامض الخفيف وللحصول عليه صرفا يشبع الخفيف منه بكر بوئات البوتا الوالصودا ويجفف ثم يصهر الخلات الذي يتولد فيطرد الماء منه فيستقطر مع الحامض المكبريتيك ويضاف الى المستقطر خلات الباريوم ويستقطر ايضا والحاصل من ذلك هو الحامض الخليك الصرف وهو يستعمل في الصنائع وفي الطب

# ﴿ حامض زرنیخوس ( اکسید الزرنیخ الابیض ـ طم الفار الابیض ( سم قتال )

هو جامد ابيض زجاجي طعمه حلو قابض وهو سام جــدا لا رائعة له عسر النو بان بالمـاء واذا طرح على جمر ينحل وتفوح منــه رائعة كرائعة الثوم. وهو يتولد كلما احترق زرنيخ بالهواء فيجمع بخار الحامض الزرنيخوس على هيئة مسحوق ابيض وهو يستعمل في الطب وفي الصنائع

#### ﴿ حامض طرطريك (حامض الطرطير)﴾

هو هيئة بلورات كبيرة شفافة لا رائحة له طعمه حامض مقبول يذوب في الماه البارد. وهو موجود طبعا في عصير العنب والتمر الهندى . فمتى استقر عصير العنب واختمر يرسب منه الطرطير اى أنى طرطرات الموتاس . فيؤخذ و يذاب في ماء غال و يضاف اليه مسحوق الطباشير حتى يبطل الغليان فيضاف اليه مذوب كلورور المكلس فيرسب . يؤخذ الراسب و يضاف اليه حامض كبريتيك فيتولد كبريتات المكلس فيرسب . والحامض الطرطير يبتى ذائبا في السيال فيجفف و يتبلور وهو يستعمل في الطب وفي الصنائم

وهو يستعمل في الطب وفي الصنابع

#### ﴿ حامض كبريتيك (زيت الزاج)﴾ (سام)

هو سيال زيتى لا لون له ولا رائحة ثنيل طعمه حامس كاو بمص رطوبة الهواء واذا اضيف اليه ماء يسخن المزيح . يسود اذا خالطته مواد آلية مهما كانت كميتما قلملة وهو على ثلاثة اسكال

الاول الهيدراتى وهو التجارى الدارج والثانى يقال له النوردهوسنى و يعرف بالحامض الكبريتيك المدخن. والثالث غير الهيدرانى أى العدرف الخالى من الماء تماما

اما الشكل الاول فيستحضر باحراق كبريت وادحال بخاره الى نرمة مبطنة برصاص فى اسفلها ماء وباحماء فينرات الموتاسا مع حامض كبريتبك وادخال بخار الحامض النيتريك الى الغرفة نفسها . لان الحامض الكبريتيك بمحل نيمات الموتاسا و يتركب معه مكونا كبريتات الوتاسا و بخار الحامض النيد يك يصعد . اما احراق الكبريت فيولد غاز حامض كبريوس وماه مهواه مباحد الحامض الكبريوس الكبريت المحسنة من الحامض النيسريك و يصبر حصما كبريتيج ورحمه الم من الغرفة وليمف في ه عية ردراس

﴿ والشكل الثاني ﴾ اى الحامض الكبريتيك النوردهوسني يستحضر باستقطار كبريتات الحديد اى يحمى في الابيق فخار متصلة بقوابل مبرد فيها ماء قليل فيصعد الحامض و يجمع في القوابل

﴿ والشكل الثالث ﴾ اىغير الهيدراتى يستحضر باستقطار الحامض الكبريتيك المدخن على حرارة قليلة فيجمع بالقابلة المبردة مادة طيارة على هيئة باورات بيض وهى الحامض المطاوب

والحامض الكبريتيك المدخن كثير الاستعال في الطب وفي الصنائم

#### ﴿ حامض کبریتوس ﴾

هو غاز لا لون له ذو رائحة خانقة غيرقابل الاشتعال يطفئ اللهيب يبيض بعض المواد النباتية والحيوانية واذا ذوب فى المـــاء وعرض مذو به على الهواء يمص منــــه اكسيجينا فيتولد حامض كبريتيك

يستحضر باحراق كـبريت فى اكسيجين او فى هواء . او باحماء كـبريت ومركب اكسيجين وهاك صفة العمل

ضع فى انبيق من زجاج زئبقا او برادة نحاس احمر وحامضا كبريتيكا ثقيلا اجزاء متساوية واحم الانبيق على نار خنيفة واجمع الغاز المتصاعد فوق زئبق. وما بقى فى الانبيق هوكبريتات النحاس اوكبريتات الزئبق حسب المعدن المستعمل

وهو كثير الاستعال في الصنائع وفي الطب خصوصاً لمعالجة الامراض الجلدية

# ﴿ حامض ليمو نيك ( حامض الليمون ) ﴾

هو على هبئة بلورات شفافة طعمه حامض مقبول لا رائحة له يذوب فى المـاء وفى السپيرتو. وهو موجود فى الليمون والبرتقال والـكباد والـكرز وما شاكل ذلك وقد يمكن استخلاصه من جميمالانمار المذكورة غير أنه لا يستخلص اعتياديا سوى من الليمون وهاك كيفية العمل یؤخذ عصیر اللیمون و پشبع علی النار بالطباشیر لیصیر بقوامختر فیتولد نمونات الککاس فیرسب . ثم یؤخذ الراسب و یضاف علمه ماه وحامض کبریتیك مخفف بمثل و زنه ثلاث مرات ماه و یترك هکذا ۲۶ ساعة ثم یمد بماه و یترك لیرسب فیرشح و یجنف السیال لیصیر بقوام شرابی فیترك مدة ایضا و یصفی و یجفف فیتبلور

وهو مستعمل في الصنائع وفي الطب

# ﴿ حامض نيتريك ( حامض از وتيك \_ ماء الفضة ) ﴾ ( سام )

الحامض النيتريك على ثلاثة اشكال ﴿ الاول ﴾ غير الهيدراتي وهو جامد على هيئة بلورات لامعة غير ثابتة يتحول عنسد حضور الماء الى الحامض الهيدراني يستحضر بامرار مجرى من غاز الكاور الجاف على نيذات الفضة الجاف

﴿ وَاللَّهُ ﴾ الهيدراتي وهو الحامض النيغريك المدخن . هو سيال مدخن لا لون له ثفيل كاو ينحل بالنور يفسد المواد الحيوانية ؛ ياهذا بلون اصفر

يستحضر باستقطار حامض كبريتيك ونيدات البوتاسا باجزاء متساوية فى انبيق موضوع فى حمام رملى فوق نار وبجمع الحامض المستقطر فى قابلة موضوعة فى ماء بارد تحت حنفية تصب عليها ماء ايضاً . وما يبتمى فى الانبيق هم كبريتات اليوتاسا

و الثالث ؛ الحامض النيتريك النجارى وعو ما سوى الحامض المدخن محزوجا بمقدار من الماء . وهو سيال ابيض او مصغر قلميلا لوجود الحامض النيتروس فيه ذو رائحة حادة طعمه حامض كاو . وهو كثير الاستعال في الطب وفي الصنائع ( تنبيه ) ان الحامض النيتريك التجارى يخالطه احيانا كاور او حامض كبريتيك ( يعرف وجود هذه الاجسام بتوليد الراسب الذي بحمل اذا النيف الى مذوب فينرات الفضة بعض نقط من الحامض المراد فحصه ، و بنا الن نماوة الحامض المربيك ضرورية اذا كان معدا الركيب نبترات الفضية عبب علمينا ان ترشد

القارئ الى طريقة يستخلصه بها نقيا وهاك كيفية العمل

يوضع الحامض التجارى فى انبيق واسع على حمام رملى ويستقطر وعنسد ما لا يعود يتولد راسب باضافة المستقطر الى مذوب نيترات الفضة يجمع الحامض فى قابلة مبردة بمزيج مجلد. ويرفع الانبيق عن النار قبلما يتقطر السيال الذى فيه تماما

﴿ حامض هيدروكلوريك (حامض كلورهيدريك ـ حامض ﴿ مورياتيك . روح الملح ﴾ (سام )

هـذا الحامض على شكاين ﴿ الأول ﴾ غير الهيدراتي وهو غاز لا لون له ذو رائحة حادة خصوصية طعمه حامض كاو يظهر منه بخار فى الهواء الرطب غير قابل الاشتمال يطفئ اللهيب و يتحول الى سيال بالبرد و يذوب فى المـاء بكترة فيتكون حامض هيدروكاور يك هيدراتي اى الحامض الدارج

يستحضر بوضع ٣ اجزاء من ملح الطعام وه آجزاء من الحامض الكبريتيك وجزءين ماء ( بجب مزج الحامض بالماء اولا وتركهما حتى يبردا ) في انبيق واسع على حمام رملي و يجمع الغاز فوق زئبق لانه يذوب في الماء

﴿ وَانْتَانِی ﴾ ای الهیدراتی الدارج هو سیالصاف لا لون له اما التجاری فمصفر اللون اذ بخالطه حامض کبریتیك وكلورور الحدید وحامض كبریتوس

يستحضركااسا بق غبر ان الغاز يجمع فى قابلة مبردة بمزيج مجملد . فـكل سبعة اجزاء ماء تكون عشرة اجزاء حامضا هيدراتيا مشبعا . وهذا الحامضكثير الاستعال فى الطب وفى الصنائم

# ﴿ ثالث اكسيد الحديد (سيسكوى اكسيد الحديد \_ احمر) ﴿ انكليزى \_ (قلقطار) ﴾

يعرف للحديد ثلاثة اكاسيد ولا نتكام هنا سوى عن الاكسيد الثالثالمعروف بالاحمر الانكايزى . فهو احمر قاتم لا يذوب فى الماء يستحضر بتكايس كبريتات الحديد ويستعمل فى الصنائع/لاصطناع الادهان ولتبردخ المعادن والزجاج

#### ﴿ خلات الحديد ( خلات اول اكسيد الحديد ) ﴾

هوسیال اسمر اللون طعمه قابض واذا احمی پنجل و یصــعد حامض خلیك و یبقی اكسید الحدید

يستحضر باشباع حامض خليك خفيف سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراني على حرارة قليلة . وهو يستعمل فى الطب والصنائع

# 🔌 سیانو رالحدید ( هیدروسیانات الحدید ـ ازرق پروسیانی که

هو ازرق اللون كالنيل على هيئة كعوب اذا كان غير نفى . ويتنقى بسحقه واضافة حامض هيدروكاوريك اليسه لتذويب اكسيد الحديد الذى يخالطه . لايذوب فى المساء ولا فى السيبرنوولكنه يذوب فى الحامض الكبريتيك غيرانه يفقد لونه

يستحضر باضافة مذوب سيانور الحديد واليوتاسا الىمذوب ملح حديدىوهو كثير الاستعال فى الطب ( غير سام ) وفى الصنائه

#### ﴿ سيانور الحديد واليوناسا ﴾

هو على هيشة باورات صفر اذا عرض على الهواء بخسر بعض ماء تبلوره ويبيض . يذوب فى اربعة اجزاء ماء باردا ولا يذوب فى السمير ُو

يستحضر بغلى سيانور الحديد فى مذوب كر مات الموتاسا الى ان يفقد السيال اللون الازرق فيجفف فيتبلور . او بوض ه اجزا من اظلاف وقرون وجلد ودم وجزءين من كر بونات البوتاسا و برادة حايد فى وعاء حديد و شعى الى الاشتعال . ومتى برد المزيج يضاف اليه ماء فيذوب سيا ور الحديد والموتاسا الذى الملمدشح و يتبلور . وهو مستعمل فى الصنائه وفى الطب

# ﴿ كربونات الحديد (كربونات اول أكسيد الحديد)

يستحضر باضافة كو بونات قاوى الى مذوب ملح من املاح اول اكسيد الحديد على انه اذا عرض للهواء الكروى الرطب يمص اكسيجينا و يتحول الى سسكوى اكسيد الحديد، وهو موجود فى الطبيعة فى الداخان الحديدى وفى بعض المياء المعدنية

# ﴿ كبرينات الحديد (كبرينات اول اكسيد الحديد \_ الزاج الاخضر)﴾

هو على هيئة بلورات خضر شفافة نزهر فى الهواء وتكتسى اكسيد يستحضر بتذويب برادة حديد فى الحامض الكبريتيك المخفف ثم يغلى السيال حتى يتطاير بعضمائه ويترك فيتبلور . واعلم ان اقة من برادة الحديد تعمل خس اقات كبريتات . وهوكثير الاستمال فى الصنائم وفى الطب

اماكبریتات الحدید النشادری فیستحضر باضافة ۱۶ جزءا من الحامض الكبریتیك الی ۹ اجزاء سیسكوی اكسید الحدید و بعد ترشیح السیال یخفف بماء قلیل و یضاف الیـه حینئذ ۱۰ اجزاء كبریتات النشادر و یترك فیتباو ركبریتات الحدید النشادری

﴿ كلورور الحديد ( اول كلورور او هيدر وكلورات الحديد ) ﴾ هو على هيئة باورات خضر يمتص رطوبة الهواء فيندى و ينأ كسد بالهواء يستحضر بتذويب برادة حديد فى حامض هيدروكلوريك وبجفف السيال فيتباور الكلورور

﴿ نيترات الحديد ( نيترات سيسكوى اكسيد الحديد ) ﴾ هو سيال احمر . يستحضر بإضافة حامض نيتر يك محففا قليلا الى برادة الحديد

#### ﴿ خَرَ ﴾

هو جامد اسود لامع كسره زجاجي طعمه مرالا يذوب في الماء يرتخي بالحرارة

يلتهب بسهولة ويتصاعد منه اذ ذاك دخان كثيف ورائحة حادة خارقة وهوكثير الوجود فى جوف الارض . وكثيرا ما كان المصريون يستعملونه لتحنيط موآهم وقد كان سابقاكثير الاستعال فى الطب اما الآن فلا يستعمل الا فى الصنائع

#### ﴿ الدودة النشادرية ﴾

تستحضر بسحق جزء من الدودة و بوضهه فى صحن و باضافة جزءبن من سيال النشادر اليه ثم بتغطية الصحن ولركه هكذا يومين ثم بتعريض الصحن لحرارة قليلة محركا الى ان يصير ما فيسه كالمعجون الجامد القوام فيؤخذ و يمد على لوح من خشب و يترك فى الشمس ليجف عاما ثم يسحق ثانيسة وهو كشير الاستمال فى الصباغ

#### ﴿ دکسترین ﴾

هو على هيئة مسحوق ابيض مصفر يشبه دقيق الذرة لا رائعة له يذوب فى الماء البارد . مذوبه لا يتلون بلون ازرق اذا اضيف اليه قليل من سبغة اليودكما يحصل فى مذوب النشا

يستحضر باغلاء النشا مدة مع ماه محمض بالحامض الكبريديك ثم يضاف كر بونات السكاس الى السيال لاجل اشباع الحامض ثم يرشح و نجنف

#### دهب 🗯

هو معدن اصفر او محمر قلياً قابل التطرق والسحب اكد من سائم المسادن لا يتأثر من سائر الحوامض سوى بالحامض النيد وهيد وكاو ريك ولا يتأثر لا بللاء ولا بالهواء مهاكانت الحوارة . قيمته خمس تمامرة قيمة الفضة . وهو موجود فى الطبيعة على هيئة تبر فى رمل بعض الانهر او على هيئة قطع مختلطة مع اكسيد الحديد او مع فضة او پلاتين او نحاس او انتيمون . و يستخلص بسحق معدنه وباضافة زئبق الى المسحوق فيتولد ملغم من الفضة والذهب والزئبق ثم يحمى فيطرد الزئبق و يبقى الذهب ممزوجا بالفضة فيحمى المزيج مع ملح الطعام ومسحوق الخزف فتتحول الفضة الى كاورور وتنفرد عن الذهب فيؤخذ الاخير و يذوب فى حامض نيتر وهيدروكاوريك و يضاف الى المذوب مذوب اول كبريتات الحديد وقليل من الحامض الهيدروكاوريك فيرسب الذهب نقيا على هيئة مسحوق اصفر وقليل من الحامض الهيدروكاوريك فيرسب الذهب نقيا على هيئة مسحوق اصفر

#### ﴿ اكسيد الذهب ﴾

هو مسحوق اسمر اللون . يستحضر بتحليل جزه من اول كلورور الذهب باربعة اجزاء مغنيسيا على حرارة قليلة ثم يغسل الراسب ويج نف محجوبا عن النور ولاستحضاره طريقة ثانية وهي إن يغلى مذوب كلورور الذهب مع كر بونات الصودا نقيا و يؤخذ الراسب و يحمى مع قليل من الحامض الكبريتيك و يغسل بعد ذلك و يحفف

اما اكسيد الذهب اللازم لتاوين الميّن فيستحضر بالطريقة الآتية . استحضر اولا الحامض النيتر وهيدروكاوريك بالمقادير الآتية

جزء ١٦ ونصف حامض هيدروكاوريك

« ۱۰ وربع حامض نیتریك

امزج • ثم ذوب ١٠ قمحات من الذهب الخالص فى ٣ دراهم من المزيج المذكور وعند ما يتم الذوبان ( علىالبارد ) حلّ ماحصل فى عشر اقات ماء فيكون لون الماء اصفر تبنيّا

وذوب من جهة ثانية درهم رقائق قصدير نقى فى ٦ دراهم من المزيج الحامض المذكور مضافا اليها درهم ماء مستقطر معتنيا ان توضع الوعاء المزمع ان يتم فيسه التدويب داخل وعاء آخر فيه ماء بارد وان لا تضيف رقائق التصدير الى الحامض سوى قطعة فقطعة اى انه عندما تذوب به قطعة تضع خلافها وهلم جرا الى النهاية .

وعند ما يذوب القصدير تماما يزل الرائق و يترك المسحوق الاسود الى تولد ثم اضف محاول القصدير الرائق الى محاول الذهب نقطة فنقطة محركا . ثم يجمع الراسب و يغسل بماء غال فيكون لونه كاون النبيد وهو المعروف بالراسب الفرفوى المكاسيوس

# ﴿ كلورور الذهب ( هيدروكلورات اموريات الذهب ) ﴾ هو جامد متباور اصفر محمر يمتص رطو بة الهواء فيندى

يستحضر بتذو يب الذهب فى الحامض النيتروهيدروكاور يك وتجفيف السيال فيوقف العمل حالما تظهر بلورات فى السيال البارد . وقد تكامنا عن كيفية استحضاره فى باب التلبيس

#### ﴿ رصاص ﴾

هو معدن ازرق ذو لمعة معدنية اذا قطع حديثاً و يكدر فى الهواء . اين سهل الاصهار . موجود فى الطبيعة على هيئة كبريتور تخالطه غالبا فضة وكيفية استخلاصه هى ان يحمى الكبريتور فيتحول بعضه الى كبريتات الرساص و بعضه الى اكسيد ثم يقطع عنسه الحواء و يحمى الكل الى درجة عالية فيفلت الغاز و يبقى الرساص

# ﴿ اكسيد الرصاص ( ثاني اكسيد الرصاص ــ سيرقون ) ﴾

هو على هيئة مسحوق احمر زاه يستحضر باحماء الاكسيد الاول لارصاص اى المرداسنك في الهواء بدون صهوه

وهوكثير الاستعمال فى الصنائع خصوصا للدهان

# ﴿ خلات الرصاص ( مليح الرصاص . مليح زحل -- سكر الرصاص ) ﴾ ( سمٰ )

هو على هيئة بلورات ملتصقة ببعضًها بيضاء تزهر بالهواء ملممه حاه وقابض معا يذوب فى المساء ويتولد راسب ابيض اذا كان الماء غاير مستقطر واذا احمى يتصاعد منه خل و يبقى اول اكسيد الرصاص اى موداسنك . يستحضر پتذو يب اول اكسيد الرصاص فى الحامض الخليك الخفيف . وهو كثير الاستعمال فى الطب وقليله فى الصنائم

# ﴿ كر بونات الرصاص ( اسبيداج ) ﴾

( سم )

هو على هيئة مسحوق ابيض ثقبل لا رائحة له ولا طعم غير قابل الذو بان بالماء . وهو موجود فى الطبيعة مخالطا معادن اخر

يستحضر صناعيا بارساب خلات الرصاص بمذوب كر بونات قاوى . او بوضع رقائق من رصاص فوق اوعية بها خل وطموها هكذا تحت زبل و يترك مدة فيتوالد اولا الخلات ثم المكر بونات بوا-طة الحامض الكر بونيك المتكون باخمار الزبل . او بتذو يب اكسيد الرصاص فى حامض خليك ثم ينفذ بالمذوب حامض كر بونيك وهو كثير الاستعال فى الصنائع خصوصا فى الدهان على ان جميع الفعلة فى معامل هذا الصنف كثيرا ما يعتربهم القولنج الرصاصى المعروف بقولنج الدهانين

# 🤏 سیانو ر الرصاص 🤌

( mln )

هو على هيئة ملح يستحضر باضافة مذوب سيانور الپوتاسا الى مذوب خلات الرصاص فيرسب سيانور الرصاص غير فابل الذو بان فيجمع ويجفف

# ﴿ هيپو كبريتيت الرصاص ﴾

يستحضر باحماء ٥٠٠ جزء من كر بونات الرصاص و ١٥٠ جزءا كبريتا و بحرك المزيج ايتخلاه الهواء فيستحيل الكبريتور الى كبريتيت فيذاب فى ماء و برشح و يغلى مع مقدار من الكبريت ثم يرشح ثانية و يجفف فيتباور الهيبوكبريتيت ( ٣٨ )

#### ﴿ زئبق ﴾

هو معدن سائل لامع ثقيل اذا احمى يتحول الى بخار . وهو موجود فى الطبيعة على هيئة الكبريتور المعروف بالزمجفر . ويتخلص باحماء الكبريتور فى انبيق حديد مع قطع حديد او كس فيتصاعد الزئبق ويجمع فى غرفة باردة ثم يصفى بواسطة جلد . وكثيرا ما يخالطه قصدير او رصاص ويستدل على ذلك انه اذا طرح منه على سطح ملس تكون كرياته ذوات اذناب مستطيلة وللحصول عليه نقيا يذوب فى حامض ويترك ٢٤ ساعة فيتولد نيترات الزئبق فتضاف اليه اذ ذاك معادن اخر فيتحد معها الحامض وينفرد الزئبق خالصا

واعلم ان بخار الزئبق ومركباته يدخل الجسم بالامتصاص وكثيرا ما يصيب الفعلة فيه ارتجاف وارتعاش يعرف بالفالج الزئبقي . والزئبق ومركباته كشيرة الاستعال في الطب وفي الصنائم

# ﴿ نيترات ثاني اكسيد الزئبق السائل ﴾

هو سائل صاف زيتى القوام ياون المواد الحيوانية ياون بنفسجى محمر واذا ذوب في الماء يتولد راسب ابيض و يختفى الراسب اذا اضيف الى المذوب بضع نقط من من الحامض المكبريتيك او الحامض النيتريك. و يكون المذوب بعد ذلك صافيا يستحضر بتذويب مقدار من الزئبق فى مشل وزنه مرتين حامض نيبريك مدخن على نار لطيفة و ينرك المذوب على النار الى ان يبطل تصاعد البخار الاصفر. وقد يمكن الحصول عليه متباورا غيزانه فى الهمليات المذكورة فى هدذا المكتاب يازم سائلا. وهو يستعمل فى الجراحة كاويا وفى الصنائه

# ﴿ ثَانِی کلورور الزَّبْق (السلیمانی) ﴾ (سام جدا)

هو ابیض بلوری یذوب فی ۳ اجزاء ماه بارد او ۳ اجزا. ماه سخن یذوب بسهولة

فى السپيرتو. زلال البيض يولد معه راسبا غير قابل الذو بان ( لذلك يستعمل ضده اذا سم احد به ) طعمه حاد مكروه

يستحضر بفعل الكاور بالزئبق او بتذويب أكسيده الاحمر فى الحامض الهيدروكلور يك سخنا فيتبلور هذا المركب عندما يبرد السيال. او باستقطار مزيجمن كلورورالصوديوم وكبريتات اكسيد الزئبق الاحرفى قنينة كبيرة على حمام رملي فيتصاعد الثانى كلورور و يجمع على جوانب اعلى القنينة وهو كثير الاستعال فى الطبوالصنائع

# ﴿ كَبريتور الزُّنبق ( زَنْجِفر ) ﴾

هو موجود فى الطبيعة على هيئة قطع حمراً، قاتمة واحيانا سمراء واذا سحقت يكون لون مسحوقها احمر زاهيا

و يستحضر صناعيا نوع منسه اشد حمرة يعرف بالفرمليون يصنع بسحق ٣٠٠ جزء زئبقا و١١٤ جزءاكبريتا و٧٥ كر بونات البوتاسا و٤٠٠ ماء فهو اولا اسود ثم يحمر يستعمل فى الطب وكشيرا فى الصنائع

#### ﴿ زرنيخ ﴾

هو جامد مزرق اللون ذو لمعان معدني بلورى الهيئة يكمد لونه اذا عرض للهواء اذا احمى يتصاعد . وائحة بخاره تشبه وائحة الثوم . هو غير سام ولكن جميع مركباته سامة جدا يذوب في الحامض النيتر يك فيتولد حامض زرنيخوس . وهو موجود في الطبيعة بمزوجا بالحديد او الكوبلت او النحاس او القصدير . فاذا احميت هذه المعادن يصعد الحامض الزرنيخوس فيجمع على جوانب المداخن على هيئة مسحوق اليض فيحمى هذا المسحوق مع مسحوق الفحم في انبو بة طويلة فيصعد الزرنيخ المعدني ويجمع على جوانب الانبو بة

# ﴿ كَبَرِيتُورِ الزَرْنِيخِ ( طَمَ الفَّارِ الْاَصْفَرِ ﴾ ﴿ كَبَرِيتُورِ الزَّرْنِيخِ ( طَمَ الفَّارِ الاَصْفَرِ ﴾ ﴿

هو جامد اصفر لا وائحة له ولا طعم لا يذوب في الماء يتصاعد بالحرارة . وهو

موجود فى الطبيعة و يستحضر صناعيا برسبه من مذوب الحامض الزرنيخوس سخنا بواسطة الهيدروجين المكبرت . وهو مستعمل فى الصنائع وفى الطب

# ﴿ سليكرون او حامض سليسيك ﴾

هو كثير الوجود فى الطبيعة على هيئة رمل وصوان ولا يستعمل لعمل انزجاج او المين سوى على هيئة رمل بشرط ان يكون بغاية ما يمكن من النقاوة و يعرف غالبا أنه نقى بمجرد النظر اليه فاذا كان متساو البياض على هيئة باء رات صغيرة شفافة يتحقق العامل ان المينا او الزجاج المصنوع برمل كهذا يكون بغاية الجودة اما اذا كان فى الرمل بعض جبيبات غير متباورة ولامعة فهما كان ابيض يعرف أنه ايس بانقاوة المطلوبة بل تخالطه مواد ألومينية او كلسية يازم ان تستخلص منه بواسطة الفسل فلذلك يوضع الرمل فى وعاه مع ماه و يحرك فالمواد الغريبة تطفو على سطح المسل فيهرق هذا و يوضع خلافه الى ان ينظف الرمل عاما

و بعد غسل الرملكا تقدم ينشف اولا ثم يحمى الى درحة الاحمرار ويحفظ بعد ذلك الى حين الطلب فتكون له الصفات المطاء بة لعمل المين

# ﴿ صوديوم ﴾

هو معدن ابيض فضى لين يتأكسد سريعا فى الهواء اذا ألتمى فى ماء سخن يشعل ولهيبه اصفر اللون . وهوكشير الوجود فى الطبيعة على هيئة كورور الصوديوم فى المياه المالحة وفى النبات ولا سيا فى الاعشاب البحرية على هيئة كربونات الصودا

يستحضر بتذويب ستة اجزاء كر بونات الصودا غير الهيدراتي في ماء فاتر ويضاف اليه جزءان او ثلاثة من الفحم المسحوق و يخفف الككل بم بعض المزين في انبيق حديد له انبوبة داخلة في وعاء فيسه نفط و يحمى الى درجة البياض فيستقطر الصوديوم و يسقط في النفط

# ﴿ صودا كاو (اكسيد الصوديوم هيدراتي ) ﴾

يستحضر باطفاء ٨٠ جزءا كلسا حيا وبحلها في ٢٠٠٠ جزء ماء ثم يضاف الى ١٧٢٠ جزء ماء ثم يضاف الى المحلول ٢٠٠ جزء كر بونات الصودا ويغلى المزيج نصف ساعة فى قدر من حديد مداوما التحريك ومعوضا عن الماء المتطاير بخارا ثم صف المغلى واغسل الراسب واضف ماء الغسل الى المصفى وجففه تماما فى وعاء فضة ثم ذوب الحاصل الجامد فى مثل وزنه ثلاث مرات ماء واتركه برهة ثم صفه ايضا واحفظ المصفى فانه المطلوب. وهو يستعمل فى الجراحة كاو وفى الصنائع خصوصا لعمل الصابون

# ﴿ صوداً ( قلى — قطرون — تحت كر بونات العبودا ) ﴾

هذا النوع موجود بالمتجر بثلاث درجات متفاوتة القوة من حيث الفعل القلوى. ﴿ فالنوع الاول ﴾ يعرف بالقلى ويحصل من حرق بعض الاعشاب البحر ية ثم باصهار الرماد الذي عند ما يبرد يجف وهو القلى المطلوب وتخالطه اذ ذاك مواد غريبة مثل كلس وفحم واكسيد الحديد ولذلك فعله القلوى اقل مما هو فى النوءين الاخيرين ﴿ والنوع الثاني ﴾ القطرون وهو موجود في الطبيعة على سطح الارض في بعض الاماكن خصوصا فى البلاد المصرية والسورية والهندية ويخالطه كاورور الصوديوم ومواد اخر ترابية ﴿ والنوع الثالث ﴾ اى تحت كر بونات الصودا وهو اقوى الانواع الثلاثة فعلا قلويا فيستحضر صناعيا بتحليل كلورور اوكببريتات الصودا وهوعلى هيئة بلورات كبيرة شفافة سهل الذوبان فى المساء البارد يزهر فى الهواء . وكيفية استحضاره هي ان يوضع من كلورور الصوديوم على بلاط فرن و محمى ثم يضاف عليه من فتحة في سقف الفرن مثله وزنا من الحامض السكبريتيك فيتحول الملحالي كبريتات الصوداثم يسحق الكبريتات ويمزج بمثل وزنه كلسا ونصف وزنه فحا مسحوقًا ويحمى في كور الى درجة الاصهار ويحرك دائًا الى ان يتم الحل والنركيب ثم تؤخذ المادة المصهورة وتنرك الى ان تبرد ثم تكسر وتغسل بماء ويجفف السيال ثم يكلس مع نشارة خشب فالحاصل هو كر بونات الصودا التجاري واذا ذوبهذا الملح فىماء سخن ورشحوترك حتى يبرد يتبلور منه الكر بونات الصرف على هيئة بلورات صافية وهوكثير الاستعال فى الطب وفى الصنائم

#### ﴿ ثَانِي كَرْ بُونَاتُ الصَّوْدَا

هو على هيئة قطع اسفنجية بيضاء علمه قلوى يذوب فى ١٢ مرة مثل وزنه ماء وهو موجود فى بعض مياد معدنية وعلى شطوط بعض البحديات و يسمى حيائذ نطر ونا

و يستحضر بانفاذ مجرى -امض كر بونيك فى مذوب محت كر بونات الصودا وكما تولد ثانى كر بونات برسب فى قعر الوعاء الذى فيــه المذوب فيجمع . وهو كثير الاستعال فى الطب وفى الصنائم

#### ﴿ ثَانَى بُورات او بُو رات الصودا ﴿ تَنْكَالَ او تَنْكَارُ ﴾

هو على هيئة بلورات كبيرة شفافة بزهر فى الهواء يذوب فى ١٠ ورات مثــل وزنه ماء باردا . اذا القى على معدن حام يذوب و يذوب اكسيد المعدن ولذلك يستعمل مسيلا او لاجل الاعانة على الحام بعض المعادن ببعض اذ محفظ السطح الذى يقصــد الحامه من التأكسد . وهو موجود فى الطبيعة فى بلاد امير يك . وهم كثير ويستحضر صناعيا بإضافة كر بونات الصودا الى الحامض المه ، يك . وهم كثير الاستعال فى الطب وفى الصنائم

#### ﴿ خلات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شفاءة لا يتأثر فى الهواء يا وب فى ش وزنه ثلاث مرات ماء بلودا قليل الذو بان فى السميرنو . واذا احميت باء رانه لخدمر ماء تباء رها و يعرف اذ ذلك بخلات الصودا المصبوب

يستحضر باشباع الحامض الخليث الخفيف بكر وبات الدودا ثم رشع السيال ويجفف فى وعاء فضة وعند ما يبرد رتبه رار وهم استعمال فى الصنائد وفي الطب

#### ﴿ فصفات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شفافة لا رائحة له يزهر سريما فى الهواء ويذوب فى الماء البارد أكثر منه فى السخن واذا اضيف مذوبه الى مذوب نيترات الفضة يتولد راسب اصفر

يستحضر باضافة حامض كبرينيك الى رماد العظام فيتولد كبريتات الكلس ونانى فصفات الكلس فيضاف الى السيال كر بونات الصودا فيرسب نانى فصفات الكلس جفف اذ ذاك السيال فيتباور فصفات الصودا وهوكثير الاستعمال فى الطب وفى الصنائم

#### ﴿ كبريتات الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات تشبه بلورات كبرينات المغنيسيا وطعمه اقل مرورة منه بزهر فى الهواء يذوب فى الماء البارد . وهوكثير الوجود فى بعض الميساه المالحة و يستحضر صناعيا باشباع الحامض الكبريتيك بكر بونات الصودا ثم بتجفيف السيال فيتبلور الكبريتات وهوكثير الاستعال فى الطب مسهلا وفى الصنائع

# ﴿ كبريتيت الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات شفافة يزهر سريعا فى الهواء . عديم الرائحة طعمه مذق ومالح قليلا سريع الذوبان بالماء يأخذ اكسيجيين الهواء ويتحول الى كبريتات ولاجل استحضاره يصنع مذوب مشبع من تحت كر بونات الصودا فى الماء وينفذ فى المذوب مجرى من غاز حامض كبريتوس الى ان لا يعود يلون السائل ورق الكركم (ورق نشاش ابيض مغطس بمغلى المكركم ومنشف ) بلون احر ولا ورق اللتمس بلون ازرق . ثم يترك السيال فيتبلور اذا كان مشبعا والا فيوضع على حرارة قليلة ليتطاير عنه قليل من المساء ويترك فى محل رطب فيتبلور وهوكثير الاستعال فى الصنائم خصوصا فى التلبيس

#### ﴿ ثَانِي كَبْرِيتِيتِ الصودا

منظوه كالسابق ومحلوله يحمر ورق اللتمس الازرق وهـذا الملح بخسر رو يدا وويدا جوهرا من الحامض و يتحول الى كبرينيت و بعد ذلك يكتسب اكسيجينا من الهواء و يتحول الى كبريتات

و يستحضر بانفاذ مجرى من غاز الحامض الكبريتوس فى مذوب كبريتيت الصودا المتعادل الى ان يحمر ورق اللتمس فيمرك السيال فيتبلور . واتمد قلمنا عند ما تكامنا عن التفضيض بالتغطيس ( فى باب التلبيس ) انه يلزم العامل ثانى كبريتيت الصودا سائلا لنركيب مغطس فضى يغنيه عن البطارية وعن سيانور الدوتاسا . وتقول الآن ان ثابى كبريتيت الصودا المذكور اعلام قبل ان ينبلور هو النوع المطلوب

# ﴿ هيپو كبريتيت الصودا ﴾

هو على هيئة بلورات كبيرة شفاعة اذا احمى يتحول الى كبريتات الصودا وكبريتور الصودبوم . يستحضر نافاذ مجرى من عز الحامض الكبريتوس فى مذوب كربونات الصودا ثم يصاف الى المدوب كبريت و يحمى قليلا مدة ايام ثم مجفف السيال فيتبلور الهيبوكبريتيت

او بتجفيف ٥٠٠ جزء كربونات الصودا و بسحتها ومزجها مع ١٥٠ حزءا من المكبريت مسحوقا ايضائم باحماء المزينة الى درجة الادبهار ممنابا بتحريك المزينة كي يتخلله الهواء فيتحول الكبريتور المتولد الى كبريتيت دوب هدا الملح في الماء ورشحه ثم اغله مع مقدار من الكبريت ثم رشح السيال وجففه فيتبلور الهيبو كبريتيت وهو كثير الاستعال في الصنائه وخصوصا في الفو وغراميا

# ﴿ كلورور الصوديوم ( الملح الاعتيادي -- ملح الط.ام ) ﴾

هو ملح معروف عنــدكل الامم . وهو كثير الوجود في الطبيعة في مياه البحر ومياد بحيرات مالحة يستحصر بتجميف المياه الموجود فيها فيتبلور الملح على هيئة م متحم تتفرقع اذا طرحت في النار . فالتجارى هو غير نقى و يتنقى بتذويبه في ماء غال ثم بترشيح السيال وتجفيفه وعند ما يتبلور تؤخذ البلورات وتفسل عاء بارد وعد في محل حار اننشف فتحفظ وهو كثير الاستمال في الطب وفي الصنائه

#### ﴿ طرطير ﴾

قد يسمون طرطيرا مادة ترسب فى البراميل او القنانى الموعى بها النبيذ و يكون لونها اما احمر او اييض حسب لون النبيذ الراسبة منه . وليس الطرطير سوى أنى طرطرات اليوتاسا غير نقى اذ يخالطه طرطرات الكاس ومواد ملونة . طعمه حامض قليلا كطعم النبيذ عسر الذوبان بالماء واذا طرح على جمر يحترق و يصعد رائحة كرائحة الخبز المحروق . و بعد ان يذوب فى الماء و يتبلور يعرف بملح الطرطير و يكون اذ ذاك على هيئة بلورات يضاء شفافة . وه و كثير الاستعال فى الصنائم

#### ﴿ فضة ﴾

هى معدن ابيض لامع قابل النطرق والسحب لا يتأكسد فى الهواء ولا فى الماء يفعل فيها الحامض الميدروكاور يك قليلا والحامض الكبريتيك السخن يولد معها كبريتات . الحامض النيتريك يذوبها . والهضة الروباص اصلب من الذهب واقل صلابة من النحاس

وهي توجد في الطبيعة على هيئات مختلفة فتكون مركبة مع الكبريت وممزوجة مع كبريتور الرصاص والانتيمون والزرنيج

وتستخلص بتملغمها مع زئبق فيسحق المعدن و بمزج معه ملح و يحمى فيتحول الكبريتور الى كلور ور فيوضع الكل فى براميل ماء تدور على محاورها فيها قطع حديد و بعد ادارتها مدة يتحول كلورور الفضة الى فضة معدنية و يتولد كلورور الحديد ثم يضاف اليه زئبق فيتكون ملغم فيتصفى بواسطة قماش متين ثم يستقطر فيتصاعد الزئبق وتبقى الفضة

واذ يتوقف على نقاوة النضة نجاح العمليات الني يدخلها ملح من املاح هذا المعدن مجب علينا ان نرشد القارئ الى الطريق الاسهل لتنقيمها فنقول

اذا كانت الفضة ممزوجة بنحاس تتنقى بأصهارها مع كمية من الرصاص ثم تبرد المزيج بغتة وتصبه على هيئة اقراص فتحمى الاقراص الى درجة كافية لاجل اصهار الرصاص ولا تكفى لاصهار الفضة فيسيل الرصاص و محمل الفضة معه ثم يصهر فى كور فيتاً كسد الرصاص و يسيل الاكسيد ويجرى عن الفضة

غير ال الفضة المنقاة بهذه العاريقة لا تدكون نفية الى البام وللحصول عليها بنقاوة كامة ذوبها فى الحامض النيريك . اذا خاطها نحاس يكسب المذوب لونا ازرق . واذا خالطها ذهب يبقى غير ذائب على هيئة مسحوق اسود . انف الى المذوب مثل وزنه عشر مرات ماء ثم من وأوب ملح الطعام او من الحامض الهيدروكلور يك الى ان يبطل الرسوب فيكون قد تولد كلورور الفضة غير قال الذوبان فيستفرد بالترشيح ثم يغسل و يجفف و يضاف البه مثل و زنه ثلاث مرات من تحت فيستفرد بالترشيح ثم يغسل و يجفف و يضاف البه مثل و زنه ثلاث مرات من تحت كر بونات الصودا و يحمى فى بوتقة الى درجة البياض . ارفع اذ ذاك البوتفة عن النار و دعها تبرد فتجد فى قعرها الفضة على عيمة قرص و تدكون بغاية وا عكن من المقاوة

ولنا طريقة اخرى اسهل مما ذكر وهى ان يغمر الكاورور بناء ثم يعلمق فيـــه وقاقة نوتيا فينحل السكاورور ويعركب الكامر مع التوتيا وتبتى الفضـــة الحالصة ومادية اللون واسفنجية الشكل

# ﴿ كُلُورُورُ الْفُضَّةُ ( مُورِياتُ الْفُضَّةُ ) ﴾

هو مسحوق ابيض لا يذوب فى الماء ولا فى حامض نيعر يك يذوب فى النشادر السائل وفى مذوب هيبوكبريايت الصود' او سيا ، ر الموتس، ينحل فى النو ر بالتدو يح ولذلك يلزم حفظه فى قنانى زرقا او صنر

يستحضر باضافة كاو رور الصود معالى مذوب ماح من ملاح الفضة وهوكشير الاستعال في الطب وفي الصنائه

# ﴿ نيترات الفضة ( از وتات الفضة — حجر جهنم ) ﴾

هو على هيئة صفائح بلورية لا رائحة له طَممه قابض كاو معدني مكروه سريع الذوبان بالماء البارد . اذا ذوب في الماء الاعتيادى يتولد راسب ابيض هو كلورور الفضة . مذوبه يلون البشرة بلون اسود . اذا عرض على النور ينحل واذا اصهر وصب في قوالب اسطوانية يتكون المعروف بحصر جهنم

يستحضر بتذويب فضة فى حامض نينريك ثم يجفف السيال حتى يتباور عند ما يبرد فاذا كانت الفضة نفية يكون النينرات نقيا واذا استعملت فضة المعاملة يخالط النيترات نيتراتالنحاس وهوكثير الاستعال عند الجراحين كاويا وفى الصنائم

# ﴿ فصفور ﴾

(سام جدا)

هو جامد مصفر اللون لين مثل الشمع سريع الاشتعال. لا يذوب في الماء بل يذوب في الماء بل يذوب في الماء بل يذوب في الفلام ويصعد عنه بخار مضى والمحته تشبه وائحة الثوم وهو سام جدا ضده زيت التر بنتينا وهو موجود في الطبيعة في البول الانساني ومركبا مع الكاس في العظام وفي بعض الصخور والانربة وفي النبات

يستحضر بمزج ٣ اجزاء من العظام المكاسة وجزوين من الحامض الكبريتيك و٢٠ جزوا ماه و بوضع المزيج في موضع دفئ وتركه ٢٤ ساعة فيتولد بالمزيج فصفات الكاس وكبريتات الكاس . فيضاف اليه ٥٠ جزوا من الماه فيذوب فصفات الكاس ويبقى الكبريتات فيصفى السيال ويجفف في وعاء حديد حتى يصير بقوام المسل ثم يضاف اليه من مسحوق الفحم قدر ربع وزن العظام . و بعد وزج الكل جيدا يحمى الى الحرة ثم ينقل حالا الى انبيق فحار فكه داخل في انبو بة محاسبة نازلة في ماه بارد ويحمى الانبيق شيئا فشيئا فيصعد الفصفور بخارا ويجمع في الماء البارد م يصهر في الماء السخن ويصب في قوالب على هيئة قضبان ويجب حفظه في الظلام مغمورا عاه

﴿ تنبيه ﴾ كل الاعمال بالفصفور منها خطر الاحتراق به فيجبغاية الاحتراس منها

# ﴿ فلورور الكاسيوم ﴾

هو موجود فى الطبيعة على هيئة حجر معر وف بحجر در بيشير و وجد قليل منه فى الاسنان وفى العظام الحيوانية . واذا أنحل بالحامض الكبر ينيك فى وعاه زجاج يتحد الحامض الفاوريك الفالت بسليكون الزجاج مكونا فلو رور السليكون . و بما ان هـذا الحامض بحل الزجاج والصبنى وجميع المواد التى يخالطها سليكون واغلب المعادن فيستحضر و يحفظ داخل اوعية من رصاص كون هذا المعدن لا يتأثر به وهو كشير الاستعال فى الصنائع لحفر الزجاج

#### ٭ قصدیر 🗲

هو معدن فضى اللون ابن قابل التطرق اذا التوى قضيبه يخرج صوتا خصوصيا سمى الصوت القصد برى اذا احمى فوق درجة الصهر يتأكسد على هيئة مسحوق ابيض كثير الاستعال فى الصنائع لصقل المعادن والزجاج واذا اصهر وحوك فى هاون مع كلورور الصوديوم مجففا ثم غسل بماء سخن ووضه فى علمة تدور على محورها يصير على هيئة مسحوق اسود يعرف بمسحوق القصدير كثير الاستعال فى الطب لطردالدود وهو موجود فى الطبيعة على هيئة أكسيد وكبريتور . ويستخلص بسحق معدنه وغسله لاجل ازالة المواد الدابية ثم يحمى ايطرد الكبريت المختلط معدنه وغسله لاجل ازالة المواد الدابية ثم يحمى ايطرد الكبريت المختلط معدنه قضهر بنار الفحم فيتولد اكسيد الكرون ويبغى الفصدير العمرف فيصب على هيئة قضبان

وقد تصنعبه افاثق كالمرف نعرف ورفالقصدير وهي كشيرة الاستعال في الصنائع

﴿ كلورور القصدير الاول (هيدروكلورات القصدير ـ ملح القصدير)﴾ هو على هيشة بلورات بيضاه . اذا اص به ماه يتحول الى اكسبكاو رور القصدير

يستحضر بتذو يب قصدير فى حامض هيدروكلور يك على الحرارة ثم يجفف السيال فيتبلور . وهو مستعمل فى الصنائم وفى الطب

اما ثانى كلورور القصدير فهو سيال صاف مدخن لا لون له اذا اضيف اليه ثلثه ماه يجمد على هيئة قطعة متيلورة

یستحضر باستقطار جزء قصدیر واربعة اجزاء ثانی کلورور الزئبق او بامرار مجری من غاز الکاور علی قصدیر محمی . ولا یستعمل سوی فی الصنائع

#### ﴿ كادميوم ﴾

هو مدن اين يشبه القصدير قابل السحب والتطرق اذا احمى كثيرا يشعل قاما يتأكسد بالهواء يذوب فى الحامض النيتريك والحامض الكبريتيك بدون احماء . وهو موجود فى الطبيعة بمزوجا مع التوتيا او مع الكبريت ويستخلص باحماه التوتيا المخالطة فيصعد الكادميوم اولا لأنه يتصاعد بحرارة اقل من اللازمة لاصعاد التوتيا

#### ﴿ برومور الكادميوم ﴾

هو على هيئة بلورات ابرية الشكل لامعة شفافة يزهر فى الهواء يذوبـفى الماء وفى السپيرتو وفى الايثير

و يستحضر بوضع جزءين من برادة الكادميوم وجزء بروم وجزه ماه فى قنينة محكمة السد و يحرك المزيج جيدا الى ان يصير عديم اللون فيرشح ويغسل ما بقى من الـكادميوم بدون ذوبان بقليل من الماء ويجمع السائلان و يوض بعد ذلك فى محل دف الى ان يتبلور وهوكثير الاستعال فى الفوتوغرافيا اى تصوير الشمس

# ﴿ كلورورالكادميوم ﴾

هو على هيئة بلورات ذوات ار بعة اضلاع سريعالذوبان بللاً. يستحضر بفعل الكاور بالكادميوم . و يستعمل فى الفوتوغرافيا

#### ﴿ يودور الكادميوم ﴾

هو على هيئة صفائح بيضاء لامعة لا يتأثر بالهواء يذوب فى المساء وفى السپيرتو و يستحضر بمزج جزء من برادة الكادميوم وجزء بن يودا وعشرة اجزاء ماه ثم يحسى المزيج فى حمام رملى الى ان يفقد لونه فيرشح و يجفف فيتبلور . او بتحليل مذوب كبريتات الكادميوم بمذوب يودور الكادميوم ثم بترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور. وهوكشير الاستعال فى الفوتوغرافيا

# ﴿ كارمن ( لعل ) ﴾

هو مادة حمراء زاهية يستخرج من الدودة بالطريقة الآتية تغلى الدودة بماء ثم يرشح المغلى ويضاف اليـــه ملح طرطير او شبة بيضاء فيرسب راسب احمر هو الكارمن المطلوب

# ﴿ كاوتشوك ( صمغ لدن ) ﴾

هو مادة نباتية لدنة لونها اشقر واحيانا اسمر لا يتأثر بلهواء برتخى بالحرارة لاتخرقه الغازات واغلب السوائل لا يذوب فى الماء ولا فى السيرة يذهب بصعوبة فى الايثير واسهل منه فى الكاوروفورم والبائزين وكبريتو رالكرون . يذبب فى الزيوت الطيارة خصوصا فى زيت العرباتينا الصرف اذا تساعد النذو يب بالحرارة . يحصل ببئر سوق بعض الاشجار فى اميريكا و يجمه العصه الذى بسيل من تلك البثور و يكون اذ ذك بلون الحليب و عد حتى ببف ثم يدخى بالحرارة و يعمل اقراصا بشاهد بالمتجرد . وهو كثير الاستعال فى الصنائه واعمل آلات ماربطة جراحية

#### ﴿ كبريت ﴾

هو جامد اصفر يشعل في الهواء بلهبب ازوق و بعلد بستمان. الحامضالكبر يتوس له طعم ورائحة خصوصية لا يذوب في الماء ولا في السبرة، على اله يذوب في البنز بن وقليل منه فى الزيوت الطيارة والايثير واجود مذوب له كبريتور السكر بون لانه يذوب منه ٧٣ من مائة اذاكان سخنا و ٣٨ اذاكان باردا . وهو موجود فى الطبيعة مركبا وصرفا فالمركب فى كبريتات الكاس وكبريتات المغنيسيا وكبريتات الباريتا وفى كبريتور الحديد والصرف فى جوار البراكين و يستخلص من المواد الغريبة بالاصهار او بالتصعيد واذلك يحمى فى انبيق فكه داخل فى غرفة وله فوهة خارج الغرفة لادخال السكبريت فيه بدون توقيف العمل فبتقى الكبريت مصهورا فى اسفل الغرفة وعند اخراجه يصب فى قوالب وهو السكبريت العمودى ومنه ما يبقى على حيطان الغرفة فيجمع على هيئة مسحوق وهو المحروف بزهر المكبريت

واما ما يعرف بلين الكبريت فيستحضر بغلى مسحوق الكبريت في مذوب يوناسا كاو ثفيل ثماضافة قليل من الحامض الكبريتيك فيرسب واسب مصفرهو المطاوب

# ﴿ ثَانِی كَبَرِيتُورِ الْسَكَرِبُونَ ﴾ (سامٌ)

هو سيال صافطيار لا لون له ذو رائحة حادة نننة كرائحة الثومسريم الالتهاب ( فليحترس منه ) و يشعل بلمب ازرق طعمه حادكاو لا يذوب في الماء يذوب في السيبرتو وفي الايثير وفي الاجسام الدهنية . وهو يذوب البود والكبريت والفصفور والكافور والكاوتشوك والكوابرخا والاجسام الدهنية والراتنجية ولذلك هوكثير الاستعال في الصنائم

يستحضر بامرار بخار الكبريت على فحم جاف محمى الى الحمرة ويستلقى فى قابلة مبردة ورائحته مضرة جدا للصناع

# ﴿ كلسيوم (كلس

هو معدن فضى اللون سريع التأكسد اذا عرض للهواء الرطب او للماء يتحول الى كاس هيدراتى . وهو موجود بكثرة فى اكسيد وكر برنات وكبريتات الكاس يستحضر محل كلورور الكاسيوم بواسطة صوديوم وتوتيا على حرارة عالبة فيستخلص مزيج من الكاسيوم والتوتيا فيحمى فى <sub>ب</sub>وتقة الى درجة عالية فينصاءد التوتيا و يبقى الكلسيوم

# ﴿ اكسيد الكاسيوم اوكاس حي ﴾

هو ابيض يضى فى الظلام قليلا اذا اصابه ماء يزيد جرما و يتركب مع الماء ويتحول الى كاس هيدواتى ( يعرف اذ ذاك بالكتاس المطفأ ) يذوب فى الماء البارد اكثر من الماء السخن اذا مزج اكسيد الكاسيوم مع رمل يتولد طين البنيات والسكاس الذى فيه دلغان يتصلب تحت الماء وجميع الاتربة المخصبة لا تخلو منه وقد تصلح بعض الاتربة غير المخصبة باضافة كاس اليما

دستحضر باحماء كر بونات الكاس الى درجة الحمرة فيطرد الحامضالكر بونيك و يبقى الاكسيد

# ﴿ كَبَرِينَاتَ الْكُلُسُ ﴿ الْجُصِ – جَبْسَينَ ﴾ ﴾

هو موجود بكترة في الطبيعة في جميع المياه وعلى الخصوص في ما. الآبار و بعض الاحيان يكون على هيئة بلورات في الدافان اذا احمى نخسر ماء تباه ره ثم اذا اصابه ما يتركب معه ايضا ويتصلب واذا مزج مع الشب الابيض و نمراء السمات ومواد ملونة يتكون مقلد الرخام . وهو كثير الاستعال في الصنائه

# ﴿ كَرَبُونَاتَ الْكَاسُ ( طَبَاشَير ) ﴾

هو كثير الوجود فى الطبيعة على هيئة اصدافوا واع الرخام والحجارة الكاسية وهو لا يذوب فى المساء ولا فى السپير و واذا احمى الى درجة الحرة بخسر الحامض الكربونيك و يتحول الى اكسيد الكاس وهوكشير الاستمال فى الطب وفى الصنائع

# ﴿ كلورور السكاس ( تحت كلورور السكاس )

هو مسحوق ابیض تفوح منه رائحة الکور طعمه حاد دو بنص رطوبة من الهواه یذوب فی عشرة اجزاء ماه وما یبقی غیر ذائب نهو کس هیدراتی لم یسرکب مع الكاور . يستحضر بعرض كاس مطفأ مبلول قليلا على غاز الكاور . وهوكثير الاستمال فى الصنائع لتبييض الاقشة والورق

# ﴿ ڪلور﴾

( سام جدا )

هو غاز شفاف مخضر اللون سام جدا خانق (يشم ضده سيال النشادر او يتنفس بخار السيبرتو او بخار الايثير) وهو موجود فى الطبيعة على هيئة كلورور الصوديوم وله فعل شديد بالمواد الآلية فيزيل الالوان ويذهب الروائح الرديئة واذا اشبع الماء به فلنا ماء السكلور المستعمل فى الصنائع للتبيض ولاستحضاره عدة طرق سنذكر اسملها فنقهل

﴿ طريقة اولى ﴾ ضع فى قنينة ذات انبو به طويلة ملتوية ٣٠ درها من الحاء ضالهيدروكاو ريكثم اضف اليه ١٠ دراهم من ثانى اكسيد المنغنيز واحم القنينة بقنديل او حمام رملى ولتدخل الانبوبة فى قابلة الى اسفلها فيصعد الكاور الصرف الهابلة ولكونه ائقل من الهواء الكروى يطرده من القنينة و يأخذ مكانه فيها

(طريقة نانية ) خذ من كاورور الصوديوم جزوين ومن نابى اكسيد المنغنيز اجزاء ومن الحامض الكبريتيك ؟ ومن الماء ؟ ايضا اخلط الشكاين الاولين وضعهما في اندق ثم امزج حمض الكبريتيك بلاء ودعهما ليبردا وضعهما ايضا في الانبيق ثم احم هذا في حمام رملي فيصعد الكاور الى القابلة فاذا اردت ماء الكاور فلجمه الغاز المتصاعد بواسطة انبوبة في قابلة نصفها ماء فيمتص منه الماء مقدار ويكون جيدا للتبييض

واعلم ان الكاور السائل ينحل بالنور لذلك يلزم حفظه داخل قنانى صفراء او محاطة بورق اسود مسدودة سدا محكما

# ﴿ كلوروفورم ﴾

هو سيال صاف لا نون له حلو المذاق حاد له رائحة كرائحة الايثير يشعل بلميب

اخضر لا يذوب في الماء اذا تنفس يزيل الحواسوتقع غيبو بة . يتأثر بالهواء وبالنور لذلك يجب حفظه داخل قناني سود محكمة السد

يستحضر بوضع ١٠ اجزاء كاورور الكاس و٤٠ جزءا ١١٠ و١٥ جزءا كاسا مطفأ في انبيق كبير و يحمى قليلا ثم يضاف اليهجزء ونصف سپيرتو درجة ٣٦ ويحمى الكل سريعا فيستقطر سيال ينفصل الى طبق بن العلما ١٠٠ والسفلي كاوروفورم ، ورج مع كاور وسييرتو فتستفرد الطبقة السفلي وتغسل عاء لاجل ازالة السدير و ثم بندوب كرونات اليوناسا لاجل ازالة الكاور ثم يضاف اليه كاوره و الدس و يستقدار ثانية والكاوروفورم كثير الاستعال في الطب وفي الصنائه لذه يب مواد وانتجية ودهنية

## ﴿ كوالن اوكاولن ﴾

لفظة صينية تطلق على مادة دان نية بيضا، يصنع بها الخزف السيني وهي دشيرة الوجود في الصين واليايان

## ﴿ كُوبِال ( صمغ او راتينج الكويال ) ﴾

هو مادة راتنجية جامدة شفافة تشبه الكهربه لدنه ابيض مصفر قد، ير وب في السييرنو وفي الايثير والزيوت الطيارة . و يحصل من باتر بعض ضجر في سيلان والعرازيل . وهو كثير الاستجال في الصنائه حست نصف

#### نو بلت ،

هو ابيض ذو لمعة معدنية سربع الانفصاف ينبل التخارق قلياً! لا يتأكسد بالهواء ولا بالماه على الحرارة الاعتيادية وينأكس بسهوة على حرارة عاية قدا ياوب في الحسامض الكبريين واحامص عليا ره عالم يا على ويستخاص بالرار كسيده مع فحم على درجة حرارة عالية

## ﴿ أَكْسِيدُ الْكُوبِلْتِ الْأُولُ ﴾

هو مسحوق ازوق . يستحضر بارساب ملح من املاح الكو بلت الذوابة بواسطة كر بونات الپوتاسا ثم يغسل الراسب و يجدف . واما سيسكوى اكسيد الكو بلت فهو مسحوق اسود متعادل غير قابل النذويب . ويستحضر بمزج مذوب الكو بلت وكاورور الكاس . وهو مستعمل في الصنائع لتلوين الزجاج بلون ازرق

## ﴿ كلورور الكو بلت ﴾

هو على هيئة باورات وردية اللون اذا كان مجنفا واما اذا احمى فبلورات زرق واذا اصابها ماه بحمرالمذوب يستحضر بتذو يبالاكسيد فىحامض هيدروكلوريك

## ﴿ نيترات الكوبلت (ازونات الكوبلت) ﴾

هو على هيئة بلورات حمراء يمتص رطو بة الهواء فيبول اذا احمى يصير لونه ازرق و يعود احمر عند ما يبرد . يذوب فى الماء وفى السييرتو . يستحضر بتذو يب اكسيد اوكر بونات الكو بلت فى حامض نيتريك مخفف

#### مرقشينا (بزموت

هو معدن جامد ابيض لامع بتموجات وردية سهل الانسحاق لا يتأكسد في الهوا. الجاف بل في الهواء الرطب واذا احمى في الهواء يتأكسد بسرعة وهو موجود في الطبيعة على هيئة كبريتور ويستخلص من الاتربة الممزوجة معه بالاصهار ويتنقى بنذه يبه في حامض نيتريك ثم لاضافة ماء الى المذوب فيرسب على هيئة نييراته فيغسل الراسب ويجنف ثم يكاس في بوتقة مع فحم فيجمع البزموت نقيا في اسفا الموتةة

<sup>﴿</sup> نيترات البز موت (تحت نيترات اوتحت ازوتات البزموت ) ﴾ هو مسحوق ابيض لامع اذا كان نقيا . يستحضر بنذو يب بزموت في حامض

نبتريك غير ثنيل الى الشبع ثم يترك مدة فيتباور على هيئة بلورات كبار . ذوب هذه البلورات فى ماء فتتحول الى مسحوق . وهوكثير الاستعال فى الطب وايضا لتحسين البشرة

#### ﴿ منننیز ﴾

هو معدن يشبه البزموت سهل الانسحاق اذا لمس بالاصابه وهي رطبة تفوح منه واتحة مكروهة عسر الاصهار جدا يتأكسد بسهولة في الهوا، الرطب. وهو كثير الوجود في الطبيعة على هيئة اكسيده وكر بوناته يخالطه غالبا الحديد في معادن هذا الاخير. ويستخلص بتكليس الكربونات في وماء مكشوف فيتحول الى مسحوق اسمر فيمزج معه فحم ويضاف اليه مثل عشرة من بورات الصودا الجاف ثم تملأ بوتقة فحا مسحوقا ومحفر في الفحم جورة يوضع فبها المزنج المذكور و يغطى بفحم والبوتقة بغطائها ويحمى في كور الى اعلى درجة ممكنة نحم ساعة و بعد ذلك تكسر البوتقة فيكون فيها زرة من المنعنيزالنقي

## ﴿ اكسيد المنغنيز ( ناني اكسيد المنغنيز ﴾

لونه اسود لا يذوب فى الماء موجود فى الطبيعة بكثرة . وهوكائير الاسمىل فى الصنائع وفى الطب

#### ﴿ محاس ﴾

هو معدن احمر قابل التطرق والسحب لا يتغير في الهواء الجوف إما في الرد فيكتسى قشرة خضراء هي كو بونات النجاس وإذا احمى الى المهرة في الهوا يكسسى قشرة سوداء هي اكسيد النجاس. وهو موجود في الطبيعة خاصا وعلى هيئة لار بتهو النجاس والحديد وعلى هيئة كربونات واكسيد

یستخلص باحماء معدنه فیتحول کبریته ر الحدید لی اکسیده و یبقی کبریته ر النحاس ثم یحمی الکل مع ومل نتی فیترکب وه الحدید و یعدبر و بجری دن کبریتور النحاس المشار اليه يمزج مع فحم وبجمى الى ان يصهر فتطود عنه المواد التي تخالطه

## ﴿ اكسيد النحاس ( ثاني اكسيد النحاس ) ﴾ ( سم )

هو ازرق اللون عند ما يكون رطباً و يسود عند ما يجف تماما . لاستحضاره طرائق عديدة واما الاسهل والاقرب تناولا فهي ان يكاس نيتراته الى درجة

# ﴿ خلات النحاس ( خلات النحاس المتعادل - زنجاره ( سام جدا )

14,5

هو على هيئة بلورات خضرا. يذوب فى الما. وفى السيبرتو طعمه قابض يستحضر بتحليل كو بونات النحاس بالحامض الخليك او بتحليل خلات الكلس عذوب كبريتات النحاس و بترشيح السيال وتجفيفه فيتبلور الخلات او بفعل الحل الذوى عماول كبريتات النحاس فى سيال النشادر على الحرارة

والخلات الشاهد بالمتجر يكون دائما غير نقى فلتنقيته يذوب فى ماء ويباور ثانية وهمِ كثير الاستمال فى الصنائع

## ﴿ كَبِريتات النحاس ( شُبَّة زرقاء ) ( سام )

هو على هيئة بله رات كبيرة زرق شفافة طعمه حامض قابض معدنى اذا احمى نخسر ماء تبله ره اولا و يصير مسحوقا ايرض واذا زيدت الحوارة يتحول الى الاكسيد يذوب فى الماء ولا يذوب فى السييرتو واذا اضيف الى مذو به سيال النشادر يرسب راسب ازرق جميل هو كبرينات النحاس النشادرى

كـ يتات النحاس التجارى قلما يكون نقيا بل يخالطه كـبريتات الحديد

وكمبريتات التوتيا وهذه الاملاح تضر به اذا استعمل للتلبيس فنحث القارئ على ان يحضره بالطريقة الآتية اذا اراد استعاله فيكون بالنقاوة المرغو بة

يستحضر بتذويب النحاس وأسا فى الحامض الكبريتيك فيتباء و الكبريتات او بتذويب الاكسيد فى الحامض المشار اليه آنفا ثم بترشيح السيال وتجفيفه فيتباء روهو كشير الاستعال فى الصنائع خصوصا فى التلبيس

## ﴿ كربونات النحاس ﴾

#### ( سام )

هوكشير الوجود فى الطبيعة ويكون لونه احيانا ازرق واخرى الحسم ويتكون ايضا على سطح النحاس ويعرف اذ ذاك بالزنجارة

يستحضر صناعيا بتحليل مذوب كرريتات النحاس بمذوب كرمات الصودا واليوناسا و بغسل الراسب وتجفيفه فيكون اولا لونه اسمر آم يخشر عند. 10 يجف تماما

## ﴿ نشادر سیال (ماء او روح النشادر - قلوی طیار امونیاك ) ٪

هو سيال صاف لا لون له اخف من الماء ذو رائحة - ريبة حددة وماء , حدد لا يصلح للتفس بل بزيل الحياة واذا عرض الهواء يفند قدته الذلك بحب حفظه فى قنانى خكة السد

يستحضر بمزج كاوردر الشادر وكاس مطهأ من كل اجراء مساويه و بعضه المزيج فى انبيق كبير على حمام رملى وانبو بة الفاذة فى قنبنة ... . د فيمات الغاز و يمصه الماء الذى فى القنينة فيسخن الماء فيها وعند ماك عمل أبد في خرى . وسيال النشادركثير الاستعال فى الصنائع وفى الصاب

## ﴿ برومور الامونيوم ﴿ برومور النشادر ﴾ 🤆

هو على هيئة بلورات بيض طيار يا وب في الماء مفي عد -ره و لا ثمير

يستحضر بفعل البروم بسيال الشادر او برسوب برومور الحديد بمذوب كو بونات النشادر . وهوكشير الاستعمال فى الفونوغرافيا

## ﴿ هيدروكلورات النشادر (موريات او كلورور النشادر - ملح ﴾ ﴿ النشادر - نشادر ﴾

هو ملح ابيض مرن عسر الانسحاق على هيئة بلورات متجمعة حزما يذوب فى مثل وزنه ثلاث مراو ماه باردا قلما يذوب فى السيبرتو طعمه حاد يتصعد بالحرارة . وكان يستحضر سابقا من زبل الجال فى البلاد المصرية اما الآن فيستحضر من المظام والبول والمواد الباقية بعد استقطار غاز الفحم بإضافة حامض هيدروكلوريك المها . وهو كثير الاستمال فى الصنائم وفى الطب

## ﴿ يُودُورُ الْأُمُونِيُومُ ﴿ يُودُورُ النَّشَادُرِ ﴾ ﴿

هو ملح ايبض ولكنه غالبا يصفر اذا عرض للهواه و يذوب فى الماء وفى السپيرتو يستحضر بتحليل مذوب يودور الحديد بكر بونات النشادر و بترشيح السيال وتجفيفه فيتباور . او بمزج محلول يودور الوتاسا ومحلول كبريتات النشادر مضافا الى هــذا الاخير ١٥ جزءا فى المائة سپيرتو و بضع نقط سيال النشادر وتجفيف السيال فيتباور. وهو كشير الاستمال فى الطب وفى الصنائع خصوصا فى الفوتوغرافيا

هو مادة لونهـا ازرق جميل ويشاهد بالمتجرعلى هيئة اقراص مربعة الشكل لا رائحة له ولا طعم لا يذوب في المـاء ولا في السيبرتو ولا في الحوامض الخفيفة يستخلص منءدة انواع نبات هندية بنقع ورقها في ماء حتى يختمر ثم يغسل فترسب مادة صفراء ثم تزرق . ومع الحامض الكبريتيك الثقبل تولد مادة لزجة قابلة الذوبان في ماء هي كبريتات النيل

#### ﴿ هيدروجين ﴾

هو غاز لا لون له ولا رائحة خفيف و بسبب خفته تملأ به البالونت للصعود الى طبقات الجو وهو قامل الاشتمال واذا شعل ثم وضعت على لهيبه انبو بة زجنجية يُغرج منها صوت موسيقى تختلف قوته باختلاف قطر الانبو بة

يستحضر بوضع برادة حديد او توتيا فى قنينه مع ماه ويضاف اليها اذ ذاك حامض كبريتيك ويجمع الغاز المتصاعد فى مثانة او فى قنينه منه به فوق الانبوبة الما بخار الهيدروجين المفصفر اللازم ابعض عمليات فى هدندا السكتاب فيتواد بضامة حامض هيدروكاوريك الى فصفور الكاس او الى فصفور آخر معدنى ميتواد كورور الكاس وهيدروجين مفصفر على هيئة غاز

## ﴿ هيدروجين مكبرت (حامض هيدروكبريتيك) ﴾

(سام )

هوغاز رائحته كريهة مثل رائعة البيض المنتر العمه حامض يشعل في المواه والماه ينوب منه ثلاث مرات جرمه . يتولد في بعض الميد المسمعة و بعض المباء المعدنية الكبريتية وفي الكنف . يستحضر بفعل ٢٠ جزما من طمعض لمبر روكاه ريك بخمسة اجزاء كبريتور الاننيمون على حرارة خفيفة أو بنعل الحمض الحديد . وهو مستعمل في الصنائع وفي الطب عد مسمو معند على حفظ محلوله في قناني صغيرة ملا نة به ومسدودة سدا عكم

#### ﴿ يود ﴿

هو جامد على هيئة قشور مسودة لامعة يتطاير فى المواء ذه رقح مادة خارقة لا يذوب فى الماء والكن يذوب فيه ذا النيف اليا معمر الموتاس ويذوب فى الايثير والكاوروفورم والاجسام الدهنية والريات الطيارة وفى السهام مكونا صبغة اليود طعمه حريف يلون الجالد بون العام يزول عقب ذلك برمعة وهو موجود طبعا فى ماه البحر وفى الاعشاب البحرية والاسفنج وفى بعض المياه المعدنية على هيئة بودور الصوديوم

يستحضر بحرق الاعشاب البحرية و بترشيح ماء عن رمادها فتذوب الاملاح التى فى الرماد ثم تجفف حتى يتباور كلورور الصوديوم وكلورور البوتاسيوم وكر بوات الصودا فترفع حال تبلو رها فيبقى سيال مسود حاو يودور الصوديوم فيحمى فى انبيق رصاص مع اكسيد المنفنيز وحامض كبريتبك فيصعد البود غازا و مجمع فى قابلة مبردة

و يستحضر ايضا بانفاذ مجموى من غاز الكاور فى مذوب يودور الصوديوم فيولدكاورور الصوديوم واليود يرسب فيجمع بالنرشيح

<del>.988.</del>

انتهى باب المواد الكيمياوية ويليه باب مضادات السموم



## الباب الحادي عتبر

## ﴿ في مضادات السموم ﴾

بما أن التسميم سهوا أوعمدا من الامور الكثيرة الحدوث والشديدة الخطر و بما أن الفعلة فى أكبر الحرف معرضون للتسميم سواء دن بالابتاع أو الاستنشق أو بتخلل المادة السامة مسام الجلد يجب علينا أن نعرف الفارئ ما ينبغى استعماله فى مثل ذلك الافساد تركيب نوع المسادة السامة أو على الاقل أنوقيف فعلها ريبا يستدعى الطبيب

واعلم ان من السموم ما هو مهيج ومنها ما هو مخدر ومنها ما هو كا. وسنشرح فعل كل مادة سامة ذكرناها فى هـــدا الكتاب وعن العلامات المتعاقة بكل من انواعها وعن الوسائط الافعل والاقرب تناولا لمضادنها عند ما يحتاج الى ذلك

## ﴿ فِي النَّسَمِيمِ بِالْحُوامِضُ ﴾.

ات جميع الحوامض الثفيلة اى المركزة تسم أذا آخد مرا سهما لا المراتهيج الاغشية التي نمسها لهييجا أقل أو آكثر شادة محسب قوة الحامض الأحوذ

﴿ علامات النسميم ﴾ طعم حامض ﴿ وَ مَكُوود - الآباب شديد في الحنجرة والمعدة - لهاث منتن - ارادة للبي بدول المحالحيانا واخرى في مواد مهزوجة بدم شهق - احيانا قبض واخرى زرب متكاثر - نبض سريع خبر منتفلر - خطش - قشعر برة - عرق بارد لزج - عسر بهل - اصفرار الوجه او نروقه منطش - قشعر برة لح طية للغم او اصفرارها أو احوارها مجسب مع الحامض مناحوث العلاج ﴾ يبادر باعط ماه بكرة ون كال عمرا مهم جمد لا مه خات فيئا .

والاحسن منه مكاس المغنيسيا او كر بوندها وال ما يتباسر وجودها يصلح كر وات الپوتاسا او الطباشير مسحوقا ومخاوطا بماء . او ماء الصابان و بياض الميض اه قنسره مسحوقا اذا لم بوجد ما ذكر نما . والغابة التباع المامض باسرع ما بمكن . و بعد زوال اعراض التسميم يعطى المريض من مرق العجول او الدجاج و يغذى باغذية نشائية

## ﴿ فِي التسميم بالحامض السيانهدريك ومركباته ﴾

اذا كان هذا الحامض او مركبانه قويا واخذت منها كمية فانها تمبت في الحال يلا رجاء لخلاص من سنم بها اما اذا كانت خفيفة فيرجي الخلاص على شرط ان يبادر باعطاه متبي اتنم يغ المعدة . ثم ينشق المسموم ماه الكاور محففا او ماه النشادر. ويسكب الماه على الرأس ومسير السلسلة الفقارية . ويوضع جليد على الرأس . ويفصد الذراع . ويوضع علق خلف الاذنين . ويفرك الصدغان بصبغة الذراح او بسيال النشادر وتوضع الحمرات (خردل) على الاطراف السفلي . ويعطى من سيسكوى اكسيد الحديد المدراتي والاحسن خلات او المجونات او طرطرات الحديد مذابه بالماه

## ﴿ فِي التسميم بالقلويات ﴾

ان الاملاح الفلوية مثل اليوتاسا والصودا وسيال النشادر والكاس ادا ابتلع منها مقدار مفرط او غير مخنف تفعل الجسم كسم اكال

﴿ علامات التسميم ﴾ هي تقريبا كعلامات التسميم بالحوامض

﴿ الملاج ﴾ ان ضُـد الفلويات الاحسن والافعل هُو الخل او عصير الليمون وبجب ان يعطى حالا مخففا بالماء لانه يشبع النلوى و يجعله غير فعال و بعـد سكون الالم يعطى بضع ملاعق من زيت الزيتون

## ﴿ فِي التسميم بالاستحضارات الزُّنبقية ﴾

﴿ علامات النسميم ﴾ طعم حاد معدنى \_ انقباض الحنجرة والمعدة والامعاه \_ ق - فواق \_ خشؤ متكاثر منتن \_ نبض سر يع احيانا غير منتظم — عطش لا يروى \_ عسر البول \_ مغص مؤلم — تصقيع الاطراف \_ انحطاط القوى الحطاطا ناما \_ تغيير السحنة \_ هذيان

﴿ العلاج ﴾ يبادر باعطاء مح البيض بكثرة مخلوطا عاء الى ان يحدث قيثا واذا لم يوجد بيض فحليب او دقيق مخلوط بماء او مغنيسيا او كبريت وان لم يحدث قئ فيحرض بدغدغة الغلصمة بطرف ريشة والاحسن استدعاء الطبيب باقرب وقت

## ﴿ فِي النَّسْمِيمِ بِالزِّرنِيخِ أَوْ الرَّهِجِ ﴾

﴿ علامات النسميم ﴾ غشيان - قئ مواد مخاطية ممزوجة دما ( التي الا يحصل غالبا سوى بعد مضى بضع ساعات من ابتلاع السم ) - ألم محرق في المعدة - عطش - انقباض البلعوم - قذف المشروبات معها كانت الحيفة - نبض متوار - نبضات القلب قوية - عرق يغطى الوجه وسائر الجسم - تسر تنفس - احتقان الوجه - اكلان ونفاطات تشبه المسببة عن مس القريص تعم الجلد - تشنج - انحطاط القوى - ثم سكون - و يغطى الجسم بعرق بارد - وتبطؤ نبضات القلب وتكون غير منتظمة

﴿ العلاج ﴾ يبادر باعظاء مقى ثم كمية وافرة من سيسكوى اكسيد الحديد الهيدراتي مخلوطا عاء محلى بالسكر . وان لم وجد هاء السكاس او المغنيسيا مخلوطا بمحليب او بزيت الزيتون وان لم يوجد ما ذكر آنفا يعطى هـ مسحوقا مخلوطا عا محلى بالسكر او ماء مصمغ او منقوع جذور الخطمى او بزور السكنان او زيت ازيت ن او زلال البيض مخبوطا بماء وتمم العلاج كما ذكر في السميم بالحوامض

## ﴿ في التسميم بالاستحضارات النحاسية ﴾

علامات التسميم بالاملاح النحاسية كالنى ذكرناها فى النسميم بالاملاح انزئيفية. والعلاج هنا كما فى تلك ويزاد اعطاء مزيج من مسحوق التوتيا ومسحوق الحديد مخلوطا بعسل او بشراب السكر

#### ﴿ في التسميم بالاستحضارات الرصاصية ﴾

﴿ علامات التسميم ﴾ طعم حاو قابض ودنى مكروه انفباض البالموم وباقى الاعراض التي ذكرت فى الكلام على الاستحضارات ارئبقية

﴿ العلاج ﴾ يبدأ باعطاء مذوب كبريتات الصودا او المغنيسيا ( ١٠ دراهم منه فى ١٥٠ درهم ماء ) او زلال البيض مخبوطا بماء او مشروب محمض بالحامض الكبربنيك وان لم يوجد هذا الاخير فبالحامض الطرطريك. او يعطى من مسحوق الكبريت مخلوطا بماه

﴿ فَى الْتَسَمِّمُ بِاسْتَنْشَاقَ عَازَ الْكُلُّورُ أَوْ عَازُ الْحَامِضُ الْكَبِرِيْتُوسُ ﴾ ﴿ علامات النسميم ﴾ اختناق وانقباض الصدر — بصاق مخاطى ممزوج دما — نشاف الفم — احتراق فى الحنجرة — فى مواد دمدمانية

﴿ العلاج ﴾ يوضع المسموم في الهواء الخالص وينشق تنشقا خفيفا بسيال النشارد المحدف يعطى ماء فاتر بكثرة . ويفرك الجلد لتتنبه الحرارة . وتعمل مفاطس خردلية للاطراف السفلى ليتوارد الدم اليها ويخفف عن الرئة . ويعطى حليب بكثرة . وتدغدغ الغلصمة بطرف ريشة وان لم يحصل شفاء فيستدعى طبيب

#### ﴿ فِي النَّسِمِيمِ بِالفَصَفُورِ وَمُركَبَاتُهُ ﴾

لقدكثر حدوث التسميم الفصفور منذ اشتهار قش النفط (الشحاطات) ﴿ علامات التسميم ﴾ اعتلال فى المجموع العصبى والنهاب واحتراق الحواس التى مسها السم . واعلم ان هـذه الاعراض تكون اقل او اكثر شدة بحسب الهيئة المعطى بها الفصفور ان كان مذابا بالماء او بالزيت او مسحوقا او شقفا

﴿ العلاج ﴾ اجود ضد للفصفور زيتالتر بنتينا ان وجدوالا فمكاس المغنيسيا مخلوطا بماء فاتر و يعطى منه كمية وافرة . والمشرو بات الفاترة الصمغية او الزلالية . واذا كان السم شقفا يعطى مقيئ لتفريغ المعدة وقدفه منها

﴿ فى النسميم باملاح القصدير . او البزموت او التوتيا او الفضة او الذهب ﴾ علامات التسميم هى كالتى ذكرت فى التسميم بالاستحضارات الزئبقية والملاج كذلك

## ﴿ في التسميم باستحضارات الانتيمون ﴾

( علامات التسميم ) هي كالتي ذكرت في التسميم بالاستحضارات الرثبقيسة ( العلاج ) يبادر باعطاء مقبئ اولا ثم محلول التنين ( ٢٠ قبحة تنين في ٣٠ درهم ماه ) او مغلى العفص او خشب الكينا او قسر خشب الصفصاف او قسر السنديان او من كر بوات المغنيسيا مخلوطا بماه . واذا كان القئ تنديدا يضاد بماء محلى بالسكر به بضع نقط من خر الافيون او من شرابه او من مغلى رؤوس الخشخاش. ويسكن ألم المعدة بوضع العلق عليها

#### ﴿ معالجة لدغ الافاعي ﴾

اذا كان السم حاصلا من لذغ افعى بجب ان بربط العضو الملدوغ من اعلى محل اللاغ ان كان من الاطراف ومحجم المحل ثم يكوى بحديد محمى او بحجر حبتم او بزبدة الانتيمون و يغطى بعد ذلك بخرقة مغموسة فى زيت الساد، (زيت زيتون درهم ٣٠ وسيال الشادر ٦ دراهم) ثم تغطى بصه سين ويعملى من الباطن بضع نتط من روح النشادر فى جوعة معرقة واعد مدحوا فى ١١٠ كم وزيت الزيتون معطى بكمية وافرة

واذا كان اللسع من عقرب او نحل او زنبور يكفى فى ممالجته حجم المحن وعسله بمحلول كلورور الكاس وحده او المضاف اليه روح النشاد، وأن النهب الحال توضع عليه خرق مغموسة فى تحت خلات الرصاص السائل والله السابى

#### ﴿ تقريظ ﴾

انى قد تصفحت صحائف هذا الكتاب فوجدته كنت الهوائد صحح العابل يعول عليه فى العمل و" ما امتحن مؤلفه اقواله معالا ولا يحفى ال فى كل حمل بعضه يتوقف على مهارة او خفة يد او دقة صناعية لا يدم عنما بالحروف وهد الكماب يسهل الاعمال على قدر الامكان مركزيايوس فن دياك ﴾